CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSION: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 / CONSECUTIVO: VÍAS - 2023 -	

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 30-10-23 Hasta: 03-11-23

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpillar TIPO DE EQUIPO: vibrocompactador MODELO: 1992 REFERENCIA: SC 433B

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 03 80873 SERIE: 1133569900 4735 4UV

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	* Dirección		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Estado de pasadores		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Estado de pedales															
MECÁNICO	Estado de Orugas (tensionadas)															
MECÁNICO	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas															
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
MECÁNICO	Mecanismo de giro (Tornameza)															
MECÁNICO	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Corona de tornameza en buen estado															
MECÁNICO	*Mandos de avance		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Estado general desgarrador (balde)															
MECÁNICO	*Mandos de levante del brazo															
MECÁNICO	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	* Resguardos															
MECÁNICO	Anclajes de contrapeso															
MECÁNICO	Guardas															
MECÁNICO	Estado del bastidor															
MECÁNICO	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X					
MECÁNICO	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma: _____
Nombre:
Vo Bo RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
Vo Bo RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 30-10-23 Hasta: 03-11-23

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpillar TIPO DE EQUIPO: vibrocompactador MODELO: 1992 REFERENCIA: SC 433 B

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 0380873 SERIE: 1133569904735444

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR. PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X					
	Indicador de batería		X		X		X		X		X					
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X					
	Indicador de combustible															
	Indicador de filtro de aire															
	*Horómetro															
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X					
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
	*Baliza															
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		X		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X					
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X					
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X					
	* Freno de estacionamiento															
	* Cinturones de seguridad															
	Vidrio Panorámico															
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad: ____		X		X		X		X		X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X					
	Asiento		X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X					
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 20-11-23 Hasta: 24-11-23

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpillar TIPO DE EQUIPO: vibrocompactador MODELO: 1992 REFERENCIA: CS433B

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 0360873 SERIE: 1133569004735441

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, Vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros ó carga a ser transportada.
N/A. No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X					
	Indicador de batería		X		X		X		X		X					
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X					
	Indicador de combustible															
	Indicador de filtro de aire															
	*Horómetro															
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X					
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
	*Baliza															
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		X		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X					
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X					
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X					
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X					
	* Freno de estacionamiento															
	* Cinturones de seguridad															
	Vidrio Panorámico															
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad:		X		X		X		X		X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X					
	Asiento		X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X					
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 20-11-23	Hasta: 24-11-23	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpillar	TIPO DE EQUIPO: vibrocompactador	MODELO: 1992	REFERENCIA: SC 433 D
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 0380873		SERIE: 1133569900473544V	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A. No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR. PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO	* Servotransmisión															
	* Dirección		X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X					
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas										•					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)															
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X					
	Corona de tornameza en buen estado															
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X					
	Estado general desgarrador (balde)															
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X					
	* Resguardos															
	Ángulos de articulación															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X					
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X					
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma:														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Vo Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA	Vo Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA