CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 30-10-23	Hasta: 03-11-2023	
Información general del equipo			
MARCA Y MODELO: Caterpillar	TIPO DE EQUIPO: Recicladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: RR 250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090170200		SERIE: GED00209	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	X														
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	X														
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad	X														
	Vidrio Panorámico	X														
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad:		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 30-10-23 Hasta: 03-11-2023

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Caterpilla	TIPO DE EQUIPO: Retroladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: BR 250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120200		SERIE: GFD 00204	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes B	Lunes M	Martes B	Martes M	Miércoles B	Miércoles M	Jueves B	Jueves M	Viernes B	Viernes M	Sábado B	Sábado M	Domingo B	Domingo M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	X														
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	X														
MECANICO	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	X					✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X														
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas	X														
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.636-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ | PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 07-11-2023 Hasta: 11-011-2023

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpillar	TIPO DE EQUIPO: Recicladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: RR 250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120200		SERIE: GED00209	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, Vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A. No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible	X														
	Indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro				✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	X			✓											
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad	X														
	Vidrio Panorámico	X														
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: ___				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓					
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 07-11-23 Hasta: 11-011-23

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Caterpillar	TIPO DE EQUIPO: Recicladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: RR250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120200		SERIE: GFD00209	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	X														
	* Dirección				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	X														
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓					
MECANICO	*Mandos de levante del brazo	X														
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X														
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas	X														
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los Item evaluados.

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 14-11-2023 Hasta: 17-11-2023

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Caterpilla | TIPO DE EQUIPO: Recicladora | MODELO: 1991 | REFERENCIA: RR 250

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120200 | SERIE: GED00209

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A. No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	X														
	indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro				✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	X														
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad	X														
	Vidrio Panorámico	X														
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: __				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓					
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓					
	Pernos de giro de las llantas				✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: _____ Hasta : _____	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO:	caterpilla	TIPO DE EQUIPO:	Recicladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: RR 250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:	9401090120200			SERIE:	GED00209

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	X														
	* Dirección				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	X														
MECANICO	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	X														
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X														
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas	X														
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para Ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los Item evaluados.

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ | PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 20-11-23 Hasta: 24-11-23

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Caterpillar	TIPO DE EQUIPO: recilladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: BR 250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120200		SERIE: GED 00209	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A. No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible	X														
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	X														
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad	X														
	Vidrio Panorámico	X														
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad:		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 20-11-23 Hasta: 24-11-23

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpilla TIPO DE EQUIPO: reclidadora MODELO: 1991 REFERENCIA: R250

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120700 SERIE: GFD00209

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	X														
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	X														
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
MECANICO	*Mandos de levante del brazo	X														
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X														
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas	X														
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHICULO	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 27-11-2023 Hasta: 01-12-2023

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: caterpilla | TIPO DE EQUIPO: Recicladora | MODELO: 1991 | REFERENCIA: RR 250

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 9401090120200 | SERIE: SED00209

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A. No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR. PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible	X														
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	X														
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad	X														
	Vidrio Panorámico	X														
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad.		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULO		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: _____ Hasta : _____

Información general del equipo

MARCA Y MODELO:	caterpillo	TIPO DE EQUIPO:	Recicladora	MODELO: 1991	REFERENCIA: RR 250
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:	94010901 20200			SERIE:	GED 00209

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión	X														
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	X														
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo	X			✓											
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X														
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas	X														
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN