CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DES GESIÓN DE CALIDAD	Código: GI-FOR-27
	PROCESO: GESTION INTEGRAL	Versión: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha: 25/05/2023

PROYECTO	Via Sector la Plazuela - Neiva - Regua	CONSECUTIVO	
FECHA	16/11/2023	LUGAR	Punto de Atencion
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mauricio Forero	CARGO	Profesional SST
RESPONSABLE OBRA	Luis Carlos Herrera	CARGO	Residente obra

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Alcohol	X			1	03/25	
2	Aplicadores o Copitos	X			20	NA	
3	Apósitos adulto	X			1	07/27	
4	Baja Lenguas	X			20	08/27	
5	Botella con agua	X					
6	Cinta Micropore	X			1	11/27	
7	Curitas	X			5		
8	Esparadrapo de tela	X			1	11/27	
9	Gasa Antiséptica	X			5	07/27	
10	Gasa precortada y estirilizada en sobres sellados	X			1	07/27	
11	Guantes Quirúrgicos	X			1	01/27	
12	Inmovilizador Cervical	X			1	NA	
13	Inmovilizador Maleable para Extremidades						
14	Isodine espuma	X			1	07/25	
15	Isodine solución	X			1	06/26	
16	Jabón Antibacterial para manos	X			1	NA	
17	Jeringa x 20 ml	X			1	09/26	
18	Linterna	X			1	NA	
19	Mascarilla RCCP	X			1	NA	
20	Pilas de Repuesto Linterna			X			
21	Solución Salina	X			1	08/25	
22	Sulfa-plata en crema						
23	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1	02/26	
24	Termómetro de Mercurio o Digital	X			1	10/27	
25	Tijeras	X				NA	
26	Toalla higienica					NA	
27	Torniquete	X			1	NA	
28	Vendas Elásticas	X			1	06/26	
29	Vendas Fijas						
30	Morral o Caja - Estado General (Limpio, señalizado, acceso)	X			1	NA	
31	Otros						
32	Otros						

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			

Firma de quien realiza la Inspección:	Firma encargado Proyecto

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DES GESIÓN DE CALIDAD	Código: GI-FOR-27
	PROCESO: GESTION INTEGRAL	Versión: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha: 25/05/2023

PROYECTO	Nico Sector la Playuela - Neiva - cagua	CONSECUTIVO	
FECHA	09/11/2023	LUGAR	Punto de atencion
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mauricio Forero	CARGO	Profecional SST
RESPONSABLE OBRA	Luis Carlos Herrera	CARGO	Residente obra

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Alcohol	X			1	03/25	
2	Aplicadores o Copitos	X			20	NA	
3	Apósitos adulto	X			1	07/27	
4	Baja Lenguas	X			20	08/27	
5	Botella con agua	X					
6	Cinta Micropore	X			1	11/27	
7	Curitas	X			5		
8	Esparadrapo de tela	X			1	11/27	
9	Gasa Antiséptica	X			5	07/27	
10	Gasa precortada y estirilizada en sobres sellados	X			1	07/27	
11	Guantes Quirúrgicos	X			1	07/27	
12	Inmovilizador Cervical	X			1	NA	
13	Inmovilizador Maleable para Extremidades						
14	Isodine espuma	X			1	09/25	
15	Isodine solución	X			1	06/26	
16	Jabón Antibacterial para manos	X			1	NA	
17	Jeringa x 20 ml	X			1	09/26	
18	Linterna	X			1	NA	
19	Mascarilla RCCP	X			1	NA	
20	Pilas de Repuesto Linterna			X			
21	Solución Salina	X			1	08/25	
22	Sulfa-plata en crema						
23	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1	02/26	
24	Termómetro de Mercurio o Digital	X			1	10/27	
25	Tijeras	X				NA	
26	Toalla higienica					NA	
27	Torniquete	X			1	NA	
28	Vendas Elásticas	X			1	06/26	
29	Vendas Fijas						
30	Morral o Caja - Estado General (Limpio, señalizado, acceso)	X			1	NA	
31	Otros						
32	Otros						

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			

Firma de quien realiza la Inspección:	Firma encargado Proyecto

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DES GESIÓN DE CALIDAD	Código: GI-FOR-27
	PROCESO: GESTION INTEGRAL	Versión: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha: 25/05/2023

PROYECTO	Via Sector la Pluvela-Neiva-cagua	CONSECUTIVO	
FECHA	23/11/2023	LUGAR	Punto de Atención
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mauricio Forero	CARGO	Profesional SST
RESPONSABLE OBRA	Luis Carlos Herrera	CARGO	Residente obra

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Alcohol	X			1	03/25	
2	Aplicadores o Copitos	X			20	NA	
3	Apósitos adulto	X			1	07/27	
4	Baja Lenguas	X			20	08/27	
5	Botella con agua	X					
6	Cinta Micropore	X			1	11/27	
7	Curitas	X			5		
8	Esparadrapo de tela	X			1	11/27	
9	Gasa Antiséptica	X			5	07/27	
10	Gasa precortada y estirilizada en sobres sellados	X			1	07/27	
11	Guantes Quirúrgicos	X			1	07/27	
12	Inmovilizador Cervical	X			1	NA	
13	Inmovilizador Maleable para Extremidades						
14	Isodine espuma	X			1	07/25	
15	Isodine solución	X			1	06/26	
16	Jabón Antibacterial para manos	X			1	NA	
17	Jeringa x 20 ml	X			1	09/26	
18	Linterna	X			1	NA	
19	Mascarilla RCCP	X			1	NA	
20	Pilas de Repuesto Linterna			X			
21	Solución Salina	X			1	08/25	
22	Sulfa-plata en crema						
23	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1	02/26	
24	Termómetro de Mercurio o Digital	X			1	10/27	
25	Tijeras	X				NA	
26	Toalla higienica					NA	
27	Torniquete	X			1	NA	
28	Vendas Elásticas	X			1	06/26	
29	Vendas Fijas						
30	Morral o Caja - Estado General (Limpio, señalizado, acceso)	X			1	NA	
31	Otros						
32	Otros						

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			

Firma de quien realiza la Inspección:	Firma encargado Proyecto

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DES GESIÓN DE CALIDAD	Código: GI-FOR-27
	PROCESO: GESTION INTEGRAL	Versión: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha: 25/05/2023

PROYECTO	Via Sector la Plazuela - Neusa - cogua	CONSECUTIVO	
FECHA	30/11/2023	LUGAR	Punto de Atención
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mauricio Forero.	CARGO	Profesional SST
RESPONSABLE OBRA	Luis Carlos Herrera	CARGO	Residente de obra

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Alcohol	X			1	03/25	
2	Aplicadores o Copitos	X			20	NA	
3	Apósitos adulto	X			1	07/27	
4	Baja Lenguas	X			20	08/27	
5	Botella con agua	X					
6	Cinta Micropore	X			1	11/27	
7	Curitas	X			5		
8	Esparadrapo de tela	X			1	11/27	
9	Gasa Antiséptica	X			5	07/27	
10	Gasa precortada y estirilizada en sobres sellados	X			1	07/27	
11	Guantes Quirúrgicos	X			1	07/27	
12	Inmovilizador Cervical	X			1	NA	
13	Inmovilizador Maleable para Extremidades						
14	Isodine espuma	X			1	07/25	
15	Isodine solución	X			1	06/26	
16	Jabón Antibacterial para manos	X			1	NA	
17	Jeringa x 20 ml	X			1	09/26	
18	Linterna	X			1	NA	
19	Mascarilla RCCP	X			1	NA	
20	Pilas de Repuesto Linterna			X			
21	Solución Salina	X			1	08/25	
22	Sulfa-plata en crema						
23	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1	02/26	
24	Termómetro de Mercurio o Digital	X			1	10/27	
25	Tijeras	X				NA	
26	Toalla higienica					NA	
27	Torniquete	X			1	NA	
28	Vendas Elásticas	X			1	06/26	
29	Vendas Fijas						
30	Morral o Caja - Estado General (Limpio, señalizado, acceso)	X			1	NA	
31	Otros						
32	Otros						

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			

Firma de quien realiza la Inspección:	Firma encargado Proyecto

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	Via Sector la Plazuela – Neusa – Cogua.	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	EXTINTOR	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 27/11/2023	Hasta : 01/12/2023

Información general del equipo

TIPO DE EXTINTOR:	FECHA DE REGARGA:	CAPACIDAD:

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
El extintor tiene la carga vigente?	X		X		X		X		X						
¿El extintor está completamente cargado y operable?	X		X		X		X		X						
¿Las calcomanias y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	X		X		X		X		X						
¿Tiene el sello de seguridad?	X		X		X		X		X						
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	X		X		X		X		X						
¿La pintura está en buen estado?	X		X		X		X		X						
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	X		X		X		X		X						
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos, u obstrucciones con papel, animales, otros).	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X					
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la cometa o boquilla?	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A					
¿Está en buen estado la Cometa en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	X		X		X		X		X						
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	X		X		X		X		X						
La lectura de presión está dentro del rango operable?	X		X		X		X		X						
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL	Ricardo Tuno		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo						Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES: Extintor Retroexcavadora

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	Via sector la Plazuela - Nevsa - Cogua.	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	EXTINTOR	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 20/11/2023	Hasta : 24/11/2023

Información general del equipo

TIPO DE EXTINTOR:	FECHA DE REGARGA:	CAPACIDAD:

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
El extintor tiene la carga vigente?	X		X		X		X		X						
¿El extintor está completamente cargado y operable?	X		X		X		X		X						
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	X		X		X		X		X						
¿Tiene el sello de seguridad?	X		X		X		X		X						
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	X		X		X		X		X						
¿La pintura está en buen estado?	X		X		X		X		X						
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	X		X		X		X		X						
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X					
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	NA		NA		NA		NA		NA						
¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	X		X		X		X		X						
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	X		X		X		X		X						
La lectura de presión está dentro del rango operable?	X		X		X		X		X						
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL															LCH Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES: Inspección Rendadora

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	Via Sector la Plazuela - Neusa - Cogua	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	EXTINTOR	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 13/11/2023	Hasta : 17/11/2023

Información general del equipo

TIPO DE EXTINTOR:	FECHA DE REGARGA:	CAPACIDAD:

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
El extintor tiene la carga vigente?			X		X		X		X						
¿El extintor está completamente cargado y operable?			X		X		X		X						
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?			X		X		X		X						
¿Tiene el sello de seguridad?			X		X		X		X						
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?			X		X		X		X						
¿La pintura está en buen estado?			X		X		X		X						
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).			X		X		X		X						
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).			NA	X	NA	X	NA	X	NA	X					
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N	A	N	A	N	A	N	A					
¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).			X		X		X		X						
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).			X		X		X		X						
La lectura de presión está dentro del rango operable?			X		X		X		X						
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL			José Luis		José		José		José						Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES: Inspección libro con portaley

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VIAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	Via Sector la Playuela – Neusa – cogua	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	EXTINTOR	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 06/11/2023	Hasta : 10/11/2023

Información general del equipo

TIPO DE EXTINTOR:	FECHA DE REGARGA:	CAPACIDAD:

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
El extintor tiene la carga vigente?			X		X		X		X						
¿El extintor está completamente cargado y operable?			X		X		X		X						
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?			X		X		X		X						
¿Tiene el sello de seguridad?			X		X		X		X						
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?			X		X		X		X						
¿La pintura está en buen estado?			X		X		X		X						
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).			X		X		X		X						
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).			NA	X	NA	X	NA	X	NA	X					
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			NA		NA		NA		NA						
¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).			X		X		X		X						
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).			X		X		X		X						
La lectura de presión está dentro del rango operable?			X		X		X		X						
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL	Jefferson		Jefferson		Jefferson		Jefferson		Jefferson						Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES:

Inspección Extintor Motoniveladora

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO