CONSORCIO VÍAS 2023

CONSORCIO VIAS 2023			
LOCALIZACIÓN;			ASBCISA K0+000 A K4+800
APIQUES REALIZADOS A LO LARGO DEL TRAMO VIAL LA PLAZUELA EMBALSE DEL NEUSA			
APIQUE No. 1 ABSCISA K0+014 CALZADA IZQUIERDA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL		
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	18/07/2023	
0,02 - 0,16	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)		
0,16 - 1,50	ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA (SBR)		
APIQUE No.2 ABSCISA K0+840 CALZADA DERECHA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS	 
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL		
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	21/09/2023	
0,02 - 0,20	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)		
APIQUE No. 3 ABSCISA K1+400 CALZADA IZQUIERDA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS	 
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL		
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	21/09/2023	
0,02 - 0,20	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)		
APIQUE No. 4 ABSCISA K1+730 CALZADA DERECHA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS	 
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL		
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	18/07/2023	
0,02 - 0,15	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)		
0,15 - 1,50	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD (SBR)		

APIQUE No. 5 ABSCISA K2+190 CALZADA IZQUIERDA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	18/07/2023
0,02 - 0,18	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)	
0,18 - 1,50	ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD (SBR)	



APIQUE No. 6 ABSCISA K2+700 CALZADA DERECHA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	21/09/2023
0,02 - 0,20	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)	





APIQUE No. 7 ABSCISA K3+590 CALZADA DERECHA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	18/07/2023
0,02 - 0,25	MATERIAL GRANULAR (BASE)	
0,25 - 1,50	GRAVA LIMO-ARENOSA (SBR)	





APIQUE No. 8 ABSCISA K3+900 CALZADA IZQUIERDA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS
PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	21/09/2023
0,02 - 0,20	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)	





APIQUE No. 9 ABSCISA K4+470 CALZADA DERECHA		FECHA DE TOMA DE MUESTRAS		
PROFUNDIDAD (M)	**CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL**			
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	18/07/2023		
0,02 - 0,45	GRANULAR CON GRAVAS SUPERIORES A 2" (BASE)			
0,45 - 1,50	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD (SBR)			
APIQUE No. 10 ABSCISA K4+970		**FECHA DE TOMA DE MUESTRAS**		
PROFUNDIDAD (M)	**CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL**			
0,00 - 0,02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN MAL ESTADO (C.A.)	21/09/2023		
0,02 - 0,20	GRANULAR FINO, CAFÉ (BASE)			