Alcaldía de Medellín

ACTA DE ENTORNO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

FECHA		
02	10	2023
DD	MM	AA

ACTA No.:

PROYECTO: Adecuación y mantenimiento de obras civiles, electricas de voz y datos redes hidrosanitarias en los CVS lote 1.

Entidad contratante: Secretaría de Desarrollo Economy. Entidad Interventora Hoxter Ingeniería SAS

Entidad ejecutora de la Obra: Gestion Urbana y Rural SAS Comuna: 15 Barrio: Santa fe.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección Calle 16A #65 Bl Santa fe.

Long. Aprox (mts)

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Pavimento: Pavimento perimetro de la obra en buen estado, moderado deterioro normal por paso del tiempo.

Escalinatas y escaleras: Cgranito y marmol pasillos de biblioteca en buen estado pasillo principal con 2 baldosas desportilladas y 9 rayadas.

Accesos a predios: Acceso de personas con movilidad reducida en buen estado, corredor posterior con dilataciones al lado de cuneta.

Sumideros Sumideros relativamente limpios zona posterior.

Zonas verdes Carcamo frente a salon multiple con repisas desportilladas Zonas Verdes con alta frecuencia de vegetación en algunos sitios en general en buen estado.

Otros: Vidrios de pasillo posterior en buen estado, presentan manchas con acedo

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico o fílmico) "Esta acta contiene anexo de registro fotografico fechado, verificado con los puntos

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

Nota: Coordinador de Biblioteca: Tener en cuenta que los accesos a personas con movilidad reducida se encuentran en buen estado

Acceso frente al area de carga del aeropuerto otaya lote-rol Cra 14 en buen estado sel Sugiere protección de vegetación o carcamo por donde ingresara material a la Obra.

Obs: la baldosa, en grauto en general presenta manchas de diferentes tipos y rayadas

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Lider comunitario
Nombre: Juan Camilo Rojo
C.C. 8126975

Firma Representante de la Interventoría
Nombre: Mayra Muñoz
C.C. 1035855744
Prof. Social

Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: Pedro Fonseca
C.C. 80416778

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner