Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	202400022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Dalmiro Rafael García Estrada		
Identificación:	72.220.172		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	RACHID FARID NADER ORFALE		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y PROCESOSCONTRACTUALES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		
Plazo de Ejecución:	*11 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202400066**	**Fecha de C.D.P.**	2024 / 01 / 18
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202400154**	**Fecha del R.P.**	2024 / 01 / 31

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 110.000.000.00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 110.000.000.00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
31/01/2024	30/12/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		

			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$110.000.000.00**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$110.000.000.00**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$10.000.000.00**
Valor por ejecutar		**$100.000.000.00**
Valor a pagar en el presente Informe		**$10.000.000.00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**01**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 1 DE MARZO 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	
1. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.	
Desarrollo de las obligaciones contractuales: A continuación, se enumeran las actividades que desde el inicio del contrato han sido asignadas y en las cuales se desarrollan distinto tipo de actividades: Durante el periodo se realizaron varias reuniones y visitas a las obras que se encuentran en ejecución, que a continuación describo: **POLIDEPORTIVO DE SOLEDAD 2.000:** Este proyecto se encuentra en un avance del 58%, teniendo en cuenta que hoy la ruta crítica es la instalación de la cubierta en las zonas de las canchas y han presentado inconvenientes con el proveedor de la cubierta, en comités de obras se ha evidenciado el atraso que el proyecto presenta.	





PARQUE ESTADIO DE SABANAGRANDE: Este proyecto presenta un avance del 45% se evidencia la falta de trabajadores en la obra, lo que imposibilita el avance de las obras, el contratista tiene como argumento que no han conseguido personal del municipio para que labore y los que consiguen renuncian a la semana.






MERCADO SAZÓN: Las visitas realizadas a este proyecto se evidencia un avance, pero el contratista está solicitando una prórroga de 5 meses y una adición a la interventoría.





CENTRO GASTRONÓMICO: El proyecto presente un avance significativo, las actividades que se están realizando son de acabados y 5 locales están adecuándolos.





CENTROS DEPORTIVOS NÁUTICOS: Este proyecto se encuentra suspendido, se están resolviendo unos inconvenientes con el interventor para poder reactivar la obra.





Obligación	

2. Presentar mensualmente informe detallado de la gestión de actividades

Desarrollo de las obligaciones Contractuales:

A continuación, se enumeran las actividades que desde el inicio del contrato han sido asignadas y en las cuales se desarrollan distinto tipo de actividades:
Para cada uno de los proyectos encomendados se desarrollo:

EDUBAR Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN: (Contrato de diagnóstico a 176 instituciones educativas en el departamento del Atlántico): En estas reuniones recibimos una información de parte de funcionarios de EDUBAR sobre el documento diagnostico final, al cual le manifestamos varias observaciones una vez que no cuentan con planos arquitectónicos y urbanos de las instituciones educativas, (Se le explico al secretario de educación y que es importante que se prioricen las I.E. que requieran unas intervenciones urgentes)



OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO

Observaciones entrega diagnóstico de instituciones educativas

- **Ficha de diagnóstico**

a. En el tema de "capacidad de la institución" (FICHA 1) hay que definir, con claridad, cuál o cuáles son las ecuaciones que han utilizados para determinar la capacidad de los salones por bloque. Relacionando estas fórmulas con el decreto o norma técnica correspondiente.

CAPACIDAD DE LA INSTITUCIÓN				
BLOQUE	SALONES	CAPACIDAD	HABILITADO	OBSERVACIONES
BLOQUE 1	6	97	NO	ESTE BLOQUE DE UNA SOLA PLANTA CUENTA CON 6 AULAS QUE SE ENCUENTRAN DESOCUPADOS, POR ABANDONO DE AULAS Y SU CUBIERTA ESTA MUY DETERIORADA.

b. En el ítem de "descripción general de la institución" (FICHA 1) especificar qué tipo de laboratorios y aulas especializadas están inventarían, determinar los tipos de señalización que encontraron en las instituciones

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN			
¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON?	SI	NO	OBSERVACIONES
Cancha múltiple		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Laboratorio		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Enfermeria		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Biblioteca	x		SI TIENE. PERO LE HACE FALTA DOTACION EN LIBROS Y ESTANTES.
Bateria de baños	x		EL BLOQUE 3 CUENTA CON 2 BATERIAS DE BAÑOS, UNA PARA NIÑOS Y OTRA PARA NIÑAS CON UN TOTAL DE 6 SANITARIOS Y 6 LAVAMANOS 4 ORINALES
Bateria de baños discapacitados	x		EN BLOQUE 2 SE EVIDENCIA UNA BATERIA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, CUENTA CON UN LAVAMANOS Y UN SANITARIO.
Auditorio		x	NO PRESENTA. NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Aulas especializadas	x		CUENTA CON SALÓN DE INFORMÁTICA, PERO ESTA FALTA DE EQUIPOS Y NO TIENEN INTERNET.
Señalizacion	x		SI TIENEN, PERO SON MUY INSUFICIENTES PARA EL COLEGIO. NECESITA SEÑALETICA QUE PERMITA LA UBICACIÓN DE CIERTOS ESPACIOS
Comedor	x		TIENEN EL ESPACIO, PERO ESTA FALTA DE DOTACIÓN DE MESAS Y SILLAS.
Cocina	x		CUENTA CON EL ESPACIO, CUENTA CON PUNTO DE GAS, AGUA Y SANITARIO. SE EVIDENCIAN SUS ACABADOS DETERIORADOS
Subestación Eléctrica		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Planta Eléctrica		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Sistema de Bombas (red agua potable)		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Sistema de Bombas (red aguas negras)		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Tanque de almacenamiento de agua potable	x		CUENTA CON TRES TANQUES DE 1500LT Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO.
Red Contra Incendio		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Fosa Séptica	x		ACTUALMENTE SE ENCUNTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
Eleva Personas		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.
Rampas PMR (Personas con Movilidad Reducida)		x	NO CUENTA CON EL ESPACIO.

c. Continuando con el ítem anterior, se sugiere aclarar a qué hace referencia el término dotación cuando es utilizado en las observaciones. Es decir, explicar qué elementos está abarcando esta palabra en una observación que, por ejemplo, exprese: "les hace falta dotación de insumos de laboratorios."

d. En el ítem de "Evaluación inicial identificación de problemáticas" (FICHA 1) se sugiere detallar y/o describir los criterios, parámetros o simulaciones que están utilizando para la evaluación de las problemáticas de la institución como, por ejemplo, accesibilidad peatonal, inundación, arborización, seguridad, ventilación, etc.

EVALUACIÓN INICIAL IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS			
¿LA INSTITUCIÓN PRESENTA PROBLEMAS DE?	SI	NO	OBSERVACIONES
Accesibilidad peatonal		x	NO TIENEN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD A LA INSTITUCION. EN EL BLOQUE 3 SUS ANDENES INTERNOS Y EXTERNOS SON COMPLETAMENTE PLANOS AYUDADOS POR LA PLANIMETRIA DEL TERRENO. NO OBSTANTE LOS ANDENES DE LA ENTRADA DEL BLOQUE 1 Y 2 SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.
Accesibilidad vehicular liviano		x	LA INSTITUCION CUENTA CON DOS ENTRADAS UNA PAVIMENTADA POR DONDE SE INGRESA AL BLOQUE 3 Y EL ACCESO VEHICULAR A LA INSTITUCION ES BUENA. LA OTRA VIA SIN PAVIMENTAR ES POR DONDE SE INGRESA A LOS BLOQUES 1 Y 2. PERO SOLO LOS VEHICULOS LLEGAN HASTA ENTRADA.
Accesibilidad vehicular pesado (vactor, aseo)		x	HAY ACCESO POR EL BLOQUE 3
Seguridad (interna y externa)		x	ACTUALMENTE LA INSTITUCIÓN NO PRESENTA INCONVENIENTES DE SEGURIDAD EXTERNA.

e. En la FICHA 2.1 se recomienda describir cuál es el soporte técnico de los parámetros que han utilizados para hallar el porcentaje de calificación según las actividades definidas para cada capítulo. Asimismo, es importante aclarar cómo obtienen el promedio porcentual por capítulo y no por actividad, y fundamentar técnicamente las observaciones que se plantean en la ficha.

Para la respectiva calificación, se tomará como base los parámetros establecidos en la tabla 4:

Tabla 4. Parámetros de calificación para diagnostico

CONCEPTO	CALIFICACIÓN
La actividad se encuentra en un alto grado de deterioro y no puede ser reparada, por lo que debe ser sustituida **totalmente**	0%
La actividad se encuentra en un mediano grado de deterioro y puede ser reparada parcialmente, por lo que debe ser sustituida **parcialmente**	25%
La actividad se encuentra en un bajo grado de deterioro y puede ser **reparada**	50%
La actividad se encuentra en un aceptable grado de conservación y puede ser ejecutado el **servicio** rutinario de mantenimiento menor	75%
La actividad se encuentra en un óptimo estado de conservación y no requiere de ningún **servicio**	100%
Las actividades que se encuentren en la ficha y no se presenten en el colegio, se dejaran en blanco	

f. Es recomendable, en lo posible, que la ficha diagnóstica de infraestructura esté acompañada por un plano arquitectónico en el cual se especifique y detalle fotográficamente las evaluaciones realizadas en las instituciones educativas del departamento en términos de riesgos en la infraestructura y predios, el componente ambiental y las intervenciones necesarias.

g. Con respecto a la FICHA 3.2 se sugiere anexar el soporte técnico que permita validar el rango de priorización, escala y prioridad relacionados con el diagnóstico y presupuesto de las intervenciones.

En la ficha 3.2 se encentrará un resumen del diagnóstico realizado. Este incluirá el valor total a intervenir en la institución. Así como también, el presupuesto desglosado por capítulos y bloques.

Adicionalmente, se listarán los alcances incluidos dentro del presupuesto con sus respectivos niveles de priorización. Como se muestra a continuación:

VALORACION	RANGO PRIORIZACION	PRIORIDAD
1	MINIMO VIABLE	ALTA
2	75% - 50%	MEDIA
3	50% - 0%	BAJA

Nota: los alcances priorizados como nivel 1, es decir prioridad alta, deberán estar incluidos en el presupuesto del mínimo viable.

CENTROS DE VIDA: Este contrato se encuentra suspendido, pendiente de aprobación de una prórroga por 5 meses y una adición a la interventoría, solo están construyendo 6 centros de vida, teniendo en cuenta que el de Soledad presento muchos cambios durante la fase de ejecución del contrato.

MUNICIPIO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ATRASO	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	VALOR TOTAL	PRORROGA (MESES)
Juan de Acosta*	85%	72,8%	-12,2%	$ 2.640.119.847,71	$ 2.260.259.984,91	$ 3.106.023.350,25	3
Luruaco*	85%	73,0%	-12,0%	$ 3.114.569.928,79	$ 2.674.133.098,86	$ 3.664.199.916,22	4
Manatí	85%	91,5%	6,5%	$ 5.567.410.443,66	$ 5.993.153.595,23	$ 6.549.894.639,60	2
Repelón	85%	82,5%	-2,5%	$ 3.076.188.902,95	$ 2.985.712.758,75	$ 3.619.045.768,18	2
Campo de la Cruz*	85%	34,0%	-51,0%	$ 3.784.609.268,16	$ 1.513.843.707,27	$ 4.452.481.491,96	5
Suan*	85%	37,3%	-47,7%	$ 1.654.679.919,38	$ 727.085.823,40	$ 1.946.682.258,10	5
Valor Obra	85%	69,2%	-15,8%	$ 19.837.578.310,65	$ 16.154.188.968,41	$ 23.338.327.424,29	
Dotacion mínima (Manati - Repelon - Luruaco - Juan de acosta- Campo de la Cruz - Suan)						$ 2.119.453.681,71	
Valor contrato						$ 25.457.781.106,00	

En reuniones con los funcionarios de plazas y parques, se determinaron unas fechas límites para las entregas de las obras que se están ejecutando que a continuación describo:



Se analizaron los diseños de las plazas parques de Aguada de Pablo y de la Arepa de huevo en Luruaco y manifestamos nuestras observaciones, que a continuación resalto:

PLAZA PARQUE AGUADA DE PABLO





OBSERVACIONES AL DISEÑO



VIA CANAL

NO EXISTE CONEXIÓN CON LA IGLESIA

RAMPA MAL ORIENTADA DE ACUERDO A LA VIA CANAL

- EL PROYECTO QUEDA AISLADO DE LA IGLESIA
- DEBIO PENSARSE UN ELEMENTO UNIFICADOR (POMPEYANO) ENTRE LA IGLESIA Y EL PROYECTO, PIERDE UN POCO EL SENTIDO DE PLAZA.

DISEÑO DE LA PLAZA DE LA AREPA DE HUEVO (LURUACO)

LOCALIZACIÓN



ÁREA DE INFLUENCIA ACTUAL

DISTANCIA HASTA EL LOTE DEL PROYECTO 584 ML

SE REQUIERE HACER UNA INTERVENCIÓN URBANA QUE ENLACE EL AREA DE INFLUENCIA ACTUAL CON EL PROYECTO.


PROYECTO



OBSERVACIONES AL DISEÑO



- SE IDENTIFICO QUE NO EXISTE UN ESTUDIO BIOCLIMATICO EN EL DISEÑO DE LOS LOCALES.



CIRCULACIONES VEHICULARES

CIRCULACIONES PEATONALES NO ESTAN CLARAS


ÁREA DESTINADA EL VEHICULO

- SE LE DA MÁS PROTAGONISMO AL VEHICULO.
- LAS VÍAS FRACCIONAN EL PROYECTO EN TRES (3) GRANDES ZONAS, NO EXISTE UN ELEMENTO UNIFICADOR.
- SE GENERA UN CONFLICTO ENTRE LAS CIRCULACIONES PEATONALES Y VEHICULARES.


COLEGIO EUSTORGIO SALGAR DE PUERTO COLOMBIA

Se realizó una visita al colegio con funcionarios de la alcaldía del municipio de Puerto Colombia, donde se pudo evidenciar el mal estado de la institución educativa y la necesidad de ampliar su cobertura, A continuación, se presenta un diagnóstico y una alternativa de diseño, utilizando los mismos espacios que se tienen hoy, ampliándolo al parque y cancha.

LOCALIZACIÓN ACTUAL



VISTA GENERAL



FOTOGRAFÍAS



ÁREA UNIFICADA



Análisis de lote actual



FORTALEZAS:


1. LA UBICACIÓN, PUES ESTA DONDE LA POBLACION INFANTIL LO NECESITA, CERCA DE SUS HOGARES, Y CON VIAS CONSOLIDADAS QUE FACILITAN SU LLEGADA.
2. TIENE REDES DE SERVICIOS YA ESTABLECIDAS, LAS VIAS ESTAN PAVIMENTADAS Y EN BUEN ESTADO.

DEBILIDADES:

1. EL ESTAR CONFORMADO POR FRACCIONES DE LOTES EN DISTINTAS CUADRAS, TRES (3),Y DIVIDIDAS POR CALLES, QUE NO SON LA CONTINUIDAD DE LA RED URBANA.

2. TIENE UN PARQUE DE BARRIO CON UNA ZONA DURA PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL. QUE HACE PARTE DE LA MANZANA, Y QUE ESTA CONSOLIDADO COMO ZONA COMUNAL DEL SECTOR.

PROPUESTA PARA LOTE ACTUAL



1. CONSOLIDAR EL AREA NECESARIA PARA LA NUEVA INSTITUCION EDUCATIVA EN UN SOLO LOTE.
2. RECONFORMAR LA ZONA DE PARQUE CON CANCHA DEL BARRIO, INCLUSO ORIENTANDOLA CON FIN QUE NO AFECTE EL SOL.
3. RE PLANTER LAS VIAS PERIMETRALES QUE AFECTAN EL COLEGIO. CONFORMANDOLAS BIEN Y GENERANDO ZONAS VERDES Y ACCESO A TODOS LOS PREDIOS VECINOS

COMPONENTES DE LA PROPUESTA:

CONVENCIONES		
AREA TOTAL AULAS	1.405.6M2	
AREA TOTAL BATERIASANITARIAS	175.7 M2	
AREA TOTAL DE AMBIENTES	687.85 M2	

CUADRO DE AREAS GENERALES

I.E. EUSTORGIO EN SALGAR-PTO. COLOMBIA
Municipio de _____

DESCRIPCION	TOTAL
AREA DEL LOTE	2.997 M2
AREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL	1.582.35 M2
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO NIVEL	1.318.8 M2
AREA A DEMOLER	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	2901.15 M2
INDICE DE OCUPACION (I.O.)	0.53
INDICE DE CONSTRUCCION (I.C.)	0.97

DESCRIPCION	ESTUDIANTES POR JORNADA	M2 X ESTUDIANTE	TOTAL
AREA MINIMA DE LOTE EXIGIDO	500	5,7 M2	2.850 M2

ANALISIS DE LA PROPUESTA



1. SE PLANTEARIA UNA INSTITUCION EN 2 NIVELES, CON AMBIENTES INDEPENDIENTES PARA :

-PRESESCOLAR, CON PATIO INDEPENDIENTE.
-PRIMARIA, Y SECUNDARIA CON LABORATORIO Y BAÑO.
-CANCHA MULTIPLE EN UN SEGUNDO NIVEL SOBRE LOS SERVICIOS DE ADM, AUDITORIO, LABORATORIOS.
-LA IDEA ES PLANTEAR ALGUNOS ESPACIOS COMO BIBLIOTECA Y SALONES TIPO AUDITORIO, QUE PUEDAN EVENTUALMENTE FUNCIONAR PARA EL RESTO DEL BARRIO. SIN NECESIDAD DE ENTRAR A LA INSTITUCION.
-COMO ES UNA ZONA DONDE SE PERCIBE FRESCURA POR LA BRISA DEL MAR, PUEDE PLANTEARSE UNA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, NO MASIVA, QUE SE ACOPLE BIEN AL ENTORNO URBANO.

QUE HACER PARA LOGRAR ESTA PROPUESTA:

SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y SOBRE TODO CON EL BARRIO, PARA QUE SE LOGRE REUBICAR LOS ESPACIOS DE LA MANZANA.

LOTE VISITADO PROPUESTO POR ALCADIA






FORTALEZAS:

1. LA DIMENSION DE LOTE, (83209 MT2), AREA MUY UTIL COMO PARA UN MEGACOLEGIO.

DEBILIDADES:

1. LA DISTANCIA DEL CASO URBANO.
2. EN CASO DE SER OPCION, ESTA SOBRE UNA VIA DE ALTO TRAFICO.
3. EL COSTO DEL LOTE, DEBE SER MUY SUPERIOR A LA INVERSION PROYECTADA
4. NO SE REQUIERE TANTA AREA.



5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007,

1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

RACHID FARID NADER ORFALE quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	SALUD Y PENSIÓN :9463516825	26/02/2024	$373.900.
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$373.900

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **01** días del mes de **MARZO** de **2024**

.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 72.291.332 de B/quilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72.220.172 de B/quilla

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN CON FIRMA DIGITAL

Rachid Farid Nader Orfale <rnader@atlantico.gov.co>
Lun 04/03/2024 15:07
Para:Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>

Barranquilla, marzo de 2024

SEÑOR
EDGARDO EFRAIN GOMEZ BARROS
SUBSECRETARIO DE CONTABILIDAD

REFERENCIA: AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN CON FIRMA DIGITAL

Cordial saludo,

Me permito informarle que en los contratos que me encuentro como supervisor los informes de supervisión estarán firmados de manera digital, esto con el fin de agilizar los trámites pertinentes a la presentación de cuentas de cobro por los contratistas, es importante señalar que cada uno de los informes firmados de manera digital deberán contar con la presente autorización, de lo contrario no podrán ser tramitados desde su dependencia.

Lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

RACHID NADER ORFALE
SECRETARIO JURÍDICO DEPARTAMENTAL