INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NUMERO DE CONTRATO:	202417 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA
VALOR	$30.000.000
PLAZO	LOS DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	16.804.000
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 DE FEBRERO DE 2024
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
PERIODO Y NÚMERO DE PLANILLA S.S.	MARZO DE 2024, PLANILLA No. 4544040727

En el Municipio de Toro Valle, el día 01 de abril de 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Planeación, la ingeniera **MANUELA CALDERON ESCUDERO**, quien ejerce el cargo de Secretaria de Planeación y quien para el contrato en mención fue designada como Supervisora; y el ingeniero **MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS,** *identificado con C.C. No 16.804.000 de La Victoria, Valle, en su condición de Contratista* del contrato en mención; para dejar constancia que en la fecha el contratista ha dado cumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, por lo cual se autoriza un pago parcial del contrato por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000).** Este pago corresponde a los servicios prestados del 1 al 31 de marzo de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO
Acompañamiento en la supervisión de los proyectos de infraestructura a	No se desarrollo	N/A

desarrollar en el municipio por las diferentes entidades de orden departamental y nacional.		
Apoyo en la planeación y estructuración de presupuestos, análisis de precios unitarios y programación de los proyectos de infraestructura a cargo de la secretaria de planeación.	No se desarrollo	N/A
Apoyar los comités técnicos de obra necesarios a desarrollar en los diferentes proyectos de infraestructura a ejecutarse en el municipio.	No se desarrollo	N/A
Asesoría y acompañamientos en la planeación y formulación de proyectos de inversión a ser financiados con recursos del sistema general de regalías SGR.	No se desarrollo	N/A
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia de construcción, Juan Camilo Gallego, Calle 10 #6B-08.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia de construcción, Luis Hernando Gallego lote 5 manzana B Los Samanes.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia intervención del espacio público solicitada por Celsia, instalación postes 19 de marzo.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia intervención del espacio público solicitada por Gases de Occidente el 8 de marzo.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia intervención del espacio público solicitada por Gases de Occidente el 18 de marzo.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia de Reconocimiento, Jorge Aimer Gil Morales carrera 2 #16-28.	Lista de chequeo de revisión

Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Licencia de urbanismo, Erika Espinoza urbanización le encina carrera 5 #13-25.	Lista de chequeo de revisión
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita Construcción sin licencia calle 11 #5-91.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita Escuela La Inmaculada calle 6 #5-63.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita Invasión de cubierta José Humberto Bedoya calle 8 #2-56.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita María Edilma Arango Agudelo carrera 6 no 15-40.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita por hundimiento vía en carrera 4 #4-36.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público,	Visita red de gas Corregimiento El Bohío, finca la esperanza.	Acta de visita

construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.		
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita San Francisco, sector la invasión señor Gonzalo Cardona.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	Visita Vivienda Hernando Manzo calle 12 #7-65 Barrio el Hobo.	Acta de visita

MANUELA CALDERON ESCUDERO
Supervisora

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
Contratista