FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO


FECHA DE REUNION: 22/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	INDUCCIÓN PARA PERSONAL INGRESADO POR PARTE DE LA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD	**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**GENERAL** Adecuación de Campamento y Sitios de acopio del material	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada

METODOLOGIA CONTROL





Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO

FECHA DE REUNION: 23/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO	**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**GENERAL** Adecuación de Campamento, Ingreso de materiales como insumos y madera	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada

METODOLOGIA CONTROL





Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO

FECHA DE REUNION: 24/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO, LOCALIZACIONES Y DEMOLICIONES	**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**FRENTE 5:** Localización, trazado y replanteo, Cerramiento en Polisombra, Demolición de estructuras de concreto hidráulico, Incluye retiro y Disposición Final	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 21: Localización, trazado y replanteo, Descapote del terreno.	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada

METODOLOGIA CONTROL







Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO


FECHA DE REUNION: 25/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	LOCALIZACIONES Y DEMOLICIONES	**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**FRENTE 5:** Demolición de estructuras de concreto hidráulico, Incluye retiro y Disposición Final	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 21: Localización, trazado y replanteo, Descapote del terreno.	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada

METODOLOGIA CONTROL





Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO

FECHA DE REUNION: 26/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	LOCALIZACIONES Y DEMOLICIONES, EXCAVACIONES		**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**FRENTE 5:**	Demolición de estructuras de concreto hidráulico, Incluye retiro y Disposición Final	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 2:	Localización, trazado y replanteo,Descapote del terreno	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 7:	Localización, trazado y replanteo, Descapote del terreno.	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 21:	Excavación manual en material común, Excavación con Maquinaria, Se presenta un daño en la Red de Fibra Óptica.	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada, se suspende excavaciín con maquinaria

METODOLOGIA CONTROL







Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO

FECHA DE REUNION: 29/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	REUNIÓN ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN PARA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	REVISION TECNICA INSPECTOR	REQUIERE ENSAYOS	REVISION CALIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**FRENTE 5:** Stand By	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	Se realiza reunión para dar continuidad a la Obra.
	FRENTE 2: Stand By	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	Se realiza reunión para dar continuidad a la Obra.
	FRENTE 7: Stand By	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	Se realiza reunión para dar continuidad a la Obra.
	FRENTE 21: Stand By	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	Se realiza reunión para dar continuidad a la Obra.

METODOLOGIA CONTROL

Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO

FECHA DE REUNION: 30/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	LOCALIZACIONES REPLANTEO Y EXCAVACIONES	**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**FRENTE 5:** Localización, trazado y replanteo,	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 2: Excavación manual en material común,	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 7: Excavación manual en material común,	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 21: Excavación manual en material común,	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada

METODOLOGIA CONTROL







Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA

FORMATO CONTROL CALIDAD DE OBRA

PROYECTO: ADECUACION DEL AREA DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE CONTROL

CONTRATO No. LP 001 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO FC 30 2023

INTERVENTORIA: ARQ JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO

FECHA DE REUNION: 31/01/2024

Este formato de contiene el CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS	LOCALIZACIONES REPLANTEO Y EXCAVACIONES	**REVISION TECNICA INSPECTOR**	**REQUIERE ENSAYOS**	**REVISION CALIDAD**
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	**FRENTE 5:** Cerramiento en Polisombra, Replanteo	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 2: Excavación manual en material común,	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada
	FRENTE 7: Stand By	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	Se requiere solución frente a la Fibra óptica
	FRENTE 21: Excavación manual en material común,	CUMPLE CON PLANOS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO	inspeccion en sitio de la actividad desarrollada

METODOLOGIA CONTROL





Luisa Fda Marulanda Sánchez

INSPECTOR INTERVENTORIA

FIRMA

DIRECTOR O RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ JOHN GARCIA / ARQ GUSTAVO GOMEZ

FIRMA