INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA VALLE DE RUITOQUE SEDE J

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Valle de Ruitoque

La visita se desarrolló en el Colegio Ecológico de Floridablanca Valle Ruitoque sede J , ubicado en la Vereda Valle de Ruitoque, municipio Floridablanca..

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico de Floridablanca sede J, En donde se realizaron las siguientes actividades:

- **Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa.** Se observa que la cubierta está en mal estado, y tiene filtraciones los salones con un área de 29m * 12m , como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Ampliación de Aulas. Se Observa que el colegio tiene suficiente área para ampliación de aulas ya que en el momento tiene la necesidad para más estudiantes, se identifica un área de 23m * 14m, como se ve en la figura 2.

Figura 2. Ampliación de Aulas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Mantenimiento Para Canaletas, Se observa que se debe hacer mantenimiento en las canaletas, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Mantenimiento de Canaletas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Moscas en el Techo del comedor. Se observan moscas en el techo del comedor de la institución, como se ve en la figura 4.

Figura 4. Moscas en el techo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Ampliación de unidades sanitarias. Se observa la necesidad de ampliar las unidades sanitarias como se ve en la figura 5.

Figura 5. ampliación de unidades sanitarias



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.