INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN SEDE B

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Vericute Alto

La visita se desarrolló en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede B, ubicado en el Kilómetro 12 vía pamplona vereda Vericute-Alto, municipio Floridablanca.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede B En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa. Se observa que la cubierta está en mal estado, se requiere un Cambio de cubierta antes de que afecte la mampostería con un área de 37m* 30m, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta





Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Construcción de cubierta metálica de la cancha de futbol y basquetbol. Se toman las medidas área de 33m * 19m en la zona deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica y la malla perimetral, también la reconstrucción de arcos y tablero de baloncesto, como se ve en la figura 2

Figura 3. Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.