**INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN SEDE F BUENAVISTA**

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

**Vereda Aguablanca**

La visita se desarrolló en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede F , ubicado en el Kilómetro 16 vía a pamplona Vereda Aguablanca, municipio Floridablanca.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede F En donde se realizaron las siguientes actividades:



**3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa.** Se observa que la cubierta está en mal estado, hay filtración por humedad en las aulas, se requiere un Cambio de cubierta con un área de 16m* 14m, como se muestra en la figura 1, figura 2, figura 3,

**Figura 1**. Cubierta en deterioro

**Fuente:** Registro fotografico tomado en campo.





**Fuente:** Registro fotografico tomado en campo.

**Figura 3.**



**Fuente:** Registro fotografico tomado en campo.