INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO RURAL CASIANO ALTO SEDE A

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Casiano

La visita se desarrolló en el Colegio Rural Casiano Alto sede A, ubicado en la Vereda Casiano, municipio Floridablanca.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico Rural Casiano Alto sede A, En donde se realizaron las siguientes actividades:

- **Ampliación para más Aulas.** Se observa que se necesita ampliar hacer un segundo piso para hacer más aulas de clase ya que el colegio solo cuenta con capacidad para 88 estudiantes como se observa en la figura 1.

Figura 1.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Mantenimiento del Pozo séptico. Se Observa que hay que hacer mantenimiento en el Pozo séptico se encuentra un poco retirado de la institución como se observa en la figura 2.

Figura 2. Mantenimiento en el Pozo séptico



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Cambio de Vidrios en el aula de la institución. Se Observa que los vidrios están vencidos y en mal estado son 5 vidrios con un área de 57cm * 28cm como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Cambio de Vidrio



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Instalación del punto de gas. Se observa que hay que hacer la solicitud para la instalación del punto de gas como se observa en la figura 4.

Figura 4. Instalación punto de gas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.