ACTA DE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos públicos de San Andrés Santander

FECHA: 5 de febrero de 2023

ASUNTO: Acta de visita final supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Juan Pablo Hernández Quintero
Residente de Obra

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabon
Residente de Interventoría


OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la revisión de las áreas intervenidas, revisión de memorias de cantidades, realización de material fotográfico y demás documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las siguientes observaciones:

1. Corregir filtración de agua en sala de juntas donde se cambió el piso


2. Mejorar memorias de cantidades identificando en el plano las áreas y colocando los descuentos de cantidades en las zonas de vanos que se encuentra en el documento de la memoria.

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA




Ing. Bayardo Bustos Linares

FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA



Ing. Juan Pablo Hernández Quintero

CONTRATISTA O DELEGADO



Arq. Yovany Tarazona Pabon

INTERVENTORIA O DELEADO