ACTA DE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos públicos de San Martin meta

FECHA: 13 de febrero de 2024

ASUNTO: Acta de visita final supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Lady Aguirre Ortiz
Residente de Obra

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Ing. Edison Ricardo Duarte
Director de Interventoría

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la revisión de las áreas intervenidas, revisión de memorias de cantidades, realización de material fotográfico y demás documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las siguientes observaciones:

1. Las obras se reciben por parte de la supervisión.
2. En cuanto a las memorias se observa lo siguiente:

- Las memorias se deben corregir puesto que no identifican las actividades en el plano correctamente.

Las memorias deben ser entregadas por la interventoría a la supervisión, como máximo el día 19 de febrero de 2024

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

Ing. Bayardo Bustos Linares
FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Ing. Lady Aguirre Ortiz
CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Edison Ricardo Duarte
INTERVENTORIA O DELEADO