ACTA DE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos públicos de Socha Boyaca

FECHA: 15 de febrero de 2023

ASUNTO: Acta de visita final supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Lady Aguirre Ortiz
Residente de Obra

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabón
Residente de Interventoría

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la revisión de las áreas intervenidas, revisión de memorias de cantidades, realización de material fotográfico y demás documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las siguientes observaciones:

1. Enchapar poyo de la cocina y lava trapero en color blanco
2. Instalar 5 metros de flanche en cubierta patio
3. Mejorar el acabado de la llave ya que el sikaflex está mal aplicado

4. El NP 40 se cambiara por el ítem 6.13 de la matriz

5. En cuanto a las memorias se observa lo siguiente:

- Las memorias se deben corregir puesto que no identifican las actividades en el plano correctamente.

Se otorga plazo máximo para intervención locativa a más tardar el día 19 de febrero de 2024 y la memoria debe ser entregada por la interventoría a la supervisión, como máximo el día 19 de febrero de 2024

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

Ing. Bayardo Bustos Linares

FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Ing. Lady Aguirre Ortiz

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabon

INTERVENTORIA O DELEADO