TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial***)

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01/03/2024 A 31/03/2024 | |
| AVANCE | FÍSICO *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.* | PRESUPUESTAL *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.* |
| % DE AVANCE PROGRAMADO | 100% | 100% |
| % DE AVANCE REAL | 100% | 100% |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | AIDE ALONSO LÓPEZ |
| DEPENDENCIA | Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales |

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | O.C. 22330030 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31/05/2023 |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).* | 01/06/2023 |
| CONTRATISTA | INGENIARCOL S.A.S |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900.305.367-2 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR TÉRMINO DE UN AÑO, DEL SISTEMA DE |

| | |
|---|---|
| | PRESIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA, EL SISTEMA EYECTOR DEL NIVEL FREÁTICO Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIO |
| VALOR | $40.273.895 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 1 año |
| PLAZO DE ENTREGA | Según cronograma |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 01/06/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 31/05/2024 |
| ADICIONES* | N/A |
| PRORROGAS* | N/A |
| MODIFICACIÓNES | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

| SEGUIMIENTO CONTRACTUAL |
|---|
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Se realizo el Suministro e instalación de válvula en bronce 2 pulad, Suministro e instalación de válvula en bronce de rosca o ranurado de 4 pulgada y Pintura de piso en cuarto de bomba con pintura epoxica color azul incluye limpieza y retiro de pintura existente. |

1. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*


2. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

SOPORTES DEL INFORME:

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor Inicial del Contrato | $40.273.895 |

| | |
|---|---|
| Valor Adicionado | N/A |
| Valor Total del Contrato | $40.273.895 |
| Valor Recibido por el Contratista | $19.158.900 |
| Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista | $19.158.900 |
| Saldo por Ejecutar | $21.114.995 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/03/2024



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR