



ANEXO 1: OFICIOS DE SOLICITUD AL CONTRATISTA DE OBRA.

San José de Cúcuta, 8 de marzo de 2024

SEÑOR

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA

R/L CONSORCIO FASE IV L1

Ciudad

Referencia: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV- **LOTE 1**

Asunto: Reiteración de información.

Cordial saludo

En atención al contrato de obra N° 2007, cuyo propósito es el "Diagnóstico, Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de la Malla Vial Urbana del Municipio de San José de Cúcuta Fase IV", solicitamos la siguiente información para la adecuada entrega de la documentación requerida

1. Informe inicial:

- Plan de manejo ambiental actualizado.
- PM-06-05M1-F1 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES.
- PM-06-05-M1-F3 PLAN DE ACCION AMBIENTAL.

2. Informe mensual

- Informe de cumplimiento de actividades.
- PM-06-05-M1-F4 CONTROL DE MATERIALES.
- FT-MIPG-095 - CONTROL DE RCD.
- Anexo de asistencia de capacitación.
- Certificaciones y permisos ambientales.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al componente ambiental.

Atentamente,



MARIA ANGELICA DIAZ C
INTERVENTORIA EXTERNA

ELABORADO	REVISADO
Maria Angelica Diaz	Nohemí Rivera
Cargo: INTERVENTORIA	Cargo: R/L INTERVENTORIA

San José de Cúcuta, marzo de 2024



Ingeniero

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA

Supervisor

Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

Referencia: CONTRATO - INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

Asunto: Radicación de informe 2 del componente ambiental de interventoría al contrato cuyo objeto es DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.

Adjunto a la presente los documento que acompañan la validación y aprobación del componente ambiental, presentado por los contratistas **CONSORCIO FASE IV L1 JUAN DIEDO GUTIERREZ BARRERA, UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2/ SAID ARIAS PICON, CONSORCIO VIAS COL2023 NESTOR ANDRES MESA SANTANDER TECNISA S.A.S JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN**, dentro del contrato de obra 4230, 4186, 4301 y 4190 de 2023 con el objeto del asunto y certifico que el programa de gestión ambiental, la documentación presentada a esta interventoría, así como la implementación del mismo en obra física cumple a cabalidad con los requisitos del plan de manejo ambiental que acompaña al contrato de obra por la Alcaldía de San José de Cúcuta.

Lo anterior para fines pertinentes, sin otro particular.

Atentamente,

ING MARIA ANGELICA DIAZ CONDE
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA EXTERNA

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 1 de 13	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3888 de 2023

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS - R/L
NOHEMI RIVERA RIVEROS**

OBJETO: CONTRATO - INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO COSNTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMINETO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”

CONTRATO DE OBRA LOTES: 1,2,3 Y 4

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO FASE IV L1 JUAN DIEDO GUTIERREZ BARRERA
UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2/ SAID ARIAS PICON
CONSORCIO VIAS COL2023 NESTOR ANDRES MESA SANTANDER
TECNISA S.A.S JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN

OBJETO: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 2

SAN JOSE DE CUCUTA, MARZO DEL 2024

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 2 de 13	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO.	4
3 DESCRIPCION GENERAL	4
3.1 Localización General de la obra.....	5
4 CONTRATOS	7
4.1 Contrato de obra	7
4.2 Contrato de Interventoría	8
5 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	9
6 FORMATO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	9
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12
8 ANEXOS	13

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 3 de 13	

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta mediante el *PLAN DE MANEJO AMBIENTAL*, para el desarrollo del contrato de obra N° 4230, 4186, 4301 Y 4190 del 2023 cuyo objeto **“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV**. La gestión Ambiental de la obra contiene un conjunto de medidas las cuales se clasificaron en: control, prevención, mitigación, corrección, y minimización, para tratar los impactos ambientales que pudieran generarse durante la ejecución de la obra.

Como alternativa de solución al problema se considera oportuno y de vital importancia la intervención inmediata de estos tramos viales mediante el proyecto denominado, **“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV**. El mantenimiento beneficiará a los 777.106 habitantes del municipio de San José de Cúcuta; permitirá mejorar el flujo vehicular, disminuir la accidentabilidad, y por tanto mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

A Continuación, se realiza el seguimiento en el frente de trabajo lotes 1, 2, 3 y 4, en donde la gestión Ambiental de la obra contiene un conjunto de medidas las cuales se clasificaron en: control, prevención, mitigación, corrección, y minimización, para tratar los impactos ambientales que pudieran generarse durante la ejecución de la obra.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 4 de 13	

2 OBJETIVO.

Hacer seguimiento a la implementación de las medidas y programas de gestión ambiental establecidos en el anexo a los contratos de obra N° 4230, 4186, 4301 Y 4190 del 2023 cuyo objeto es **“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. PAR LOS LOTES 1, 2, 3 Y 4.”**

3 DESCRIPCION GENERAL


La infraestructura vial del municipio de San José de Cúcuta evidencia un notable deterioro, generado principalmente por el crecimiento del parque automotor, la falta de mantenimiento continuo y el aumento de las precipitaciones pluviales. Esta situación se traduce en serios problemas de seguridad en las carreteras, un incremento alarmante de accidentes y la creciente insatisfacción de la comunidad, lo que agrava los riesgos asociados con los accidentes de tránsito y la contaminación ambiental.

Por consiguiente, resulta imperativo llevar a cabo labores de mantenimiento y restauración en la red vial del municipio.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

3.1 Localización General de la obra

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en los siguientes tramos viales del área urbana del municipio de san José de Cúcuta, Departamento de norte de Santander.



- **lote 1** está comprendido por la comuna 5, 6 y 7 del municipio de san José de Cúcuta.
- **Lote 2** está comprendido por la comuna 2, 3 y 4 del municipio de san José de Cúcuta.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 6 de 13	

- **Lote 3** está comprendido por la comuna 8 y 9 del municipio de san José de Cúcuta.
- **Lote 4** está comprendido por la comuna 1 y 10 del municipio de san José de Cúcuta.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

4 CONTRATOS

4.1 Contrato de obra

Contrato	4230 de 2023
Contratista	CONSORCIO FASE IV L1 R/L JUAN DIEDO GUTIERREZ BARRERA
Objeto	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 1

Contrato	4186 de 2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2/ SAID ARIAS PICON
Objeto	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 2

Contrato	4301 de 2023
Contratista	CONSORCIO VIAS COL2023 R/L NESTOR ANDRES MESA SANTANDER
Objeto	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 3

Contrato	4190 de 2023
Contratista	TECNISA S.A.S JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
Objeto	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 4

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 CONSORCIO PROESCO S.A.S. <small>NOTA: SIN LOGO OFICIAL</small>	
	VERSIÓN			PAGINA
	01			8 de 13

4.2 Contrato de Interventoría

Contrato	3888 de 2023
Contratista	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS - R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS
Objeto	CONTRATO - INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "DIAGNOSTICO COSNTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMINETO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 9 de 13	

5 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

La obra contempla 11 etapas que van desde el corte en pavimentación, fresado y bacheo hasta el retiro del material, detalladamente el proyecto incorpora:

Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de vías:

- Corte en pavimento flexible
- Demolición de pavimento flexible
- Excavación mecánica
- Sub-Base Granular
- Base Granular
- Base Granular para Bacheos
- Mezcla Densa Caliente MDC-19
- Fresado
- Concreto
- Concreto para pavimento MR
- Retiro de material sobrante

6 FORMATO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Las actividades ejecutadas de acuerdo con lo estipulado en los programas del plan de manejo ambiental se hace supervisión por parte de la interventoría, con el propósito de asegurar la observancia de las normativas ambientales y la adecuada mitigación de los impactos asociados, se desarrollan una serie de actividades de manejo de diversos aspectos ambientales relacionados con la ejecución de las obras, estas actividades incluyen:

- ✓ Manejo y disposición de residuos ordinarios generados en la ejecución de las obras: La eficiente segregación de los residuos generados durante el proceso de obra es esencial para minimizar el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles, además, la adecuada ubicación del punto ecológico dentro del sitio de obra facilita el

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA	
		10 de 13	

acceso y la disposición adecuada de los desechos, optimizando así la gestión ambiental del proyecto.

- ✓ Control de materiales de construcción: Se implementan medidas para la gestión responsable de los materiales utilizados en el proyecto, asegurando su almacenamiento seguro y la minimización de pérdidas o desperdicios.
- ✓ Manejo de residuos de Construcción RCD: se supervisa el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD), incluyendo su separación, reciclaje y disposición final controlada, conforme a la normativa vigente.
- ✓ Control de contaminación atmosférica: Se llevan a cabo acciones destinadas a prevenir, reducir y controlar las emisiones atmosféricas generadas por las actividades de obra, mediante la adopción de tecnologías limpias, el mantenimiento adecuado de equipos y la aplicación de buenas prácticas ambientales.
- ✓ Capacitaciones ambientales al personal operativo: se verifica la importancia de la educación ambiental en el personal operativo.
- ✓ Manejo de maquinaria, equipos y transporte: Se verifica la operación y mantenimiento adecuado de la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en el desarrollo del proyecto, con el propósito de minimizar su impacto ambiental y garantizar su eficiencia.
- ✓ Manejo de señalización de tránsito: Como observación, se destaca que, tanto en el inicio como durante la ejecución de las obras, se han cumplido adecuadamente con las labores de aislamiento, asegurando así la seguridad en el flujo vial de la zona intervenida. Además, se ha llevado a cabo la instalación y mantenimiento de las señales preventivas e informativas en los puntos críticos y áreas de riesgo, garantizando la seguridad del personal involucrado en los trabajos.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		
	VERSIÓN 01	PAGINA 11 de 13	

Maria Angelica Diaz C.

ING MARIA ANGELICA DIAZ CONDE
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA EXTERNA

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 12 de 13	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el siguiente informe se describen las acciones realizadas en los frentes de trabajo, de los trabajos ejecutados se pudo verificar que la implementación de la obra no causó impactos ambientales significativos, debido a la correcta implementación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previsto.

Según el seguimiento de los informes, hasta el momento el contratista del lote 3 no ha remitido los documentos requeridos. Es fundamental que el contratista cumpla con esta obligación para garantizar el flujo adecuado de la información y el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos en el proyecto.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	 CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small> <small>NOT ASESORADO POR EL</small>	
		VERSIÓN			PAGINA
		01			13 de 13

8 ANEXOS

ANEXO	NOMBRE DEL FORMATO	QUIEN LO DILIGENCIA	QUIEN LO APRUEBA O VALIDA
1	Oficios de solicitud a los contratistas de obra.	Interventoría	
2	Informe 1 interventoría – componente ambiental	Interventoría	Alcaldía Municipal
3	Informe mensual 1	Contratistas	Interventoría

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 1 de 12	

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS -
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS**

OBJETO: CONTRATO - INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO COSNTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMINETO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”

CONTRATISTA DE OBRA: TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS

OBJETO: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 4

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 2

PERIODO: ENERO

SAN JOSE DE CUCUTA, MARZO DEL 2024

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 2 de 12	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO.	4
3 GENERALIDADES DE LA OBRA	4
3.1 Descripción de la obra	4
3.2 Localización General de la obra.....	5
4 CONTRATOS	6
4.1 Contrato de obra	6
4.2 Contrato de Interventoría	6
5 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
7 ANEXOS	12

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 3 de 12	

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido elaborado en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental, en el marco del contrato de obra N° 4190 de 2023, cuyo objeto es **"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 4"**.

El enfoque ambiental de la obra contempla un conjunto de medidas que han sido clasificadas en control, prevención, mitigación, corrección y minimización. Estas medidas se han diseñado para abordar de manera efectiva los posibles impactos ambientales que podrían surgir durante la ejecución del proyecto.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 4 de 12	

2 OBJETIVO.

Hacer seguimiento a la implementación de las medidas y programas de gestión ambiental establecidos en el anexo al contrato de obra 4190 de 2023 cuyo objeto es DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. **LOTE 4**


3 GENERALIDADES DE LA OBRA

3.1 Descripción de la obra

La infraestructura vial es fundamental para el desarrollo socioeconómico de un sector, ya que facilita el transporte de personas y mercancías, promueve la conectividad entre comunidades y estimula el crecimiento económico. Sin embargo, el constante uso y la falta de mantenimiento adecuado pueden provocar el deterioro de la malla vial, generando problemas como congestionamientos, accidentes y pérdidas económicas. En este contexto, en el CONTRATO 4190 DEL 2023: DIAGNOSTICO, COSTRUCCION Y/O REHABILITZCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, FASE IV **LOTE 4** la rehabilitación y mejoramiento de la malla vial se convierte en una prioridad para garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en este sector.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

3.2 Localización General de la obra



El lote 4 está comprendido por la comuna 1 y 10 del municipio de san José de Cúcuta.

4 CONTRATOS

4.1 Contrato de obra

Contrato	4190 de 2023
Contratista	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS
Objeto	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" Lote 4.

4.2 Contrato de Interventoría

Contrato	3888 de 2023
Contratista	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
Objeto	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 7 de 12	

5 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas del mes de enero en el sitio de obra punto AV 1 Con puente Benito Hernández, en observancia de los parámetros ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental:

LIMPIEZA

Se verifica que al inicio de cada frente de obra se implementa la limpieza, barrido y recogida de residuos sólidos, así como la retirada de elementos extraños que puedan interferir con el trazado adecuado de la vía.



Registro fotográfico N°:
Actividad:

001
limpieza de vía.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 8 de 12	

SEÑALIZACION

Se observa que se llevó a cabo el adecuado cierre del puente, el cual fue señalado de manera apropiada con vallas azules y avisos preventivos de color naranja, incluyendo señalización informativa de inicio y fin de obra, así como del sendero peatonal, este procedimiento se realizó con la debida autorización de la Secretaría de Infraestructura, asegurando que la intervención no afectara la movilidad, particularmente evitando interferir con la salida de los colegios al programar las labores posteriormente a las 3 de la tarde.



Registro fotográfico N°:
Actividad:

002
señalización

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 9 de 12	

INSTALACION DE CAMPAMENTO

Se verifica que en el frente de obra correspondiente al PUENTE VIEJO JOSE BENITO HERNANDEZ no se estableció un campamento, dado que las labores realizadas consistieron en trabajo estacionario con cierres intermitentes del puente durante tres horas en la mañana y en la tarde, esta programación se diseñó estratégicamente para evitar congestiones en las horas pico y para no interferir con el proceso de recogida de los niños en sus colegios.

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Se observa que en relación al PUENTE VIEJO JOSE BENITO HERNANDEZ, el proyecto únicamente contemplaba la ejecución de un bacheo y la aplicación de una capa asfáltica general, en consecuencia, no se requirió realizar tareas de demolición. En su lugar, se procedió a retirar elementos ajenos al asfalto, como andenes deteriorados, rampas de acceso para motos y vehículos, así como piedras, escombros y otros residuos, con el fin de continuar con el proceso de limpieza y preparación del área para la aplicación de los materiales asfálticos correspondientes.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES

Se observa que todos los materiales de construcción son adquiridos mediante factura electrónica y se acompañan de la documentación pertinente, como las resoluciones ambientales requeridas.

CAPACITACIONES

Se observa que, durante el desarrollo del corte de obra, se llevaron a cabo diversas charlas de inducción y preoperativas, en las cuales se contó con la participación activa de la ARL SURA. Esta entidad coordinó un total de tres sesiones de capacitación, en las cuales también

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 10 de 12	

participó el personal especializado en seguridad y salud en el trabajo (SST). Durante estas sesiones, se abordaron temas clave relacionados con la seguridad laboral y ambiental, así como con la gestión adecuada de los recursos y riesgos inherentes a la actividad de construcción.

En los encuentros, se coordinaron los siguientes temas:

- Manejo integral de residuos: líquidos, escombros, residuos reciclables y basura.
- Protección de la flora y fauna, así como de ecosistemas sensibles o de manejo especial.
- Manejo de materiales de construcción, incluyendo concreto y asfalto.
- Manejo de señalización y control de tráfico en el área de trabajo.
- Gestión de conflictos laborales y situaciones adversas en el entorno laboral.
- Identificación y prevención de riesgos ergonómicos en las actividades diarias.
- Manejo seguro de herramientas para demolición y excavación manual.
- Protocolos de actuación frente a accidentes de trabajo.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 11 de 12	

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el siguiente informe se describen las acciones realizadas en el frente de trabajo tramo AV 1 Con puente Benito Hernández se pudo verificar que la implementación de la obra no causó impactos ambientales significativos, debido a la correcta implementación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Durante el tiempo de ejecución de la obra no se reportaron accidentes de trabajo en el personal de obra y comunidad en general.

En el desarrollo de las actividades del contrato no se requirió de uso equipos riesgosos más allá de lo normal, los equipos utilizados presentaron buen funcionamiento.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

7 ANEXOS

ANEXO	NOMBRE DEL FORMATO	QUIEN LO DILIGENCIA	QUIEN LO APRUEBA O VALIDA
1	Oficios de solicitud al contratista de obra.	Interventoría	
2	Informe interventoría – componente ambiental	Interventoría	Alcaldía Municipal
3	Informe mensual	Contratista	Interventoría


MARIA ANGELICA DIAZ CONDE
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA EXTERNA

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 1 de 13	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3888 de 2023

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS - R/L
NOHEMI RIVERA RIVEROS**

OBJETO: CONTRATO - INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "DIAGNOSTICO COSNTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMINETO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

CONTRATO DE CONTRATISTA No. 4186 de 2023

**CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2/ SAID ARIAS
PICON**

OBJETO: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 2

PERIODO: ENERO - FEBRERO

SAN JOSE DE CUCUTA, MARZO DEL 2024

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA	
		2 de 13	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO.	4
3 ALCANCE	4
3.1 Localización General de la obra.....	5
4 CONTRATOS	6
4.1 Contrato de obra.....	6
4.2 Contrato de Interventoría	6
5 FORMATO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.....	7
❖ Programa de excavaciones, demoliciones y rellenos	7
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12
7 ANEXOS	13

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 3 de 13	

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta mediante el *PLAN DE MANEJO AMBIENTAL*, para el desarrollo del contrato de obra N° 4186 de 2023 cuyo objeto “**DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 2.** La gestión Ambiental de la obra contiene un conjunto de medidas las cuales se clasificaron en: control, prevención, mitigación, corrección, y minimización, para tratar los impactos ambientales que pudieran generarse durante la ejecución de la obra.

En el contexto del Lote 2, se identifican corredores barriales en estado de deterioro significativo, lo cual obstruye la movilidad de las comunidades residentes en los Barrios Torcoroma, Torcoroma 2, San Martín y Las Carolinas, así como la de sus visitantes.

A Continuación, se realiza el seguimiento en el frente de trabajo lote 2 comunas 2, 3 y 4 en donde la gestión Ambiental de la obra contiene un conjunto de medidas las cuales se clasificaron en: control, prevención, mitigación, corrección, y minimización, para tratar los impactos ambientales que pudieran generarse durante la ejecución de la obra.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 4 de 13	

2 OBJETIVO.


Hacer seguimiento a la implementación de las medidas y programas de gestión ambiental establecidos en el anexo al contrato de obra N° 4186 de 2023 cuyo objeto es **“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 2.”**

3 ALCANCE

En el alcance del Plan de Manejo Ambiental se incluye la contextualización diagnóstico ambiental del área de influencia, análisis de la legislación ambiental aplicable, así como identificación, evaluación y análisis de aspectos e impactos ambientales. De igual manera, se formulan una serie de actividades encaminadas a minimizar o eliminar los impactos ambientales negativos en todas las etapas de ejecución del proyecto de diagnóstico, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de San José de Cúcuta Fase IV (Lote 2).

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------

3.1 Localización General de la obra



El lote 2 está comprendido por la comuna 2, 3 y 4 del municipio de san José de Cúcuta

4 CONTRATOS

4.1 Contrato de obra

Contrato	4186 de 2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2
Objeto	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV. LOTE 2

4.2 Contrato de Interventoría

Contrato	3888 de 2023
Contratista	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS - R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS
Objeto	CONTRATO - INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "DIAGNOSTICO COSNTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMINETO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S. <small>CONSORCIO</small>
	VERSIÓN 01	PAGINA 7 de 13	

5 FORMATO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

❖ Programa de excavaciones, demoliciones y rellenos

Se observa que las actividades realizadas en la obra que conducen a la generación de residuos son la excavación mecánica y el corte de pavimento asfáltico. Estos residuos fueron recogidos poco después de su generación, sin embargo, no se les asignó un lugar específico en la obra para su disposición temporal. No obstante, se tomó en consideración que mientras estuvieran presentes, permanecieran demarcados, fuera del espacio público y sin obstruir el paso peatonal del personal de la obra.



DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
--	---------------



❖ Programa de manejo de materiales de construcción

Se observa que los materiales de construcción empleados en los puntos trabajados durante este período fueron adquiridos de la cantera Triturados y Transportes Puente Unión S.A.S TPU. Para el punto 1 de Torcoroma, se utilizó base estabilizada con cemento, totalizando 112,29 m³. En el punto 2 de Torcoroma, se empleó base triturada, alcanzando un total de 57,51 m³. Mientras que en el punto 5 de San Luis, se utilizó base triturada, sumando un total de 96,68 m³.

Es importante señalar que los materiales de construcción fueron utilizados de manera inmediata debido al espacio limitado en los frentes de trabajo. Como resultado, no se asignó una zona específica de acopio temporal para estos materiales.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		 PROESCO S.A.S.
	VERSIÓN 01	PAGINA 9 de 13	

❖ Programa de recolección, transporte y disposición de escombros

Se observa que la volqueta utilizada para el transporte de los residuos de excavación y demolición hasta el sitio de disposición final cumple con todos los requerimientos de tránsito necesarios para su circulación.

❖ Programa de manejo de residuos sólidos ordinarios y aprovechables

Se verifico por parte de la Interventoría la instalación de un Punto Ecológico con el objetivo de clasificar los residuos que se generen.

La disposición de residuos sólidos se realizó en el punto ecológico, el cual fue dispuesto en la obra con el fin de realizar la separación en la fuente, luego los residuos se almacenan en un sitio adecuado para tal fin, se realizó la entrega de los residuos almacenados a la empresa de servicios públicos VEOLIA para que esta realice el manejo y disposición final pertinente.

También se resalta la importancia de la educación ambiental en los trabajadores, por medio de capacitaciones.

❖ Programa de manejo de maquinaria, equipos y transporte

Se observa que, en relación a la maquinaria utilizada, en todos los puntos se ha empleado un retrocargador CAT, un vibrocompactador y una motoniveladora. Además, en el caso específico del punto 2 donde se realizó pavimentación asfáltica, se utilizó un finisher y un sellador adicionalmente.

DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------



❖ Programa de manejo para asfalto

Se observa que se implementó una medida para evitar el manejo de residuos de asfalto después del proceso: toda la cantidad que llegó a la obra se utilizó y aprovechó en el mismo punto donde se llevó a cabo su aplicación.

❖ Manejo de flora


Durante el transcurso de las actividades constructivas en el punto 5 del Barrio San Luis, específicamente después de la excavación en los andenes, se identificó la presencia de un árbol de la especie *Ficus benjamina*, este árbol mostraba una sobreexposición de sus raíces y presentaba inclinación, a pesar de esta condición, y ante la ausencia de un Permiso de Aprovechamiento forestal, se decidió no intervenir de ninguna manera en el árbol o sus raíces.

En su lugar, se optó por aplicar cicatrizante en las raíces con el objetivo de prevenir la proliferación de hongos en el árbol.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	
	VERSIÓN 01	PAGINA 11 de 13



DIRECCION – AV 4E # 0-16N INT 3 QUINTA BOSCH / E-MAIL – PROESCO_MAQUINARIA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 5922070	Versión 01
---	---------------



6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el siguiente informe se describen las acciones realizadas en el frente de trabajo lote 2, se pudo verificar que la implementación de la obra no causó impactos ambientales significativos, debido a la correcta implementación del PLAN DE ACCION DE MANEJO AMBIENTAL.

Durante el tiempo de ejecución de la obra no se reportaron accidentes de trabajo en el personal de obra y comunidad en general.

En el desarrollo de las actividades del contrato no se requirió de uso equipos riesgosos más allá de lo normal, los equipos utilizados presentaron buen funcionamiento.

7 ANEXOS

ANEXO	NOMBRE DEL FORMATO	QUIEN LO DILIGENCIA	QUIEN LO APRUEBA O VALIDA
1	Oficios de solicitud al contratista de obra.	Interventoría	
2	Informe interventoría – componente ambiental	Interventoría	Alcaldía Municipal
3	Informe mensual	Contratista	Interventoría



ING MARIA ANGELICA DIAZ CONDE
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA EXTERNA