hapil Ingeniería	**INFORME AMBIENTAL**	**Versión 1**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	**Fecha: 06/04/2024**

Periodo Fechas	7/3/2024	AL	6/04/2024

CAPÍTULO	**5**	QHSE
ITEMS	**5.1**	Informe SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Verificación en campo de la señalización, EEP, Inspecciones, Capacitaciones y demás actividades SST realizadas en el mes de marzo

DURANTE



Fotografía No. 1 Señalización salón comunal Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 2 Señalización salón comunal Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 3 Delimitación de zonas de trabajo

DURANTE



Fotografía No. 4 Delimitación de zonas de trabajo

DURANTE



Fotografía No. 5 Señalización rutas de evacuación Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 6 Señalización rutas de evacuación Los Alpes

DURANTE



Fotografía No. 7 Elementos de Emergencia Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 8 Elementos de Emergencia Los Alpes

DURANTE



Fotografía No. 9 Implementación del PMT Las Brisas

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME AMBIENTAL**	**Versión 1**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	**Fecha: 06/04/2024**

Periodo Fechas	7/3/2024	AL	6/04/2024

CAPÍTULO	**5**	QHSE
ITEMS	**5.1**	Informe SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Verificación en campo de la señalización, EEP, Inspecciones, Capacitaciones y demás actividades SST realizadas en el mes de marzo

DURANTE



Fotografía No. 1 Inducción MAO-PMT Los Alpes

DURANTE



Fotografía No. 2 Inducción MAO-PMT Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 3 Socialización de las Politicas SST Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 4 Socialización de las Politicas SST Los Alpes

DURANTE



Fotografía No. 5 Capcitación SST Las Brisas

DURANTE



Fotografía No. 6 Verificación de de EPP y Manejo Manual de Cargas

DURANTE



Fotografía No. 7 Verificación de de EPP y Manejo Manual de Cargas

DURANTE



Fotografía No. 8 Verificación Implementación Interventoría

DURANTE



Fotografía No. 9 Verificación Maquinaria

Observaciones:

hapil Ingeniería	**INFORME AMBIENTAL**	**Versión 1**
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	**Fecha: 06/04/2024**

Periodo Fechas	7/3/2024	AL	6/04/2024

CAPÍTULO	**5**	QHSE
ITEMS	**5.1**	Informe SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Verificación en campo de la señalización, EEP, Inspecciones, Capacitaciones y demás actividades SST realizadas en el mes de marzo

DURANTE




Fotografía No. 1 Verificación Retroexcavadora Hitachi

DURANTE



Fotografía No. 2 Verificación Retroexcavadora Hitachi

DURANTE



Fotografía No. 3 Verificación Retroexcavadora Hitachi

DURANTE



Fotografía No. 4 Verificación Retroexcavadora SHANTUI

DURANTE



Fotografía No. 5 Verificación Retroexcavadora SHANTUI

DURANTE




Fotografía No. 6 Verificación Retroexcavadora SHANTUI

DURANTE



Fotografía No. 7 Verificación Retroexcavadora SHANTUI

DURANTE



Fotografía No. 8 Comité de obra 05/04/2024

DURANTE

Fotografía No. 9

Observaciones: