Certificado de Servicio Nº 2483

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 03 / 04 / 2024

Seguridad Integral Colombia S.A.S.
SOLUCIONES EFECTIVAS EN MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INTEGRAL COLOMBIA S.A.S
CRA. 56 A No. 5 a-94
11001 Bogotá · Bogotá D.C
https://seincolombia.com/
Concepto sanitario: 003721

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : COLJUEGOS
Sede: COLJUEGOS
Dirección: CARRERA 11 93 A 85
Municipio: 110221 BOGOTA / CHAPINERO
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7423368, 3186789298

PRESTA EL SERVICIO

SEGURIDAD INTEGRAL COLOMBIA S.A.S
CRA. 56 A No. 5 a-94
11001 Bogotá · Bogotá D.C
Concepto sanitario: 003721

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Recarga y mantenimiento de extintor ABC PQS de 10 lb Recarga y mantenimiento de extintor ABC PQS de 10 lb.
El extintor ABC, está compuesto por **polvo químico seco**, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio: Combustible. Calor. Oxígeno.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

03/04/24 10:59 - 11:08

CONTRATO

Contrato Nº: 397-2024. **Caduca:** 02/04/2025


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
No hay productos utilizados							

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Se realiza retiro de extintores para recarga y mantenimiento 19 ext co2 10lb mantenimiento 3 ext co2 10lb recarga 4 h20 recarga 6 abc 20lb recarga 4 abc 10lb recarga 1 abc 5lb recarga 1 tipo k 10lb recarga 1 ext co2 10lb nuevo 1 pedestal 20lb nuevo y se dejan 22 ext en préstamo




NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: William Xavier González Castro
1026568513
03/04/2024 11:08

Nombre y firma del Responsable Técnico
FABIOLA EDITH ROMERO ROMERO
C.C.: 52601307

Nombre y firma del Técnico Aplicador
KEVIN CAMILO ALFONSO MARTINEZ
C.C.: 1.048.850.020

Certificado de Servicio Nº 2483

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 03 / 04 / 2024

SEGURIDAD INTEGRAL COLOMBIA S.A.S
CRA. 56 A No. 5 a-94
11001 Bogotá · Bogotá D.C
https://seincolombia.com/
Concepto sanitario: 003721

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12