	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO			
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	31-jul	al	6-ago	

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra
1	Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	16

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	9

FORMACIÓN (CHARLAS - CAPACITACIONES)

CAPACITACIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES
3-ago-23	INDUCCIÓN SST-MA	1
6-ago-23	PAUSAS ACTIVAS	9

INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	1
No. Personal que recibe inducción	1

SEGUIMIENTO GENERAL

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	12	12	12	13	13	13	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:
- El 31 de julio de 2023 se gestiona encerramiento de campamentos.
- El 01 de agosto se realizó inducción SST-MA, así como la notificación de peligros y evaluación de inducción.
- Se realiza registro diario de aistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- El 02 de agosto se realiza retroalimentación al conductor de la volqueta debido a que la interventoría lo encuentra sobre el volco mientras minicargador realiza descarga de escombro en el mismo.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta y minicargador el cual se pone en práctica con los operadores.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 31 de julio de 2023.
- El 03 de agosto se realizó inducción SST-MA, así como la notificación de peligros y evaluación de inducción a la profesional SST y se envio la documentación para ingreso de la profesional a obra por medio del oficio CIKAROS-1002-2023-031.
- El 04 de agosto de 2023 se gestiona encerramiento de campamentos, cargue de escombros a volqueta y salida de los mismos.
- El 05 de agosto de 2023 se gestiona encerramiento de campamentos, cargue de escombros a volqueta y salida de los mismos.

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**VERIFICACIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP POR PARTE DE LOS TRABAJADORES**	UBICACIÓN:	**CHARLA DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y PAUSAS ACTIVAS**
COMENTARIOS:	Se verifica visualmente en cada frente de trabajo el uso de los EPP y su estado	COMENTARIOS:	Paletero y verificación de condiciones de seguridad para el descargue
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
			
UBICACIÓN:	**ENCERRAMIENTO DE CAMPAMENTOS**	UBICACIÓN:	**ENCERRAMIENTO DE ARBOLES**
COMENTARIOS:	Se realiza encerramiento en la zona EDUCATIVA MODULO 2	COMENTARIOS:	Se realiza encerramiento de arboles en diferentes zonas de las intervenidas por el personal
FOTOGRAFÍA No 5		**FOTOGRAFÍA No 6**	
			
UBICACIÓN:	**SEÑALIZACIÓN DE AREAS OPERATIVAS**	UBICACIÓN:	**DEMOLICION DE ESCOMBROS**
COMENTARIOS:	Se señaliza zona de cargue de la volqueta en control interno	COMENTARIOS:	Se realiza la inspeccion diariamente del equipo por parte del trabajador y la SST

<table>
<tr><th colspan="2">FOTOGRAFÍA No 3</th><th colspan="2">FOTOGRAFÍA No 4</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
RESPUESTA OFICIO CONSTRU-JARDÍN-CTO-997-23-035 CONTRATO DE OBRA No JBB-CTO-1002-2023 CIKAROS-1002-2023-031

residenteadmon ikaros <residenteadmon.ikaros@gmail.com> jue, 3 ago, 12:50 (hace 5 días)
para Isabel, interventoriaici.ltda, consorcioikaros, gerencia, chiquinquira.ikaros, carlos_ingcivil, gerencia

BOGOTÁ D.C. 03 DE AGOSTO DE 2023

CIKAROS-1002-2023-031

SEÑORES
UNIÓN TEMPORAL CONSTRU-JARDÍN
Ing. Juan Pablo Castellanos Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No JBB-CTO-1002-2023 OBJETO: "279-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CONSTRU-JARDÍN-CTO-997-23-035

Cordial saludo,</td></tr>
<tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td>UBICACIÓN:</td><td>ENVÍO CORREO CON LA DOCUMENTACION DE LA PROFESIONAL SST</td></tr>
<tr><td>COMENTARIOS:</td><td></td><td>COMENTARIOS:</td><td>Se remite correo el día 03/08/2023 con todo lo solicitado por el JBB en referencia la SG-SST</td></tr>
<tr><td colspan="2">ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO</td><td colspan="2">FIRMA:</td></tr>
</table>

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO			
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	7-ago	al	13-ago	

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra
1	Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	16

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	9

FORMACIÓN (CHARLAS - CAPACITACIONES)

CAPACITACIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES
8-ago-23	EXPOSICIÓN AL RUIDO	11
11-ago-23	RIESGO ELECTRICO	11

INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	0
No. Personal que recibe inducción	0

SEGUIMIENTO GENERAL

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	0	15	14	15	14	14	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades: - El 08 de agosto de 2023 se realiza capacitación al personal frente al riego fisico (Ruido) - El 08 de agosto de 2023 se realiza cambio e filtro de la Retro-Excavadora. - El 08 de agosto de 2023 se realiza ingreso del "KIT CONTROL DE DERRAMES". - El 09 de agosto se realizó instalación de la señalización respectiva (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO) - Se realiza registro diario de aistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto. - Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema. - Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida. - Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspeccion peoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.) - Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estados de los mismos. - Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con los conductores. - Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 08/08/2023 de agosto de 2023. - El 10 de agosto se realizó ingreso de material petreo (Arena de Rio) para el seguimiento en la ejecución del proyecto. - El 10 de agosto de 2023 ingresa el CEMENTO y se deja como acopio en Control Interno. - El 11 de agosto de 2023 se realizó ingreso de material petreo (Gravilla) para el seguimiento en la ejecución del proyecto. - El 11 de agosto se realiza ingreso de dos baños portatiles para e uso del personal operativo. - El 12 de agosto de 2023 se sigue con la actividad con el encerramiento de campamentos, cargue de escombros a volqueta y salida de los mismos.

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO**	UBICACIÓN:	**CAMBIO DE FILTROS A LA RETRO-EXCAVADORA**
COMENTARIOS:	los temas tratados durante la semana fueron: (Riesgo Fisico - Ruido y Riesgo Electrico.)	COMENTARIOS:	El 08 de agosto de 2023 se realiza cambio e filtro de la Retro-Excavadora.
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DEL KIT CONTROL DE DERRAMES.**	UBICACIÓN:	**DESCARGUE DEL MATERIAL PETREOS**
COMENTARIOS:	Se realiza el acopio del KIT CONTROL DE DERRAMES en control Interno	COMENTARIOS:	Se realiza descague del material en zona de campamentos
FOTOGRAFÍA No 5		**FOTOGRAFÍA No 6**	

			
UBICACIÓN:	**INGRESO Y DESCARGUE DE CEMENTO EN CONTROL INTERNO**	UBICACIÓN:	**INGRESO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue y almacenamiento de CEMENTO.	COMENTARIOS:	Se descargan dos baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
			
UBICACIÓN:	**ACORDOMAMIENTO "CINTA DE PELIGRO" DE LA EXCAVACION REALIZADA EN TECNICA.**	UBICACIÓN:	**ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA**
COMENTARIOS:	Se realiza encerramiento o señalización de la excavación con cinta de peligro alrededor de la excavación	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO		
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	14-ago	al	20-ago

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra
1	Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	17

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	10

FORMACIÓN (CHARLAS - CAPACITACIONES)

CAPACITACIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES
14-ago-23	PAUSAS ACTIVAS	12
16-ago-23	RIESGO ELECTRICO	8


INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	2
No. Personal que recibe inducción	2

SEGUIMIENTO GENERAL

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	15	16	17	17	17	17	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades: - El 14 de agosto de 2023 se realiza Pausas activas a todo el personal operativa - El 15de agosto de 2023 ingresa el oficial JORGE OCTAVIO MOSQUERA VARGAS por parte de la empresa CONSTRUCCIONES CJR S.A.S. - El 16 de agosto de 2023 ingresa la señora ANGELA MARCELA GOMEZ VILLANUEVA como ayudante SST y Ambiental. - El 16 de agosto de 2023 se realiza inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental. - Durante la semana se realizó instalación de la señalización respectiva (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO) en los direfentes puntos intervenidos. - Se realiza registro diario de aistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto. - Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema. - Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida. - Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspeccion peoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.) - Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estados de los mismos. - Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con los conductores. - Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 14/08/2023 de agosto de 2023 hasta el sabado 19/08/2023 - El 18 de agosto se realizó ingreso de material por parte del contratista electrico, el ingreso del material se realizo con la ayuda del minicargador. - El 15 de agosto se realiza ingreso al personal de dos baños para su respectivo mantenimiento. - Durante la semana se realizo demolición en el área de educativa. - Se realiza entrega de EPP y dotación al personal durante la semana. - El 18 de agosto se realiza entrega de botiquin y extintor al señor ANTONIO RICO - operario Bocat

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**Pausas activas a todo el personal operativo**	UBICACIÓN:	**Inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.**
COMENTARIOS:	importancia y los beneficios de la actividad física regular atravez de las pausas activas	COMENTARIOS:	Se realiza inducción a los trabajadores (JORGE OCTAVIO MOSQUERA VARGAS y ANGELA MARCELA GOMEZ VILLANUEVA)
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
		 	
UBICACIÓN:	**INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LAS AREAS INTERVENIDAS**	UBICACIÓN:	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP**
COMENTARIOS:	Se realiza señalización en los diferentes puntos de trabajos (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO)	COMENTARIOS:	Se realiza entrega de dotación y EPP al personal nuevo y cambio o reposición al personal antiguo.
FOTOGRAFÍA No 5		**FOTOGRAFÍA No 6**	

 			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE TUBERIA HIDROSANITARIA**	UBICACIÓN:	**MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue y almacenamiento de Tubería.	COMENTARIOS:	Se le realizan el mantenimiento respectivo a los baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
			
UBICACIÓN:	**ENTREGA DE BOTIQUIN Y EXTINTOR A LOS OPERARIOS DEL BOCAT Y LA RETROEXCAVADORA**	UBICACIÓN:	**ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA**
COMENTARIOS:	Se realiza entrega de Elmentos de primeros auxilios y extintor a los operarios de la maquinaria.	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO		
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	21-ago	al	27-ago

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra
1	Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	19

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	11

FORMACIÓN (CHARLAS - CAPACITACIONES)

CAPACITACIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES
24-ago-23	TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	9

INDUCCIONES EN SST-MA


No. Personal que ingresa	1
No. Personal que recibe inducción	1



SEGUIMIENTO GENERAL

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	0	19	17	19	17	18	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:
- El 21 de agosto de 2023 se comienza con las actividades de alturas en al área de educativa, donde se realiza el diligenciamiento de la respectiva documentación para trabajo seguro en alturas (ATS, PERMISO DE TRABAJO, INSPECCIONES DE LOS EPP ARNES, ESLINGA)
- El 22 de agosto de 2023 ingresa el ayudante David Mauricio Rueda por parte de la empresa CONSTRUCCIONES CJR S.A.S.
- El 22 de agosto de 2023 se realiza inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.
- Durante la semana se realizó refuerzo de la señalización respectiva (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO) en los direfentes puntos intervenidos.
- Se realiza registro diario de aistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspeccion peoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estados de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con los conductores.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 21/08/2023 de agosto de 2023 hasta el sabado 26/08/2023
- Ingreso de material (ANDAMIO CERTIFICADO, CAMILLAS DE MADERA, COLOMBINAS, PALAS, PICA, CANECAS METALICAS)
- El 24 de agosto se realizó ingreso de 4 viajes en volqueta de material petreo para control interno.
- El día 24 de agosto de 2023 se realiza entrega de carnet a todo el personal Administrativo y Operativo.

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**Charla de seguridad Trabajo seguro en alturas**	UBICACIÓN:	**Inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.**
COMENTARIOS:	Divulgación de la resolución 4272 Importancia del uso de los EPP para trabajo seguro en alturas	COMENTARIOS:	Se realiza inducción a los trabajadores (David Mauricio Rueda)
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE MAERIAL (ANDAMIO CERTIFICADO, CAMILLAS DE MADERA, COLOMBINAS, PALAS, PICA, CANECAS METALICAS)**	UBICACIÓN:	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP**
COMENTARIOS:	Se realiza ingreso de material por parte de la empresa CONSORCIO IKAROS.	COMENTARIOS:	Se realiza entrega de dotación y EPP al personal nuevo y cambio o reposición al personal antiguo.
FOTOGRAFÍA No 5		**FOTOGRAFÍA No 6**	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE MATERIAL PETRO (RECEBO COMUN)**	UBICACIÓN:	**MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue de material petro en el punto de Control Interno	COMENTARIOS:	Se le realizan el mantenimiento respectivo a los baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
		 	
UBICACIÓN:	**ENTREGA DE CARNET A TODO EL PERSONAL**	UBICACIÓN:	**ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA**
COMENTARIOS:	Se realiza entrega de carnet a personal administrativo y operativo	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO		
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	28-ago	al	3-sep

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra
1	Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	19

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	11

FORMACIÓN (CHARLAS - CAPACITACIONES)

CAPACITACIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES
29-ago-23	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - PAUSAS ACTIVAS	16

INDUCCIONES EN SST-MA


No. Personal que ingresa	0
No. Personal que recibe inducción	0

SEGUIMIENTO GENERAL

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	17	20	19	17	19	16	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:
- El 28 de agosto de 2023 se continua con las actividades de alturas en al área de educativa, donde se realiza el diligenciamiento de la respectiva documentación para trabajo seguro en alturas (ATS, PERMISO DE TRABAJO, INSPECCIONES DE LOS EPP ARNES, ESLINGA)
- S e realiza charla de seguridad a los trabajadores sobre HABITOS DE VIDA SALUDABLES.
- El 28 de agosto de 2023 se realizó ingreso de 4 viajes en volqueta de material petreo para control interno.
- El 29 de agosto de 2023 se realiza mantenimiento o lavado de los baños portatiles y se realiza reubicación del balo de control interno.
- Se realiza registro diario de aistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspeccion peoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estados de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con le conductor CELIMO CASTRO.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 28/08/2023 de agosto de 2023 hasta el sabado 02/09/2023
- Se dio ingreso de un taladro demoledor nuevo y un trompo para las respectivas actividades en los diferentes puntos intervenidos.
- Durante los recorridos que se requien de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- El día 1 de septiembre de 2023 Mantenimiento o lavado de los baños portatiles.
- El día 01 de septiembre el trabajador DAVID MAURICIO RUEDA FUENTES presento la carta de renuncia.

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**Charla de seguridad Trabajo seguro en alturas**	UBICACIÓN:	**REUBICACION DEL BAÑO EN CONTROL INTERNO**
COMENTARIOS:	Divulgación de la resolución 4272 Importancia del uso de los EPP para trabajo seguro en alturas	COMENTARIOS:	según las recomendaciones de interventoría desde el area de SST, se procede a reubicar el baño de control interno
FOTOGRAFÍA No 3		**FOTOGRAFÍA No 4**	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE MAERIAL (ANDAMIO CERTIFICADO, CAMILLAS DE MADERA, COLOMBINAS, PALAS, PICA, CANECAS METALICAS)**	UBICACIÓN:	**FUNDIDAS DE CAJAS**
COMENTARIOS:	Se realiza ingreso de material por parte de la empresa CONSORCIO IKAROS.	COMENTARIOS:	Se realiza trabajo de fundida, y todos los trabajadores cuentas con su dotación y EPP correspondientes para la ejecución de la actividad.
FOTOGRAFÍA No 5		**FOTOGRAFÍA No 6**	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE MATERIAL PETRO (RECEBO COMUN)**	UBICACIÓN:	**MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue de material petro en el punto de Control Interno	COMENTARIOS:	Se le realizan el mantenimiento respectivo a los baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	**CUMPLIMIENTO PMT**	UBICACIÓN:	**ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA**
COMENTARIOS:	Acompa{amiento 100% en la movilidad de los vehiculos y maquinaria dentro del proyecto	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	