	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Código SST-F-23	VERSIÓN 1
	CONSORCIO IKAROS INGENIEROS CONTRATISTAS		FECHA DE VIGENCIA 31-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO DESDE 31/07/2023 HASTA 5/08/2023

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓								
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓								
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓								
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓								
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓								
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓								
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓								
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓								
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓								
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓								
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓								
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓								
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓								
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓								
			Nivel y gravedad especifica electrólito bater	✓			✓			✓			✓			✓								
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓								
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓								
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓								
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓								
			Sobre velocidad							✓														
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓								
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓								
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	✓			✓			✓			✓			✓								
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.	✓			✓			✓			✓			✓								

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD							

5, NOTAS.

vidrio Frontal con Fisura de lado a lado

Filtros .

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Código SST-F-23	VERSIÓN 1
	CONSORCIO IKAROS INGENIEROS CONTRATISTAS		FECHA DE VIGENCIA 31-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO — DESDE 07/08/23 — HASTA 13/08/23

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN	DIA DE REVISIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas				✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador				✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones				✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora				✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA				✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa				✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua				✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora				✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA				✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración				✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador				✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías				✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador				✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri				✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción				✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas				✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado				✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite				✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua				✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad				✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador				✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.				✓			✓			✓			✓			✓					
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.				✓			✓			✓			✓			✓					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO	✓						
RESPONSABLE DE SEGURIDAD							

5, NOTAS.

1. El vidrio Frontal se encuentra roto de lado a lado
2. aire acondicionado no funciona

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Código SST-F-23	VERSIÓN 1
	CONSORCIO IKAROS INGENIEROS CONTRATISTAS		FECHA DE VIGENCIA 31-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) . PERIODO DESDE 14-08-23 HASTA 20-08-23

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bater	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	AGOSTO - 2023 - AGOSTO - 2023																			
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.	AGOSTO 2024 - AGOSTO - 2024																			

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

HA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Luis Rodriguez							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Gliceria Rios							

5, NOTAS

· Arreglar vidrio Frontal y Aire acondicionado.

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Código SST-F-23	VERSIÓN 1
	CONSORCIO IKAROS INGENIEROS CONTRATISTAS		FECHA DE VIGENCIA 31-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO DESDE 22/08/2023 HASTA 27/08/2023

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN	DIA DE REVISIÓN																			
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar – Fugas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Restricción de aire en el radiador				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de mangueras y conexiones				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de solución enfriadora				✓			✓			✓			✓			✓					
		Anticongelante y concentración de DCA				✓			✓			✓			✓			✓					
		Condición y tensión de la correa				✓			✓			✓			✓			✓					
		Bomba de agua				✓			✓			✓			✓			✓					
		Cubo de ventilador, pole impulsora				✓			✓			✓			✓			✓					
		Drenador filtro de agua DCA				✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar – Vibración				✓			✓			✓			✓			✓					
		Engrase cojinetes del soporte del ventilador				✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar – Sistema de carga de baterías				✓			✓			✓			✓			✓					
		Alternador				✓			✓			✓			✓			✓					
		Arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel y gravedad especifica electrólito bater				✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar – Entrada y salida de aire por restricción				✓			✓			✓			✓			✓					
		Devanados y conexiones eléctricas				✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar – Trampa de condensado				✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar – Baja de presión de aceite				✓			✓			✓			✓			✓					
		Alta temperatura de agua				✓			✓			✓			✓			✓					
		Sobre velocidad				✓			✓			✓			✓			✓					
		Sobre arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
		Bajo nivel de agua radiador				✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar – Estado y Fecha de Recarga.				✓			✓			✓			✓			✓					
8	Botiquín	comprobar – Estado y Fechas de vencimientos.				✓			✓			✓			✓			✓					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD		Liliana R	Liliana Ros	Liliana R	Liliana Ros	Liliana R	

5, NOTAS.

Vidrio Frontal Parchiente y aire Acondicionada

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Código SST-F-23	VERSIÓN 1
	CONSORCIO IKAROS INGENIEROS CONTRATISTAS		FECHA DE VIGENCIA 31-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS		NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES	
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO — DESDE 28/08/23 — HASTA 03/09/2023

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓											
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓											
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓											
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓											
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓											
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓											
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓											
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓											
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓											
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓											
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓											
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓											
			Alternador	✓			✓			✓			✓											
			Arranque	✓			✓			✓			✓											
			Nivel y gravedad especifica electrólito bater	✓			✓			✓			✓											
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓											
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓											
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓											
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓											
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓											
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓											
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓											
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓											
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	✓			✓			✓			✓											
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.	✓			✓			✓			✓											

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD				Viana R			

5, NOTAS.

aire acondicionado y lidno frontal por arreglar

Powered by CamScanner