	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-20	VERSION 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	4 Edificaciones				
EQUIPO	Pulidora	MARCA	Dynechey	MODELO	230

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE: 31/07/23 — HASTA: 05/08/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de insertación del disco.			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del swicthe de encendido y automático.			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			—			—			—			—			—			—			—		
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.																							
	PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																							

Fuera de servicio: S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Victor Martinez	victor	victor	victor	victor	victor	victor	
2		NOEMDA						
RESPONSABLE DE SEGURIDAD		NAOMI						

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-20	VERSION 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardín Botánico				
EQUIPO	Pulidora	MARCA	Dongcher	MODELO	230

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE: 07-8-23 — HASTA: 13-8-23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, linea a tierra).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de insertación del disco.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
4	Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del swicthe de encendido y automático.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado fisico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
11	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
12	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
13	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta						NA			NA			NA			NA								
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.						NA			NA			NA			NA								

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Victor Martinez			victor		victor	victor	
2								
RESPONSABLE DE SEGURIDAD								

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-20	VERSION 1
PREOPERACIONAL PULIDORA		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Pulidora				
EQUIPO	Jardín Botu	MARCA	Discover	MODELO	CT 3049

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 14/08/23 — HASTA 20/08/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de insertación del disco.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
4	Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del swicthe de encendido y automático.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
11	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
12	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
13	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta						Si			Si			Si			Si			Si					
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.						Si			Si			Si			Si			Si					
	PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																							
	Fuera de servicio: S(SI) N(NO)						Fecha de Corrección:																	

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Vargas S.		Jose Vargas					
2	Deins Castillo							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD	Liliana Rios							

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-20	VERSION 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardín Botánico				
EQUIPO	Pulidora 7"	MARCA	Dongcheng	MODELO	03-230

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 21/08/23 — HASTA 27/08/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de insertación del disco.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
4	Arandela guia / de sujeción (tuerca adecuada)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del swicthe de encendido y automático.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado fisico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
11	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
12	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
13	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta						SI			SI			SI			SI			SI					
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.						SI			SI			SI			SI			SI					
	PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																							

Fuera de servicio: S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Vargas		Jose Vargas					
2	Dennis C.							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD			Liliana R		Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-20	VERSION 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardín Botánico				
EQUIPO	Pulidora	MARCA	DEWALT	MODELO	

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 28/08/23 — HASTA 03/09/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISION LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓		✓			✓			✓			✓											
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).	✓		✓			✓			✓			✓											
3	Estado de insertación del disco.	✓		✓			✓			✓			✓											
4	Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)	✓		✓			✓			✓			✓											
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓		✓			✓			✓			✓											
6	Estado del swicthe de encendido y automático.	✓		✓			✓			✓			✓											
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	✓		✓			✓			✓			✓											
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓		✓			✓			✓			✓											
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓		✓			✓			✓			✓											
10	Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓		✓			✓			✓			✓											
11	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓		✓			✓			✓			✓											
12	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓		✓			✓			✓			✓											
13	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			SI			SI			SI			SI											
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			SI			SI			SI			SI											
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																								
Fuera de servicio: S(SI) N(NO)			Fecha de Corrección:																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Ricardo Ruiz							
2	Denis Castillo							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD								

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner