	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST # 24	VERSION 1
	PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDRO		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardin Botanico		
EQUIPO	Trasladro Demoledor	MARCA	MODELO

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 07-08-23 — HASTA 13-08-23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	El tablero de conexión eléctrica estáadecuadamente instalado.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se verificó el estado de conexiones eléctricas(extensiones, cables, tomas)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado del interruptor de encendido y suseguro.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
4	El martillo cuenta con todas sus empuñadurasy estan en buen estado	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
5	La broca esté firmemente sujetaen su lugar antes del uso	✓					✓	✓		✓			✓			✓			✓					
6	Los tornillos de la carcaza estén bien apretadosy ajustados	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
7	Si utiliza la herramienta en una ubicaciónelevada, asegúrese de que nadie seencuentre debajo.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
8	La broca es la adecuada para la labor arealizar.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
9	La broca esta en buenas condiciones	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado general del martillo demoledor (fisuras,rupturas, aseo, etc.)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
11	Condiciones de aseo y limpieza	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
12	La zona de trabajo está libre de cableseléctricos, que puedan generar contactosdirectos o indirectos al operador o a lostrabajadores que circulen por esta zona	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
13	Solo personal capacitado y entrenadomanipula el martillo demoledor.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
14	El estado de los elementos de proteccionpersonal del operador y ayudante son buenos ?(gafas, guantes, mangas, delantal, careta,mascarilla para humos metalicos o carbonactivado)	✓					✓			✓			✓			/			✓					
15	Limpieza y desinfección	Antes de casa uso o cuando se presta																						
		Terminada la actividad.																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)		DIA (FIRMAS)						
No,	OPERARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Deivis Castillo	/	Deivis	victor	victor	Deivis	Deivis	
2								
RESPONSABLE DE SEGURIDAD								

5, NOTAS

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-24	VERSION 1
	PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDRO		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardin Botanico.		
EQUIPO	taladro demoledor	MARCA	MODELO

2. ACTIVIDADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 14/08/23 — HASTA 20/08/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	El tablero de conexión eléctrica estáadecuadamente instalado.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
2	Se verificó el estado de conexiones eléctricas(extensiones, cables, tomas).	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
3	Estado del interruptor de encendido y suseguro.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
4	El martillo cuenta con todas sus empuñaduraby estan en buen estado	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
5	La broca esté firmemente sujetaen su lugar antes del uso.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
6	Los tornillos de la carcaza estén bien apretadosy ajustados.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
7	Si utiliza la herramienta en una ubicaciónelevada, asegúrese de que nadie seencuentre debajo.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
8	La broca es la adecuada para la labor arealizar.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
9	La broca esta en buenas condiciones	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
10	Estado general del martillo demoledor (fisuras,rupturas, aseo, etc.)	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
11	Condiciones de aseo y limpieza.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
12	.La zona de trabajo está libre de cableseléctricos, que puedan generar contactosdirectos o indirectos al operador o a lostrabajadores que circulen por esta zona.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
13	Solo personal capacitado y entrenadomanipula el martillo demoledor.	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
14	El estado de los elementos de proteccionpersonal del operador y ayudante son buenos ?(gafas, guantes, mangas, delantal, careta,mascarilla para humos metalicos o carbonactivado)	✓					✓			✓			✓			✓			✓				
15	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta						Si			Si			Si			Si			Si				
	Terminada la actividad.						Si			Si			Si			Si			Si				

• PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)		DIA (FIRMAS)						
No,	OPERARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Yhon Guzman							
2	Victor Martinez			victor martinez			victor martinez	
RESPONSABLE DE SEGURIDAD	Liliana Rios.		Liliana Rios	Liliana Rios		Liliana Rios	Liliana Rios	

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-24	VERSION 1
	PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDRO		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardin Botanico		
EQUIPO	Taladro Demoledor	MARCA	MODELO

2. ACTIVIDADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 21/08/23 — HASTA 27/08/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	El tablero de conexión eléctrica estáadecuadamente instalado.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
2	Se verificó el estado de conexiones eléctricas(extensiones, cables, tomas)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado del interruptor de encendido y suseguro.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
4	El martillo cuenta con todas sus empuñadurasy estan en buen estado	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
5	La broca esté firmemente sujetaen su lugar antes del uso.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
6	Los tornillos de la carcaza estén bien apretadosy ajustados.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
7	Si utiliza la herramienta en una ubicaciónelevada, asegúrese de que nadie seencuentre debajo.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
8	La broca es la adecuada para la labor arealizar.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
9	La broca esta en buenas condiciones	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado general del martillo demoledor (fisuras,rupturas, aseo, etc.)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
11	Condiciones de aseo y limpieza.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
12	.La zona de trabajo está libre de cableseléctricos, que puedan generar contactosdirectos o indirectos al operador o a lostrabajadores que circulen por esta zona.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
13	Solo personal capacitado y entrenadomanipula el martillo demoledor.	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
14	El estado de los elementos de proteccionpersonal del operador y ayudante son buenos ?(gafas, guantes, mangas, delantal, careta,mascarilla para humos metalicos o carbonactivado)	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
15	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
	Terminada la actividad.			SI			SI			SI			SI.			SI			SI					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Dagas C/Jhon G.						Jhon Guzman	
2	Ricardo Durango							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD			Oliver R	Oliver R	Oliver R	Oliver R	Oliver R	

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS	CODIGO SST-F-24	VERSION 1
	PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDRO		FECHA DE VIGENCIA 24-07-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardín Botánico				
EQUIPO	Taladro demoledor	MARCA		MODELO	

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE 28/08/23 — HASTA 03/09/23

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	El tablero de conexión eléctrica estáadecuadamente instalado.	✓		✓			✓			✓			✓											
2	Se verificó el estado de conexiones eléctricas(extensiones, cables, tomas).	✓		✓			✓			✓			✓											
3	Estado del interruptor de encendido y suseguro.	✓		✓			✓			✓			✓											
4	El martillo cuenta con todas sus empuñadurasy estan en buen estado	✓		✓			✓			✓			✓											
5	La broca esté firmemente sujetaen su lugar antes del uso.	✓		✓			✓			✓			✓											
6	Los tornillos de la carcaza estén bien apretadosy ajustados.	✓		✓			✓			✓			✓											
7	Si utiliza la herramienta en una ubicaciónelevada, asegúrese de que nadie seencuentre debajo.	✓		✓			✓			✓			✓											
8	La broca es la adecuada para la labor arealizar.	✓		✓			✓			✓			✓											
9	La broca esta en buenas condiciones	✓		✓			✓			✓			✓											
10	Estado general del martillo demoledor (fisuras,rupturas, aseo, etc.)	✓		✓			✓			✓			✓											
11	Condiciones de aseo y limpieza.	✓		✓			✓			✓			✓											
12	.La zona de trabajo está libre de cableseléctricos, que puedan generar contactosdirectos o indirectos al operador o a lostrabajadores que circulen por esta zona.	✓		✓			✓			✓			✓											
13	Solo personal capacitado y entrenadomanipula el martillo demoledor.	✓		✓			✓			✓			✓											
14	El estado de los elementos de proteccionpersonal del operador y ayudante son buenos ?(gafas, guantes, mangas, delantal, careta,mascarilla para humos metalicos o carbonactivado)	✓		✓			✓			✓			✓											
15	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			Si			Si			Si			Si											
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			Si			Si			Si			Si											

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)		DIA (FIRMAS)						
No,	OPERARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jhon Jairo Garcia							
2	Deivis Castilla.							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD								

5, NOTAS.

NOTA. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner