INFORME MENSUAL No 2

Jardín Botánico José Celestino Mutis



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Periodo:

1 de agosto al 31 de agosto de 2023

CONTRATO DE OBRA No JBB-CTO-1002-2023

OBJETO: "279-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

Por contratista	Cargo	Nombre	Firma
Elaboró	Profesional SST	Liliana Andrea Ríos	
Revisó	Director de Obra	Leonardo Osso	

Por Interventoría	Cargo	Nombre	Firma
Aprobó	Director de interventoría – Interventoría U.T. Constru- Jardín	Leonardo Mantilla Noguera	

TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3. LOCALIZACION DE LA INTERVENCION 4
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 5
5. AREA SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 6
5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 6
5.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES 9
5.3. SEGUIMIENTO GENERAL 9
5.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 10
6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO - PMT 17
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 18
8. ANEXOS 18
8.1. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO 18
8.2. ANEXO 2: CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD 18
8.3. ANEXO 3: INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 18
8.4. ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES - ATS 18
8.5. ANEXO 5: IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 18
8.6. ANEXO 6. CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA 18
8.7. ANEXO 7: CONTROL DIARIO HOROMETRO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA. 18
8.8. ANEXO 8: ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 18
8.9. ANEXO 9: HOJAS DE VIDA DE LA MAQUINARIA 18

1. ANTECEDENTES

El JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS por medio del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 1002 DE 2023 recibió propuestas para "279-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No 1002-2023 cuyo objeto 279-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

3. LOCALIZACION DE LA INTERVENCION

El proyecto se ejecutará en El Jardín Botánico José Celestino Mutis, Geográficamente el Jardín Botánico de Bogotá se encuentra ubicado a 4° 40´24" Latitud Norte y 74° 06´14.5" Longitud Oeste; a una altura sobre el nivel del mar de 2.551 metros; posee una precipitación media anual de 713mm y una superficie de 19,5 hectáreas. La entrada principal se encuentra por la Avenida Calle 63 (Avenida José Celestino Mutis).




Ilustración 1, Localización del Jardín Botánico José Celestino Mutis; Tomado de Google Earth

4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR	U.T. CONSTRU-JARDÍN	**CONTRATISTA**	CONSORCIO IKAROS
CONTRATO No	JBB-CTO-997-2023	**CONTRATO No**	JBB-CTO-1002-2023
OBJETO DEL CONTRATO	280-10-7683-REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**OBJETO DEL CONTRATO**	279-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
VALOR INICIAL	$ 637.464.258	**VALOR INICIAL**	$ 6.177.764.591
VALOR ADICION 1		**VALOR ADICION 1**	
VALOR ADICION 2		**VALOR ADICION 2**	
VALOR ACTUALIZADO		**VALOR ACTUALIZADO**	
PLAZO INICIAL	7 MESES	**PLAZO INICIAL**	6 MESES
PLAZO ACTUALIZADO		**PLAZO ACTUALIZADO**	
FECHA DE PRORROGA 1		**FECHA DE SUSPENSIÓN 1**	
FECHA DE REINICIACION 1		**FECHA DE REINICIACION 1**	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2		**FECHA DE SUSPENSIÓN 2**	
FECHA DE REINICIACION 2		**FECHA DE REINICIACION 2**	
FECHA DE SUSPENSIÓN 3		**FECHA DE SUSPENSIÓN 3**	
FECHA DE REINICIACION 3		**FECHA DE REINICIACION 3**	
FECHA DE INICIACION	17/07/2023	**FECHA DE INICIACION**	17/07/2023
FECHA DE TERMINACION	17/02/2024	**FECHA DE TERMINACION**	17/01/2024

5. AREA SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

ACTIVIDADES DEL INFORME N° 3 31/07/2023 AL 06/08/2023

- El 01 de agosto se realizó inducción SST-MA, así como la notificación de peligros y evaluación de inducción.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- El 02 de agosto se realiza retroalimentación al conductor de la volqueta debido a que la interventoría lo encuentra sobre el volcó mientras minicargador realiza descarga de escombro en el mismo.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta y minicargador el cual se pone en práctica con los operadores.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 31 de julio de 2023.
- El 03 de agosto se realizó inducción SST-MA, así como la notificación de peligros y evaluación de inducción a la profesional SST y se envió la documentación para ingreso de la profesional a obra por medio del oficio CIKAROS-1002-2023-031.
- El 04 de agosto de 2023 se gestiona encerramiento de campamentos, cargue de escombros a volqueta y salida de los mismos.
- El 05 de agosto de 2023 se gestiona encerramiento de campamentos, cargue de escombros a volqueta y salida de los mismos.

ACTIVIDADES DEL INFORME N°4 07/08/2023 AL 13/08/2023

- El 08 de agosto de 2023 se realiza capacitación al personal frente al riego físico (Ruido)
- El 08 de agosto de 2023 se realiza cambio e filtro de la Retro-Excavadora.
- El 08 de agosto de 2023 se realiza ingreso del "KIT CONTROL DE DERRAMES".
- El 09 de agosto se realizó instalación de la señalización respectiva (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO)
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.

- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspeccion preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con los conductores.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 08/08/2023 de agosto de 2023.
- El 10 de agosto se realizó ingreso de material pétreo (Arena de Rio) para el seguimiento en la ejecución del proyecto.
- El 10 de agosto de 2023 ingresa el CEMENTO y se deja como acopio en Control Interno.
- El 11 de agosto de 2023 se realizó ingreso de material pétreo (Gravilla) para el seguimiento en la ejecución del proyecto.
- El 11 de agosto se realiza ingreso de dos baños portátiles para el uso del personal operativo.
- El 12 de agosto de 2023 se sigue con la actividad con el encerramiento de campamentos, cargue de escombros a volqueta y salida de los mismos.

ACTIVIDADES DEL INFORME N°5 14/08/2023 AL 20/08/2023

- En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:
- El 14 de agosto de 2023 se realiza Pausas activas a todo el personal operativa
- El 15de agosto de 2023 ingresa el oficial JORGE OCTAVIO MOSQUERA VARGAS por parte de la empresa CONSTRUCCIONES CJR S.A.S.
- El 16 de agosto de 2023 ingresa la señora ANGELA MARCELA GOMEZ VILLANUEVA como ayudante SST y Ambiental.
- El 16 de agosto de 2023 se realiza inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.
- Durante la semana se realizó instalación de la señalización respectiva (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO) en los diferentes puntos intervenidos.

- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con los conductores.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 14/08/2023 de agosto de 2023 hasta el sábado 19/08/2023
- El 18 de agosto se realizó ingreso de material por parte del contratista eléctrico, el ingreso del material se realizó con la ayuda del minicargador.
- El 15 de agosto se realiza ingreso al personal de dos baños para su respectivo mantenimiento.
- Durante la semana se realizó demolición en el área de educativa.
- Se realiza entrega de EPP y dotación al personal durante la semana.
- El 18 de agosto se realiza entrega de botiquín y extintor al señor ANTONIO RICO operario Bocat
- El 18 de agosto se realiza entrega de botiquín al señor LUIS RODRIGUEZ - Operario Retroexcavadora.

ACTIVIDADES DEL INFORME N°6 21/08/2023 AL 27/08/2023

- En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:
- El 21 de agosto de 2023 se comienza con las actividades de alturas en al área de educativa, donde se realiza el diligenciamiento de la respectiva documentación para trabajo seguro en alturas (ATS, PERMISO DE TRABAJO, INSPECCIONES DE LOS EPP ARNES, ESLINGA)
- El 22 de agosto de 2023 ingresa el ayudante David Mauricio Rueda por parte de la empresa CONSTRUCCIONES CJR S.A.S.
- El 22 de agosto de 2023 se realiza inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.

- Durante la semana se realizó refuerzo de la señalización respectiva (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO) en los diferentes puntos intervenidos.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista Construcciones CJR SAS y de la profesional ambiental de apoyo para capacitación en el tema.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA y MINI-CARGADRO.)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con los conductores.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 21/08/2023 de agosto de 2023 hasta el sábado 26/08/2023
- Ingreso de material (ANDAMIO CERTIFICADO, CAMILLAS DE MADERA, COLOMBINAS, PALAS, PICA, CANECAS METALICAS)
- El 24 de agosto se realizó ingreso de 4 viajes en volqueta de material pétreo para control interno.
- El día 24 de agosto de 2023 se realiza entrega de carnet a todo el personal Administrativo y Operativo.

5.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES

- INDUCCIÓN SST-MA
- PAUSAS ACTIVAS
- EXPOSICIÓN AL RUIDO
- RIESGO ELECTRICO
- TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

(VER ANEXO 2)

5.3. SEGUIMIENTO GENERAL

SEMANA N° 3 31/07/2023 AL 06/08/2023

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	12	12	12	13	13	13	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 4 07/08/2023 AL 13/08/2023

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	0	15	14	15	14	14	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 5 14/08/2023 AL 20/08/2023

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	15	16	17	17	17	17	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 6 21/08/2023 AL 27/08/2023

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	0	19	17	19	17	18	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

Ilustración 2, seguimiento de dotación del personal operativo

5.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA N° 3 31/07/2023 AL 06/08/2023

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**VERIFICACIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP POR PARTE DE LOS TRABAJADORES**	UBICACIÓN:	**CHARLA DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y PAUSAS ACTIVAS**
COMENTARIOS:	Se verifica visualmente en cada frente de trabajo el uso de los EPP y su estado	COMENTARIOS:	Paletero y verificación de condiciones de seguridad para el descargue

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	**ENCERRAMIENTO DE CAMPAMENTOS**	UBICACIÓN:	**ENCERRAMIENTO DE ARBOLES**
COMENTARIOS:	Se realiza encerramiento en la zona EDUCATIVA MODULO 2	COMENTARIOS:	Se realiza encerramiento de arboles en diferentes zonas de las intervenidas por el personal

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**SEÑALIZACIÓN DE AREAS OPERATIVAS**	UBICACIÓN:	**DEMOLICION DE ESCOMBROS**
COMENTARIOS:	Se señaliza zona de cargue de la volqueta en control interno	COMENTARIOS:	Se realiza la inspeccion diariamente del equipo por parte del trabajador y la SST

FOTOGRAFÍA No 8

RESPUESTA OFICIO CONSTRU-JARDÍN-CTO-997-23-035 CONTRATO DE OBRA No JBB-CTO-1002-2023 CIKAROS-1002-2023-031

residenteadmon ikaros <residenteadmon.ikaros@gmail.com> jue, 3 ago, 12:50 (hace 5 días)

para Isabel, interventoriaicl.ltda, consorcioikaros, gerencia, chiquinquira.ikaros, carlos_ingcivil, gerencia

BOGOTA D.C. 03 DE AGOSTO DE 2023

CIKAROS-1002-2023-031

SEÑORES
UNIÓN TEMPORAL CONSTRU-JARDÍN
Ing. Juan Pablo Castellanos Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No JBB-CTO-1002-2023 OBJETO: "279-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CONSTRU-JARDÍN-CTO-997-23-035

Cordial saludo,

UBICACIÓN:	**ENVÍO CORREO CON LA DOCUMENTACION DE LA PROFESIONAL SST**
COMENTARIOS:	Se remite correo el día 03/08/2023 con todo lo solicitado por el JBB en referencia la SG-SST

SEMANA N° 4 07/08/2023 AL 13/08/2023

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO**	UBICACIÓN:	**CAMBIO DE FILTROS A LA RETRO-EXCAVADORA**
COMENTARIOS:	los temas tratados durante la semana fueron: (Riesgo Fisico - Ruido y Riesgo Electrico.)	COMENTARIOS:	El 08 de agosto de 2023 se realiza cambio e filtro de la Retro-Excavadora.

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DEL KIT CONTROL DE DERRAMES.**	UBICACIÓN:	**DESCARGUE DEL MATERIAL PETREOS**
COMENTARIOS:	Se realiza el acopio del KIT CONTROL DE DERRAMES en control Interno	COMENTARIOS:	Se realiza descague del material en zona de campamentos

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO Y DESCARGUE DE CEMENTO EN CONTROL INTERNO**	UBICACIÓN:	**INGRESO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue y almacenamiento de CEMENTO.	COMENTARIOS:	Se descargan dos baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	**ACORDOMAMIENTO "CINTA DE PELIGRO" DE LA EXCAVACIÓN REALIZADA EN TECNICA.**	UBICACIÓN:	**ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA**
COMENTARIOS:	Se realiza encerramiento o señalización de la excavación con cinta de peligro alrededor de la excavación	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.

SEMANA N° 5 14/08/2023 AL 20/08/2023

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**Pausas activas a todo el personal operativo**	UBICACIÓN:	**Inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.**
COMENTARIOS:	importancia y los beneficios de la actividad física regular atravez de las pausas activas	COMENTARIOS:	Se realiza inducción a los trabajadores (JORGE OCTAVIO MOSQUERA VARGAS y ANGELA MARCELA GOMEZ VILLANUEVA)

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
		 	
UBICACIÓN:	**ALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LAS AREAS INTERVENI**	UBICACIÓN:	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP**
COMENTARIOS:	Se realiza señalización en los diferentes puntos de trabajos (USO EPP, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO)	COMENTARIOS:	Se realiza entrega de dotación y EPP al personal nuevo y cambio o reposición al personal antiguo.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE TUBERIA HIDROSANITARIA**	UBICACIÓN:	**MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue y almacenamiento de Tubería.	COMENTARIOS:	Se le realizan el mantenimiento respectivo a los baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)


FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	**ENTREGA DE BOTIQUIN Y EXTINTOR A LOS OPERARIOS DEL BOCAT Y LA RETROEXCAVADORA**	UBICACIÓN:	**ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA**
COMENTARIOS:	Se realiza entrega de Elmentos de primeros auxilios y extintor a los operarios de la maquinaria.	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.

SEMANA N° 6 21/08/2023 AL 27/08/2023

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	**Charla de seguridad Trabajo seguro en alturas**	UBICACIÓN:	**Inducción al personal nuevo desde la parte SST y Ambiental.**
COMENTARIOS:	Divulgación de la resolución 4272 Importancia del uso de los EPP para trabajo seguro en alturas	COMENTARIOS:	Se realiza inducción a los trabajadores (David Mauricio Rueda)

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE MAERIAL (ANDAMIO CERTIFICADO, CAMILLAS DE MADERA, COLOMBINAS, PALAS, PICA, CANECAS METALICAS)**	UBICACIÓN:	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP**
COMENTARIOS:	Se realiza ingreso de material por parte de la empresa CONSORCIO IKAROS.	COMENTARIOS:	Se realiza entrega de dotación y EPP al personal nuevo y cambio o reposición al personal antiguo.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**INGRESO DE MATERIAL PETRO (RECEBO COMUN)**	UBICACIÓN:	**MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**
COMENTARIOS:	Descargue de material petro en el punto de Control Interno	COMENTARIOS:	Se le realizan el mantenimiento respectivo a los baños portatiles en las zonas de (Control Interno y Zona de Campamentos)

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	ENTREGA DE CARNET A TODO EL PERSONAL	UBICACIÓN:	ORDEN Y ASEO EN LA AREA INTERVENIDA POR EL BOCAT Y LA VOLQUETA
COMENTARIOS:	Se realiza entrega de carnet a personal administrativo y operativo	COMENTARIOS:	Se realiza limpieza del area despues de terminada la actividad.

Se anexa informe diligenciado y generado por la plataforma de central de cuentas (VER ANEXO 3)

6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO - PMT

Durante este periodo se ejecuta el plan de movilidad interna para el personal de obra que labora en las instalaciones del Jardín.

Se adjunto registro fotográfico del cumplimento del ingreso y recorrido de los vehículos de carga:









7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES

- Se cumple con el personal operativo en los frentes de trabajo
- Se inician actividades de obra de acuerdo al cronograma inicial en actividades preliminares.
- Se ingresan los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de obra de acuerdo a las políticas de la entidad.
- Se realiza la entrega de dotación al personal en general.
- Se realiza carnetización al personal de obra.
- Se realiza la compra de camilla y botiquín tipo C.
- Se realiza la recarga de extintores.

8. ANEXOS

8.1. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO
8.2. ANEXO 2: CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD
8.3. ANEXO 3: INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
8.4. ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES - ATS
8.5. ANEXO 5: IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.
8.6. ANEXO 6. CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA
8.7. ANEXO 7: CONTROL DIARIO HOROMETRO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA.
8.8. ANEXO 8: ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN
8.9. ANEXO 9: HOJAS DE VIDA DE LA MAQUINARIA