INFORME CONTRATO DE MANTENIMIENTO
OBJETIVOS
Presentar información detallada de las actividades realizadas en migración Colombia ubicada en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

FECHA DE REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD: 21 y 22 de Junio de 2023.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS	**Migración Regional**
Andres Rios Solarte **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	**Luis Cucunuba** **Funcionario Migración**

EQUIPOS INTERVENIDOS

Revisión física del sistema

Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado.

ITEM	COMPONENTES DEL CONTRATO 206.			
	DETALLE	MARCA	CANT	ESTADO
1	CAMARA PTZ	INDIGO VISION BX520	5	FUNCIONANDO
2	CAMARA BALA	INDIGO VISION BX20	51	FUNCIONANDO
3	NVR	INDIGO VISION	1	FUNCIONANDO
4	MONITOR	LG 43LV640S	2	FUNCIONANDO
5	JOYSTICK	INDIGO VISION	1	FUNCIONANDO
6	TECLADO	DELL	1	FUNCIONANDO
7	MOUSE	DELL	1	FUNCIONANDO
8	ESTACION DE TRABAJO (PC)	DELL D02T	1	FUNCIONANDO
9	ALMACENAMIENTO.	INDIGO VISION	1	FUNCIONANDO
10	SWITCH CORE	ALLIED TELESIS	1	FUNCIONANDO
11	CABLEADO	SIEMON	N/A	BUENO
12	MUEBLES (ESCRITORIO)	N/A	1	BUENO
13	GABINETE DE COMUNICACIÓN	N/A	1	BUENO

Se realiza una revisión inicial de la instalación de las cámaras instaladas; se encuentran los equipos del cuarto técnico funcionando normalmente

Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de Migración y Aerocali se procedió a realizar el mantenimiento preventivo los días ***21 y 22 de Junio de 2023.***

<table>
<tr><td>Mantenimiento preventivo</td><td>El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe. Efectuar chequeo a sus conexiones, limpiar cada uno de sus componentes; empleando productos de limpieza y herramientas adecuadas.</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento correctivo</td><td>El mantenimiento correctivo consiste en la resolución de las averías e incidencias reportadas por el supervisor del contrato, a fin de mantener la operatividad de la red instalada y por donde se trasmite únicamente Video.
Para ello, Voxcom Telecomunicaciones realizara el mantenimiento preventivo y correctivo con personal calificado y certificado directamente por el fabricante de la solución Índigo Visión</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento al Rack De Comunicaciones</td><td>

- El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, la depuración de problemas detectados, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado el funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento con el fin de prolongar la vida útil de los mismos.
<table>
<tr><th>Función.</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>RACK CCTV</td><td>Funcionando</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Chequeo de alimentaciones</td><td>Funcionando</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Revisión de conexiones en general</td><td>Funcionando</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Limpieza</td><td>Realizada</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>Sin Novedad</td><td>22/06/2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Mantenimiento cámaras IP</td>
<td>


</td>
</tr>
<tr>
<td>Mantenimiento cámaras IP</td>
<td>
<u>AreaInmigra04-PTZ24</u>

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00004
IP: 10.39.203.34



<table>
<tr><th>Función</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>Revisión visual del dispositivo</td><td>Realizada</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Revisión de conexiones</td><td>Realizada</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Orientación</td><td>Igual</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Limpieza de Housing</td><td>Realizada</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Limpieza en general</td><td>Realizada</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo</td><td>Realizada</td><td>22/06/2023</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>Sin Novedad</td><td>22/06/2023</td></tr>
</table>
- Se realiza mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.
</td>
</tr>
</table>

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra03-PTZ25

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00183
IP: 10.39.203.35



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra02-PTZ26

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00187
IP: 10.39.203.36

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra05-PTZ56

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00199
IP: 10.39.203.66

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra06-PTZ57

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00189
IP: 10.39.203.67



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig15-03

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00202
IP: 10.39.203.13



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig16-04

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00327
IP: 10.39.203.14



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig13-05

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00001
IP: 10.39.203.15

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig14-06

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00123
IP: 10.39.203.16



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig11-07

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00142
IP: 10.39.203.17

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig12-08

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00016
IP: 10.39.203.18





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	FiltroInmig09-09 Marca: Índigo Visión Modelo: BX620 Serial: 2G01565PAW00211 IP: 10.39.203.19





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig10-10

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00232
IP: 10.39.203.20



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig07-11

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00219
IP: 10.39.203.21





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig08-12

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00055
IP: 10.39.203.22

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig05-13

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00223
IP: 10.39.203.23





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig06-14

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial:2H031F4PAG00257
IP: 10.39.203.24



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig03-15

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00171
IP: 10.39.203.25





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig04-16

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00232
IP: 10.39.203.26



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig02-17

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00221
IP: 10.39.203.27

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra10-18

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00361
IP: 10.39.203.28



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra08-19

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00098
IP: 10.39.203.29



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra09-20

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00074
IP: 10.39.203.30





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra06-21

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00204
IP: 10.39.203.31



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra07-22

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00205
IP: 10.39.203.32



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra05-23

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00042
IP: 10.39.203.33



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra01-27

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00084
IP: 10.39.203.37





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

OficinaInmigra-28

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00012
IP: 10.39.203.38

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaDesInmigra01-29

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00277
IP:10.39.203.39



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaDesInmigra02-30

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00020
IP: 10.39.203.40



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaTransInmigra01-31

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00080
IP: 10.39.203.41



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaTransInmigra02-32

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00167
IP: 10.39.203.42



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig01-33

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00237
IP: 10.39.203.43



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig02-34

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00119
IP: 10.39.203.44

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig03-35

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00015
IP: 10.39.203.45



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig04-36

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00122
IP: 10.39.203.46



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig05-37

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00262
IP: 10.39.203.47



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig06-38

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00278
IP: 10.39.203.48



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	FiltroEmig07-39 Marca: Índigo Visión Modelo: BX620 Serial: 2G01565PAW00392 IP: 10.39.203.49





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	FiltroEmig08-40 Marca: Índigo Visión Modelo: BX620 Serial: 2G01565PAW00391 IP: 10.39.203.50



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	FiltroEmig09-41 Marca: Índigo Visión Modelo: BX620 Serial: 2G01565PAW00073 IP: 10.39.203.51





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig10-42

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00010
IP: 10.39.203.52





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra02-45

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00275
IP: 10.39.203.55



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra01-46

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00295
IP: 10.39.203.56

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

LokerEmigra-47

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00044
IP: 10.39.203.57





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

CafeteriaEmigra-48

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00342
IP: 10.39.203.58



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

DatacenterEmigra-49

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00184
IP: 10.39.203.59





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaEsperaEmigra01-50

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00197
IP: 10.39.203.60

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaEsperaEmigra02-51

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00264
IP: 10.39.203.61



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

GrafologiaEmigra-52

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial:2H031F4PAG00003
IP: 10.39.203.62

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

PasilloEmigra-53

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00224
IP: 10.39.203.63



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaCapacEmigra-54

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00195
IP: 10.39.203.64

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

OficinaCordEmigra-55

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00147
IP: 10.39.203.65

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra03-58

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00240
IP: 10.39.203.68



Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra04-59

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00265
IP: 10.39.203.69

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AtenCiudEmigra-60

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00292
IP: 10.39.203.70

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	22/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	22/06/2023
Orientación	Igual	22/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	22/06/2023
Limpieza en general	Realizada	22/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento Monitores

Marca: LG
Modelo:43LV640S
Seriales: 709MXLSM1048 710MXQAM9116
Ubicación: Data Center.



función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza de Monitores	Realizada	22/06/2023
Limpieza de acrílico sobre Monitores	Realizada	22/06/2023
Verificación y limpieza de teclado y mouse	Realizada	22/06/2023
Verificación y limpieza del PC de Visualización	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Funcionando	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento preventivo.
- El monitor queda funcionando perfectamente.

Mantenimiento NVR

Marca: Índigo Visión
Modelo: NVR AS 4000 60TB
Serial: HHRWGL2
Ubicación: Data Center.

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza del NVR	Realizada	22/06/2023
Revisión de SO	Funcionando	22/06/2023
Revisión de RAID 5 en NVR	Funcionando	22/06/2023
Revisión de servicio NVR-AS 4000 60TB	Funcionando	22/06/2023
Chequeo de conexiones internas	Funcionando	22/06/2023
Revisión de cantidad y estado de discos	Funcionando	22/06/2023
Prueba de conectividad	Funcionando	22/06/2023
Obtención de una imagen del equipo NVR	OK	22/06/2023
Obtención de respaldos de las aplicaciones y bases de datos, actualización de programas	OK	22/06/2023
Reprogramación de equipos para garantizar 60 días en el primario y 180 en el secundario.	OK	22/06/2023
Observaciones.	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza Mantenimiento preventivo a ambos NVR.
- Se dejan funcionando perfectamente.

Marca: Dell
Modelo: D02T
Serial: 7JDC3Y2

función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza de Monitor	Realizada	22/06/2023
Limpieza de acrílico sobre Monitor	Realizada	22/06/2023
Verificación y limpieza de teclado y mouse	Realizada	22/06/2023
Verificación y limpieza del PC de Visualización	Realizada	22/06/2023
Observaciones:	Funcionando	22/06/2023

- Se realiza el mantenimiento preventivo.
- La estación de trabajo queda funcionando perfectamente

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los 22 días del mes de Junio de 2023.

Cordialmente.



ANDRES RIOS SOLARTE
Técnico Voxcom