

INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS

Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla.

FECHA DE REALIZACIÓN: 27 de Junio 2023

PARTICIPANTES

VOXCOM LTDA.	MIGRACIÓN COLOMBIA
GIAN FRANCO RUIZ Técnico de Soporte y Mantenimiento.	JULIÁN PERALTA Supervisor

EQUIPOS INTERVENIDOS

Revisión física del sistema	Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado.				
	ITEM	COMPONENTES DEL SISTEMA			
		DETALLE	MARCA	REF	ESTADO
	1	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	2	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	3	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	4	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	5	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	6	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	7	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	8	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	9	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	10	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX630	FUNCIONANDO
	11	CÁMARA IP	INDIGO VISION	BX620	FUNCIONANDO
	12	NVR	INDIGO VISION	AS-4000	FUNCIONANDO
	Se realiza una revisión inicial de la instalación de las cámaras instaladas, el video grabador está operando normalmente, el sistema opera de forma autónoma y sin aparentes interrupciones.				
	Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de seguridad del aeropuerto se procedió a realizar el mantenimiento preventivo el día 27 de Junio de 2023.				
Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe. Efectuar chequeo a sus conexiones, limpiar cada uno de sus componentes, empleando productos de limpieza y herramientas adecuadas.				

Mantenimiento al Rack De Comunicaciones




- El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo.

Función	Estado	Fecha
RACK CCTV	Funcionando	27/06/2023
Chequeo de alimentaciones	Funcionando	27/06/2023
Revisión de conexiones en general	Funcionando	27/06/2023
Limpieza	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023

EMIGRACIÓN VENTANILLAS 1 Y 2

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD5BEB7

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

EMIGRACIÓN VENTANILLAS 3 Y 4

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD30615

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023

**Mantenimiento
NVR**




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

EMIGRACIÓN VENTANILLAS 5 Y 6

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAGAE006

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

INMIGRACIÓN VENTANILLA 1 Y BIOMIG

Marca: Índigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD11420

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

INMIGRACIÓN VENTANILLAS 1 Y 3

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD13515

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación si fuese necesaria	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

INMIGRACIÓN VENTANILLAS 2 Y 6

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAGB0712

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

INMIGRACIÓN VENTANILLA 6

Marca: Índigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD4EE5B

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación si fuese necesaria	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

INMIGRACIÓN FILA DE ESPERA

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD09114

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

ESCALERAS

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD84782

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientación	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza en general	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/06/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

COMUNICACIONES

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2G01563PAW00131

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientaciones	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza General	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/06/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

OFICINA

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 5D078ABPAD3BE36

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/06/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/06/2023
Orientaciones	Igual	27/06/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/06/2023
Limpieza General	Realizada	27/06/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/06/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/06/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

CENTRO DE CABLEADO

Marca: INDIGO
Modelo: NVR-AS4000 8TB
Serial: 8JPZGL2

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza del NVR	Realizada	27/06/2023
Revisión de SO	Funcionando	27/06/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/06/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/06/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/06/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- El servidor queda funcionando correctamente.



V.B. Carlos Eduardo Tequia Sáenz
Ingeniero de Proyectos e Implementación

Teléfono: (57) 1 634 63 54 Ext 109

Celular (57) 317 428 27 58

Avenida Carrera 24 N.º 83-57

Bogotá (Colombia)

ctequia@voxcom.com.co

www.voxcom.com.co