INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS

Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en el aeropuerto de Rionegro-ANTIOQUIA (JOSE MARÍA CORDOVA)

FECHA DE REALIZACIÓN: 21-24 Julio del 2023.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	
JUAN CAMILO SANCHEZ **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	

EQUIPOS INTERVENIDOS

Revisión física del sistema

N°	PLACA	DESCRIPCIÓN	SERIAL	UBICACIÓN	IP	ESTADO
1	48010	INDIGO VISION	2L04922PAG00023	Inmigración 1	192.168.0.223	OK
2	48011	INDIGO VISION	2L04922PAG00248	Inmigración 2	192.168.0.224	OK
3	48012	INDIGO VISION	2L04922PAG00257	Inmigración 3	192.168.0.226	OK
4	48013	INDIGO VISION	2L04922PAG00301	Inmigración 4	192.168.0.228	OK
5	48014	INDIGO VISION	2L04922PAG00197	Inmigración 5	192.168.0.230	OK
6	48015	INDIGO VISION	2L04922PAG00186	Inmigración 6	192.168.0.232	OK
7	48016	INDIGO VISION	2L04922PAG00250	Inmigración 7	192.168.0.234	OK
8	52944	INDIGO VISION	GH09398PAG55F35	Inmigración 8	192.168.0.236	OK
9	48017	INDIGO VISION	2L04922PAG00238	Emigración 4	192.168.0.210	OK
10	48018	INDIGO VISION	2L04922PAG00290	Emigración 3	192.168.0.208	OK
11	48019	INDIGO VISION	2L04922PAG00249	Emigración 2	192.168.0.206	OK
12	48020	INDIGO VISION	2L04922PAG00073	Emigración 5	192.168.0.241	OK
13	49548	INDIGO VISION	4E027D1PAG95803	Emigración 1	192.168.0.204	OK
14	52946	INDIGO VISION	GH09398PAG4136C	Sala de espera salidas internacionales	192.168.0.216	OK
15	48022	INDIGO VISION	2L04922PAG00111	Abordaje entrada avión	192.168.0.217	OK
16	48023	INDIGO VISION	2L04922PAG00064	Equipaje Bandeja llegada Vuelos	192.168.0.219	OK
17	48024	INDIGO VISION	2L04922PAG00136	Llegada vuelos internacionales Inmigración Escaleras	192.168.0.218	OK
18	48025	INDIGO VISION	2L04922PAG00284	Entrada P.P Oficina Inmigración	192.168.0.201	OK
19	49544	INDIGO VISION	4E027D1PAG89LCF	Oficina de Atención IN13	192.168.0.238	OK
20	49545	INDIGO VISION	4E027D1PAG2E201	Pasillo Vélez y Dutty Free	192.168.0.214	OK
21	49546	INDIGO VISION	4E027D1PAG744BA	Oficina IN11 jefes	192.168.0.240	OK
22	49547	INDIGO VISION	4E027D1PAG73506	Escalera 1er y 2do piso	192.168.0.220	OK
23	47178	INDIGO VISION	2L04922PAG00116	Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración	192.168.0.203	OK
24	52945	INDIGO VISION	GH09398PAG03ADF	Cuarto Técnico PP 1er. Piso	192.168.0.242	OK
25	48021	INDIGO VISION	2L04922PAG00241	Cuarto Técnico Piso 2	192.168.0.212	OK

	26	52943	INDIGO VISION	GH09398PAG01508	Emigración Cámara Externa Entrada Oficina	192.168.0.200	OK	
	27	46371	XTSSHD10XDN2MP	C6AT00380009*	Llegada de Vuelos internacionales PTZ1	192.168.0.221:8989	OK	
	28	49549	INDIGO VISION	3K05040PAJ00093	Llegada de Vuelos internacionales PTZ2	192.168.0.222	OK	
	29	46372	XTSSHD10XDN2MP	C6AT003B0008*	Emigración PTZ3	192.168.0.202	OK	
	30	47912	WORKSTATION Z240	2VA7282TYW	Oficina Inmigración	N/A	OK	
	31		MONITOR HP	CNK720040F	Oficina Inmigración	N/A	OK	
	32	47987	JOYSTICK	11072	Oficina Inmigración	N/A	OK	
	33	26783	TV 1 SAMSUMG	N/A	Oficina Inmigración	N/A	OK	
	34	26784	TV 2 SAMSUMG	N/A	Oficina Inmigración	N/A	OK	
	35	26778	DELL TS500	CKX89P1	N/A	N/A	OK	
	36	47987	NVR AS-4000	BK7T1L2	Cuarto Técnico Segundo Piso	192.168.0.10	OK	
	37	N/A	SERVIDOR	POWERVAULT MD1000	Cuarto Técnico Segundo Piso	**N/A**	OK	
	38	N/A	DELL 710	CXTB9P1	Cuarto Técnico Segundo Piso	N/A	OK	
	39	26793	SWITCH CATALYS 2960-S	FOC1505X2FG	Cuarto Técnico Segundo Piso	N/A	OK	
	40	N/A	FUENTE DE SWITCH CATALYS 2960-S	N/A	Cuarto Técnico Segundo Piso	N/A	OK	
	41	N/A	N/A	Montor-teclado-mouse	N/A	N/A	OK	
	42	N/A	N/A	Rack Segundo piso	N/A	N/A	OK	
	43	1844	SWITCH CATALYS 2960-S	N/A	Cuarto Técnico Primer Piso	N/A	OK	
	44	N/A	FUENTE DE SWITCH CATALYS 2960-S	N/A	N/A	N/A	OK	
	45	26755	XTSBC600DN-IP	N/A	IN13 Atención Usuario Afuera	N/A	OK	
	46	1366	SERVEL DELL PRESIOCION 5820	7JC3Y2	Oficina Principal Primer Piso	N/A	OK	

Revisión física del sistema	Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado. Se realiza una revisión inicial de la instalación de las cámaras instaladas, el video grabador está operando normalmente, el sistema opera de forma autónoma y sin aparentes interrupciones. Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de seguridad del aeropuerto se procedió a realizar el mantenimiento preventivo el día 21-24 de Julio de 2022.

<table>
<tr><th colspan="2">MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th></tr>
<tr><th>Mantenimiento preventivo</th><th>El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe.</th></tr>
<tr><td>Mantenimiento al Rack De Comunicaciones, Servidores, Swichets, PC, TV</td><td>El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo, mantenimiento de TV, Servidores y WORKSTATION.
<table>
<tr><th>Función</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>RACK CCTV, TV, SERVIDORES, PC, SWICHET</td><td>Funcionando</td><td>21/07/2023</td></tr>
<tr><td>Chequeo de alimentaciones</td><td>Funcionando</td><td>21/07/2023</td></tr>
<tr><td>Revisión de conexiones en general</td><td>Funcionando</td><td>21/07/2023</td></tr>
<tr><td>Limpieza</td><td>Realizada</td><td>21/07/2023</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>Sin Novedad</td><td>21/07/2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 1

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00023

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	**Sin** Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00248

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	**Sin** Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 3

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00257

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 4

Marca: Índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00301

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente

Mantenimiento cámaras IP	***Inmigración 5*** Marca: Índigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00197

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación si fuese necesaria	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 6

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00186

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación si fuese necesaria	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 7

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00250

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 8

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG55F35

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 4

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00238

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Emigración 3*** Marca: Indigo Modelo: BX630 Serial: 2L04922PAG00290

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientación	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza en general	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones:	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00249

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 5

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00073

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	La imagen se ve oscura en un lado. Se hace intercambio de cámara por cámara del cuarto técnico 2do piso	21/07/2023

- Se traslada cámara de cuarto técnico 2do piso a Emigración 5. La cámara con el problema se le dejo a don Julián de Emigración Colombia.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 1

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG95803

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Sala de Espera Salidas Internacionales

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG4136C

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Abordaje Entrada Avión

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00111

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Equipaje – Bandejas Llegada Vuelos

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00064

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada Vuelos Internacionales Inmigración Escaleras

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00136

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Entrada P.P Oficina Inmigración

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00284

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Oficina de Atención IN13

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG89BCF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Pasillo Vélez y Dutty Free – Zona Shop

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG2E201

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Oficina IN11 jefes

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG744BA

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	21/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	21/07/2023
Orientaciones	Igual	21/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	21/07/2023
Limpieza General	Realizada	21/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	21/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	21/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Escaleras 1er Y 2do Piso

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG73506

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00116

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Cuarto Técnico Principal 1er Piso

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG03ADF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Cuarto Técnico Piso 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00241

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Cámara fuera de servicio, hasta revisión en el laboratorio. Presenta oscurecimiento en lado derecho de la imagen.	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración Cámara Externa Entrada Oficina

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09396PAG01508

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ1

Marca: XTS
Modelo: SHD10XDN2MP
Serial: C6AT003B0009*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ2

Marca: Indigo
Modelo: BX520 - PTZ
Serial: 3K05D40PAJ00093

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ3

Marca: XTS
Modelo: SHD10XDN2MP
Serial: C6AT003B0008*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	24/07/2023
Revisión de conexiones	Realizada	24/07/2023
Orientaciones	Igual	24/07/2023
Limpieza de Housing	Realizada	24/07/2023
Limpieza General	Realizada	24/07/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	24/07/2023
Observaciones	Sin Novedad	24/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***WORSTATION Z240*** Marca: WORSTATION Z240 Modelo: WORSTATION Z240 Serial: 2VA7282TYW

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

MONITOR HP

Marca: MONITOR HP
Modelo: MONITOR HP
Serial: CNK720040F

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

JOY-STICK INDIGOVISION

Marca: JOY-STICK INDIGOVISION
Modelo: *11072*
Serial: *1611330-1566*

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

TV1 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

TV2 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

DELL PRECISION T5500

Marca: DELL PRECISION T5500
Modelo: CKX89P1
Serial: 27386524693

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP	***NVR-AZUL 4000*** Marca: IndigoVisio Modelo: NVR-AS4000 Serial: BK7T1L2

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

SERVIDOR DELL MD1000

Marca: DELL
Modelo: DELL MD1000
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP	***POWER R710*** Marca: DELL Modelo: POWER R710 Serial: CXTB9P1

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

Swichet Catalys 2960-S 2do. Piso

Marca: CISCO
Modelo: CATALYS 2960
Serial: FOC1505X2FG

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

<table>
<tr>
<td>Mantenimiento cámaras IP</td>
<td>
Fuente de Energía de Swichet Catalyst

Marca: CISCO
Modelo:
Serial:

<table>
<tr><th>Función.</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>Verificación y limpieza</td><td>Realizada</td><td>24/07/2023</td></tr>
<tr><td>Revisión de dispositivos electrónicos</td><td>Funcionando</td><td>24/07/2023</td></tr>
<tr><td>Chequeo de conexiones internas</td><td>Realizado</td><td>24/07/2023</td></tr>
<tr><td>Prueba de conectividad</td><td>Realizada</td><td>24/07/2023</td></tr>
<tr><td>Observaciones.</td><td>Sin Novedad</td><td>24/07/2023</td></tr>
</table>

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
</td>
</tr>
</table>

Mantenimiento cámaras IP

RACK 2do. Piso

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP	***Swichet Catalys 2960-S 1er. Piso + Fuente Catalys*** Marca: CISCO Modelo: Catalys 2960 Serial: FOC1505X2FH

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

Server Dell PRESICION 5820

Marca: DELL
Modelo: SERVER DELL PRESICION 5820
Serial: 7JC3Y2-16398655994

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	24/07/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	24/07/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	24/07/2023
Prueba de conectividad	Realizada	24/07/2023
Observaciones.	Sin Novedad	24/07/2023

-Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.

V.B. Carlos Eduardo Tequia Sáenz
Ingeniero de Proyectos e Implementación
Teléfono: (57) 1 634 63 54 Ext 109
Celular (57) 317 428 27 58
Avenida Carrera 24 N.º 83-57
Bogotá (Colombia)
ctequia@voxcom.com.co
www.voxcom.com.co