INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO
OBJETIVOS
Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

FECHA DE REALIZACIÓN: 05 de DICIEMBRE de 2023.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	
NEIDER MOYA **CARLOS TEQUIA** **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	

EQUIPOS INTERVENIDOS	
Revisión física del sistema	Se realiza revisión del estado de las cámaras instaladas, el video grabador, y demás componentes del sistema, verificando su operación. Se evidencia que todo el sistema se encuentra operando en optimas condiciones, de forma autónoma y sin interrupción.
Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo consiste en la revisión física, limpieza, reorientación y enfoque de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe, junto a la revisión lógica de la operación del dispositivo directamente en la estación de trabajo del CECAM y el Servidor de Grabación (NVR).

CAMARAS CCTV

ID	NOMBRE	CAMARA ID	NVR-CUIDAD	IP	MODELO	MARCA
1	EMIGRA_01	001	BOGOTA	10.19.6.20	BX620	INDIGO
2	EMIGRA_04	002	BOGOTA	10.19.6.21	BX620	INDIGO
3	EMIGRA_07	003	BOGOTA	10.19.6.22	BX620	INDIGO
4	EMIGRA_10	004	BOGOTA	10.19.6.23	BX620	INDIGO
5	EMIGRA_13	005	BOGOTA	10.19.6.24	BX620	INDIGO
6	EMIGRA_16	006	BOGOTA	10.19.6.25	BX620	INDIGO
7	EMIGRA_19	007	BOGOTA	10.19.6.26	BX620	INDIGO
8	EMIGRA_22	008	BOGOTA	10.19.6.27	BX620	INDIGO
9	EMIGRA_25	009	BOGOTA	10.19.6.28	BX620	INDIGO
10	EMIGRA_28	010	BOGOTA	10.19.6.29	SON-L508R	INDIGO
11	EMIGRA_28	011	BOGOTA	10.19.6.30	SON-L508R	INDIGO
12	EMIGRA_31	012	BOGOTA	10.19.6.31	SON-L508R	INDIGO
13	EMIGRA_34	013	BOGOTA	10.19.6.32	SON-L508R	INDIGO
14	EMIGRA_40	014	BOGOTA	10.19.6.33	SON-L508R	INDIGO
15	EMIGRA_43	015	BOGOTA	10.19.6.34	BX620	INDIGO
16	PTZ_EMIGRA_1	016	BOGOTA	10.19.6.35	IPD-L23YOO-BS	INDIGO
17	PTZ_EMIGRA_2	017	BOGOTA	10.19.6.36	IPD-L23YOO-BS	INDIGO
18	INGRESO_A_EMIGRACION	018	BOGOTA	10.19.6.37	IPD-L23YOO-BS	INDIGO
19	HALL	019	BOGOTA	10.19.6.38	BX620	INDIGO
20	ADMINISTRATIVA	020	BOGOTA	10.19.6.39	BX620	INDIGO
21	PISO_3	021	BOGOTA	10.19.6.40	BX620	INDIGO
22	COMEDOR_PISO_3	022	BOGOTA	10.19.6.41	BX620	INDIGO
23	FRONT_OFFICE	023	BOGOTA	10.19.6.42	BX620	INDIGO
24	INMIGRA_01	024	BOGOTA	10.19.6.43	BX620	INDIGO
25	INMIGRA_04	025	BOGOTA	10.19.6.44	BX620	INDIGO
26	INMIGRA_07	026	BOGOTA	10.19.6.45	BX620	INDIGO
27	INMIGRA_10	027	BOGOTA	10.19.6.46	BX620	INDIGO
28	INMIGRA_13	028	BOGOTA	10.19.6.47	BX620	INDIGO
29	INMIGRA_16	029	BOGOTA	10.19.6.48	BX620	INDIGO
30	INMIGRA_19	030	BOGOTA	10.19.6.49	BX620	INDIGO

CAMARAS CCTV

ID	NOMBRE	CAMARA ID	NVR-CUIDAD	IP	MODELO	MARCA
31	INMIGRA_22	031	BOGOTA	10.19.6.50	BX620	INDIGO
32	INMIGRA_25	032	BOGOTA	10.19.6.51	BX620	INDIGO
33	INMIGRA_28	033	BOGOTA	10.19.6.52	BX620	INDIGO
34	INMIGRA_31	034	BOGOTA	10.19.6.53	BX620	INDIGO
35	INMIGRA_A1	035	BOGOTA	10.19.6.54	BX620	INDIGO
36	INMIGRA_A2	036	BOGOTA	10.19.6.55	BX620	INDIGO
37	INMIGRA_A3	037	BOGOTA	10.19.6.56	BX620	INDIGO
38	INMIGRA_A4	038	BOGOTA	10.19.6.57	BX620	INDIGO
39	INMIGRA_A6	040	BOGOTA	10.19.6.59	NV063	INDIGO
40	CECAN	041	BOGOTA	10.19.6.60	BX620	INDIGO
41	SELLOS	042	BOGOTA	10.19.6.61	BX620	INDIGO
42	PASILLO	043	BOGOTA	10.19.6.62	BX620	INDIGO
43	PASILLO_2	044	BOGOTA	10.19.6.63	BX620	INDIGO
44	VERIFICACIONES_1	045	BOGOTA	10.19.6.64	BX620	INDIGO
45	VERIFICACIONES_2	046	BOGOTA	10.19.6.65	BX620	INDIGO
46	CAFÉ_DE_PASO	047	BOGOTA	10.19.6.66	BX620	INDIGO
47	INMIGRA_ESCALERAS	048	BOGOTA	10.19.6.67	BX620	INDIGO
48	PTZ_INMIGRA_2	050	BOGOTA	10.19.6.69	BX620	INDIGO
49	PTZ_INMIGRA_BANDAS	051	BOGOTA	10.19.6.70	BX620	INDIGO
50	PTZ_INMIGRA_1	052	BOGOTA	10.19.6.68	BX620	INDIGO
51	SERVIDOR	000	BOGOTA	10.19.6.17	SERVER	INDIGO

ARBOL DE CCTV

- [001] Migracion_Bogota
  - [001] Emigra_01
  - [002] Emigra_04
  - [003] Emigra_07
  - [004] Emigra_10
  - [005] Emigra_13
  - [006] Emigra_16
  - [007] Emigra_19
  - [008] Emigra_22
  - [009] Emigra_25
  - [010] Emigra_28
  - [011] Emigra_31
  - [012] Emigra_34
  - [013] Emigra_37
  - [014] Emigra_40
  - [015] Emigra_43
  - [016] PTZ_Emigra_1
  - [017] PTZ_Emigra_2
  - [018] Ingreso_a_Emigracion
  - [019] Hall
  - [020] Administrativa
  - [021] Piso_3
  - [022] Comedor_Piso_3
  - [023] Front_Office
  - [024] Inmigra_01
  - [025] Inmigra_04
  - [026] Inmigra_07
  - [027] Inmigra_10
  - [028] Inmigra_13



Resumen de las actividades realizadas.	Finalizado el mantenimiento se concluye que todo el sistema intervenido se encuentra operando correctamente. Todas las camaras intervenidas se dejan funcionando de forma adecuada, y enfocadas adecuadamente. No se evidencia anomalias o fallas en la operación del sistema.

Carlos Eduardo Tequia Saenz
Ingeniero de Proyectos e Implementación
Teléfono: (57) 1 634 63 54 Ext 109
Celular (57) 317 428 27 58
Avenida Carrera 24 Nº 83-57
Bogotá (Colombia)
ctequia@voxcom.com.co
www.voxcom.com.co