

INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS

Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en el aeropuerto de Rionegro-ANTIOQUIA (JOSE MARÍA CORDOVA)

FECHA DE REALIZACIÓN: 26-27 octubre del 2023.

PARTICIPANTES

VOXCOM SAS.

RUBEN DARIO SANCHEZ HOYOS
Técnico de Soporte y Mantenimiento.

EQUIPOS INTERVENIDOS

Revisión física del sistema

N°	PLACA	DESCRIPCIÓN	SERIAL	UBICACIÓN	IP	ESTADO
1	48010	INDIGO VISION	2L04922PAG00023	Inmigración 1	192.168.0.223	OK
2	48011	INDIGO VISION	2L04922PAG00248	Inmigración 2	192.168.0.224	OK
3	48012	INDIGO VISION	2L04922PAG00257	Inmigración 3	192.168.0.226	OK
4	48013	INDIGO VISION	2L04922PAG00301	Inmigración 4	192.168.0.228	OK
5	48014	INDIGO VISION	2L04922PAG00197	Inmigración 5	192.168.0.230	OK
6	48015	INDIGO VISION	2L04922PAG00186	Inmigración 6	192.168.0.232	OK
7	48016	INDIGO VISION	2L04922PAG00250	Inmigración 7	192.168.0.234	OK
8	52944	INDIGO VISION	GH09398PAG55F35	Inmigración 8	192.168.0.236	OK
9	48017	INDIGO VISION	2L04922PAG00238	Emigración 4	192.168.0.210	OK
10	48018	INDIGO VISION	2L04922PAG00290	Emigración 3	192.168.0.208	OK
11	48019	INDIGO VISION	2L04922PAG00249	Emigración 2	192.168.0.206	OK
12	48020	INDIGO VISION	2L04922PAG00073	Emigración 5	192.168.0.241	OK
13	49548	INDIGO VISION	4E027D1PAG95803	Emigración 1	192.168.0.204	OK
14	52946	INDIGO VISION	GH09398PAG4136C	Sala de espera salidas internacionales	192.168.0.216	OK
15	48022	INDIGO VISION	2L04922PAG00111	Abordaje entrada avión	192.168.0.217	OK
16	48023	INDIGO VISION	2L04922PAG00064	Equipaje Bandeja llegada Vuelos	192.168.0.219	OK
17	48024	INDIGO VISION	2L04922PAG00136	Llegada vuelos internacionales Inmigración Escaleras	192.168.0.218	OK
18	48025	INDIGO VISION	2L04922PAG00284	Entrada P.P Oficina Inmigración	192.168.0.201	OK
19	49544	INDIGO VISION	4E027D1PAG89LCF	Oficina de Atención IN13	192.168.0.238	OK
20	49545	INDIGO VISION	4E027D1PAG2E201	Pasillo Vélez y Dutty Free	192.168.0.214	OK
21	49546	INDIGO VISION	4E027D1PAG744BA	Oficina IN11 jefes	192.168.0.240	OK
22	49547	INDIGO VISION	4E027D1PAG73506	Escalera 1er y 2do piso	192.168.0.220	OK
23	47178	INDIGO VISION	2L04922PAG00116	Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración	192.168.0.203	OK
24	52945	INDIGO VISION	GH09398PAG03ADF	Cuarto Técnico PP 1er. Piso	192.168.0.242	OK
25	48021	INDIGO VISION	2L04922PAG00241	Cuarto Técnico Piso 2	192.168.0.212	OK

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe.		
Mantenimiento al Rack De Comunicaciones, Servidores, Swichets, PC, TV	El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo, mantenimiento de TV, Servidores y WORKSTATION.		
	Función	Estado	Fecha
	RACK CCTV, TV, SERVIDORES, PC, SWICHET	Funcionando	27/10/2023
	Chequeo de alimentaciones	Funcionando	27/10/2023
	Revisión de conexiones en general	Funcionando	27/10/2023
	Limpieza	Realizada	27/10/2023
	Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**

Inmigración 1

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00023

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Inmigración 2

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00248

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 3

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00257

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023

Mantenimiento cámaras IP




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Inmigración 4

Marca: Índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00301

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente

**Mantenimiento
cámaras IP**

Inmigración 5

Marca: Índigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00197

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación si fuese necesaria	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Inmigración 6

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00186

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación si fuese necesaria	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Inmigración 7

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00250

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 8

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG55F35

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023

Mantenimiento cámaras IP



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Emigración 4

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00238

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración 3

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 2L04922PAG00290

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientación	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza en general	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones:	Sin Novedad	27/10/2023

Mantenimiento cámaras IP



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Emigración 2

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00249

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente

Emigración 5

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00073

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	La imagen se ve oscura en un lado. Se hace intercambio de cámara por cámara del cuarto técnico 2do piso	27/10/2023

Mantenimiento cámaras IP



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.
- Se entrega para verificación de garantía y/o reparación

Emigración 1

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 4E027D1PAG95803

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Sala de Espera Salidas Internacionales

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 6H09398PAG4136C

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Abordaje Entrada Avión

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00111

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Equipaje – Bandejas Llegada Vuelos

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00064

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Llegada Vuelos Internacionales Inmigración Escaleras

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00136

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Entrada P.P Oficina Inmigración


Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00284

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Oficina de Atención IN13

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 4E027D1PAG89BCF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Pasillo Vélez y Dutty Free – Zona Shop

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 4E027D1PAG2E201

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Oficina IN11 jefes

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 4E027D1PAG744BA

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Escaleras 1er Y 2do Piso

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 4E027D1PAG73506

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración

Marca: Indigo

Modelo: BX620

Serial: 2L04922PAG00116

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

Mantenimiento cámaras IP



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Cuarto Técnico Principal 1er Piso


Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 6H09398PAG03ADF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Cuarto Técnico Piso 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00241

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Cámara fuera de servicio, hasta revisión en el laboratorio. Presenta oscurecimiento en lado derecho de la imagen.	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se hace cambio de cámara por la de emigración 5, ya que la de emigración 5 se encuentra con problemas.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Emigración Cámara Externa Entrada Oficina

Marca: Indigo

Modelo: BX630

Serial: 6H09396PAG01508

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ1

Marca: XTS

Modelo: SHD10XDN2MP

Serial: C6AT003B0009*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ2

Marca: Indigo

Modelo: BX520 - PTZ

Serial: 3K05D40PAJ000093

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ3

Marca: XTS

Modelo: SHD10XDN2MP

Serial: C6AT003B0008*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	27/10/2023
Revisión de conexiones	Realizada	27/10/2023
Orientaciones	Igual	27/10/2023
Limpieza de Housing	Realizada	27/10/2023
Limpieza General	Realizada	27/10/2023
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	27/10/2023
Observaciones	Sin Novedad	27/10/2023

Mantenimiento cámaras IP



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

**Mantenimiento
cámaras IP**

WORSTATION Z240

Marca: WORSTATION Z240
Modelo: WORSTATION Z240
Serial: 2VA7282TYW

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

**Mantenimiento
cámaras IP**

MONITOR HP

Marca: MONITOR HP

Modelo: MONITOR HP

Serial: CNK720040F

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento
cámaras IP

JOY-STICK INDIGOVISION

Marca: JOY-STICK INDIGOVISION

Modelo: *11072*

Serial: *1611330-1566*

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

**Mantenimiento
cámaras IP**

TV1 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG

Modelo:

Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

**Mantenimiento
cámaras IP**

TV2 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG

Modelo:

Serial:

Marca: SAMSUNG

Modelo:

Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento
cámaras IP

DELL PRECISION T5500

Marca: DELL PRECISION T5500

Modelo: CKX89P1

Serial: 27386524693

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento
cámaras IP

NVR-AZUL 4000

Marca: IndigoVisio
Modelo: NVR-AS4000
Serial: BK7T1L2

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

SERVIDOR DELL MD1000

Marca: DELL
Modelo: DELL MD1000
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- Este equipo ya no hace parte del funcionamiento de las cámaras, por ende, ya no entrara en un próximo mantenimiento.

**Mantenimiento
cámaras IP**

POWER R710

Marca: DELL
Modelo: POWER R710
Serial: CXTB9P1

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Fuente mala	27/10/2023




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- Este equipo ya no hace parte del funcionamiento de las cámaras, por ende, ya no entrara en un próximo mantenimiento.
- Este servidor tiene dos fuentes de alimentación, hay una de ellas que se encuentra mala, esta se retiró y se entregó para verificar garantía o reparación.
- En este servidor es donde estaba anteriormente las cámaras, este servidor fue reemplazado en el Índigo Visio NVR4000.

**Mantenimiento
cámaras IP**

Swichet Catalys 2960-S 2do. Piso

Marca: CISCO
Modelo: CATALYS 2960
Serial: FOC1505X2FG

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

**Mantenimiento
cámaras IP**


Fuente de Energía de Swichet Catalyst

Marca: CISCO

Modelo:

Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

**Mantenimiento
cámaras IP**

Swichet Catalys 2960-S 1er. Piso + Fuente Catalys

Marca: CISCO
Modelo: Catalys 2960
Serial: FOC1505X2FH

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Server Dell PRESICION 5820

Marca: DELL

Modelo: SERVER DELL PRESICION 5820

Serial: 7JC3Y2-16398655994

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	27/10/2023
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	27/10/2023
Chequeo de conexiones internas	Realizado	27/10/2023
Prueba de conectividad	Realizada	27/10/2023
Observaciones.	Sin Novedad	27/10/2023

**Mantenimiento
cámaras IP**



-Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.