	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero interno 0695 del 7 de marzo de 2024 Numero SECOP II CO1.PCCNTR.6043869 del 7 de marzo del 2024**	**Informe No.:**	**1**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**11 de marzo de 2024 – 10 de abril de 2024**	**Plazo de Ejecución:**	**Ciento ochenta (180) días a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2024.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Diana Carolina Ramírez Laverde**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**VISITAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2024:** Barrio La Unión, vivienda con afectaciones en muros internos, debido al inadecuado proceso constructivo, las grietas y fisuras d ellos muros aumentaron con el sismo ocurrido el día 19 de enero de 2024. **VISITAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024:** Visita técnica en la Estación de Bomberos de Balboa, con el fin de verificar las condiciones actuales de la edificación.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades. 	Profesionales: Diego Montoya. Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	
Versión: 0	Vigencia 09-2012	

	Visita técnica realizada en el sector conocido como El Pulguero del municipio de Balboa. Se observan afectaciones sobre la capa asfáltica de la vía, debidas a procesos de subsidencia sobre la banca vial. Profesionales.	Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.
	Visita técnica en la vereda Cruces del municipio de Balboa, con el fin de verificar las condiciones actuales de la vivienda, ya que la misma sufrió dilataciones en muros ocasionando separación de una estructura antigua con la ampliación, se evidencia inadecuado proceso constructivo. Afectaciones ocurridas durante el sismo presentado en el mes de febrero.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.


	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Versión: 0	Vigencia 09-2012

	Visita técnica en la vereda Monterredondo para evaluación de vivienda que presentó afectaciones durante el sismo ocurrido en el mes de febrero.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.
	Visita técnica en la vereda Tres Esquinas, con el fin de verificar afectaciones en la vivienda, ocasionadas por el sismo ocurrido en el mes de febrero.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Versión: 0	Vigencia 09-2012	

	Visita técnica en el Barrio Fabio Valencia con el fin de determinar afectaciones debidas al sismo del mes de febrero. Profesionales.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.
	Visita técnica en el callejón de la zona posterior a la Alcaldía Municipal.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

	Visita técnica en el barrio Villa Nueva. Revisión de afectaciones debidas al sismo de febrero.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Diego Montoya
2.Realizar asistencia técnica en los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del Departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor.	Se georreferencio y localizaron los puntos con las coordenadas, de cada hidrante existente, desde el plano suministrado por el municipio de La Virginia	 Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 2.	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

3. Realizar el levantamiento de la información de los escenarios de riesgo que se le priorice ante una condición de riesgo o amenaza identificada por las diferentes poblaciones del departamento.	Se tienen a cargo problemáticas que vienen del año anterior, por lo tanto, se recopilo la información de cada una de ellas y se cargo en el drive de la coordinación, para continuar con el seguimiento de estas problemáticas.	 Anexo carpeta Cd Carpeta Alcance 3.	El seguimiento se realiza: La Problemática Puente La Esneda y movimiento en masa en la vereda el chaquiro del municipio de Dosquebradas, La Marina del municipio de Santuario,
4. Elaborar presupuestos y consolidar la información relacionada con el componente técnico, que sirva de insumo para la formulación de proyectos en los casos de le sea requerido por el supervisor	Se realiza presupuesto aproximado para reforzamiento estructural de vivienda bario La Unión Santa Rosa de Cabal		No se tienen observaciones.

5. Asistir a las salas de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera del apoyo.	Durante el mes de marzo, no se realizo asistencia para la entrega de ayudas humanitarias, sin embargo, se tuvo la disposición en caso de ser requerido.		

6.Participar en las reuniones donde se requiera el apoyo en el componente técnico y que sean relacionadas con el objeto del contrato, según requerimiento del supervisor.	Reunión equipo técnico el día 12 de marzo de 2024 Asistencia virtual al conversatorio "Gestión del riesgo volcánico, una visión internacional sobre la importancia del monitoreo y la investigación del fenómeno" el día 14 de marzo · 2:00 – 4:30 p.m.	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.  . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	

	Reunión equipo técnico el día 19 de marzo de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	
	Reunión equipo técnico el día 02 de abril de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	

7. Apoyar en las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnicos o intervenciones en reducción del riesgo; cuando sea solicitado por el supervisor.	Actualización de la EMRE del Municipio de Pereira, curso no certificado de Sistema Comando de Incidentes, bomberos de Pereira asistencia el día 20 de marzo de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 7.	Profesionales: Alejandra Grisales Jesús Grajales, Diego Montoya
	Actualización de la EMRE del Municipio de Pereira, curso no certificado de Sistema Comando de Incidentes, bomberos de Pereira asistencia el día 21 de marzo de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 7.	Profesionales: Alejandra Grisales Jesús Grajales, Diego Montoya

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Versión: 0	Vigencia 09-2012

	Actualización de la EMRE del Municipio de Pereira, curso no certificado de Sistema Comando de Incidentes, bomberos de Pereira asistencia el día 22 de marzo de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 7.	Profesionales: Alejandra Grisales Jesús Grajales, Diego Montoya.

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS