	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-59
	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION: 01
	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA 01-AGOSTO-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

RE OBRA	Jardin Botanico				
	pulidora	MARCA	Dewalt	MODELO	2012

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

NCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
ERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA

PERIODO | DESDE 29/1/24 | HASTA 4/2/24

REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, linea a tierra).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de insertación del disco.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Arandela guia / de sujeción (tuerca adecuada)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del swicthe de encendido y automático.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guia de la pulidora y de la guarda.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado fisico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			Si			Si			Si			Si			Si			Si					
Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			Si			Si			Si			Si			Si			Si					
			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

servicio S(SI) N(NO)

Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

MBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
OPERARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jhon Ramirez	Ramirez	Ramirez	Ramirez	Ramirez	Ramirez	Ramirez	
ABLE DE SEGURIDAD Liliana Ayes	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-59
	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION: 01
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA: 03-AGOSTO-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

OBRA	Jardin Botanico				
EQUIPO	pulidora	MARCA	Dewalt	MODELO	2010

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE: 29/1/24 — HASTA: 4/2/24

#	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN																							
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M			
	Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de insertación del disco.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Arandela guia / de sujeción (tuerca adecuada)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del swicthe de encendido y automático.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tuberia / biselado1/8" espesor esmerilado	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			Si			Si			Si			Si			Si			Si								
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			Si			Si			Si			Si			Si			Si								
				Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno								

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fecha de Corrección:

de servicio: S(SI) N(NO)

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
OPERARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cesar Baruda	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
						Liliana R.	
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Liliana Rios	Liliana R.	Liliana R.	Liliana R.	Liliana R.	Liliana R.		

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-59
	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION: 01
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA: 03-AGOSTO-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA					
EQUIPO	pulidora Pulidora	MARCA	Black&Decker	MODELO	720-63

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO | DESDE 29/1/24 | HASTA 4/2/24

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de insertación del disco.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Estado del swicthe de encendido y automático.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfección: Antes de casa uso o cuando se presta			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
	Limpieza y desinfección: Terminada la actividad.			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
TO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

le servicio: S(SI) N(NO) | Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

MBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
OPERARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yasid	Yasid	Yasid	Yasid	Yasid	Yasid	Yasid	
BLE DE SEGURIDAD Liliana Ríos	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	

5, NOTAS

ervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-007-09
INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION: 01
4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO 1002 2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardin Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA 03-AGOSTO-2023

CTO

OBRA

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

Jardin Botanico

pulidora | MARCA | | MODELO |

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

INSTRUCCIONES: B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO)
OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA

PERIODO: DESDE 29/1/24 HASTA 4/1/24

REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
Se verificó el voltaje de la pulidora?	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, linea a tierra)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de insertación del disco	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Arandela guia / de sujeción (tuerca adecuada)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del swicthe de encendido y automático	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guia de la pulidora y de la guarda	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8 500 /15 000) cuello de refuerzo	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
NTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

a de servicio S(SI) N(NO) — Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

CHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

No,	NOMBRE (RESPONSABLES) OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Chara Jairo							
2	Oswer	Oswer	Oswer	Oswer	Oswer	Oswer	Oswer	Oswer
RESPONSABLE DE SEGURIDAD	Liliana Ros							

5, NOTAS.

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-59
	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION: 01
	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardin Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA 03-AGOSTO-2023

YECTO

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

BRE OBRA	Jardin Botanico				
PO	Pulidora	MARCA	Dewalt	MODELO	B3 / 4010

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

'ENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
PERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO | DESDE 29/1/24 | HASTA 4/2/24

REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
Se verifico el voltaje de la pulidora?	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, linea a tierra).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de insertación del disco.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Arandela guia / de sujeción (tuerca adecuada)	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del swicthe de encendido y automático.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guia de la pulidora y de la guarda.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			Si			Si			Si			Si			Si			Si					
Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			Si			Si			Si			Si			Si			Si					
TO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

le servicio: S(SI) N(NO) Fecha de Corrección:

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Evercastro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Yair Carpio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NSABLE DE SEGURIDAD Liliana Rios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

5, NOTAS.

El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-59
	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION: 01
		FECHA: 03-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE OBRA	Jardin Botanico				
EQUIPO	Pulidora	MARCA	Dewalt	MODELO	2023

2. ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO).
EL OPERARIO DEBE VALIDAR EL ESTADO EN LA CASILLA DE CADA DIA.

PERIODO — DESDE: 26/2/24 — HASTA: 3/3/24

ITEM	REVISIÓN VISUAL Y OPERATIVA	APLICA SI	APLICA NO	DIA DE REVISIÓN: LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES R	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SABADO B	SABADO R	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M
1	Se verificó el voltaje de la pulidora?	/		/			/			/			/			/			/					
2	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra).	/		/			/			/			/			/			/					
3	Estado de insertación del disco.	/		/			/			/			/			/			/					
4	Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)	/		/			/			/			/			/			/					
5	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	/		/			/			/			/			/			/					
6	Estado del swicthe de encendido y automático.	/		/			/			/			/			/			/					
7	Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.	/		/			/			/			/			/			/					
8	Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.	/		/			/			/			/			/			/					
9	Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	/		/			/			/			/			/			/					
10	Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	/		/			/			/			/			/			/					
11	Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	/		/			/			/			/			/			/					
12	Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	/		/			/			/			/			/			/					
13	Limpieza y desinfección — Antes de casa uso o cuando se presta			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
	Limpieza y desinfección — Terminada la actividad.			SI			SI			SI			SI			SI			SI					
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

Fecha de Corrección:

Para de servicio: S(SI) N(NO)

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES) No,	OPERARIO	DIA (FIRMAS) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Javier Piratova							
2	"							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD	Liliana Rios	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

NOTA: El [illegible]

Powered by CamScanner