CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
		FECHA: 03-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardin Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO DESDE 29/1/24 HASTA 2/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																				
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	/			/			/			/			/			/					
			Restricción de aire en el radiador	/			/			/			/			/			/					
			Estado de mangueras y conexiones	/			/			/			/			/			/					
			Nivel de solución enfriadora	/			/			/			/			/			/					
			Anticongelante y concentración de DCA	/			/			/			/			/			/					
			Condición y tensión de la correa	/			/			/			/			/			/					
			Bomba de agua	/			/			/			/			/			/					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	/			/			/			/			/			/					
			Drenador filtro de agua DCA	/			/			/			/			/			/					
2	Motor	Comprobar	Vibración				/			/			/			/			/					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	/			/			/			/			/			/					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	/			/			/			/			/			/					
			Alternador	/			/			/			/			/			/					
			Arranque	/			/			/			/			/			/					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	/			/			/			/			/			/					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	/			/			/			/			/			/					
			Devanados y conexiones eléctricas	/			/			/			/			/			/					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	/			/			/			/			/			/					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	/			/			/			/			/			/					
			Alta temperatura de agua	/			/			/			/			/			/					
			Sobre velocidad	/			/			/			/			/			/					
			Sobre arranque	/			/			/			/			/			/					
			Bajo nivel de agua radiador	/			/			/			/			/			/					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023															Agosto					
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Alejandro Rodriguez							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Liliana Rios	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
		FECHA: 03-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 415E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) . PERIODO DESDE 5/2/24 HASTA 11/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																				
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023												Agosto 2023								
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Alexandra Rodriguez							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Liliana Rios	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
PROYECTO:		FECHA: 03-AGOSTO-2023
	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	Hitachi	MODELO	20-7.0

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) . PERIODO DESDE 5/2/24 HASTA 11/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																				
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023															Agosto 2024					
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOM
OPERARIO EQUIPO Luis miguel Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	
RESPONSABLE DE SEGUIDAD liliana Rios	liliana k	liliana k	liliana k	liliana k	liliana k	liliana k	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
		FECHA: 03-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO — DESDE 12/2/24 — HASTA 18/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023 Agosto 2025																			
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																				

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Alejandro R							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Liliana RIS	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
		FECHA: 01-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS		NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES	
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	Hitachi	MODELO	2010

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO DESDE 12/2/24 HASTA 16/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa							✓			✓						✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bater	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023															Agosto 2023					
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FEC.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	
RESPONSABLE DE SEGURIDAD	Liliana K	Liliana K	Liliana K	Liliana K	Liliana K	Liliana K	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA: 03-AGOSTO-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO — DESDE 19/2/24 — HASTA 25/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023												Agosto 2023								
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Alejandro							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Liliana Rios	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	Liliana	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
		VERSION: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA: 03-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	Hitachi	MODELO	- 2010

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO DESDE 19/2/24 HASTA 25/2/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																				
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023															Agosto 2023					
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Liliana Rics	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
		FECHA: 03-AGOSTO-2023
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardin Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	Hitachi	MODELO	2010

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO — DESDE 26/2/24 — HASTA 3/3/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	Agosto 2023												Agosto 2023								
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.																					

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMIN
OPERARIO EQUIPO Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	Luis Bueno	
RESPONSABLE DE SEGURIDAD liliana Rios	liliana R	liliana R	liliana R	liliana R	liliana R	liliana R	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IKAROS S.A.S	CONSORCIO IKAROS S.A.S	FT-SG-SST-62
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	VERSION: 01
PROYECTO:	4 Edificaciones Contrato No. JBB-CTO-1002-2023 Contratar las obras civiles para la construcción de nuevas edificaciones para el funcionamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste	FECHA: 03-AGOSTO-2023

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS			NOMBRE OBRA	4 EDIFICACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO	RETRO CARGADOR DE LLANTA	MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CAT 416E / 2014

2-, ACTIVIDADADES A REVISAR

CONVENCIONES : B (BUENO) R (REGULAR) M(MALO) .

PERIODO — DESDE 26/2/24 — HASTA 3/3/24

ITEM	SISTEMA	INSPECCIÓN		DIA DE REVISIÓN																			
				LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
				B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Refrigeración	Comprobar	Fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Restricción de aire en el radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Estado de mangueras y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel de solución enfriadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Anticongelante y concentración de DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Condición y tensión de la correa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bomba de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Cubo de ventilador, pole impulsora	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Drenador filtro de agua DCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Motor	Comprobar	Vibración	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Engrase cojinetes del soporte del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Eléctrico	Comprobar	Sistema de carga de baterías	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Nivel y gravedad especifica electrólito bateri	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Generador	Comprobar	Entrada y salida de aire por restricción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Devanados y conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Escape	comprobar	Trampa de condensado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Alarmas	comprobar	Baja de presión de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Alta temperatura de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre velocidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Sobre arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			Bajo nivel de agua radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Extintor	comprobar	Estado y Fecha de Recarga.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Botiquín	comprobar	Estado y Fechas de vencimientos.	Agosto 2023			Agosto 2023																	

3, PLAN DE ACCIÓN DE REVISIONES

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PLAN ACCIÓN	FECHA CORRECCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

4, DATOS DE CONTROL

NOMBRE (RESPONSABLES)	DIA (FIRMAS)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OPERARIO EQUIPO Alejandro							
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Villanares	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	Liliana R	

5, NOTAS.

Powered by CamScanner