| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO IKAROS S.A.S | **FORMATO HOJA DE VIDA DE MAQUINAS Y/O EQUIPOS** | **FT-SG-SST- 19**<br>**Versión: 01** |
| **Fecha de elaboración: 06/07/2023** | **Fecha de Modificación: 06/07/2023** | **Página 1 de 3** |



Naranja AV

| IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL EQUIPO:** | Arnés cuerpo completo 4 argollas en X |
| **MARCA:** | LINK TECH |
| **SERIE:** | 410123110177 |
| **MODELO:** | 2023 |
| **LOTE:** | 2311 |
| **FECHA DE FABRICACIÓN:** | NOV/2023 |
| **FECHA DE PUESTA EN OPERACIÓN:** | DIC/2023 |
| **POSEE MANUAL DE USO:** | SI |
| **CERTIFICACION** | ANSI Z359.11-2014 |
| **CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO** | |
| **OTRAS CARACTERÍSTICAS** | Arnés mul propósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo. Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, |

SGSST

| | |
|---|---|
| | diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las más altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg) ◊ Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros latera les para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y des censo controlado. ◊ Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. ◊ Incorpora indicador para evidenciar si el arnés ha sido impactado. ◊ 4 Argollas de acero en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero de alta resistencia. ◊ E queta protegida y sistema sujeción gancho en frontal |
| **INSPECCIÓN (Trabajador)** | N/A |
| **INSPECCIÓN (Coordinador)** | LILIANA ANDREA RIOS LUGO |
| **INSPECCIÓN (Avalada por el fabricante)** | GAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SAS |

## ACCESORIOS

| TIPO | MODELO | SERIE |
|---|---|---|
| Arnés cuerpo completo 4 argollas en X | 2023 | 410123110177 |
| | | |

| DATOS DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO | |
|---|---|
| **Fabricante:** | GAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SAS |
| **Lugar de origen:** | BOGOTÁ D.C |
| **Fecha de adquisición:** | 21/12/203 |
| **Nombre de proveedor** | LINK TECH |
| **Dirección:** | CR 69 BIS 31 31 SUR |
| **E-mail:** | gavalhseq@gmail.com |
| **Teléfono:** | 3143829719 |
| **Posee catálogo de manejo u operación:** | SI |

SGSST

| | |
|---|---|
| **Mantenimiento indicado por el fabricante:** | ANUALMENTE |

## DOCUMENTACION DE SOPORTE

| NOMBRE DEL DOCUMENTO | IDIOMA | CANTIDAD | LUGAR DE ARCHIVO |
|---|---|---|---|
| FACTURA DE COMPRA | ESPAÑOL | 1 | DIGITAL Y FISICA |
| FICHA TECNICA | ESPAÑOL | 1 | DIGITAL Y FISICA |
| | | | |

## PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO

| | |
|---|---|
| EMPRESA | N/A |
| DIRECCION | N/A |
| CIUDAD | N/A |
| TELEFONO | N/A |
| E-MAIL | N/A |
| EMPRESA | N/A |
| DIRECCION | N/A |
| CIUDAD | N/A |
| TELEFONO | N/A |
| E-MAIL | N/A |

## SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

| CONTROL DE ACTIVIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C: Calibración, MC: Mantenimiento Correctivo, MP: Mantenimiento Preventivo | | | | | |
| **FECHA** | **C** | **MC** | **MP** | **Descripción** | **Responsable** |
| 21/12/2023 | | | | COMPRA DEL EQUIPO | GAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SAS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SGSST