SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CONSORCIO IKAROS S.A.S	**FORMATO HOJA DE VIDA DE MAQUINAS Y/O EQUIPOS**	**FT-SG-SST- 19** **Versión: 01**
Fecha de elaboración: 06/07/2023	**Fecha de Modificación: 06/07/2023**	**Página 1 de 3**



IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO	
NOMBRE DEL EQUIPO:	ESLINGA EN Y DE POSICIONAMIENTO
MARCA:	XP SAFETY SYSTEMS
SERIE:	67
MODELO:	2023
REFERENCIA:	301PY-2G1P
FECHA DE FABRICACIÓN:	NOV/2023
FECHA DE PUESTA EN OPERACIÓN:	DIC/2023
POSEE MANUAL DE USO:	SI
CERTIFICACION	ANSI Z359.3 - ANSI Z359.12 - CSA Z259.12
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Eslinga tipo Y de posicionamiento/restricción en reata plana de 1¨ en poliéster de alta tenacidad, especial para trabajos donde se requiera posicionar horizontalmente con dos brazos o realizar trabajos de desplazamiento horizontales sobre 2 líneas de vida paralelas encima de carro tanques, carro cisternas u otros, certificada bajo ANSI Z359.3.

	Conforma un subsistema personal para posicionamiento, se recomienda en la realización de trabajos en alturas, brindando prestaciones como: • Sistema complementario de los arneses. • Trabajos de posicionamiento con dos brazos. Longitud de la eslinga hasta 1.8 m. Está compuesta por 2 ganchos grandes en acero de 5000 lb y 2 1/4" de apertura, que permiten una mayor cobertura y 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb y 3/4" de apertura. Todos los ganchos son certificados bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362 Costuras en hilo de nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados elaborados en máquinas automatizadas. Las eslingas de posicionamiento o restricción, NO deben ser usadas como eslingas de detención caídas. Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE.
INSPECCIÓN (Trabajador)	N/A
INSPECCIÓN (Coordinador)	LILIANA ANDREA RIOS LUGO
INSPECCIÓN (Avalada por el fabricante)	GAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SAS

ACCESORIOS

TIPO	REFERENCIA	SERIE
ESLINGA EN Y DE POSICIONAMIENTO	301PY-2G1P	67

DATOS DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO	
Fabricante:	GAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SAS

SGSST

Lugar de origen:	BOGOTÁ D.C
Fecha de adquisición:	21/12/203
Nombre de proveedor	XP SAFETY SYSTEMS
Dirección:	CR 69 BIS 31 31 SUR
E-mail:	gavalhseq@gmail.com
Teléfono:	3143829719
Posee catálogo de manejo u operación:	SI
Mantenimiento indicado por el fabricante:	ANUALMENTE

DOCUMENTACION DE SOPORTE

NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDIOMA	CANTIDAD	LUGAR DE ARCHIVO
FACTURA DE COMPRA	ESPAÑOL	1	DIGITAL Y FISICA
FICHA TECNICA	ESPAÑOL	1	DIGITAL Y FISICA

PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO

EMPRESA	N/A
DIRECCION	N/A
CIUDAD	N/A
TELEFONO	N/A
E-MAIL	N/A
EMPRESA	N/A
DIRECCION	N/A
CIUDAD	N/A
TELEFONO	N/A
E-MAIL	N/A

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES					
C: Calibración, MC: Mantenimiento Correctivo, MP: Mantenimiento Preventivo					
FECHA	**C**	**MC**	**MP**	**Descripción**	**Responsable**
21/12/2023				COMPRA DEL EQUIPO	GAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SAS

SGSST