ISO/IEC 17020:2012
21-OIN-022

INSPECCIÓN A GRILLETES

INFORMACIÓN BÁSICA				OEC	3612	OIN	5481
PROPIETARIO:	ENTIBADOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS						
Nombre del responsable	JOSÉ PARRA						
Fecha Inspección:	2024-02-15	**Lugar Inspección:**	BOGOTÁ				

Ítem	ASIGNADO A	Identificación			Conformidad																				Op.	Cumple	Precinto
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
					Estructura del elemento						Cuerpo Grillete					Pasador					Rosca						
		FABRICANTE	CAPACIDAD	DIÁMETRO	Daños Por calor	Corrosión	Grietas o melladuras	Soldaduras	Modificación no autorizada	Otros daños visibles	Dobleces	Torcedura	Distorsión	Alargamiento	Grietas o fracturas	Dobleces	Torcedura	Distorsión	Alargamiento	Grietas o fracturas	Cuerpo	Pasador	Tuerca	Correcto Ajuste de pasador		
1	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04398
2	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04374
3	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04391
4	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04380
5	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04363
6	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04387
7	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04394
8	ALMACÉN	CROSBY	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04317
9	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04388
10	ALMACÉN	CROSBY	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04366
11	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04392
12	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04315
13	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04325
14	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04300
15	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04386
16	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04373
17	ALMACÉN	CROSBY	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04349
18	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04312
19	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04324

OBSERVACIONES

Norma de referencia: ASME B30.26-2015-R (2020) RIGGING HARDWARE 26-1.8.5 a, b, c, d, e, g, h, i, j;

Eduar Castellanos	2024-02-15	2024-08-14
Inspector - Examinador	Fecha emisión	Fecha recomendada proxíma inspección

INSPECCIÓN A GRILLETES

INFORMACIÓN BÁSICA		OEC	3612	OIN	5481
PROPIETARIO:	ENTIBADOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS				
Nombre del responsable	JOSÉ PARRA				
Fecha Inspección:	2024-02-15	Lugar Inspección:	BOGOTÁ		

Ítem	ASIGNADO A	Identificación			Conformidad																			Op.	Cumple	Precinto
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Estructura del elemento						Cuerpo Grillete					Pasador					Rosca					
		FABRICANTE	CAPACIDAD	DIÁMETRO	Daños Por calor	Corrosión	Grietas o melladuras	Soldaduras	Modificación no autorizada	Otros daños visibles	Dobleces	Torcedura	Distorsión	Alargamiento	Grietas o fracturas	Dobleces	Torcedura	Distorsión	Alargamiento	Grietas o fracturas	Cuerpo	Pasador	Tuerca	Correcto Ajuste de pasador		
20	ALMACÉN	GREEN LINE	17 t	1 1/2"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	DL04341

OBSERVACIONES

Norma de referencia: ASME B30.26-2015-R (2020) RIGGING HARDWARE 26-1.8.5 a, b, c, d, e, g, h, i, j;

Eduar Castellanos	2024-02-15	2024-08-14
Inspector - Examinador	Fecha emisión	Fecha recomendada proxíma inspección

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA INSPECCIÓN

Empresa: ENTIBADOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS

OEC: 3612 OIN: 5481

	
Registro1	**Registro2**
	
Registro3	**Registro4**
	
Registro5	