INFORME MENSUAL No 9

Jardín Botánico José Celestino Mutis



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Periodo:

01 de MARZO 2024 al 31 de MARZO de 2024

CONTRATO DE OBRA No JBB-CTO-1002-2023

OBJETO: "279-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"



Por contratista	Cargo	Nombre	Firma
Elaboró	Profesional SST	Liliana Andrea Ríos	
Revisó	Director de Obra	Leonardo Osso	

TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3. LOCALIZACION DE LA INTERVENCION 4
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 5
5. AREA SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 6
   5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 6
   5.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES 13
   5.3. SEGUIMIENTO GENERAL 13
   5.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 14
6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO - PMT 22
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 22
8. ANEXOS 23
   8.1. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO 23
   8.2. ANEXO 2: CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD 23
   8.3. ANEXO 3: INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 23
   8.4. ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES - ATS 23
   8.5. ANEXO 5: REUNION COPASST. 23
   8.6. ANEXO 6. CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA 23
   8.7. ANEXO 7: CONTROL DIARIO HOROMETRO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR. 23
   8.8. ANEXO 8: ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 23
   8.9. ANEXO 9: HOJAS DE VIDA DE LA MAQUINARIA 23
   8.10. ANEXO 10 PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 23
   8.11. ANEXO 11: PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS 23
   8.12. ANEXO 12: PERSMISO DE TRABAJO EN EXCAVACIÓN 23
   8.13. ANEXO 13: EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 23
   8.14. ANEXO 14: INDICADORES SG-SST 23
   8.15. ANEXO 15: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 23

1. ANTECEDENTES

El JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS por medio del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 1002 DE 2023 recibió propuestas para "279-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No 1002-2023 cuyo objeto 279-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

3. LOCALIZACION DE LA INTERVENCION

El proyecto se ejecutará en El Jardín Botánico José Celestino Mutis, Geográficamente el Jardín Botánico de Bogotá se encuentra ubicado a 4° 40´24" Latitud Norte y 74° 06´14.5" Longitud Oeste; a una altura sobre el nivel del mar de 2.551 metros; posee una precipitación media anual de 713mm y una superficie de 19,5 hectáreas. La entrada principal se encuentra por la Avenida Calle 63 (Avenida José Celestino Mutis).




Ilustración 1, Localización del Jardín Botánico José Celestino Mutis; Tomado de Google Earth

4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR	U.T. CONSTRU-JARDÍN	**CONTRATISTA**	CONSORCIO IKAROS
CONTRATO No	JBB-CTO-997-2023	**CONTRATO No**	JBB-CTO-1002-2023
OBJETO DEL CONTRATO	280-10-7683-REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN "CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**OBJETO DEL CONTRATO**	279-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
VALOR INICIAL	$ 637.464.258	**VALOR INICIAL**	$ 6.177.764.591
VALOR ADICION 1	$ 811.412.032.00	**VALOR ADICION 1**	$ 138.816.472.00
VALOR ADICION 2		**VALOR ADICION 2**	
VALOR ACTUALIZADO		**VALOR ACTUALIZADO**	$ 6.316.581.063
PLAZO INICIAL	7 MESES	**PLAZO INICIAL**	6 MESES
PLAZO ACTUALIZADO	9 MESES	**PLAZO ACTUALIZADO**	9 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO
FECHA FIRMA DE PRORROGA	29 DE DICIEMBRE DE 2023	**FECHA FIRMA DE PRORROGA**	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FIRMA PRORROGA 2		**FECHA DE FIRMA PRORROGA 2**	15 DE MARZO DE 2024
FECHA DE FIRMA PRORROGA 3 Y		**FECHA DE FIRMA PRORROGA 3 Y ADICION 1**	15 DE MARZO DE 2024

ADICION 1			
FECHA DE PRORROGA 1		**FECHA DE SUSPENSIÓN 1**	
FECHA DE REINICIACION 1		**FECHA DE REINICIACION 1**	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2		**FECHA DE SUSPENSIÓN 2**	
FECHA DE REINICIACION 2		**FECHA DE REINICIACION 2**	
FECHA DE SUSPENSIÓN 3		**FECHA DE SUSPENSIÓN 3**	
FECHA DE REINICIACION 3		**FECHA DE REINICIACION 3**	
FECHA DE INICIACION	17/07/2023	**FECHA DE INICIACION**	17/07/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	17/02/2024	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	16/04/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	30/04/2024

5. AREA SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

ACTIVIDADES DEL INFORME N° 33 26/02/2024 AL 03/03/2024

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- El día 26/02/2024 se continua con el diseño de tapas para pozos de alcantarillado.
- El día 26/02/2024 se continua con los justes en las actividades de acabados, instalación de ventanería, instalación de cableado eléctrico.
- Durante la semana se realiza inducción de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS y personal de LIBARDO ALCANTARILLADO Y CARLOS ALCANTARILLADO.
- El día 28/02/2024 se realiza charla de seguridad a los trabajadores referente al tema: (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURURAS)
- Después de la inducción se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
- El día 28/02/2024 se realiza lavado de baños portátiles a cargo del contratista.
- Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a árboles y su debida limpieza.

- Desde el día 26/02/2024 hasta 03/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, protección auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
- Durante la semana se realiza actividades con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
- Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalación de entibados para instalación de tubería de alcantarillado.
- El durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, EUTIMIO PITAQUIVE, JORGE PEREZ, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO, CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO S.A.S, CONSORCIO BOSAIN.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 26/02/2024 hasta el domingo 03/03/2024
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
- Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

ACTIVIDADES DEL INFORME N° 34 04 MARZO AL 10 MARZO 2024

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- El día 04/03/2024 se continua con el diseño de tapas para pozos de alcantarillado.

- El día 04/03/2024 se continua con los justes en las actividades de acabados, instalación de ventaneria, instalación de cableado eléctrico en científica 2.
- Durante la semana se realiza inducción de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS y personal de LIBARDO ALCANTARILLADO Y CARLOS ALCANTARILLADO.
- El día 04/03/2024 se realiza charla de seguridad a los trabajadores referente al tema: (CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD - REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTES DE TRABAJO)
- Después de la inducción se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
- El día 04/03/2024 se realiza lavado de baños portátiles a cargo del contratista.
- Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a árboles y su debida limpieza.
- Desde el día 04/03/2024 hasta 10/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, protección auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
- Durante la semana se realiza actividades con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
- Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalación de entibados para instalación de tubería de alcantarillado.
- El durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, EUTIMIO PITAQUIVE, JORGE PEREZ, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO, CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO S.A.S, CONSORCIO BOSAIN.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 04/03/2024 hasta el domingo 10/03/2024

- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
- Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

ACTIVIDADES DEL INFORME N° 35 11/03/2024 AL 17/02/2024

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- El día 11/03/2024 se continua con el diseño de tapas para pozos de alcantarillado.
- El día 11/03/2024 se continua con los justes en las actividades de acabados, instalación de ventaneria, instalación de cableado eléctrico en científica 2.
- Durante la semana se realiza inducción de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS, personal de LIBARDO ALCANTARILLADO, CARLOS ALCANTARILLADO Y ALUCAR.
- El día 15/03/2024 se realiza charla de seguridad a los trabajadores referente al tema: (TRABAJOS DE ALTO RIESGOS)
- Después de la inducción se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
- El día 16/03/2024 se realiza lavado de baños portátiles a cargo del contratista.
- Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a árboles y su debida limpieza.
- Desde el día 11/03/2024 hasta 17/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, protección auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
- Durante la semana se realiza actividades con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
- Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalación de entibados para instalación de tubería de alcantarillado.
- El durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, EUTIMIO PITAQUIVE, JORGE PEREZ, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S.

A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO, CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO S.A.S, CONSORCIO BOSAIN.

- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 11/03/2024 hasta el domingo 17/03/2024
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
- Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

ACTIVIDADES DEL INFORME N° 36 18/03/2024 AL 24/03/2024

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- El día 18/03/ siguen con las actividades de alcantarillado con la cuadrilla de LIBARDO MARTINEZ y CARLOS RODRIGUEZ.
- El día 18/03/2024 se continua con los justes en las actividades de acabados, instalación de ventaneria, instalación de cableado eléctrico en científica 2.
- Durante la semana se realiza inducción de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS.
- El día 21/03/2024 se realiza charla de seguridad a los trabajadores referente al tema: (RIESGO ELECTRICO)
- Después de la inducción se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
- El día 21/03/2024 se realiza lavado de baños portátiles a cargo del contratista.
- Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a árboles y su debida limpieza.

- Desde el día 18/03/2024 hasta 24/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, protección auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
- Durante la semana se realiza actividades con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
- Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalación de entibados para instalación de tubería de alcantarillado.
- Durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 18/03/2024 hasta el domingo 24/03/2024
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
- Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

ACTIVIDADES DEL INFORME N° 37 25/03/2024 AL 31/03/2024

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- El día 25/03/ siguen con las actividades de alcantarillado con la cuadrilla de LIBARDO MARTINEZ y CARLOS RODRIGUEZ.
- El día 25/03/2024 se continua con los justes en las actividades de acabados, instalación de ventaneria, instalación de cableado eléctrico en científica 2.
- Durante la semana se realiza inducción de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS.
- El día 27/03/2024 se realiza charla de seguridad a los trabajadores referente al tema: (RIESGO FISICO)
- Después de la inducción se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
- El día 27/03/2024 se realiza lavado de baños portátiles a cargo del contratista.
- Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a árboles y su debida limpieza.
- Desde el día 25/03/2024 hasta 27/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, protección auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
- Durante la semana se realiza actividades con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
- Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalación de entibados para instalación de tubería de alcantarillado.
- Durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
- Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
- Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO.
- Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
- Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
- Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
- Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
- Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 25/03/2024 hasta el miércoles 27/03/2024

- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
- Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
- Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

5.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES

- INDUCCIÓN SST-MA
- CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD – REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO.
- TRABAJO DE ALTO RIESGO
- RIESGO ELECTRICO
- RIESGO FISICO

(VER ANEXO 2)

5.3. SEGUIMIENTO GENERAL

SEMANA N° 33 26/02/2024 AL 03/03/2024

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	66	76	74	73	75	75	13
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 34 04/03/2024 AL 10/01/2024

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	66	70	67	66	70	70	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 35 11/03/2024 AL 17/03/2024

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	62	61	63	64	66	60	24
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 36 18/03/2024 AL 24/03/2024

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	62	61	60	61	61	57	14
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

SEMANA N° 37 25/03/2024 AL 31/03/2024

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	30	58	42	0	0	0	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

Ilustración 2, seguimiento de dotación del personal operativo

5.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA N° 33 26/02/2024 AL 03/03/2024


FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES
COMENTARIOS:	CHARLA "ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS"	COMENTARIOS:	ENCERRAMIENTO DE COLECCIONES VIVAS

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	JBB	UBICACIÓN:	OBRA GENERAL
COMENTARIOS:	INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO	COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	EDUCATIVA	UBICACIÓN:	CONTAINER
COMENTARIOS:	LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP

SEMANA N° 34 04/03/2024 AL 10/01/2024

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	EDUCATIVA
COMENTARIOS:	CHARLA "CAUSA DE ACCIDENTALIDAD - REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO"	COMENTARIOS:	ENCERRAMIENTO DE MATERIALES

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	TRAMOS DE ALCANTARILLADOS	UBICACIÓN:	OBRA GENERAL
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.	COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	EDUCATIVA	UBICACIÓN:	AREAS DE ALCANTARILLADO
COMENTARIOS:	LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS:	ARREGLO DE ENCERRAMIENTOS - TRAMOS DE ALCANTARILLADOS

SEMANA N° 35 11/03/2024 AL 17/03/2024

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	TRAMO ALCANTARILLADO
COMENTARIOS:	CHARLA "TRABAJOS DE ALTO RIESGO"	COMENTARIOS:	INDUCCION SST - AMBIENTAL

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	TRAMOS DE ALCANTARILLADOS	UBICACIÓN:	OBRA GENERAL
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.	COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	EDUCATIVA	UBICACIÓN:	TODAS LAS AREAS
COMENTARIOS:	LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS:	PLAN DE PMT

SEMANA N° 36 18/03/2024 AL 24/03/2024

FOTOGRAFÍA No 1		FOTOGRAFÍA No 2	
			
UBICACIÓN:	TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN:	TRAMO ALCANTARILLADO
COMENTARIOS:	CHARLA "RIESGO ELECTRICO"	COMENTARIOS:	SALIDA DE BASURA PARA DISPOSICION FINAL

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	TRAMOS DE ALCANTARILLADOS	UBICACIÓN:	OBRA GENERAL
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.	COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5	FOTOGRAFÍA No 6
	

FOTOGRAFÍA No 7	FOTOGRAFÍA No 8
	
UBICACIÓN: EDUCATIVA	UBICACIÓN: TODAS LAS AREAS
COMENTARIOS: LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS: PLAN DE PMT

SEMANA N° 37 25/03/2024 AL 31/03/2024

FOTOGRAFÍA No 1	FOTOGRAFÍA No 2
	
UBICACIÓN: TODOS LOS FRENTES	UBICACIÓN: TRAMO ALCANTARILLADO
COMENTARIOS: CHARLA "RIESGO FISICO"	COMENTARIOS: SALIDA DE BASURA PARA DISPOSICION FINAL

FOTOGRAFÍA No 3		FOTOGRAFÍA No 4	
			
UBICACIÓN:	**TRAMOS DE ALCANTARILLADOS**	UBICACIÓN:	**OBRA GENERAL**
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.	COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**	UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	DELIMITACIÓN Y/O SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA

UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**	UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	DELIMITACIÓN Y/O SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	**EDUCATIVA**	UBICACIÓN:	**TODAS LAS AREAS**
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP	COMENTARIOS:	PLAN DE PMT


Se anexa informe diligenciado y generado por la plataforma de central de cuentas (VER ANEXO 3)

6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO - PMT

Durante este periodo se ejecuta el plan de movilidad interna para el personal de obra que labora en las instalaciones del Jardín.

Se adjunto registro fotográfico del cumplimento del ingreso y recorrido de los vehículos de carga:







7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES

- Se cumple con el personal operativo en los frentes de trabajo
- Se inician actividades de obra de acuerdo al cronograma inicial en actividades preliminares.

- Se ingresan los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de obra de acuerdo a las políticas de la entidad.
- Se realiza la entrega de dotación al personal en general.
- Se realiza reposición de EPP cuando el trabajador requiere.
- Se realiza reunión de COPASST del mes Febrero

8. ANEXOS

8.1. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO
8.2. ANEXO 2: CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD
8.3. ANEXO 3: INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
8.4. ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES - ATS
8.5. ANEXO 5: REUNION COPASST.
8.6. ANEXO 6. CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA
8.7. ANEXO 7: CONTROL DIARIO HOROMETRO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR.
8.8. ANEXO 8: ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN
8.9. ANEXO 9: HOJAS DE VIDA DE LA MAQUINARIA
8.10. ANEXO 10 PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE
8.11. ANEXO 11: PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS
8.12. ANEXO 12: PERSMISO DE TRABAJO EN EXCAVACIÓN
8.13. ANEXO 13: EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
8.14. ANEXO 14: INDICADORES SG-SST
8.15. ANEXO 15: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL