	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO		
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	4-mar	al	10-mar

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS)

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA (OPERATIVOS)
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL MAQUINARIA	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL OPERATIVO ORDEN Y ASEO, ENCERRAMIENTOS, DELIMIACIONES Y DEMAS TEMAS SST Y AMBIENTAL. Y ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO	34
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	7
EUTIMIO PIRAQUIVE - ESTRUCTURA METALICA	ESTRUCTURA METALICA	1
TOPOGRAFIA - SERVIOBRAS	TOPOGRAFIA	2
SEPRON LIMITADA	ELECTRICOS	12
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S	VIDRIOS Y VENTANERIA	2
DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO	CIELO RASO	3
CONSORCIO UNIÓN BOSAIN	ACABADOS	4
	TOTAL	**75**

CAPACITACIONES REALIZADAS

28-feb-24	CAUSA DE ACCIDENTALIDAD - REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	40

INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	6
No. Personal que recibe inducción	6

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	66	70	67	66	70	70	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

•El dia 04/03/2024 se continua con el diseño de tapas para pozos de alcantarillado.
•El dia 04/03/2024 se continua con los justes en las activiades de acabados, instalacion de ventaneria, instalacion de cableado electrico en cientifica 2.
•Durante la semana se realiza induccion de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS y personal de LIBARDO ALCANTARILLADO Y CARLOS ALCANTARILLADO.
•El día 04/03/2024 se realiza charla de segurida a los trabajadores refernte al tema: (CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD - REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTES DE TRABAJO)
•Despues de la induccion se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
•El día 04/03/2024 se realiza lavado de baños portatiles acargo del contratista.
•Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a arboles y su debida limpieza.
•Desde el día 04/03/2024 hasta 10/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, proteccion auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
•Durante la semana se realiza activiaddes con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
•Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalacion de entibados para instalacion de tuberia de alcantarillado.
•El durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
•Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
•Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, EUTIMIO PITAQUIVE, JORGE PEREZ, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO, CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO S.A.S, CONSORCIO BOSAIN.
•Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
•Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
•Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
•Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
•Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 04/03/2024 hasta el domingo 10/03/2024
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
•Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

FOTOGRAFÍA No 1





UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	CHARLA "CAUSA DE ACCIDENTALIDAD - REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO"

FOTOGRAFÍA No 2



UBICACIÓN:	**EDUCATIVA**
COMENTARIOS:	ENCERRAMIENTO DE MATERIALES

FOTOGRAFÍA No 3




UBICACIÓN:	**TRAMOS DE ALCANTARILLADOS**
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.

FOTOGRAFÍA No 4







UBICACIÓN:	**OBRA GENERAL**
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**	UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA
FOTOGRAFÍA No 7		**FOTOGRAFÍA No 8**	
			
UBICACIÓN:	**EDUCATIVA**	UBICACIÓN:	**AREAS DE ALCANTARILLADO**
COMENTARIOS:	LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS:	ARREGLO DE ENCERRAMIENTOS - TRAMOS DE ALCANTARILLADOS
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO		
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	11-mar	al	17-mar

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS)

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA (OPERATIVOS)
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL MAQUINARIA	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL OPERATIVO ORDEN Y ASEO, ENCERRAMIENTOS, DELIMIACIONES Y DEMAS TEMAS SST Y AMBIENTAL. Y ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO	29
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	7
TOPOGRAFIA - SERVIOBRAS	TOPOGRAFIA	3
SEPRON LIMITADA	ELECTRICOS	11
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S	VIDRIOS Y VENTANERIA	5
DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO	CIELO RASO	4
SOLUCIONES Y SERVICIOS A LA MANO S.A.S	RETRO EXCAVADORA HITACHI	1
	TOTAL	**70**

CAPACITACIONES REALIZADAS

28-feb-24	TRABAJOS DE ALTO RIESGO	31

INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	4
No. Personal que recibe inducción	4

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	62	61	63	64	66	60	24
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

•El dia 11/03/2024 se continua con el diseño de tapas para pozos de alcantarillado.
•El dia 11/03/2024 se continua con los justes en las activiades de acabados, instalacion de ventaneria, instalacion de cableado electrico en cientifica 2.
•Durante la semana se realiza induccion de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS, personal de LIBARDO ALCANTARILLADO, CARLOS ALCANTARILLADO Y ALUCAR.
•El día 15/03/2024 se realiza charla de segurida a los trabajadores refernte al tema: (TRABAJOS DE ALTO RIESGOS)
•Despues de la induccion se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
•El día 16/03/2024 se realiza lavado de baños portatiles acargo del contratista.
•Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a arboles y su debida limpieza.
•Desde el día 11/03/2024 hasta 17/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, proteccion auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
•Durante la semana se realiza activiaddes con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
•Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalacion de entibados para instalacion de tuberia de alcantarillado.
•El durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
•Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
•Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, EUTIMIO PITAQUIVE, JORGE PEREZ, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO, CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO S.A.S, CONSORCIO BOSAIN.
•Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
•Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
•Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
•Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
•Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 11/03/2024 hasta el domingo 17/03/2024
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
•Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

FOTOGRAFÍA No 1




UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	CHARLA "TRABAJOS DE ALTO RIESGO"

FOTOGRAFÍA No 2



UBICACIÓN:	**TRAMO ALCANTARILLADO**
COMENTARIOS:	INDUCCION SST - AMBIENTAL

FOTOGRAFÍA No 3




UBICACIÓN:	**TRAMOS DE ALCANTARILLADOS**
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.

FOTOGRAFÍA No 4





UBICACIÓN:	**OBRA GENERAL**
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**	UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA

FOTOGRAFÍA No 7		FOTOGRAFÍA No 8	
			
UBICACIÓN:	**EDUCATIVA**	UBICACIÓN:	**TODAS LAS AREAS**
COMENTARIOS:	LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS:	PLAN DE PMT

ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO	**FIRMA:**

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO		
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha	18-mar	al	24-mar

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS)

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA (OPERATIVOS)
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL MAQUINARIA	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL OPERATIVO ORDEN Y ASEO, ENCERRAMIENTOS, DELIMIACIONES Y DEMAS TEMAS SST Y AMBIENTAL. Y ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO	27
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	5
TOPOGRAFIA - SERVIOBRAS	TOPOGRAFIA	3
SEPRON LIMITADA	ELECTRICOS	11
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S	VIDRIOS Y VENTANERIA	3
DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO	CIELO RASO	4
SOLUCIONES Y SERVICIOS A LA MANO S.A.S	RETRO EXCAVADORA HITACHI	1
	TOTAL	**64**

CAPACITACIONES REALIZADAS

21-mar-24	RIESGO ELECTRICO	33

INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	4
No. Personal que recibe inducción	4

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	62	61	60	61	61	57	14
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:


•El día 18/03/ siguen con las actividades de alcantarillado con la cuadrilla de LIBARDO MARTINEZ y CARLOS RODRIGUEZ.
•El dia 18/03/2024 se continua con los justes en las activiades de acabados, instalacion de ventaneria, instalacion de cableado electrico en cientifica 2.
•Durante la semana se realiza induccion de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS.
•El día 21/03/2024 se realiza charla de segurida a los trabajadores refernte al tema: (RIESGO ELECTRICO)
•Despues de la induccion se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
•El día 21/03/2024 se realiza lavado de baños portatiles acargo del contratista.
•Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a arboles y su debida limpieza.
•Desde el día 18/03/2024 hasta 24/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, proteccion auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
•Durante la semana se realiza activiaddes con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
•Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalacion de entibados para instalacion de tuberia de alcantarillado.
•Durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
•Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
•Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO.
•Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
•Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
•Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
•Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
•Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 18/03/2024 hasta el domingo 24/03/2024
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
•Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

FOTOGRAFÍA No 1




UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	CHARLA "RIESGO ELECTRICO"

FOTOGRAFÍA No 2





UBICACIÓN:	**TRAMO ALCANTARILLADO**
COMENTARIOS:	SALIDA DE BASURA PARA DISPOSICION FINAL

FOTOGRAFÍA No 3




UBICACIÓN:	**TRAMOS DE ALCANTARILLADOS**
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.

FOTOGRAFÍA No 4





UBICACIÓN:	**OBRA GENERAL**
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**	UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	DELIMITACIÓN Y/O SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA
FOTOGRAFÍA No 7		**FOTOGRAFÍA No 8**	
			
UBICACIÓN:	**EDUCATIVA**	UBICACIÓN:	**TODAS LAS AREAS**
COMENTARIOS:	LAVADO DE BAÑOS PORTATILES	COMENTARIOS:	PLAN DE PMT
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	

	INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST	CÓDIGO	SG-SST-F03-PG01
		VERSIÓN	01
		FECHA	25-jul-23

Departamento:	BOGOTÁ D.C.	Responsable:	LILIANA ANDREA RIOS LUGO			
OBRA	4 EDIFICACIONES - JARDIN BOTANICO	Fecha		25-mar	al	31-mar

FRENTES / TRAMOS

No.	NOMBRE DEL FRENTE O LUGAR DE TRABAJO	No. Personas en obra (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS)

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	Verificación documental para ingreso del personal a obra, vehículos, conductores y envío a interventoría.
2	Verificación de condiciones de seguridad de equipos de manera conjunta con el operador - Diligenciamiento de preoperacional Retro-excavadora, minicargador y volqueta.
3	Entrega de EPP al personal operativo nuevo - reposición de EPP deteriorados.
4	Se continúa con la creación documental del SG-SST de acuerdo con los requerimientos del JBB.
5	Acompañamiento para ingreso de vehículos y maquinaria a obra.
No.	**AMBIENTAL**
1	Se verifican condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, estado de las especies vivas.

SEGUIMIENTO A SUBCONTRATISTA

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	No DE TRABAJADORES POR PARTE DE SUBCONTRATISTA (OPERATIVOS)
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL MAQUINARIA	5
CONSORCIO IKAROS S.A.S	PERSONAL OPERATIVO ORDEN Y ASEO, ENCERRAMIENTOS, DELIMIACIONES Y DEMAS TEMAS SST Y AMBIENTAL. Y ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO	23
CONSTRUCCIONES CJR SAS	PRELIMINARES DE OBRA (DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y BANER DE LAS AREAS DE CONTROL INTERNO, CIENTÍFICA, CAMPAMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO)	5
TOPOGRAFIA - SERVIOBRAS	TOPOGRAFIA	3
SEPRON LIMITADA	ELECTRICOS	10
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S	VIDRIOS Y VENTANERIA	3
DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO	CIELO RASO	5
	TOTAL	**59**

CAPACITACIONES REALIZADAS

27-mar-24	RIESGO FISICO	27

INDUCCIONES EN SST-MA

No. Personal que ingresa	1
No. Personal que recibe inducción	1

SEGUIMIENTO GENERAL								
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DOTACIÓN-EPP	Bueno	30	58	42	0	0	0	0
	Regular	0	0	0	0	0	0	0
	Malo	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En el período correspondiente al presente informe se realizaron las siguientes actividades:

•El día 25/03/ siguen con las actividades de alcantarillado con la cuadrilla de LIBARDO MARTINEZ y CARLOS RODRIGUEZ.
•El dia 25/03/2024 se continua con los justes en las activiades de acabados, instalacion de ventaneria, instalacion de cableado electrico en cientifica 2.
•Durante la semana se realiza induccion de ingreso al personal nuevo del personal de la empresa CONSORCIO IKAROS.
•El día 27/03/2024 se realiza charla de segurida a los trabajadores refernte al tema: (RIESGO FISICO)
•Despues de la induccion se realiza entrega de EPP y DOTACION (OVEROL) al personal de cada contratista
•El día 27/03/2024 se realiza lavado de baños portatiles acargo del contratista.
•Durante la semana se continua con la actividad de arreglo de encerramientos a arboles y su debida limpieza.
•Desde el día 25/03/2024 hasta 27/03/2024 se les entrega guantes, gafas, tapabocas, proteccion auditiva y demás EPP a los trabajadores cada vez que lo requieren.
•Durante la semana se realiza activiaddes con SEPRON LTDA en caliente y se lleva el diligenciamiento del permiso de trabajo en caliente con el contratista.
•Durante la semana se realiza trabajos de excavación, instalacion de entibados para instalacion de tuberia de alcantarillado.
•Durante toda la semana se realiza aseo en cada uno de los frentes con el personal operativo de CONSORCIO IKAROS S.A.S.
•Se realiza registro diario de asistencia por cada trabajador que se encuentra en el proyecto.
•Se gestionó verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo del subcontratista CONSTRUCCIONES CJR S.A.S, CONSORCIO IKAROS (LIBARDO ALCANTARILLADO), VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR S. A. S, DL PROYECTOS Y ACABADOS SAS CIELORAZO.
•Cada vez que se realiza salida de la volqueta con material, al finalizar la actividad se deja en orden y aseo el área intervenida.
•Todos los días se realiza junto a los operarios de las maquinas la inspección preoperacional de cada una de las maquinarias (RETRO-EXCAVADORA, MINI-CARGADOR, VOLQUETA)
•Todos los días se realiza inspección de la pulidora y el taladro demoledor junto a los operarios y la Profesional SST de los equipos antes de ser utilizados para verificar el estado de los mismos.
•Se gestiona documentación para inspección preoperacional de volqueta el cual se pone en práctica con el conductor CELIMO CASTRO y SAUL BARRERO.
•Se entregó EPP al personal operativo que ingresó a partir del 25/03/2024 hasta el Miercoles 27/03/2024
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante los recorridos que se requieren de las maquinas (volqueta, minicargador y retroexcavadora) cuenta siempre con un paletero de guía.
•Durante la jornada laboral se realiza orden y aseo en los puntos intervenidos.
•Durante la semana se realiza la respectiva señalización en las diferentes zonas intervenidas en tareas de alcantarillado.

FOTOGRAFÍA No 1



UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	CHARLA "RIESGO FISICO"

FOTOGRAFÍA No 2



UBICACIÓN:	**TRAMO ALCANTARILLADO**
COMENTARIOS:	SALIDA DE BASURA PARA DISPOSICION FINAL

FOTOGRAFÍA No 3



UBICACIÓN:	**TRAMOS DE ALCANTARILLADOS**
COMENTARIOS:	TRABAJOS DE ESPACIOS CONFINADOS - ALCANTARILLADO.

FOTOGRAFÍA No 4



UBICACIÓN:	**OBRA GENERAL**
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO - ARREGLO DE ENCERRAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.

FOTOGRAFÍA No 5		FOTOGRAFÍA No 6	
			
UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**	UBICACIÓN:	**TODOS LOS FRENTES**
COMENTARIOS:	DELIMITACIÓN Y/O SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS	COMENTARIOS:	INSPECCION MAQUINARIA
FOTOGRAFÍA No 7		**FOTOGRAFÍA No 8**	
			
UBICACIÓN:	**EDUCATIVA**	UBICACIÓN:	**TODAS LAS AREAS**
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP	COMENTARIOS:	PLAN DE PMT
ELABORADO POR: LILIANA ANDREA RIOS LUGO		**FIRMA:**	