

Cliente: Casa Spena de la Jalka Ciudad: Villavicencio UPS ☒ Marca: Legrand Fecha: 01/03/24
Sucursal: Parque de Justicia Cód. _____ Regulador ☐ Modelo: _____ Mnto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☒ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ Baterías ☐ Capacidad: 6KVA Mnto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Joaquin Soler Técnico: Diego Aulá Redes ☐ Activo No. _____ Instalación ☒ Ac/fiamiento ☐
Contrato ☒ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: XZONG00054 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 134 131 TN
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 0 0 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: #10
Estado Gral (visual) ☒ ☐ ☐
Observaciones: Equipo sin carga asociada.

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si ☒ No ☐ x32A
Breaker In: Si ☒ No ☐ x32A
Breaker Out: Si ☒ No ☐ x32A
Planta E.E: Si ☒ No ☐ Potencia: _____ kW
Temp. Ambiente: 31 °C - HR: _____ %
Obs: Aire acondicionado OK.

Pruebas.

Transferencia By-pass	☒	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	☒	N
Sist. ventilación Operativo	☒	N
UPS soportando la Carga	☒	N
Autonomía con Carga	☒	N
Normalización del Eq.	☒	N

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 N° Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: _____
Cte. Carga a Bat: _____ ADC Voltaje Banco en Flot.: _____ VDC
Baterías: 12V 9Ah Internas: ☐ Externas: ☐
Fecha de Fabricación 05/08/2023
Obs: _____
Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías _____

Acometida de Salida.

VAC por Fase 130 130 TN
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 0 0 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: #10
Cantidad de Circuitos: _____
Estado Gral (visual) ☒ ☐ ☐
Observaciones: _____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de UPS de 6KVA con Banco de Baterías S/N GABBAT574AH-DKG, Trafo 4N SETTABK-DARBF-G y UPS S/N XZONG00054 tarjeta de red S/N WZ3YL10208. Adicionalmente se instaura DPS de entrada y salida con llave de Bypass para mantenimiento del Equipo.

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

Se recomienda no conectar cargas inductivas a la UPS para evitar daños en la parte electrónica.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: _____
Hora de Salida: _____
Observaciones: _____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo
Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: _____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Aulá
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Joaquin Soler
912905591389
FIRMA Y SELLO: Joaquin Soler Durán
La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento