Informe Mensual de Interventoría No. 3 Componente Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Contrato No. CTO2776-23

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

Versión 0.0

Periodo 20 febrero 2024 al 19 marzo 2024

Bogotá D.C. - Marzo 2024.

Elaboro:	Yimmy Yohani Quitian Quitian	Reviso:	Esteban López A.	Aprobó:	Oscar Bahamon
Fecha:	23/03/2024	Fecha:	23/03/2024	Fecha:	23/03/2024
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Ingeniero de Calidad y SST	Cargo:	Coordinador de proyecto	Cargo:	Director de proyecto

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
4. RESUMEN EJECUTIVO....7
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS....8
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 9
7. RESULTADO DE INSPECCIONES 13
8. CONCLUSIONES 15
9. ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad a lo establecido al Sistema Integrado de Gestión de ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC., la normativa legal vigente en materia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 (mayo 26) "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", Resolución 0312 de 2019 (febrero 13) "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", y demás normas aplicables al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC., presenta el siguiente informe, el cual contempla la gestión realizada en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades por parte de la Compañía y la Gestión realizada por el Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y el Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24). Con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales.

El presente informe se realiza conforme a lo estipulado en el Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo "El presente documento contiene la normatividad y elementos aplicables para la seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir el contratista para TRANSMILENIO S.A. Para la interpretación del documento se debe tener en cuenta las definiciones y en general todas las demás especificaciones descritas en el documento y lo indicado en los demás documentos del presente proceso de selección.

2. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cronograma del Plan de Trabajo Anual) de ACINCO INGENIERIA S.A.S. – BIC., y realizar la interventoría del cumplimiento de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el Lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24).

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir con las normas, procedimientos, instructivos establecidos con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales durante el desarrollo de las actividades.
- Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reportar los actos y condiciones inseguras que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Entidad contratante:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.
Objeto contrato de Interventoría:	"Interventoría Integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A."
Interventor:	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato de Interventoría No:	2776-23
Valor Contrato Interventoría	$1.142.999.945
Fecha de Inicio Interventoría	20 de diciembre de 2023.
Fecha de finalización	19 de agosto de 2024.

Entidad contratante:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.
Objeto contrato de obra:	"Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A." Lote 1

Contratista:	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA
Contrato de construcción No:	2795-23
Valor Contrato de obra	$12.299’456.398
Fecha de Inicio Contratista	20 de diciembre de 2023.
Fecha de finalización	19 de agosto de 2024.

Entidad contratante:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.
Objeto contrato de obra:	"Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizarán sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.” Lote 2
Contratista:	Consorcio Mantenimiento TM 2024
Contrato de construcción No:	2811-23
Valor Contrato de obra	$12.299’456.398
Fecha de Inicio Contratista	20 de diciembre de 2023.
Fecha de finalización	19 de agosto de 2024.

Nombre y apellidos Ingeniero de Calidad y SST	No. de Resolución de la Licencia de SST
Yimmy Yohani Quitian Quitian	Res. No. 11396 del 29/09/2017
Nombre y apellidos Inspector de Calidad y SST	No. de Resolución de la Licencia de SST
Marisol Arias Forero	Res. No. 25-1613 del 23-12-2021

4. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad a lo establecido en el Anexo # 2 Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. a continuación, se enuncian las medidas implementadas en prevención por ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC., y por los Contratistas de obra para el Lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 2024) durante el periodo comprendido del 20 de febrero de 2024 al 19 de marzo de 2024. Con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades de trabajo.

Durante el periodo en mención, la Interventoría ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC., realizo el seguimiento a las actividades de adecuación de obras complementarias sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., las cuales fueron realizadas por los contratistas de obra y verificadas en campo por la Interventoría.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido del 20 de febrero de 2024 al 19 de marzo de 2024, los contratistas realizaron las actividades de adecuación de obras complementarias sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C, las cuales se describen a continuación:


ítem	Descripción	U.M.
1.1	Adecuación, suministro e instalación de puertas sencillas y/o dobles abatibles en celosía metálica con pasador.	m2
1.2	Adecuación, suministro e instalación de celosía en vano de estructura metálica en zonas de transición.	m2
1.3	Adecuación de realce en zonas de transición existente incluyendo la celosía metálica.	m2
1.4	Adecuación, suministro e instalación de celosía metálica para reemplazo de vidrios fijos, incluye nombre de estación.	m2
1.5	Adecuación, suministro e instalación de cerramiento en onda con tubo 2,5", de altura 1,50m-1,85 (1,20m*1,55m libre).	ml
1.6	Adecuación, suministro e instalación de valla tipo concierto con cimentación	ml
1.7	Adecuación, suministro e instalación de malla (especificación) según referencia.	m2
1.8	Adecuación, suministro e instalación de estructura sobre torniquetes.	un
1.9	Adecuación, ensamble y montaje de vallas para nueva señalética e información al usuario sobre vinilo adhesivo impreso, laminado mate en base apc entre 3mm y 4mm.	m2
1.10	adecuación, ensamble y montaje de vallas para nueva señalética de emergencia sobre vinilo fotoluminiscente de 5 horas sobre apc entre 3mm y 4mm.	m2
1.11	adecuación, ensamble y montaje de ruteros sobre vinilo adhesivo impreso, laminado mate sobre ps cal.80.	m2
1.12	desmonte de vidrio, limpieza y alistamiento de zona para montaje de carpintería metálica y celosías de todo tipo.	m2

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1. AVANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PLAN DE TRABAJO ANUAL)

Para el mes de Marzo de 2024, se programaron las siguientes actividades:

Ítem	Actividad	Ejecutado
01	Actualización indicadores Daruma.	Si
02	Alimentación de la matriz de control de capacitación FQA-066.	Si
03	Reunión del COPASST.	Si
04	Reporte de actos y condiciones inseguras.	Si
05	Recomendaciones médicas ocupacionales, resultado de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y/o periódicos.	Si
06	Seguimiento a ejecución del cronograma de inspecciones.	Si
07	Registro de mantenimiento del vehículo.	Si
08	Planeación de simulacros.	Si
09	Seguimiento y actualización del Medevac.	Si
10	Investigación de accidentes de trabajo.	Si
11	Plan de acción resultado de ATEL y seguimiento al cumplimiento.	Si
12	Difusión de lecciones aprendidas de los ATEL.	Si



Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo mes: Marzo de 2024

6.2. RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJOS OCURRIDOS EN EL ÚLTIMO MES.

En el periodo no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo:

Ítems	Empresa	Total accidentes
01	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.	0
02	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.	0
03	Consorcio Mantenimiento TM 2024.	0

6.3. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN AMBIENTES CONFINADOS Y LAS MEDICIONES REALIZADAS.

En el periodo no se realizaron trabajos en ambientes confinados:

Ítems	Empresa	Actividades en ambientes confinados
01	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.	0
02	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.	0
03	Consorcio Mantenimiento TM 2024.	0

6.4. RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO INDUCCIÓN Y CHARLAS PERIÓDICAS.

En el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones EN ACINCO INGENIERÍA S.A.S., BIC:

Ítem	Capacitación - Divulgación	Intensidad Horaria	Total de Trabajadores
01	Uso adecuado de elementos de protección personal.	1	16
02	Importancia de las pausas activas durante la jornada laboral.	1	16
03	Curso de manejo defensivo – seguridad vial.	4	1
04	Derechos humanos y las empresas – ACI Proyectos y la debida diligencia en derechos humanos.	1	16
05	Día mundial de la audición.	1	16
06	Emergencias en el hogar	1	16

07	Estrategias para la prevención de accidentes por caídas a nivel.	1	16
08	Capsula de movilidad segura: fatiga en la conducción.	1	16
09	¿Cómo usar la línea ética de ACI Proyectos y sus empresas subordinadas?	1	16

Listado del personal que participaron en las capacitaciones:

Ítem	Nombres y Apellidos	Numero de Cedula	Cargo
01	Oscar Andrés Bahamon Tovas	7.717.368	Director de Proyecto
02	Esteban López Ariza	1.019.127.397	Coordinador de Proyecto
03	Angela María Lizarazo Acevedo	52.393.393	Secretaria
04	Karen Lorena Quito Moreno	1.022.409.247	Residente de Interventoría
05	Jessica Milena Velásquez Mejía	1.022.410.629	Residente de Interventoría
06	Juan Fernando Medina Moreno	1.010.162.661	Residente de Interventoría
07	Reina Inés Jiménez Beltrán	82.805.077	Residente de Interventoría
08	Yimmy Yohani Quitian Quitian	1.097.665.158	Ingeniero de Calidad y SST
09	Jeepsen Giovanni Arenas Vesga	17.957.363	Ingeniero Medio Ambiente
10	Marisol Arias Forero	1.031.142.858	Inspector de Calidad y SST
11	Diana Katherin Daza Álvarez	1.233.491.895	Inspector Medio Ambiental
12	Fredy Alejandro Cepeda Chavarro	80.863.569	Inspector de Interventoría
13	Paula Valentina Chaves Chacón	1.016.111.524	Inspector de Interventoría
14	Henry Oswaldo Pérez Castañeda	4.211.502	Inspector de Interventoría
15	Juan Manuel Deaza Ramírez	79.315.786	Inspector de Interventoría
16	Luz Heidy Morales Álvarez	52383187	Conductor


6.5. AFECTACIÓN A LOS USUARIOS POR EVENTOS QUE INCLUYAN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.


En el periodo no se presentaron afectaciones a los usuarios por eventos que incluyan aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

Ítems	Empresa	Afectaciones a los usuarios
01	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.	0
02	Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	0
03	Consorcio Mantenimiento TM 2024	0

7. RESULTADO DE INSPECCIONES

A continuación, se relaciona los hechos relevantes de las inspecciones realizadas por ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC:

Fecha	Lote No.	Estación	Actividad	Registro Fotográfico
20/02/2024	Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024	Campin	Instalación de celosías. Uso adecuado de los elementos de protección personal.	
21/02/2024	Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA	Sevillana	Instalación de cerramiento. Instalación adecuada del PMT.	
28/02/2024	Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024	Alquería	Instalación de cerramiento. Uso de pulidoras con guarda de seguridad.	

05/03/2024	Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024	Alquería	Instalación de cerramiento. Instalación adecuada del PMT.	
13/03/2024	Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024	Calle 127	Instalación de celosías. Uso adecuado de escaleras para la actividad.	

8. CONCLUSIONES

- No se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo durante el desarrollo de las actividades operativas.

- No se realizaron actividades en espacios confinados y trabajo en alturas.

- No se evidenciaron afectaciones a los usuarios durante el desarrollo de las actividades operativas.

- Se evidencia cumplimiento por parte de los Consorcios del Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24). En la entrega oportuna de los Informes de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se evidencia la realización de capacitaciones, charlas de seguridad, realización de inspección de elementos de protección personal, al igual que inspecciones de herramientas y equipos de trabajo y el debido diligenciamiento de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro para el desarrollo de las actividades operativas.

- Se realiza el debido seguimiento a los contratistas del Lote 1 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) y del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24). En el cumplimiento de la ejecución de los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- El Consorcio del Lote 01 (Consorcio San Rafael TM-AM&CIA) como el Consorcio del Lote 2 (Consorcio Mantenimiento TM 24). Cumplen con lo estipulado del Punto "Punto l: Mantener al personal plenamente identificado, por lo tanto, el Contratista es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo. Cada miembro del equipo, por norma de seguridad dentro de la infraestructura del Sistema y en las áreas en que se desarrolle su labor, debe portar en lugar visible su identificación (carné de funcionario y de ARL)". Del Documento Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Anexo Técnico / Código: R-DA-103.

- Se evidencia el uso adecuado de los elementos de protección personal durante el desarrollo de las actividades operativas.

9. ANEXOS

01). ANEXO A. Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA. Ver Anexo A.- Evidencias.

1. Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.
2. Informe Mensual SST J.C Transcender S.A.S.
3. Informe Mensual SST B&C Ingeniería S.A.S.
4. Informe Mensual SST R+D Arquitectura e Ingeniería S.A.S.
5. Informe Mensual SST Sarmiento Desing S.A.S.
6. Informe Mensual SST Walgo S.A.S.
7. Informe Mensual SST Signaletikka S.A.S.

02). ANEXO B. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024. Ver Anexo B.- Evidencias.

03). ANEXO C. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo de ACINCO INGENIERIA S.A.S., BIC. Registros de capacitaciones, inducciones, inspecciones y planillas de seguridad social.

Anexos

01). ANEXO A. Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA. Ver Anexo A.- Evidencias.

1. Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.
2. Informe Mensual SST J.C Transcender S.A.S.
3. Informe Mensual SST B&C Ingeniería S.A.S.
4. Informe Mensual SST R+D Arquitectura e ingeniería S.A.S.
5. Informe Mensual SST Sarmiento Desing S.A.S.
6. Informe Mensual SST Walgo S.A.S.
7. Informe Mensual SST Signaletikka S.A.S.

02). ANEXO B. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 02 Consorcio Mantenimiento TM 2024. Ver Anexo B.- Evidencias.

03). ANEXO C. Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo de ACINCO INGENIERIA S.A.S., BIC. Registros de capacitaciones, inducciones, inspecciones y planillas de seguridad social.

Anexo A.- Evidencias.

Lote No. 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

01). Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

02). Informe Mensual SST J.C Transcender S.A.S.

03). Informe Gestión SST B&C Ingeniería S.A.S.

04). Informe Mensual SST R+D Arquitectura e ingeniería S.A.S.

05). Informe Mensual SST Sarmiento Desing S.A.S.

06). Informe Mensual SST Walgo S.A.S.

07). Informe Mensual SST Signaletikka S.A.S.

Anexo A.- Evidencias.

Lote No. 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

01). Informe Mensual SST Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&CIA	CONTRATO No. 2795 de 2023 - ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A”	TRANSMILENIO

INFORME 03

Feb - Mar 2024

Jeannette Bohórquez Wilches
Ingeniera de Calidad y Seguridad Industrial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
3.1. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
3.2. PROCESOS DE INDUCCIÓN 4
3.3. RESULTADO DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS 4
3.4. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 5
3.5. AFECTACIÓN A USUARIOS 5
3.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 5
3.7. CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 5
3.8. CONCEPTOS MÉDICOS 5
4. CONCLUSIÓN 5

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato No. 2795 de 2023 que EL CONSORCIO SAN RAFAEL AM&CIA suscribió con Transmilenio S.A., cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A" y en concordancia con los lineamientos establecidos en el Anexo No. 2 de Seguridad y Salud en el Trabajo el presente informe describe las actividades pertinentes que fueron ejecutadas entre el veinte (20) de diciembre de 2023 y el diecinueve (19) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

2. OBJETIVO GENERAL

Sustentar la gestión del CONSORCIO, en todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades objeto del contrato No. 2795 y en concordancia con los lineamientos del Anexo #2

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Plasmar el cumplimiento de las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el trabajo en anexo técnico # 2

- Evidenciar el desarrollo de actividades tendientes a concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en sus actividades e implementar los controles necesarios.

- Sustentar los procesos de evaluación continua a lo largo del proyecto con los reportes periódicos sobre los avances y los resultados de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Acreditar el cumplimiento relacionado con los aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a las actividades desarrolladas conforme a los requerimientos establecidos por la Ley.

- Sustentar con los correspondientes formatos de seguimiento el cumplimiento de las normas de SST, con miras a evitar incidentes y/o accidentes de trabajo y enfermedades laborales en desarrollo del cumplimiento de la ejecución del contrato.

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En concordancia con las programaciones pertinentes, durante el periodo objeto de este informe y en concordancia con o indicado en el anexo No. 2, el personal fue capacitado en los siguientes temas:

- Trabajos en caliente

El número de asistentes se describe a continuación:

CAPACITACIONES		
EMPRESA	PROGRAMADOS	PERSONAL CAPACITADO
BYC S.A.S	34	34
WALGO S.A.S	14	14
R+D	5	5
SIGNALETIKKA	4	4
SARMIENTO DESIGN	8	8
SAN RAFAEL	9	9
J.C S.A.S	5	5
TOTAL PERSONAS	79	79

Los correspondientes registros se encuentran en los anexos pertinentes, que hacen parte integral de este documento.

3.2. PROCESOS DE INDUCCIÓN

Durante este periodo no ingresó personal adicional, por lo tanto no dio lugar a la aplicación de estos procesos

3.3. RESULTADO DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS

Conforme se indicó en el informe anterior, se convocó al personal para la conformación del COPASS y el comité de convivencia, tal como se evidencia en los anexos del presente informe.

Se está a la espera de la aprobación por parte del Área de Gestión Humana para su respectiva socialización

3.4. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Durante el periodo de ejecución no se reportaron incidentes ni accidentes de tipo laboral; así las cosas, en concordancia con los lineamientos establecidos en el SG-SST y las actividades programadas y ejecutadas, se dio estricto cumplimiento a los requerimientos definidos en el Anexo 2 de Seguridad y Salud en el Trabajo, como resultado de los procesos de capacitación, charlas preventivas en los temas pertinentes al inicio de cada actividad programada, aunado al correcto uso de los elementos de protección personal. Se adjuntan los soportes correspondientes que sustentan lo aquí mencionado.

3.5. AFECTACIÓN A USUARIOS

Durante el periodo, no se presentaron quejas por afectación a usuarios, considerando que se respetó lo establecido en los PMT, en lo que concierne a demarcación y señalización de los diferentes frentes de trabajo conforme lo indica el Anexo No. 2

3.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante este periodo se llevaron a cabo las actividades pertinentes de acuerdo con el siguiente cuadro y los soportes se encuentran anexos a este informe:

ANEXOS INFORME MENSUAL				
EMPRESA	PERMISOS Y ATS	INSPECCIONES	ENTREGA DE DOTACION	CAPACITACIONES
BYC S.A.S	25	47		34
WALGO S.A.S	3	3		
R+D	6	29		5
SARMIENTO DESIGN	4	23		
SAN RAFAEL	0	0		9
SIGNALETIKKA	0	4		4
J.C S.A.S	11	53	6	5
TOTAL	49	159	6	57

3.7. CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjuntan las planillas que dan cuenta del cumplimiento en aportes al Sistema de Seguridad Social.

3.8. CONCEPTOS MÉDICOS


No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se presentaron novedades de ingreso y/o retiro de personal.

4. CONCLUSIÓN

Los registros que hacen parte de este documento evidencian que durante el periodo

las labores se llevaron a cabo en el contexto de prácticas seguras, implementadas para el proyecto, propendiendo por el mejoramiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo N° 2

De otro lado, los resultados sobre la participación del personal en los procesos de capacitación y demás actividades que hacen parte del SST, reflejan buen comportamiento en materia de autocuidado y compromiso, debido a su ocupación y de las actividades que desarrollan en el sistema, máxime cuando se ven enfrentados a riesgos físicos, psicosociales, mecánicos, ambientales, entre otros.



Jeannette Bohórquez Wilches
Ingeniera de Calidad y Seguridad Industrial

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD


Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 01/01/2024 y el 20/03/2024 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO SAN RAFAEL TM-AM&CIA
CC/NIT:	901767328
CONTRATO:	1200861
CIUDAD:	BOGOTA, D.C.
INICIO VIGENCIA:	22/12/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 20 días del mes de marzo del año 2024.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,



Gerente de Servicio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 20/03/2024 12:06:58. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51646376	JEANNETTE BOHORQUEZ WILCHES	CRA. 54C 147-21 APTO. 308	4652022	jbohorquezw@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	27/03/2024	75633605	$634.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	332.800	0	0	0	0	0	0		332.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	41.600	0	0	41.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	260.000
Pensión	1	332.800	332.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	41.600	41.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	634.400	634.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51646376	JEANNETTE BOHORQUEZ WILCHES	CRA. 54C 147-21 APTO. 308	4652022	jbohorquezw@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	27/03/2024	75633605	$634.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51646376	BOHORQUEZ WILCHES JEANNETTE	3	0			N																	25-14	2.080.000	332.800	0	0	0	0	EPS008	2.080.000	260.000		0		0	CCF24	2.080.000	41.600	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901767328	CONSORCIO SAN RAFAEL TM - AMYCIA	Cra 15 88 64 oficina 808	3173706590	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	C	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
3	2024	2	2024	E	15 03 2024	75620599	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	7	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1013650827	PEREZ MORA DAVID ALFONSO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	230301	14-25	CCF24
2	CC 1048221618	MARTINEZ RAMOS ANDER BROOM	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	230301	14-25	CCF24
3	CC 52400520	TORRES GONZALEZ GELEZ FLAVIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	230301	14-25	CCF24
4	CC 79891300	VALENCIA PERALTA PAOLO DIMAURO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	230201	14-25	CCF24
5	CC 80213244	GAONA JIMENEZ CARLOS JULIO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	25-14	14-25	CCF24
6	CC 80436705	SILVA VEGA GABRIEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	230301	14-25	CCF24
7	CC 80904020	ESTUPIÑAN GALEANO LEONEL ELIECER	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	25-14	14-25	CCF24

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901767328	CONSORCIO SAN RAFAEL TM - AMYCIA	Cra 15 88 64 oficina 808	3173706590	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	C	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
2	2024	2	2024	Y	15 03 2024	75620577	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	2	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1033686004	ALONSO RAMOS LUIS EDUARDO	59	0			No	001	11																0	0	30	0			14-25	
2	CC 52394951	LANCHEROS MORENO JENNY PAOLA	59	0			No	001	11																0	0	30	0			14-25	

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo A.- Evidencias.

Lote No. 01 Consorcio San Rafael TM-AM&CIA.

02). Informe Mensual SST J.C. Transcender S.A.S.

INFORME SST

INFORME N.º 3

PERIODO: 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2024

CONTRATO No. 2795-2023

TRANSMILENIO S.A.

CONTRATISTA: JC TRANSCENDER SAS

NIT: 901157717-5

BOGOTÁ D.C

SISTEMA MASIVO
TRANSMILENIO

BOGOTA D.C

PERIODO: 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2024

FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO
















ACTIVIDADES VARIAS













	
	

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO









CAPACITACIÓN	
	

ARCHIVOS ADJUNTOS

1. Formato Comité Vigía
2. Capacitación en Trabajos en Caliente
3. Fotos Capacitación Trabajos en Caliente
4. ATS (Cerramiento, Celosías, Pintura)
5. Certificación de la ARL Accidentalidad
6. Certificado de Seguridad Febrero y Marzo
7. Inspección a Pulidoras
8. Inspección a Taladros
9. Inspección a Equipo de Pintura Airlees
10. Inspección de Equipos de Soldadura
11. Inspección de Herramientas
12. Inspección Plantas Eléctricas
13. Permisos para Trabajo en Caliente
14. Lista Chequeo de Soldadura
15. Pre Operacional de Vehículos
16. Inspección y Uso de EPPS
17. Documentos de los Vehículos Tecno mecánicas.

CONCLUSIONES

Durante el periodo el comprendido desde el **18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2024**, se cumplió con los requerimientos de SST por parte del contratista JC TRANSCENDER SAS; se continúan con actividades de Seguimiento y Control en las actividades ambientales realizadas mensualmente por **CONSORCIO SAN RAFAEL TM AM&CIA** en la ejecución del **CONTRATO No. 2795-2023** dando cumplimiento a los lineamientos de Transmilenio SAS y la Legislación Ambiental Colombiana vigente. Igualmente, en lo establecido en el PGA de las diferentes áreas asignadas, dando cumplimiento con los requerimientos SST exigidos por parte del consocio.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es intervenido mensualmente para determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones del Sistema han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de nuestra fuerza laboral, para este periodo no se presentaron novedades de AT (Accidentes de Trabajo).

J.C TRANSCENDER SAS	ACTA DE REUNIONES VIGIA DE SALUD	VERSION 1
		01/03/19

CONSECUTIVO No.	2	REGISTRO REUNION	X	REUNION DSCARGOS	
FECHA	15/03/2024	REUNION CONCILIACION		REUNION PROGRAMACION	

NOMBRES	CARGO	FIRMA
LADY PATRICIA PINEDA URREGO	ADMINISTRATIVA	
JUAN DAVID PULIDO CHITIVA	AUXILIAR	

1. OBJETO

Reunion y Capacitacion del COPASST a todo el personal .

2. DESARROLLO

1. Capacitacion de la legislacion del COPAST
2. Establecimiento del Cronograma y Inspecciones
3. Establecer Buzon de Sugerencias

3. DESICIONES TOMADASY COMPROMISOS PACTADOS

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
19	2	2024

ATS N.°:

APLICA DESDE	DD	MM	AÑO	HASTA	DD	MM	AÑO
	19	2	2024		24	2	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Construccion y Instalacion de Cerramiento

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Fundida de Viga y Pintura.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: *Barra, Pulidora,Planta Electrica, Equipo de Soldadura, Taladro y Herramientas Menores*

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
1	Alistamiento de Herramientas y Material	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
2	Instalación de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético,	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos
3	Inspección de Area de Trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanicos (Elementos de Maquinas, Herramientas, Piezas a Trabajar, Materiales Proyectados solidos o Fluidos. TECNOLOGICOS (Explosiones, Fuga, Derrame, Incendio). ACCIDENTES DE TRANSITO (Publicos, Robos, Atracos, Asaltos, Atentados, Desorden Público. *FENOMENOS NATURALES* (Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Lluvias y Granizadas).	Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos,brazos y otras partes del cuerpo. Proyección de particulas Trauma de tejido blando, lesiones múltiples.Lesiones osteomúsculares, cortadas, amputaciones, atrapamiento, invalidez, fracturas, heridas, lesiones de alta consideración.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Continuar con el sistema de vigilancia. Autocuidado. No suministrar a extraños información de la empresa. Denuncia de objetos y personas sospechosas. Plan de emergencias. Entrenar brigadistas. Realizar simulacros. Inspecciones en las áreas de trabajo. Señalización sitios de trabajo.	Profesional SST Tecnicos Inspectores
4	Verificación de Medidas Según Planos	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
5	Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Formaletas Metalicas, Nivelacion de Tuberia y Formaletas Metalicas	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frío cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. uso adecuado de elementos de protección personal	Tecnicos
6	Fundida de Viga	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). *Condiciones de Seguridad Locativo* (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. *Permiso de Trabajo.* Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos
7	*Aplicación de Pintura*	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frío cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. Uso de EPP.	Tecnicos
8	Orden y Aseo	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas. *FISICO (Temperaturas Extremas). Frío cuando se trabaja en la noche y* oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PAGINA	2 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
19	2	2024

ATS N.°:

	DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO
APLICA DESDE	19	2	2024	HASTA	24	2	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Construccion y Instalacion de Cerramiento

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Fundida de Viga y Pintura.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Barra, Pulidora,Planta Electrica, Equipo de Soldadura, Taladro y Herramientas Menores

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
9	Retiro de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Los abajo firmantes declaramos que hemos leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y hemos identificado todos los peligros, Riesgos y establecido Controles para las actividades a realizar, y por lo tanto es seguro proceder con este trabajo.
NOTA IMPORTANTE: La actividad queda suspendida si se generan lluvias, se retomará conforme las lluvias cesen y se elaborará un nuevo ATS si la situación cambia o se identifican nuevos riesgos.

Nombre	Cargo	Firma
EDISON PINEDA	COORDINADOR	Edison Pineda
NICOLAS CASAS	COORDINADOR	Nicolas Casas
JONATAN MORENO	SOLDADOR	Jonathan
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	Juan Pulido
LUIS ALFONSO LOPEZ	OFICIAL	

APROBADO	Fecha de Aprobación(DD/MM/AA):			

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CODIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PAGINA	1 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
25	2	2024

ATS N.°:

	DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO
APLICA DESDE	25	2	2024	HASTA	2	3	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Construccion y Instalacion de Cerramiento

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Fundida de Viga y Pintura.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: *Barra, Pulidora,Planta Electrica, Equipo de Soldadura, Taladro y Herramientas Menores*

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
1	Alistamiento de Herramientas y Material	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
2	Instalación de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos
3	Inspección de Area de Trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanicos (Elementos de Maquinas, Herramientas, Piezas a Trabajar, Materiales Proyectados solidos o Fluidos. TECNOLOGICOS (Explosiones, Fuga, Derrame, Incendio). ACCIDENTES DE TRANSITO (Publicos, Robos, Atracos, Asaltos, Atentados, Desorden Público. FENOMENOS NATURALES (Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Lluvias y Granizadas).	Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos. Heridas en manos,brazos y otras partes del cuerpo. Proyección de particulas Trauma de tejido blando, lesiones múltiples.Lesiones osteomúsculares, cortadas, amputaciones, atrapamiento, invalidez, fracturas, heridas, lesiones de alta consideración.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Continuar con el sistema de vigilancia. Autocuidado. No suministrar a extraños información de la empresa. Denuncia de objetos y personas sospechosas. Plan de emergencias. Entrenar brigadistas. Realizar simulacros. Inspecciones en las áreas de trabajo. Señalización sitios de trabajo.	Profesional SST Tecnicos Inspectores
4	Verificación de Medidas Según Planos	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
5	Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Formaletas Metalicas, Nivelacion de Tuberia y Formaletas Metalicas	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. uso adecuado de elementos de protección personal	Tecnicos
6	Fundida de Viga	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos
7	*Aplicación de Pintura*	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. Uso de EPP.	Tecnicos
8	Orden y Aseo	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas. FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	2 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN:	DÍA	MES	AÑO
	25	2	2024

ATS N.°: _____

	DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO
APLICA DESDE	25	2	2024	HASTA	2	3	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO:	Construccion y Instalacion de Cerramiento
TRABAJO A REALIZAR:	Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Fundida de Viga y Pintura.
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	*Barra, Pulidora,Planta Electrica, Equipo de Soldadura, Taladro y Herramientas Menores*

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
9	Retiro de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Los abajo firmantes declaramos que hemos leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y hemos identificado todos los peligros, Riesgos y establecido Controles para las actividades a realizar, y por lo tanto es seguro proceder con este trabajo.
NOTA IMPORTANTE: La actividad queda suspendida si se generan lluvias, se retomará conforme las lluvias cesen y se elaborará un nuevo ATS si la situación cambia o se identifican nuevos riesgos.

Nombre	Cargo	Firma
EDISON PINEDA	COORDINADOR	Edison Pineda
NICOLAS CASAS	COORDINADOR	Nicolas Casas
JONATAN MORENO	SOLDADOR	Jonathan Moreno
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	Juan Pulido
LUIS ALFONSO LOPEZ	OFICIAL	

APROBADO	Fecha de Aprobación(DD/MM/AA):			

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
3	3	2024

ATS N.°:

APLICA DESDE	DD	MM	AÑO	HASTA	DD	MM	AÑO
	3	3	2024		9	3	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Construccion y Instalacion de Cerramiento

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Fundida de Viga y Pintura.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: *Barra, Pulidora,Planta Electrica, Equipo de Soldadura, Taladro y Herramientas Menores*

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
1	Alistamiento de Herramientas y Material	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
2	Instalación de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos
3	Inspección de Area de Trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanicos (Elementos de Maquinas, Herramientas, Piezas a Trabajar, Materiales Proyectados solidos o Fluidos. TECNOLOGICOS (Explosiones, Fuga, Derrame, Incendio). ACCIDENTES DE TRANSITO (Publicos, Robos, Atracos, Asaltos, Atentados, Desorden Público. *FENOMENOS NATURALES (Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Lluvias y Granizadas).*	Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos. Heridas en manos,brazos y otras partes del cuerpo. Proyección de particulas Trauma de tejido blando, lesiones múltiples.Lesiones osteomúsculares, cortadas, amputaciones, atrapamiento, invalidez, fracturas, heridas, lesiones de alta consideración.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. *Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo.* Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Continuar con el sistema de vigilancia. Autocuidado. No suministrar a extraños información de la empresa. Denuncia de objetos y personas sospechosas. Plan de emergencias. Entrenar brigadistas. Realizar simulacros. Inspecciones en las áreas de trabajo. Señalización sitios de trabajo.	Profesional SST Tecnicos Inspectores
4	Verificación de Medidas Según Planos	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
5	Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Formaletas Metalicas, Nivelacion de Tuberia y Formaletas Metalicas	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. uso adecuado de elementos de protección personal	Tecnicos
6	Fundida de Viga	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. *Permiso de Trabajo.* Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos
7	*Aplicación de Pintura*	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. *Señalizar áreas de trabajo.* Uso de EPP.	Tecnicos
8	Orden y Aseo	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas. *FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y* oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos *Aceleración de las masas de tejido, produciendo un* estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. *Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar* descansos con opción de levantarse y caminar. *Realizar estudios de puestos de trabajo* y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CÓDIGO	
VERSIÓN	01
VIGENCIA	01/03/2019
PÁGINA	2 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
3	3	2024

ATS N.°: _____

	DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO
APLICA DESDE	3	3	2024	HASTA	9	3	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Construccion y Instalacion de Cerramiento

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de Tuberia de Cerramiento, Fundida de Viga y Pintura.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: *Barra, Pulidora,Planta Electrica, Equipo de Soldadura, Taladro y Herramientas Menores*

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)		PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
9	Retiro de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Los abajo firmantes declaramos que hemos leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y hemos identificado todos los peligros, Riesgos y establecido Controles para las actividades a realizar, y por lo tanto es seguro proceder con este trabajo.
NOTA IMPORTANTE: La actividad queda suspendida si se generan lluvias, se retomará conforme las lluvias cesen y se elaborará un nuevo ATS si la situación cambia o se identifican nuevos riesgos.

Nombre	Cargo	Firma
EDISON PINEDA	COORDINADOR	Edison Pineda
NICOLAS CASAS	COORDINADOR	Nicolas Casas
JONATAN MORENO	SOLDADOR	Jonathan Moreno
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	Jon Jairo
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	Juan Pulido
LUIS ALFONSO LOPEZ	OFICIAL	

APROBADO		Fecha de Aprobación(DD/MM/AA):				

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	GI-FR-40
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	06/02/21
		PÁGINA	

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
6	3	2024

ATS No. _____

APLICA DESDE

DD	MM	AÑO
6	3	2024

HASTA

DD	MM	AÑO
10	3	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Cambio Pintura Estaciones

TRABAJO A REALIZAR: Empapelado, Lijado, Aplicación de Barrera , Aplicación de Pintura Esmalte.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Planta Electrica, Compresores y Herramientas Menores

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
1	Alistamiento de Herramientas y Material	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
2	Instalación de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético,	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos
3	Inspección de Area de Trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanicos (Elementos de Maquinas, Herramientas, Piezas a Trabajar, Materiales Proyectados solidos o Fluidos. TECNOLOGICOS (Explosiones, Fuga, Derrame, Incendio). ACCIDENTES DE TRANSITO (Publicos, Robos, Atracos, Asaltos, Atentados, Desorden Público. FENOMENOS NATURALES (Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Lluvias y Granizadas).	Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos. Heridas en manos,brazos y otras partes del cuerpo. Proyección de particulas Trauma de tejido blando, lesiones múltiples.Lesiones osteomúsculares, cortadas, amputaciones, atrapamiento, invalidez, fracturas, heridas, lesiones de alta consideración.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Continuar con el sistema de vigilancia. Autocuidado. No suministrar a extraños información de la empresa. Denuncia de objetos y personas sospechosas. Plan de emergencias. Entrenar brigadistas. Realizar simulacros. Inspecciones en las áreas de trabajo. Señalización sitios de trabajo.	Profesional SST Tecnicos Inspectores
4	Verificación de Medidas Según Planos	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Las herramientas y equipos deben permanecer en buen estado y almacenados de forma adecuada. Programa de mantenimiento para maquinas, equipos y herramientas. Instalación de guardas de seguridad.	Tecnicos
5	Empapelado y Lijado	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frío cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos. QUIMICO (Material particulado, polvos- bases- adhesivos)	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado. Dificultad respiratoria, afecciones en la piel.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. uso adecuado de elementos de protección personal . Rotulado y señalido los productos químicos.Charlas uso adecuado de elementos de protección personal, tapa bocas y/o mascarillas, gafas, guantes.	Tecnicos
6	Aplicación De Barrera	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).QUIMICO (Material particulado, polvos- bases- adhesivos)	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado.Dificultad respiratoria, afecciones en la piel.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. Charlas uso adecuado de elementos de protección personal, tapa bocas y/o mascarillas, gafas, guantes.	Tecnicos

	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	GI-FR-40
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	06/02/21
		PÁGINA	

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
6	3	2024

ATS No. _____

	DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO
APLICA DESDE	6	3	2024	HASTA	10	3	2024

PROYECTO No. TM 2795-2023

AREA/LUGAR ESTACION SEVILLANA

EQUIPO/ OBJETO DEL TRABAJO: Cambio Pintura Estaciones

TRABAJO A REALIZAR: Empapelado, Lijado, Aplicación de Barrera , Aplicación de Pintura Esmalte.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Planta Electrica, Compresores y Herramientas Menores

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (PROCEDIMIENTO)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, protectivos, reactivos)	RESPONSABLE/CARGO
7	Aplicación De Pintura Final y/o Esmante	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.QUIMICO (Material particulado, polvos- bases- adhesivos)	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Dificultad respiratoria, afecciones en la piel.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. Uso de EPP.Charlas uso adecuado de elementos de protección personal, tapa bocas y/o mascarillas, gafas, guantes.	Tecnicos
5	Desempapelado	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad Locativo (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos. QUIMICO (Material particulado, polvos- bases- adhesivos)	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo. Fracturas, caídas. Quemaduras, de hasta tercer grado. Dificultad respiratoria, afecciones en la piel.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo. uso adecuado de elementos de protección personal . Rotulado y señalido los productos químicos.Charlas uso adecuado de elementos de protección personal, tapa bocas y/o mascarillas, gafas, guantes.	Tecnicos
8	Orden y Aseo	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo). CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas. FISICO (Temperaturas Extremas). Frio cuando se trabaja en la noche y oleadas de calor en las zonas de trabajo diurnos.	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción. Inspecciones de trabajo. Informar oportunamente cuando el equipo y/o herramienta presente fallas. Análisis de Trabajo Seguro. Permiso de Trabajo. Señalizar áreas de trabajo.	Tecnicos
9	Retiro de Señalización	Biomecanico (Posturas Prolongadas, Forzadas, Antigravitacionales, Esfuerzo, Movimiento Repetitivo, Manipulación Manual de Cargas). Condiciones de Seguridad (Almacenamiento, Superficies de Trabajo - Irregularidades, pisos deslizantes, condiciones de orden y aseo).	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, Tensión muscular Compresión de los tejidos Aceleración de las masas de tejido, produciendo un estrés articulatorio, Golpes, trauma de tejido blando, lesiones múltiples, atrapamientos, lesiones osteomusculares, fracturas. Abrasiones en manos, Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.	Implementar PVE osteomuscular. Realizar capacitación de riesgo ergonómico. Higiene postural, manejo de cargas. Inspección ergonómica del puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Realizar pausas activas, Programar descansos con opción de levantarse y caminar. Realizar estudios de puestos de trabajo y planes de acción.	Tecnicos

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Los abajo firmantes declaramos que hemos leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y hemos identificado todos los peligros, Riesgos y establecido Controles para las actividades a realizar, y por lo tanto es seguro proceder con este trabajo.
NOTA IMPORTANTE: La actividad queda suspendida si se generan lluvias, se retomará conforme las lluvias cesen y se elaborará un nuevo ATS si la situación cambia o se identifican nuevos riesgos.

Nombre	Cargo	Firma
EDISON PINEDA	COORDINADOR	Edison Pineda.
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	Juan Pulido
JONATAN MORENO	SOLDADOR	Jonathan Moreno
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	

APROBADO | Fecha de Aprobación(DD/MM/AA):

	OBJETO: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A."	CÓDIGO: GI-FR-02
		CONTRATO 2795-2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha:				Lugar:	Bodega JC Transcender.		
Hora:				Total, horas:	1 hora		
Reunión:		Inducción /re Inducción		Capacitación	X	Charla	
Tema:	Trabajos en Caliente						
Temario:							

No	NOMBRE	C.C.	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Nicolás Casas Pineda	1007336653	Coordinador	JC TRASCENDER	
2	Yhon Jairo Alfonso	1014199183	Soldador	JC trascend	
3	Edison Pineda	3276980	Coordinador	JC transcender	
4	Juan David Pelido	1122651884	Oficial	JC Trascende	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

NOMBRE Y LÍDER DE LA REUNIÓN: Edison Pineda FIRMA:

Observaciones:

AM&CIA

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: SC TRASCENDER

EVALUACION CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE

NOMBRE: Yilmer Nicolás Casas **FECHA**

1. Como se considera una tarea que Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños al proceso, a los equipos, o al ambiente de considerable valor.

A. Medianamente Critica

B. Critica ✓

C. No Critica

2. Se considera Trabajo en caliente las actividades que :

A. Producen y están expuestas a llamas abiertas, temperatura alta. ✓

B. Son superficies calientes, generan chispas, incendios y explosiones capaces de causar lesiones y daños

C. A y B son correctas

3. Es obligación del trabajador propender por su auto cuidado.

A. SI ✓

B. NO

4. Cual Actividad no se considera trabajo en caliente

A. Soldadura

B. Corte y pulido

C. Pintura ✓

5. Enuncie TRES acciones preventivas para trabajos en caliente

A. Utilizar elementos de protección según el equipo a uzar

B. Tener extintores acordes al riesgo.

C. Se debe tener encuenta las condiciones climaticas

FIRMA EVALUADOR Yenny Palacios Ruiz **CALIFICACION** ---------- 5/

FIRMA EVALUADO Nicolas Casas.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: JC Transcender SAS.

EVALUACION CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE

NOMBRE: Edison Pineda. **FECHA**

1. Como se considera una tarea que Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños al proceso, a los equipos, o al ambiente de considerable valor.

A. Medianamente Critica

B. Critica

C. No Critica

2. Se considera Trabajo en caliente las actividades que :

A. Producen y están expuestas a llamas abiertas, temperatura alta.

B. Son superficies calientes, generan chispas, incendios y explosiones capaces de causar lesiones y daños

C. A y B son correctas

3. Es obligación del trabajador propender por su auto cuidado.

A. SI

B. NO

4. Cual Actividad no se considera trabajo en caliente

A. Soldadura

B. Corte y pulido

C. Pintura

5. Enuncie TRES acciones preventivas para trabajos en caliente

A. Mantener el extintor siempre a la mano.

B. Revisar que no haya material inflamable cerca.

C. Utilizar elementos apropiados a actividad (EPPS).

CALIFICACION ---------- 5/

FIRMA EVALUADOR ----------

FIRMA EVALUADO ----------

Powered by CamScanner

AM&DIA

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: Jonathan Moreno P.

EVALUACION CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE

NOMBRE: Jc Mauricio | FECHA

1. Como se considera una tarea que Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños al proceso, a los equipos, o al ambiente de considerable valor.

A. Medianamente Critica

B. Critica

C. No Critica

2. Se considera Trabajo en caliente las actividades que :

A. Producen y están expuestas a llamas abiertas, temperatura alta.

B. Son superficies calientes, generan chispas, incendios y explosiones capaces de causar lesiones y daños

C. A y B son correctas

3. Es obligación del trabajador propender por su auto cuidado.

A. SI

B. NO

4. Cual Actividad no se considera trabajo en caliente

A. Soldadura

B. Corte y pulido

C. Pintura

5. Enuncie TRES acciones preventivas para trabajos en caliente

A. condiciones climaticas

B. Epps adecuadas para realizar este trabajo

C. Revision zona de trabajo antes de iniciar

FIRMA EVALUADOR Luis Palencia

CALIFICACION ---------- 5

FIRMA EVALUADO

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: JC Transvender

EVALUACION CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE

NOMBRE: Jhon Jairo Alfonso

FECHA

1. Como se considera una tarea que Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños al proceso, a los equipos, o al ambiente de considerable valor.

A. Medianamente Critica

B. Critica

C. No Critica

2. Se considera Trabajo en caliente las actividades que :

A. Producen y están expuestas a llamas abiertas, temperatura alta.

B. Son superficies calientes, generan chispas, incendios y explosiones capaces de causar lesiones y daños

C. A y B son correctas

3. Es obligación del trabajador propender por su auto cuidado.

A. SI

B. NO

4. Cual Actividad no se considera trabajo en caliente

A. Soldadura

B. Corte y pulido

C. Pintura

5. Enuncie TRES acciones preventivas para trabajos en caliente

A. Mantener siempre a la mano el extintor

B. Utilizar correctamente los EPPS

C. Revisar que no haya material inflamable

CALIFICACION ---------- 5/

FIRMA EVALUADOR----------

FIRMA EVALUADO----------

Powered by CamScanner

AM&CIA

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA: JC Transcender

EVALUACION CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE

NOMBRE: Juan David Pulido

FECHA

1. Como se considera una tarea que Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños al proceso, a los equipos, o al ambiente de considerable valor.

A. Medianamente Critica

B. Critica

C. No Critica

2. Se considera Trabajo en caliente las actividades que :

A. Producen y están expuestas a llamas abiertas, temperatura alta.

B. Son superficies calientes, generan chispas, incendios y explosiones capaces de causar lesiones y daños

C. A y B son correctas

3. Es obligación del trabajador propender por su auto cuidado.

A. SI

B. NO

4. Cual Actividad no se considera trabajo en caliente

A. Soldadura

B. Corte y pulido

C. Pintura

5. Enuncie TRES acciones preventivas para trabajos en caliente

A. Tener el extintor cerca

B. Utilizar los elementos de Proteccion

C. Tener en cuenta las condiciones climaticas

FIRMA EVALUADOR Juan David Pulido

CALIFICACION ---------- 5/

FIRMA EVALUADO Juan Pulido

Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRAFICA CAPACITACION TRABAJO EN CALIENTE





SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024-02-12	2024-02-13	2025-02-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005028712000	LCM117	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2999	2023

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	NLR	ESTACAS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
163C60	9GDNLR853PB000023	9GDNLR853PB000023	1.80

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JC TRANSCENDER SAS,	3194307321	NI	9011577175	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2023	04	13	2023	04	14	2024	04	13

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1009009682601	WLR334	CAMION	PÚBLICO	2953	2013

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	NISSAN	CABSTAR	1 - ESTACAS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
ZD30D13-4ND1000638	LJN0KA521DX104529	LJN0KA521DX104529	2.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE HELDEVIER CASAS CASAS	3108081279	CC	79595344	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
37566	1009	37566	1009009682601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$537,000.00	$279,200.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$818,300.00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Seguros Comerciales Bolívar S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168683209

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNOSABANA SAS

NIT: 900915363

No. de Certificado de Acreditación: 23-CDA-006

Fecha de expedición: 2023/09/28

Fecha de vencimiento: 2024/09/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WLR334	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2953	**NRO. MOTOR:**	ZD30D13-4ND1000638
NRO. CHASIS:	LJN0KA521DX104529	**VIN:**	LJN0KA521DX104529
LÍNEA:	CABSTAR		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE H. CASAS C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ARTURO QUEVEDO ROJAS

	INSPECCIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

SEMANA DEL 18/02/24 AL 24/02/24

PROYECTO **TM 2795-2023**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Casco de Seguridad Norma ANSI Z89.1	Chaqueta Empresarial	Overol	Botas de Seguridad	Chaleco	Pantalón	Camisa	Capa impermeable	Gafas de Seguridad	Tapabocas	Tapabocas Desechable	Protector Respiratorio con Filtro	Protector Auditivo tipo copa	Protector Auditivo de Inserción	Guantes de Nitrilo	Guantes de caucho	Guante de Carnaza	Guantes Dieléctricos	Guantes de Vaqueta	Arnés sencillo	Arnés Dieléctrico	Eslinga de Posicionamiento	Eslinga en Y	Línea de Vida	Careta Soldador	Otro:	¿LOS TRABAJADORES USAN LOS EPP ADECUADAMENTE DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN?		OBSERVACIONES
																												Parcialmente	Totalmente	
EDISON PINEDA	COORDINADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
NICOLAS CASAS	COORDINADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
JONATAN MORENO	SOLDADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	B			OK	
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	B			OK	
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
LUIS ALFONSO	OFICIAL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	

Edison Pineda
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

B: Bueno
M: Malo
N/A: No aplica

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

SEMANA DEL 25/02/24 AL 02/03/24

PROYECTO **TM 2795-2023**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Casco de Seguridad Norma ANSI Z89.1	Chaqueta Empresarial	Overol	Botas de Seguridad	Chaleco	Pantalón	Camisa	Capa impermeable	Gafas de Seguridad	Tapabocas	Tapabocas Desechable	Protector Respiratorio con Filtro	Protector Auditivo tipo copa	Protector Auditivo de Inserción	Guantes de Nitrilo	Guantes de caucho	Guante de Carnaza	Guantes Dieléctricos	Guantes de Vaqueta	Arnés sencillo	Arnés Dieléctrico	Eslinga de Posicionamiento	Eslinga en Y	Línea de Vida	Careta Soldador	Otro:	¿LOS TRABAJADORES USAN LOS EPP ADECUADAMENTE DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN?		OBSERVACIONES
																												Parcialmente	Totalmente	
EDISON PINEDA	COORDINADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
NICOLAS CASAS	COORDINADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	F			OK	
JONATAN MORENO	SOLDADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	B			OK	
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	B			OK	
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
LUIS ALFONSO	OFICIAL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	

Edison Pineda.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

B: Bueno
M: Malo
N/A: No aplica

J.C TRANSCENDER SAS	**INSPECCIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

SEMANA DEL 03/03/24 AL 09/03/24

PROYECTO **TM 2795-2023**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Casco de Seguridad Norma ANSI Z89.1	Chaqueta Empresarial	Overol	Botas de Seguridad	Chaleco	Pantalón	Camisa	Capa impermeable	Gafas de Seguridad	Tapabocas	Tapabocas Desechable	Protector Respiratorio con Filtro	Protector Auditivo dipo copa	Protector Auditivo de Inserción	Guantes de Nitrilo	Guantes de caucho	Guante de Carnaza	Guantes Dieléctricos	Guantes de Vaqueta	Arnés sencillo	Arnés Dieléctrico	Eslinga de Posicionamiento	Eslinga en Y	Línea de Vida	Careta Soldador	Otro:	¿LOS TRABAJADORES USAN LOS EPP ADECUADAMENTE DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN?		OBSERVACIONES
																												Parcialmente	Totalmente	
EDISON PINEDA	COORDINADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
NICOLAS CASAS	COORDINADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
JONATAN MORENO	SOLDADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	B			OK	
JOHN JAIRO ALFONSO	SOLDADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	B			OK	
JUAN DAVID PULIDO	COLABORADOR	B	/	B	B	/	B	/	/	B	/	B	B	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/			OK	
LUIS ALFONSO	OFICIAL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	

Edison Pineda.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

B: Bueno
M: Malo
N/A: No aplica

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES


AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**18**	**AL**	**24**	**DE**	**FEBRERO**

INVERSOR MILLER No. 1	**MARCA: MILLER**
CODIGO: MG031191L	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCAZA DEL EOUIPO COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VENTILADOR EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE PORTA ELECTRODO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA ELECTRODO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
POLO A TIERRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGULADOR DE AMPERAJE OPERATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INDICADOR DE CORRIENTE EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (FISURAS, RUPTURAS ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

OBSERVACIONES: **FUERA DE SERVICIO SI____ NO____**

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES



AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**18**	**AL**	**24**	**DE**	**FEBRERO**

EQUIPO DE SOLDADURA MIG VERDE	**MARCA: MAXWEELL**
CODIGO: MCU MIG 250	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/	/			/	
CARCAZA DEL EQUIPO COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES	/	/	/		/		/		/	/	/		/	
VENTILADOR EN BUEN ESTADO	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	/	/	/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	
ESTADO DEL CABLE PORTA ELECTRODO	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	
PORTA ELECTRODO EN BUEN ESTADO	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	
POLO A TIERRA EN BUEN ESTADO	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	/
REGULADOR DE AMPERAJE OPERATIVO	/	/	/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
INDICADOR DE CORRIENTE EN BUEN ESTADO	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/	/	/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (FISURAS, RUPTURAS ASEO, ETC)	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	/
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/	/	/	/	/		/		/	/	/	/	/	/
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/	/	/		/		/		/	/	/	/	/	/

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	/				/	/	/

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**25**	**AL**	**2**	**DE**	**MARZO**

EQUIPO DE SOLDADURA MIG VERDE	**MARCA: MAXWEELL**
CODIGO: MCU MIG 250	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCAZA DEL EOUIPO COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VENTILADOR EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE PORTA ELECTRODO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA ELECTRODO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
POLO A TIERRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGULADOR DE AMPERAJE OPERATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INDICADOR DE CORRIENTE EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (FISURAS, RUPTURAS ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

OBSERVACIONES: **FUERA DE SERVICIO SI___ NO___**

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES





AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**3**	**AL**	**9**	**DE**	**MARZO**

INVERSOR MILLER No. 1	**MARCA: MILLER**
CODIGO: MG031191L	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCAZA DEL EQUIPO COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VENTILADOR EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE PORTA ELECTRODO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA ELECTRODO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
POLO A TIERRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGULADOR DE AMPERAJE OPERATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INDICADOR DE CORRIENTE EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (FISURAS, RUPTURAS ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**3**	**AL**	**9**	**DE**	**MARZO**

EQUIPO DE SOLDADURA MIG VERDE	**MARCA: MAXWEELL**
CODIGO: MCU MIG 250	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCAZA DEL EQUIPO COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VENTILADOR EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE PORTA ELECTRODO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA ELECTRODO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
POLO A TIERRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGULADOR DE AMPERAJE OPERATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INDICADOR DE CORRIENTE EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (FISURAS, RUPTURAS ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jonathan	Jonathan	Jonathan	Jonathan	Jonathan		

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES


AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**3**	**AL**	**9**	**DE**	**MARZO**

EQUIPO DE SOLDADURA MIG AMARILLO	**MARCA: FURIUS**
CODIGO: FW1254	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCAZA DEL EOUIPO COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VENTILADOR EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE PORTA ELECTRODO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA ELECTRODO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
POLO A TIERRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGULADOR DE AMPERAJE OPERATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INDICADOR DE CORRIENTE EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (FISURAS, RUPTURAS ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

PROYECTO **TM-2795-2023** | **Inspeccionado por:** EDISON PINEDA | **Fecha 18 AL 24 DE FEBRERO 2024**

CONDICIONES ENCONTRADAS

Equipo	Código	Mango	Punto de Operación	Mandril	Sistema eléctrico	Cable de conexión	Filos o puntas	Sistema de encendido	Hojas o discos	Guardas de seguridad	Engrase de las piezas	Guayas	Motor	Ruedas	Baterías	Pantallas	Sistemas de medición	Cajas o maletines de empaque	Puestas a tierra	Mangueras	Acoples	Mantenimiento	Almacenamiento	Otros
MOTOSOLDADOR MILLER BLUE STAR	185																							
PLANTA ELECTRICA ALTERMAN	XGG8000E																							
PLANTA ELECTRICA ALTERMAN	XGG8000E NUEVA																							
PLANTA ELECTRICA ELITE KEEP WORKING	2G100 NUEVA																							
PLANTA ELECTRICA KTC GRUP NUEVA	463-GG110EG-3340																							
PLANTA ELECTRICA KTC GRUP NUEVA	463-GG110EG	B			B	B		B					B	B	B					B	B	B		
PLANTA ELECTRICA NUEVA AZUL MARCA: HYUNDAI	HYG11050E	B			B	B		B					B	B	B					B	B	B		
INVERSOR MILLER No 1	MG031191L	B			B	B		B										B						
INVERSOR ESAB	I19490053																							
INVERSOR MINI ARC 161 LTS	181000609																							
EQUIPO DE SOLDADURA MIG VERDE MARCA: MAXWEELI	MCU MIG 250	B			B	B		B						B			B	B						
EQUIPO DE SOLDADURA MIG AMARILLO MARCA: FURIUS	FW1254																							
PULVERIZADOR AIRLESS ULTRA MAX II	490 PC PRO																							
PULIDORA GRANDE HILTI	DCG180P	B			B	B		B	B	B														
PULIDORA GRANDE HILTI	DCG700P																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28493																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28494																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28495																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	47315-D28496M-B3	B			B	B		B	B	B														
PULIDORA GRANDE BOSCH	GWS24-230																							
PULIDORA GRANDE BOSCH	GWS24-231																							
PULIDORA PEQUEÑA HILTI	DEG500D																							
PULIDORA PEQUEÑA DEWALT	668976																							

PULIDORA MAKITA PEQUEÑA	PA6-GF30 No.1	B			B	B		B	B	B																	
PULIDORA MAKITA PEQUEÑA	PA6-GF31 No.2	B			B	B		B	B	B																	
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291474																										
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291473	B		B	B	B		B																			
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291472	B		B	B	B		B																			
TALADRO PERCUTOR BOSCH	D70745																										
TALADRO LAMINA MAKITA	HP2070																										
TALADRO LAMINA BOSCH	HP2071	B		B	B	B		B																			
TALADRO LAMINA BOSCH	HP2072																										
TALADRO LAMINA DEWALT	HP2073																										
Firma Responsable	Edison Pineda.							**Fecha Próxima Inspección:**							SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2024											

Convenciones: **B: Bueno** **R: Regular** **M: Malo** **NA: No aplica**

Requiere Mantenimiento: **Si:** ____ **No:** ____ **Correctivo:** _____ **Preventivo:** ____

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1de 1

PROYECTO **TM-2795-2023** | **Inspeccionado por:** EDISON PINEDA | **Fecha 25 AL 2 DE MARZO 2024**

CONDICIONES ENCONTRADAS

Equipo	Código	Mango	Punto de Operación	Mandril	Sistema eléctrico	Cable de conexión	Filos o puntas	Sistema de encendido	Hojas o discos	Guardas de seguridad	Engrase de las piezas	Guayas	Motor	Ruedas	Baterías	Pantallas	Sistemas de medición	Cajas o maletines de empaque	Puestas a tierra	Mangueras	Acoples	Mantenimiento	Almacenamiento	Otros
MOTOSOLDADOR MILLER BLUE STAR	185																							
PLANTA ELECTRICA ALTERMAN	XGG8000E																							
PLANTA ELECTRICA ALTERMAN	XGG8000E NUEVA																							
PLANTA ELECTRICA ELITE KEEP WORKING	2G100 NUEVA																							
PLANTA ELECTRICA KTC GRUP NUEVA	463-GG110EG-3340																							
PLANTA ELECTRICA KTC GRUP NUEVA	463-GG110EG	B			B	B		B					B	B	B					B	B	B		
PLANTA ELECTRICA NUEVA AZUL MARCA: HYUNDAI	HYG11050E	B			B	B		B					B	B	B					B	B	B		
INVERSOR MILLER No 1	MG031191L																							
INVERSOR ESAB	I19490053																							
INVERSOR MINI ARC 161 LTS	181000609																							
EQUIPO DE SOLDADURA MIG VERDE MARCA: MAXWEELE	MCU MIG 250	B			B	B		B						B			B	B			B			
EQUIPO DE SOLDADURA MIG AMARILLO MARCA: FURIUS	FW1254																							
PULVERIZADOR AIRLESS ULTRA MAX II	490 PC PRO																							
PULIDORA GRANDE HILTI	DCG180P	B			B	B		B	B	B														
PULIDORA GRANDE HILTI	DCG700P																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28493																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28494																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28495																							
PULIDORA GRANDE DEWALT	47315-D28496M-B3																							
PULIDORA GRANDE BOSCH	GWS24-230																							
PULIDORA GRANDE BOSCH	GWS24-231																							
PULIDORA PEQUEÑA HILTI	DEG500D																							
PULIDORA PEQUEÑA DEWALT	668976																							

PULIDORA MAKITA PEQUEÑA	PA6-GF30 No.1	B			B	B		B	B	B																
PULIDORA MAKITA PEQUEÑA	PA6-GF31 No.2																									
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291474																									
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291473																									
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291472	B		B	B	B		B																		
TALADRO PERCUTOR BOSCH	D70745																									
TALADRO LAMINA MAKITA	HP2070																									
TALADRO LAMINA BOSCH	HP2071																									
TALADRO LAMINA BOSCH	HP2072	B		B	B	B		B																		
TALADRO LAMINA DEWALT	HP2073																									
Firma Responsable	Edison Pineda.							**Fecha Próxima Inspección:**			SEMANA DEL 3 AL 9 DE MARZO 2024															

Convenciones: **B: Bueno** **R: Regular** **M: Malo** **NA: No aplica**

Requiere Mantenimiento: Si: ___ No: ___ Correctivo: ____ Preventivo: ___

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

PROYECTO **TM-2795-2023** | **Inspeccionado por:** EDISON PINEDA | **Fecha 3 AL 9 DE MARZO 2024**

CONDICIONES ENCONTRADAS

Equipo	Código	Mango	Punto de Operación	Mandril	Sistema eléctrico	Cable de conexión	Filos o puntas	Sistema de encendido	Hojas o discos	Guardas de seguridad	Engrase de las piezas	Guayas	Motor	Ruedas	Baterías	Pantallas	Sistemas de medición	Cajas o maletines de empaque	Puestas a tierra	Mangueras	Acoples	Mantenimiento	Almacenamiento	Otros
MOTOSOLDADOR MILLER BLUE STAR	185	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PLANTA ELECTRICA ALTERMAN	XGG8000E	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PLANTA ELECTRICA ALTERMAN	XGG8000E NUEVA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PLANTA ELECTRICA ELITE KEEP WORKING	2G100 NUEVA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PLANTA ELECTRICA KTC GRUP NUEVA	463-GG110EG-3340	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	B	B	B	/	/	/	/	B	B	B	/	/
PLANTA ELECTRICA KTC GRUP NUEVA	463-GG110EG	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	B	B	B	/	/	/	/	B	B	B	/	/
PLANTA ELECTRICA NUEVA AZUL MARCA: HYUNDAI	HYG11050E	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	B	B	B	/	/	/	/	B	B	B	/	/
INVERSOR MILLER No 1	MG031191L	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	B	/	/	/	/	/	/
INVERSOR ESAB	I19490053	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
INVERSOR MINI ARC 161 LTS	181000609	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EQUIPO DE SOLDADURA MIG VERDE MARCA: MAXWEELE	MCU MIG 250	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	B	/	/	B	B	/	/	/	/	/	/
EQUIPO DE SOLDADURA MIG AMARILLO MARCA: FURIUS	FW1254	B	/	/	B	B	/	B	/	/	/	/	/	B	/	/	B	B	/	/	/	/	/	/
PULVERIZADOR AIRLESS ULTRA MAX II	490 PC PRO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE HILTI	DCG180P	B	/	/	B	B	/	B	B	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE HILTI	DCG700P	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28493	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28494	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE DEWALT	D28495	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE DEWALT	47315-D28496M-B3	B	/	/	B	B	/	B	B	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE BOSCH	GWS24-230	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA GRANDE BOSCH	GWS24-231	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA PEQUEÑA HILTI	DEG500D	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PULIDORA PEQUEÑA DEWALT	668976	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

PULIDORA MAKITA PEQUEÑA	PA6-GF30 No.1	B			B	B		B	B	B																	
PULIDORA MAKITA PEQUEÑA	PA6-GF31 No.2	B			B	B		B	B	B																	
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291474																										
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291473																										
TALADRO PERCUTOR MAKITA	1291472	B		B	B	B		B																			
TALADRO PERCUTOR BOSCH	D70745																										
TALADRO LAMINA MAKITA	HP2070																										
TALADRO LAMINA BOSCH	HP2071																										
TALADRO LAMINA BOSCH	HP2072	B		B	B	B		B																			
TALADRO LAMINA DEWALT	HP2073																										
Firma Responsable	Edison Pineda							**Fecha Próxima Inspección:**							SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2024											

Convenciones: **B: Bueno** **R: Regular** **M: Malo** **NA: No aplica**

Requiere Mantenimiento: Si: ___ **No:** ___ **Correctivo:** ___ **Preventivo:** ___

	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**18**	**AL**	**24**	**DE**	**FEBRERO**
PLANTA ELECTRICA NUEVA AZUL		**MARCA: HYUNDAI**			
CODIGO: HYG11050E					

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Juan Cruz		Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**18**	**AL**	**24**	**DE**	**FEBRERO**

PLANTA ELECTRICA NUEVA	**MARCA: KTC GRUP**
CODIGO: 463-GG110EG	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR			Buen Ruido	Buen Ruido	Buen Ruido	Buen Ruido	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**25**	**AL**	**2**	**DE**	**MARZO**

PLANTA ELECTRICA NUEVA	**MARCA: KTC GRUP**
CODIGO: 463-GG110EG	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Juan Ruido	Juan Ruido	Juan Ruido	Juan Ruido	Juan Ruido	Juan Ruido	/

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**25**	**AL**	**2**	**DE**	**MARZO**

PLANTA ELECTRICA NUEVA AZUL	**MARCA: HYUNDAI**
CODIGO: HYG11050E	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jorge Hdz	Jorge Hdz	Jorge Hdz	Juan Pinto	Juan Pinto	Dan Jairo	

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**3**	**AL**	**9**	**DE**	**MARZO**

PLANTA ELECTRICA NUEVA	**MARCA: KTC GRUP**
CODIGO: 463-GG110EG-3340	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Juan Rubio	Juan Rubio	Juan Rubio	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**3**	**AL**	**9**	**DE**	**MARZO**

PLANTA ELECTRICA NUEVA	**MARCA: KTC GRUP**
CODIGO: 463-GG110EG	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN DE PLANTAS ELECTRICAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**				
FECHA O PERIODO DEL :	**3**	**AL**	**9**	**DE**	**MARZO**

PLANTA ELECTRICA NUEVA AZUL	**MARCA: HYUNDAI**
CODIGO: HYG11050E	

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardas de Protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soportes de Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor de Arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema Eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soporte de Generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones Eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tablero de Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel de Ruido < I l0 dBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Insonorización (Aislamiento Ruido)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clontrol Anti vibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintorpqs - 20lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**18**	**al**	**24**	**de**	**FEBRERO**

PULIDORA No. DCG180P **MARCA: PULIDORA GRANDE HILTI**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	✓	[signature]	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	✓

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**18**	**al**	**24**	**de**	**FEBRERO**

PULIDORA No. PA6-GF30 No.1 **MARCA: MAKITA PEQUEÑA**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	✓	✓	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	✓

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**18**	**al**	**24**	**de**	**FEBRERO**

PULIDORA No. 47315-D28496M-B3 **MARCA: DEWAT GRANDE**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/	/	/		/		/		/		/		/	/
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/	/	/		/		/		/		/		/	/
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/	/	/		/		/		/		/		/	/
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/	/	/		/		/		/		/		/	/
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/	/	/		/		/		/		/		/	/
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/	/	/		/		/		/		/		/	/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	/	/	/		/		/		/		/		/	/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/	/	/		/		/		/		/		/	/
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/	/	/		/		/		/		/		/	/
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/	/	/		/		/		/		/		/	/
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/	/	/		/		/		/		/		/	/
ESTADO DEL DISCO	/	/	/		/		/		/		/		/	/

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	/	[signature]	Juan Pulido	[signature]	Juan Pulido	Juan Pulido	/

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN A PULIDORAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	01
VIGENCIA	01/03/2019
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO: **TM 2795-2023** **PERIODO DEL** **18** **al** **24** **de** **FEBRERO**

PULIDORA No. PA6-GF31 No.2 **MARCA: PULIDORA MAKITA PEQUEÑA**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:							
	✓	Jhon Pulido	Jhon Pulido			Jhon Pulido	✓

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN A PULIDORAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	01
VIGENCIA	01/03/2019
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**25**	**al**	**2**	**de**	**MARZO**

PULIDORA No. DCG180P **MARCA: PULIDORA GRANDE HILTI**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**25**	**al**	**2**	**de**	**MARZO**

PULIDORA No. PA6-GF30 No.1 **MARCA: MAKITA PEQUEÑA**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**3**	**al**	**9**	**de**	**MARZO**

PULIDORA No. DCG180P **MARCA: PULIDORA GRANDE HILTI**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido.	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN A PULIDORAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	01
VIGENCIA	01/03/2019
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**3**	**al**	**9**	**de**	**MARZO**

PULIDORA No. PA6-GF30 No.1 **MARCA: MAKITA PEQUEÑA**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**3**	**al**	**9**	**de**	**MARZO**

PULIDORA No. 47315-D28496M-B3 **MARCA: DEWAT GRANDE**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN A PULIDORAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**3**	**al**	**9**	**de**	**MARZO**

PULIDORA No. PA6-GF31 No.2 **MARCA: PULIDORA MAKITA PEQUEÑA**

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓					

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	TM 2795-2023	PERIODO DEL	18	al	24	de	FEBRERO

TALADRO No. TALADRO LAMINA **MARCA: BOSCH**

CODIGO:HP2071

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/	/	/		/		/		/		/		/	/
CLAVIJA DE CONEXIÓN	/	/	/		/		/		/		/		/	/
MANGO LATERAL	/	/	/		/		/		/		/		/	/
MANDRIL	/	/	/		/		/		/		/		/	/
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	/	/	/		/		/		/		/		/	/
SELECTOR DE MODALIDAD	/	/	/		/		/		/		/		/	/
CARCASA	/	/	/		/		/		/		/		/	/
INTERRUPTOR	/	/	/		/		/		/		/		/	/
PORTA BROCAS	/	/	/		/		/		/		/		/	/

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	/	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	/

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	TM 2795-2023	PERIODO DEL	18	al	24	de	FEBRERO

TALADRO No. TALADRO PERCUTOR **MARCA: MAKITA**

CODIGO: 1291473

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CLAVIJA DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SELECTOR DE MODALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERRUPTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	✓	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	✓

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	TM 2795-2023	PERIODO DEL	18	al	24	de	FEBRERO

TALADRO No. TALADRO PERCUTOR **MARCA: MAKITA**

CODIGO: 1291472

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CLAVIJA DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SELECTOR DE MODALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERRUPTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	✓	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	✓

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**25**	**al**	**2**	**de**	**MARZO**

TALADRO No. TALADRO LAMINA **MARCA: BOSCH**

CODIGO:HP2072

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CLAVIJA DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SELECTOR DE MODALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
INTERRUPTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	/

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	**TM 2795-2023**	**PERIODO DEL**	**25**	**al**	**2**	**de**	**MARZO**

TALADRO No. TALADRO PERCUTOR **MARCA: MAKITA**

CODIGO: 1291472

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CLAVIJA DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SELECTOR DE MODALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
INTERRUPTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Rudo	Juan Rudo	Juan Rudo	Juan Rudo	Juan Rudo	Completo	/

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	TM 2795-2023	PERIODO DEL	3	al	9	de	MARZO

TALADRO No. TALADRO LAMINA **MARCA: BOSCH**

CODIGO:HP2072

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
CLAVIJA DE CONEXIÓN	/		/		/		/		/		/		/	
MANGO LATERAL	/		/		/		/		/		/		/	
MANDRIL	/		/		/		/		/		/		/	
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	/		/		/		/		/		/		/	
SELECTOR DE MODALIDAD	/		/		/		/		/		/		/	
CARCASA	/		/		/		/		/		/		/	
INTERRUPTOR	/		/		/		/		/		/		/	
PORTA BROCAS	/		/		/		/		/		/		/	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	/

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

J.C TRANSCENDER SAS	INSPECCIÓN A TALADROS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/2019
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

AREA/PROYECTO:	TM 2795-2023	PERIODO DEL	3	al	9	de	MARZO

TALADRO No. TALADRO PERCUTOR **MARCA: MAKITA**

CODIGO: 1291472

DESCRIPCIÓN	DOM		LUN		MAR		MIE		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CLAVIJA DE CONEXIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
MANGO LATERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
PROTECTOS DE CABLE CON SUJETALLVES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
SELECTOR DE MODALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
CARCASA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
INTERRUPTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	
PORTA BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	

Convenciones: **B: Bueno** **M: Malo** **NA: No Aplica**

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	Juan Pulido	/

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

OBSERVACIONES:

CHECK LIST DE EQUIPO DE PINTURA

CODIGO : ESPECIFICO	
VERSION: 01	
FECHA: 14/12/2020	

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y TRABAJO INDICADO

Coordinador Responsable de la Tarea :	EDISON PINEDA	No. PROYECTO	TM 2795-202	Observaciones
Equipo especifico : PULVERIZADOR AIRLESS ULTRA MAX II		CODIGO: 490 PC PRO		
Hora de Inicio :	11:45 p. m.	Hora de Fin :	4:00 a. m.	
Dia inicio:	06/03/2024	Dia Fin:	10/03/2024	

Preparacion previa al trabajo	Aprobado	Desaprobado	N/A	
Analisis de trabajo seguro ATS	B			
Orden y Limpieza en Lugar de Trabajo	B			

Elementos de Proteccion Personal																				
Casco de seguridad	SI	✓	NO		Uniforme Completo	SI	✓	NO												
Lentes de Seguridad	SI	✓	NO		Guantes Apropiados	SI	✓	NO												
Arnes de seguridad	SI		NO	✓	Respirador de gases y vapores	SI	✓	NO												
Barbiquejo	SI	✓	NO																	
Protectores Auditivos	SI	✓	NO																	

Entrenamiento de Los Trabajadores																				
Induccion al Area	SI	✓	NO		Analisis de trabajo	SI	✓	NO		Personal Capacitado	SI	✓	NO							
Identificacion de Peligros	SI	✓	NO		Operación de Extintor	SI	✓	NO		Supervision Constante	SI	✓	NO							

N°	Material a inspeccionar	DOMINGO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			Observaciones
		B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	B	M	R	
1	Cable Coneccion										✓			✓			✓			✓			
2	Mangueras de Pintar										✓			✓			✓			✓			
3	Boquilla de Pintar										✓			✓			✓			✓			
4	Pistola de Pintar										✓			✓			✓			✓			
5	Filtro de Pistola de Pintar										✓			✓			✓			✓			
6	Portaboquilla										✓			✓			✓			✓			
7	Filtros de maquina de Pintar										✓			✓			✓			✓			
8	Manguera de Succión del Equipo Pintar										✓			✓			✓			✓			

Leyenda: B : Bueno M : Malo R : Regular

ESTE FORMATO CADUCA DESPUES DEL TURNO DE TRABAJO

FIRMA DE LOS RESPONSABLES	DIA:	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNESA	SABADO
FIRMA DEL OPERADOR:	FIRMA:								
Observaciones:									

J.C TRANSCENDER SAS

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLDADURA

CÓDIGO	GI-FR-26
VERSIÓN	01
VIGENCIA	15/02/2016
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

ESTACION DE SOLDADURA N° _____ NOMBRE SOLDADOR: JONATAN MORENO

SEMANA DEL 18 AL 24 DEL MES FEBRERO AÑO 2024

NOMBRE JEFE DE SOLDADURA: EDISON PINEDA No. PROYECTO **TM 2795-2023**

PARAMETROS A REVISAR	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Se cuenta con permiso de trabajo en el sitio		C	C	C	C	C	
Instrucción de seguridad al personal		C	C	C	C	C	
Equipo de protección personal		C	C	C	C	C	
Presión manómetro tanque y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03Estado de la manguera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de la guaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado tobera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del difusor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del contráctil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conexiones de manguera y cilindro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El largo de la manguera es adecuado para el área y la actividad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado		C	C	C	C	C	
Estado de la masa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carrete de alambre y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de cilindros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran seguros los cilindros para la labor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran en buen estado los manómetros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Los vidrios y números de los manómetros son legibles y esta en buenas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control de agua en sitio		C	C	C	C	C	
Extintores de incendio en sitio		C	C	C	C	C	
Colocación segura de piezas a soldar		C	C	C	C	C	
Se retiraron los materiales combustibles del área		C	C	C	C	C	
Se encuentra limpia el área de trabajo		C	C	C	C	C	
FIRMA JEFE DE SOLDADURA							

Convenciones:
C: Conforme **CP: Conforme Parcialmente** **NC: No Cumple** **NA: No Aplica**

OBSERVACIONES

J.C TRANSCENDER SAS

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLDADURA

CÓDIGO	GI-FR-26
VERSIÓN	01
VIGENCIA	15/02/2016
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

ESTACION DE SOLDADURA N° _____ NOMBRE SOLDADOR: JOHN JAIRO ALFONSO

SEMANA DEL 18 AL 24 DEL MES FEBRERO AÑO 2024

NOMBRE JEFE DE SOLDADURA: EDISON PINEDA No. PROYECTO **TM 2795-2023**

PARAMETROS A REVISAR	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Se cuenta con permiso de trabajo en el sitio		C	C	C			
Instrucción de seguridad al personal		C	C	C			
Equipo de protección personal		C	C	C			
Presión manómetro tanque y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03Estado de la manguera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de la guaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado tobera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del difusor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del contráctil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conexiones de manguera y cilindro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El largo de la manguera es adecuado para el área y la actividad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado		C	C	C			
Estado de la masa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carrete de alambre y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de cilindros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran seguros los cilindros para la labor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran en buen estado los manómetros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Los vidrios y números de los manómetros son legibles y esta en buenas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control de agua en sitio		C	C	C			
Extintores de incendio en sitio		C	C	C			
Colocación segura de piezas a soldar		C	C	C			
Se retiraron los materiales combustibles del área		C	C	C			
Se encuentra limpia el área de trabajo		C	C	C			
FIRMA JEFE DE SOLDADURA							

Convenciones:

C: Conforme **CP: Conforme Parcialmente** **NC: No Cumple** **NA: No Aplica**

OBSERVACIONES

J.C TRANSCENDER SAS

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLDADURA


CÓDIGO	GI-FR-26
VERSIÓN	01
VIGENCIA	15/02/2016
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

ESTACION DE SOLDADURA N° _____ NOMBRE SOLDADOR: JONATAN MORENO

SEMANA DEL 25 AL 2 DEL MES MARZO AÑO 2024

NOMBRE JEFE DE SOLDADURA: EDISON PINEDA No. PROYECTO **TM 2795-2023**

PARAMETROS A REVISAR	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Se cuenta con permiso de trabajo en el sitio	C	C	C	C	C	C	/
Instrucción de seguridad al personal	C	C	C	C	C	C	/
Equipo de protección personal	C	C	C	C	C	C	/
Presión manómetro tanque y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03Estado de la manguera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de la guaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado tobera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del difusor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del contráctil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conexiones de manguera y cilindro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El largo de la manguera es adecuado para el área y la actividad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado	C	C	C	C	C	C	/
Estado de la masa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carrete de alambre y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de cilindros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran seguros los cilindros para la labor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran en buen estado los manómetros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Los vidrios y números de los manómetros son legibles y esta en buenas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control de agua en sitio	C	C	C	C	C	C	/
Extintores de incendio en sitio	C	C	C	C	C	C	/
Colocación segura de piezas a soldar	C	C	C	C	C	C	/
Se retiraron los materiales combustibles del área	C	C	C	C	C	C	/
Se encuentra limpia el área de trabajo	C	C	C	C	C	C	/
FIRMA JEFE DE SOLDADURA							/

Convenciones:

C: Conforme **CP: Conforme Parcialmente** **NC: No Cumple** **NA: No Aplica**

OBSERVACIONES

J.C TRANSCENDER SAS

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLDADURA


CÓDIGO	GI-FR-26
VERSIÓN	01
VIGENCIA	15/02/2016
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

ESTACION DE SOLDADURA N° _____ NOMBRE SOLDADOR: JONATAN MORENO

SEMANA DEL 3 AL 9 DEL MES MARZO AÑO 2024

NOMBRE JEFE DE SOLDADURA: EDISON PINEDA No. PROYECTO **TM 2795-2023**

PARAMETROS A REVISAR	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Se cuenta con permiso de trabajo en el sitio	C	C	C	C	C	C	|
Instrucción de seguridad al personal	C	C	C	C	C	C	|
Equipo de protección personal	C	C	C	C	C	C	|
Presión manómetro tanque y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03Estado de la manguera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de la guaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado tobera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del difusor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del contráctil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conexiones de manguera y cilindro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El largo de la manguera es adecuado para el área y la actividad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado	C	C	C	C	C	C	|
Estado de la masa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carrete de alambre y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de cilindros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran seguros los cilindros para la labor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran en buen estado los manómetros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Los vidrios y números de los manómetros son legibles y esta en buenas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control de agua en sitio	C	C	C	C	C	C	|
Extintores de incendio en sitio	C	C	C	C	C	C	|
Colocación segura de piezas a soldar	C	C	C	C	C	C	|
Se retiraron los materiales combustibles del área	C	C	C	C	C	C	|
Se encuentra limpia el área de trabajo	C	C	C	C	C	C	|
FIRMA JEFE DE SOLDADURA							

Convenciones:

C: Conforme **CP: Conforme Parcialmente** **NC: No Cumple** **NA: No Aplica**

OBSERVACIONES

J.C TRANSCENDER SAS

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLDADURA


CÓDIGO	GI-FR-26
VERSIÓN	01
VIGENCIA	15/02/2016
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

ESTACION DE SOLDADURA N° _____ NOMBRE SOLDADOR: JOHN JAIRO ALFONSO

SEMANA DEL 3 AL 9 DEL MES MARZO AÑO 2024

NOMBRE JEFE DE SOLDADURA: EDISON PINEDA No. PROYECTO **TM 2795-2023**

PARAMETROS A REVISAR	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Se cuenta con permiso de trabajo en el sitio	C	C	C	C	C	C	|
Instrucción de seguridad al personal	C	C	C	C	C	C	|
Equipo de protección personal	C	C	C	C	C	C	|
Presión manómetro tanque y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03Estado de la manguera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de la guaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado tobera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del difusor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado del contráctil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conexiones de manguera y cilindro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El largo de la manguera es adecuado para el área y la actividad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado	C	C	C	C	C	C	|
Estado de la masa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carrete de alambre y salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estado de cilindros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran seguros los cilindros para la labor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se encuentran en buen estado los manómetros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Los vidrios y números de los manómetros son legibles y esta en buenas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control de agua en sitio	C	C	C	C	C	C	|
Extintores de incendio en sitio	C	C	C	C	C	C	|
Colocación segura de piezas a soldar	C	C	C	C	C	C	|
Se retiraron los materiales combustibles del área	C	C	C	C	C	C	|
Se encuentra limpia el área de trabajo	C	C	C	C	C	C	|
FIRMA JEFE DE SOLDADURA							

Convenciones:

C: Conforme **CP: Conforme Parcialmente** **NC: No Cumple** **NA: No Aplica**

OBSERVACIONES

J.C TRANSCENDER SAS	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/19
		PÁGINA	1 de 1

A. Solicitud del Permiso

FECHA INICIO:19/02/24	FECHA TERMINACIÓN: 24/02/24	HORA INICIO: 11:30 PM	HORA TERMINACIÓN:4:00 AM	Breve Descripción de la Tarea: APLICACION DE SOLDADURA, CORTE DE ESTRUCTURA ESTACION SEVILLANA

PERMISO PARA:	SOLDADURA:	X	OXICORTE	X	PULIDORA	X	Otro Cual:

No. PROYECTO **TM 2795-2023**

B. Verificación Previa del Área de Trabajo

LISTA DE CHEQUEO

VERIFICACIÓN CONDICIONES DE RIESGO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
¿El área está aislada y demarcada impidiendo e informando la prohibición de paso de personal no autorizado?	✓		
¿El equipo se encuentra bloqueado impidiendo de esta forma su libre rodamiento?	✓		
¿Se ha dispuesto extintor adecuado en el sitio de trabajo a una distancia mínima de 2 metros con relación al punto de trabajo, así como también los equipos contra incendios del área están disponibles y sin bloqueos?			✓
¿Los equipos a utilizar cuentan con conexión a tierra y estos se encuentran correctamente conectados?	✓		
¿Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases?	✓		
¿Las condiciones meteorológicas permiten el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El equipo y el área de trabajo están en perfectas condiciones libres de otras operaciones y/o sustancias peligrosas o material inflamable o explosivo?	✓		
¿Se verificaron las condiciones del equipo, revisando estado general, cilindro, mangueras y/o cableado, conectores, válvulas, manómetros y accesorios, entre otros?	✓		
¿Se cuenta con Hoja de seguridad del químico a emplear y el personal conoce el contenido de la misma? (verificar hoja en físico)			✓
¿Se verificó la disponibilidad de la brigada de emergencias y la disposición de un botiquín?	✓		
¿Se han suspendido tareas vecinas que puedan afectar el trabajo?	✓		
¿Se dio previo aviso a los trabajadores del área sobre la labor a realizar?	✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal requeridos para la labor y están en buen estado?	✓		

C. Equipos de Protección Personal Necesarios Para la Operación.

Casco de Protección	✓	Protección Respiratoria	✓	Protección Facial	✓	Guantes Cuero o Vaqueta:	✓	Botas punta de acero	✓
Overol o ropa manga larga con reflectivo	✓	Protección Auditiva	✓	Gafas de Seguridad	✓	Peto	✓	Otro Indique:	

D. Aceptación por parte del personal que realizará la Tarea.

La persona que diligencia el presente permiso y quienes realizarán el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad contemplados por la EMPRESA, así como también se comprometen a no iniciar ninguna actividad de alto riesgo relacionada en el presente registro, sin previa autorización por el personal competente.

Nombre y Firma del Operario o soldador: Jonathan

Nombre y Firma del Operario o soldador: Juan Pinto

Nombre y Firma del Operario o soldador: Juan Jaime

Nombre y Firma del Operario o soldador:

E. Autorización de Trabajo

Certifico que la zona ha sido inspeccionada, que han sido tomadas las precauciones señaladas en la lista de chequeo y **AUTORIZO EL TRABAJO**, aclarando que el presente permiso se cancelara automáticamente si las condiciones del área varian de acuerdo a las condiciones de seguridad revisadas, así como también quedara cancelado al finalizar la operación por completo o en el momento en que la actividad sea detenida por mas de 2 horas.

Firma que Autoriza Edison Pineda.

Nombre:

F. Observaciones y/o recomendaciones:

J.C TRANSCENDER SAS	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/19
		PÁGINA	1 de 1

A. Solicitud del Permiso

FECHA INICIO:25/02/24	FECHA TERMINACIÓN: 02/03/24	HORA INICIO: 11:30 PM	HORA TERMINACIÓN:4:00 AM	Breve Descripción de la Tarea: APLICACION DE SOLDADURA, CORTE DE ESTRUCTURA ESTACION SEVILLANA

PERMISO PARA:	SOLDADURA:	X	OXICORTE	X	PULIDORA	X	Otro Cual:

No. PROYECTO TM 2795-2023

B. Verificación Previa del Área de Trabajo

LISTA DE CHEQUEO

VERIFICACIÓN CONDICIONES DE RIESGO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
¿El área está aislada y demarcada impidiendo e informando la prohibición de paso de personal no autorizado?	✓		
¿El equipo se encuentra bloqueado impidiendo de esta forma su libre rodamiento?	✓		
¿Se ha dispuesto extintor adecuado en el sitio de trabajo a una distancia mínima de 2 metros con relación al punto de trabajo, así como también los equipos contra incendios del área están disponibles y sin bloqueos?			✓
¿Los equipos a utilizar cuentan con conexión a tierra y estos se encuentran correctamente conectados?	✓		
¿Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases?	✓		
¿Las condiciones meteorológicas permiten el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El equipo y el área de trabajo están en perfectas condiciones libres de otras operaciones y/o sustancias peligrosas o material inflamable o explosivo?	✓		
¿Se verificaron las condiciones del equipo, revisando estado general, cilindro, mangueras y/o cableado, conectores, válvulas, manómetros y accesorios, entre otros?	✓		
¿Se cuenta con Hoja de seguridad del químico a emplear y el personal conoce el contenido de la misma? (verificar hoja en físico)			✓
¿Se verificó la disponibilidad de la brigada de emergencias y la disposición de un botiquín?	✓		
¿Se han suspendido tareas vecinas que puedan afectar el trabajo?	✓		
¿Se dio previo aviso a los trabajadores del área sobre la labor a realizar?	✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal requeridos para la labor y están en buen estado?	✓		

C. Equipos de Protección Personal Necesarios Para la Operación.

Casco de Protección	✓	Protección Respiratoria	✓	Protección Facial	✓	Guantes Cuero o Vaqueta:	✓	Botas punta de acero	✓
Overol o ropa manga larga con reflectivo	✓	Protección Auditiva	✓	Gafas de Seguridad	✓	Peto	✓	Otro Indique:	

D. Aceptación por parte del personal que realizará la Tarea.

La persona que diligencia el presente permiso y quienes realizarán el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad contemplados por la EMPRESA, así como también se comprometen a no iniciar ninguna actividad de alto riesgo relacionada en el presente registro, sin previa autorización por el personal competente.

Nombre y Firma del Operario o soldador: Jorge Hernandez

Nombre y Firma del Operario o soldador: Juan Pulido

Nombre y Firma del Operario o soldador:

Nombre y Firma del Operario o soldador:

E. Autorización de Trabajo

Certifico que la zona ha sido inspeccionada, que han sido tomadas las precauciones señaladas en la lista de chequeo y **AUTORIZO EL TRABAJO**, aclarando que el presente permiso se cancelara automáticamente si las condiciones del área varían de acuerdo a las condiciones de seguridad revisadas, así como también quedara cancelado al finalizar la operación por completo o en el momento en que la actividad sea detenida por mas de 2 horas.

Firma que Autoriza Edison Pineda

Nombre:

F. Observaciones y/o recomendaciones:

J.C TRANSCENDER SAS	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	01/03/19
		PÁGINA	1 de 1

A. Solicitud del Permiso

FECHA INICIO:03/03/24	FECHA TERMINACIÓN: 09/03/24	HORA INICIO: 11:30 PM	HORA TERMINACIÓN:4:00 AM	Breve Descripción de la Tarea: APLICACION DE SOLDADURA, CORTE DE ESTRUCTURA ESTACION SEVILLANA

PERMISO PARA:	SOLDADURA:	X	OXICORTE	X	PULIDORA	X	Otro Cual:

No. PROYECTO TM 2795-2023

B. Verificación Previa del Área de Trabajo

LISTA DE CHEQUEO

VERIFICACIÓN CONDICIONES DE RIESGO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
¿El área está aislada y demarcada impidiendo e informando la prohibición de paso de personal no autorizado?	✓		
¿El equipo se encuentra bloqueado impidiendo de esta forma su libre rodamiento?	✓		
¿Se ha dispuesto extintor adecuado en el sitio de trabajo a una distancia mínima de 2 metros con relación al punto de trabajo, así como también los equipos contra incendios del área están disponibles y sin bloqueos?			✓
¿Los equipos a utilizar cuentan con conexión a tierra y estos se encuentran correctamente conectados?	✓		
¿Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases?	✓		
¿Las condiciones meteorológicas permiten el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El equipo y el área de trabajo están en perfectas condiciones libres de otras operaciones y/o sustancias peligrosas o material inflamable o explosivo?	✓		
¿Se verificaron las condiciones del equipo, revisando estado general, cilindro, mangueras y/o cableado, conectores, válvulas, manómetros y accesorios, entre otros?	✓		
¿Se cuenta con Hoja de seguridad del químico a emplear y el personal conoce el contenido de la misma? (verificar hoja en físico)			✓
¿Se verificó la disponibilidad de la brigada de emergencias y la disposición de un botiquín?	✓		
¿Se han suspendido tareas vecinas que puedan afectar el trabajo?	✓		
¿Se dio previo aviso a los trabajadores del área sobre la labor a realizar?	✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal requeridos para la labor y están en buen estado?	✓		

C. Equipos de Protección Personal Necesarios Para la Operación.

Casco de Protección	✓	Protección Respiratoria	✓	Protección Facial	✓	Guantes Cuero o Vaqueta:	✓	Botas punta de acero	✓
Overol o ropa manga larga con reflectivo	✓	Protección Auditiva	✓	Gafas de Seguridad	✓	Peto	✓	Otro Indique:	

D. Aceptación por parte del personal que realizará la Tarea.

La persona que diligencia el presente permiso y quienes realizarán el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad contemplados por la EMPRESA, así como también se comprometen a no iniciar ninguna actividad de alto riesgo relacionada en el presente registro, sin previa autorización por el personal competente.

Nombre y Firma del Operario o soldador: Juan Pardo

Nombre y Firma del Operario o soldador: Jhon Jaime Moreno

Nombre y Firma del Operario o soldador: Jhon Jaime

Nombre y Firma del Operario o soldador:

E. Autorización de Trabajo

Certifico que la zona ha sido inspeccionada, que han sido tomadas las precauciones señaladas en la lista de chequeo y **AUTORIZO EL TRABAJO**, aclarando que el presente permiso se cancelara automáticamente si las condiciones del área varían de acuerdo a las condiciones de seguridad revisadas, así como también quedara cancelado al finalizar la operación por completo o en el momento en que la actividad sea detenida por mas de 2 horas.

Firma que Autoriza Edison Pineda.

Nombre:

F. Observaciones y/o recomendaciones: