CONSORCIO OBRASO	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: HORA:

ACTA NRO:

REUNIÓN CONVOCADA POR	PM13
TIPO DE REUNIÓN	Visita diagnostico PM13.
CONTRATO N°	ECS 1805-2023.
OBJETO DEL CONTRATO	
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	
ASISTENTES	Victor Forero / Alexis Redondo / Cristian Vagnoo

TEMAS DE DISCUSIÓN
Visita de diagnostico PM13 necesidades de mantenimiento

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En Bogota a los 26 días del mes de octubre del 2023. Se reune personal de consorcio obras w, interventoria y logistico de la unidad militar con el objetivo de realizar verificacion de

Powered by CamScanner

recorrido de mantenimiento así:

Batallon Bravo.

- Se requiere verificación cubierta por Ti Atención.
- Se requiere cambio de cielo raso
- Se requiere cambio de luminarias.
- Aplicar estuche sobre mamparteria en oficinas y bodega.
- Realizar un recorrido cubierta en bodega por goteras de material y filtraciones.
- Cambio de luminarias herméticas.

Edificio Pm 12

Piso 1

Se requiere cambio cielo raso. Lavo.
Instalacion espejo.
Sondeos red sanitaria / corregir fugas hidraulicas.
enchape lineal en puntos hidraulicos.
- Cambio de registros lavamanos y duchas.
- Cambio luminarias. / mantenimiento tableros electricos
Instalacion regillo piso.

Piso 2

mantenimiento red sanitario
enchape lineal.
cambio registros ducha / lavamanos.
regillo / cambio puerta Hall. principal.
Cambio luminarias.
ajuste divisiones en acero inoxidable.

Piso 3.

Powered by CamScanner

Mantenimiento red sanitaria e hidraulica por fugas.
cambio registros duchas y lavamanos.
Sondeos. red sanitaria
vejiga.
Cambio luminarias, cambio de aparatos sanitarios.
nivelacion niveles
corregir filtraciones fugas de agua red sanitaria e hidraulica.
Cambio muros en superboard en mal estado
entrada
Cinta antideslizante en escalones. defectos los pisos.

Piso 4.

Se requiere cambio cubierta
Se requiere cambio muro estructural.
Se requiere corregir fugas en red hidraulica y sanitaria.
cambio de push sanitarios y orinales.
-cambio de llaves duchas y lavamanos
Sondeos red sanitaria.
mantenimiento tableros electricos.
Pintura en Hall general area. de todos los pisos.

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

presentar presupuesto obras w.

FIRMA ASISTENTES

Powered by CamScanner

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Victor Forero	Coordinador obra	
Alexis Rodondo P	Residente de Interventoria	
Cristian Baquero	Trop. Interventoria	
Jose Asencio	FENOCA RAB BAPOM 13	

Powered by CamScanner