CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION:_ 11 de Octubre 2023.
HORA:
ACTA NRO: visita de diagnostico Casa Justicia Martires.

REUNIÓN CONVOCADA POR	SCJ.
TIPO DE REUNIÓN	Visita de diagnostico Casa J Martires
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	Victor Forero.
ASISTENTES	Victor Forero, Arq. Maury Ferrigno,

TEMAS DE DISCUSIÓN

Visita de diagnostico casa de justicia martires.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En bogota a las 11 dias del mesbe octubre, se reune personal de consorcio

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Obras W, personal interventoría Totalline SAS BIC, para realizar visita de necesidades de mantenimiento casa Justicia Martires, así:

① Sotano.

Verificar filtraciones de agua por malos olores entre piso y muro en pantalla.
Verificar construir una canal perimetral para recoger las aguas de nivel freatico.
Verificar fuga agua sobre red contraincendios
Verificar y corregir humedad en escaleras al sotano.
Verificar mantenimiento cgo y canal Sacramo
Verificar luminarias fundidas en Sotano
Verificar mantenimiento porteros.

② Primer Piso.

Verificar filtraciones agua en cubierta y Canal nueva.
Verificar. olores en baños funcionarios.
- Verificar fuga agua en pvh sanitarios
- Adecuar e independizar sistema iluminación en oficina recepción y archivo
Verificar cambio lozas en concreto fachada para dar salida a la calle.

Powered by CamScanner

Verificar funcionamiento luminarias entrada recepción y oficinas.
Verificar chapa puerta oficina y adecuar divisiones internas.

(3) Segundo P.50.

Verificar tomas rotas en pasillo
Verificar toma en recibo.
Verificar bafles por baja presión en baño nombre.

(4) Tercer P.50.

*Adecuar divisiones en muros irregulares.
Cambiar tomas en pasillo por mal funcionamiento.
Verificar humedad en muro cubierta recibo entrada principal.
Verificar cambio manija
Verificar limpieza lamparas.
Verifica adecuación cubierta en zona escaleras de gato.
Chapas y mantenimiento puertas oficinas.

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

Presentar presupuesto.

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ARQ Mauricio Fenigno	INTERVENTORIA TOTAL CHICAS	
Ing Victor Tobar	Contratista obras w	

Powered by CamScanner