MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 001** **FECHA INFORME : 10/09/2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 252–ESMBAS02–2023	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Barranquilla, Atlántico, 22 de agosto de 2023**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (AEREOS Y SUBTERRANEOS), PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, BAS 10 – VALLEDUPAR, ESM BIVER - MALAMBO, ESM BICOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.			**NIT o CC: 900.167.288 – 6**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30 DE NOVIEMBRE DE 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023:		**EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 9.376.800) M/CTE, de acuerdo al CDP 22023 del 23/03/2023, Recurso CSF-10 rubro presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es
titular de la Cuenta de corriente No. **53362158808** de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA.
En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA
EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 entregada a la firma auditora OLIMPIA . La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.
EL CONTRATISTA elaborará Factura de acuerdo a las ordenes de servicio realizados al ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 y sus satelites en el siguiente orden:
- Factura electronica, ordenes de servicio, pago de parafiscales,
• Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
• NIT: 901541212-4
- Autorización original del servicio.
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio . PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO:
La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por GRUPO GS SERVICIOS INTEGRALES SAS. El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.PARÁGRAFO SEGUNDO:
aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 22023	**FECHA: 2023/10/09**	**VALOR: $$9.376.800**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 24923	**FECHA: 2023/10/09**	**VALOR: $$ 9.376.800**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS DE SOPORTE	1 FACTURA	4.650.000,00		4.650.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A NIT 860009578-6	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-40-101056637 del 23/08/2023**
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DE SERVICIO	10%	$ 5.000.000	13/04/2023	15/06/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 5.000.000	13/04/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 2.500.000	13/04/2023	15/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$ 232.000.000	13/04/2023	15/12/2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A NIT 860009578-6 — **POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 17-44-101211769 del 28/08/2023**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO 2023	$ 9.376.800,00			
FACTURA 1 Nº FE0010011		-	4.650.000,00	4.650.000,00
TOTAL	$ 9.376.800,00	$ -	$ 4.650.000,00	$ 4.650.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		49,59

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: — **VALOR PAGADO EN EL MES:** $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 9.376.800,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 4.726.800,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 4.650.000,00
SUMAS IGUALES	$ 9.376.800,00	$ 9.376.800,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfaccion		3/10/2023	NO	$ 9.376.800,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 9.376.800,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

FACTURA 1: Nº C1186

SV. JOHN FREDY CAICEDO ESPINOSA
Supervisor del Contrato

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (BIVER)
DIRECCION	BATALLON DE INGENIEROS MILITARES N° 2 VERGARA Y VELASCO – MALAMBO / ATLANTICO
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 28 del mes de noviembre 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **1** tanque AEREO capacidad 5000 litros material polietileno
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 28 noviembre 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (BIVER)
DIRECCION	BATALLON DE INGENIEROS MILITARES N° 2 VERGARA Y VELASCO – MALAMBO / ATLANTICO
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 28 de noviembre 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **1** tanque SUBTERRANEO de 2*2 metros de profundidad
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 28 noviembre 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (BICOR)
DIRECCION	BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N° 5 General José maría Córdova SANTA MARTA
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 29 noviembre 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **1** tanque SUBTERRANEO de 3*3 metros de profundidad
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 29 del mes de NOVIEMBRE 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (BAS 10)
DIRECCION	BATALLON DE ASPC N° 10 CACIQUE APURE – VALLEDUPAR/ CESAR
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 30 noviembre 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **1** tanque SUBTERRANEO de 4*4 metros de profundidad
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 30 el mes de noviembre 2023.

FYSI S.A.S.
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (BICAR)
DIRECCION	BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N°6 KM 5 VIA MAICAO RIOHACHA -LA GUAJIRA
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 04 del mes de DICIEMBRE 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: 2 tanque AEREO capacidad 1000 litros material polietileno
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable
Al día 4 del mes de DICIEMBRE 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (GMRON)
DIRECCION	KILOMETRO 1 SALIDA DE DISTACCION – BUENAVISTA - GUAJIRA
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 04 del mes de DICIEMBRE 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **2** tanque AEREOS de 1000 litros material polietileno
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 4 del mes de DIDIEMBRE 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (GBMAT)
DIRECCION	GRUPO BLINDADO MEDIANO GENERAL GUSTAVO MATA MOROS – ALBANIA – GUAJIRA
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 5 DICIEMBRE 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **1** tanque A NIVEL DE SUELO de 5000 litros en politileno
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 4 del mes de DICIEMBRE 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

CERTIFICADO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

EMPRESA CONTRATISTA	Fumigaciones y Servicios Industriales S.A.S.
PERSONAL ACTUANTE	Juan Carlos Galindo Larios CC. 92.190.249 Octavio Enrique Ibáñez Arana CC. 8.565.768 Henry Cantillo meza CC. 72. 270.520 Darwing Ahumada CC. 1.129.499.320
EMPRESA CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (GBMAT)
DIRECCION	GRUPO BLINDADO MEDIANO GENERAL GUSTAVO MATA MOROS
SE DEJA CONSTANCIA	Que el día 05 de Diciembre 2023, se procedió a realizar la Limpieza y Desinfección de los tanques de agua potable relacionados a continuación: **1** tanque AEREO de 1000 litros en politileno
PRODUCTOS UTILIZADOS	HIPOCLORITO DE SODIO (NaClO) - DRYQUAT (Amonio Cuaternario)
ESTADO DE LOS TANQUES	Buen estado

Se otorga el presente Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable Al día 05 del mes de Diciembre 2023.

FYSI S.A.S
FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.167.288-6

FIRMA DPTO TECNICO

Barranquilla, 29 NOVIEMBRE 2023

Señor(es):
ESM BAS 10 - VALLEDUPAR
Att: ADMINISTRACION

Ref. Informe de lavado de tanque SUBTERRANEO 4*4

DEPENDENCIA	DIRECCION	CAPACIDAD DE TANQUE	FECHA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – BAS 10	BATALLON DE ASPC N° 10 CACIQUE APURE – VALLEDUPAR/ CESAR	1 SUBTERRANEO 4*4	29 NOVIEMBRE 2023

ANTES






Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com
605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com
Barranquilla – Colombia

DURANTE





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com
605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com
Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

Barranquilla, 4 DICIEMBRE 2023

Señor(es):
ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR - ESM BICAR
Ciudad

REF. 1ER CICLO - INFORME DE LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE - RIOHACHA


DEPENDENCIA	DIRECCION	CAPACIDAD DE TANQUE	FECHA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – BICAR	BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N°6 KM 5 VIA MAICAO RIOHACHA -LA GUAJIRA	2 TANQUES ELEVADO DE 1000 LITROS	04 DICIEMBRE 2023

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia


FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia


FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

Barranquilla, 29 NOVIEMBRE 2023

Señor(es):
ESM BICOR SANTA MARTA
Att: ADMINISTRACION

Ref. Informe de lavado de tanque subterráneo 3*3 SANTA MARTA

DEPENDENCIA	DIRECCION	CAPACIDAD DE TANQUE	FECHA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – BICOR	Batallón de infantería mecanizado n° 5 general José maría Córdova santa marta	3*3 SUBTERRANEO	29 NOVIEMBRE 2023

SUBTERRANEO – ANTES



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"


FYSI SAS



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

Barranquilla, 6 DICIEMBRE 2023

Señor(es):
ESM GBMAT ALBANIA
Att: ADMINISTRACION

Ref. Informe de lavado de tanque 5000 LITROS A NIVEL DE SUELO Y 1000 LITROS ELEVADO

DEPENDENCIA	DIRECCION	CAPACIDAD DE TANQUE	FECHA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – GBMAT	GRUPO BLINDADO MEDIANO GENERAL GUSTAVO MATA MOROS – ALBANIA – GUAJIRA	1. 5000 LITROS 1. 1000 LITROS	5 DICIEMBRE 2023

ANTES 5000 LITROS





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com
605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com
Barranquilla – Colombia

DURANTE





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com
605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com
Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

ANTES - TANQUE DE 1000 ELEVADO



FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"

FYSI SAS



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

Barranquilla, 5 DICIEMBRE 2023

Señor(es):
ESM BUENAVISTA - GUAJIRA
Att: ADMINISTRACION

Ref. Informe de lavado de tanque AEREO 1000 LITROS


DEPENDENCIA	DIRECCION	CAPACIDAD DE TANQUE	FECHA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – GMRON – BUENAVISTA GUAJIRA	KILOMETRO 1 SALIDA DE DISTACCION – BUENAVISTA - GUAJIRA	2 TANQUES DE 1000 LIRTEOS	4 DICIEMBRE 2023

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia



Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"






Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

Barranquilla, 28 NOVIEMBRE 2023

Señor(es):
ESM BIVER MALAMBO
Att: ADMINISTRACION

Ref. Informe de lavado de tanque de 5000 litros aéreo Y tanque subterráneo de 2*2– MALAMBO

DEPENDENCIA	DIRECCION	CAPACIDAD DE TANQUE	FECHA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – BIVER	BATALLON- FRENTE AL AEREOPUERTO	5000 AEREO	28 NOVIEMBRE 2023
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – BIVER	BATALLON- FRENTE AL AEREOPUERTO	2*2 SUBTERRANEO	28 NOVIEMBRE 2023

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"




Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

ANTES





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com
605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com
Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS

FYSI SAS

Concepto Sanitario Favorable de la Alcaldia de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico
Resolución E.P.A. "BARRANQUILLA VERDE" Seguimiento al Manejo de Residuos Peligrosos

"CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS"





Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

SUBTERRANEO







Calle 99 Vía La Cordialidad No. 6 – 05
FYSISASFUMIGACIONESBQUILLA
fysi-sas@hotmail.com – contacto@fysi-sas.com

605 3280070 3207434146 – 3004047107
FYSI-SASFUMIGACIONESBQUILLA
www.fysi-sas.com

Barranquilla – Colombia

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FYSI S.A.S.	PLANILLA DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Elaboró	DA
		Revisó	DO
		Aprobó	DA
		Fecha	27/02/2021

Empresa: Sanidad militar (Biver) Sucursal: Malambo Fecha: 28/11/23
Teléfono: Ciudad: Malambo Dirección: Barrio Malambo Vereda y velasto
Tipo de establecimiento: Bodega ☐ Centro Comercial ☐ Conjunto Resid ☐ Industrial ☐ Comercio ☐ Entidad de Salud ☐ Entidad Bancaria ☐ Entidad Educativa ☐ Industria ☐ Empresa de Alimentos ☐ Otro ☐ Cual ?
Ubicación Tanque: Aéreo ✓ Subterráneo ✓ Cantidad de tanques: 2 Capacidad del tanque Litros: 1 de 5000 1 de 2x2
Lavado de Tanques ✓ Visita Técnica ☐

Nº	Preguntas	Si	No	Observaciones
1	¿El tanque se encontró vacío?		✓	
2	¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?	✓		
3	¿Se verificó el estado de: tuberías, válvulas, grietasen el tanque, desgaste de material, hermeticidad del tanque?	✓		
4	¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	✓		
5	¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado?	✓		
6	¿Se realizó el prelavado del tanque?	✓		
7	¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado?	✓		
8	¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	✓		
9	¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques?	✓		
10	¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	✓		
11	¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	✓		
12	¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	✓		
13	¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?	✓		
14	¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	✓		
15	¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	✓		
16	¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	✓		
17	¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque?	✓		
18	¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	✓		

Puntos de Control del Proceso			Productos empleados:	
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento	Si ✓	No	Producto Utilizado:	Dryqual, Hipoclorito
Verifica la propiedad del cliente	Si ✓	No		
Utiliza los elementos de protección	Si ✓	No	Dosificación:	10cc x litro Agua
Muestra Ficha Técnica, Hoja de Seguridad del producto al cliente	Si ✓	No		1gr x litro Agua

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Lavado y desinfeccion de un tanque aereo de 5000 litros.
Lavado y desinfeccion de un tanque alberca Subterranea 2x2.

HORA INGRESO: HORA DE SALIDA:

Calificación (1= Malo 3= Bueno 5=Excelente)	1	3	5
Calidad			✓
Cumplimiento			✓

FUNCIONARIO FYSI S.A.S.

Nombre:	Octavio Ibañez
Identificación:	8.566768
Cargo:	Operario
Firma:	Octavio I.

Recomendaciones a tener en cuenta
1-En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario
2-Despues de aplicado el producto el tiempo de ingreso minimo es de 4 horas

CLIENTE

Nombre:	Jenny Paola Murillo
Identificación:	1.143.861.015
Cargo:	Fisioterapeuta
Firma:	Jenny Paola Murillo

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FYSI S.A.S.	PLANILLA DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Elaboró	DA
		Revisó	DO
		Aprobó	DA
		Fecha	27/02/2021

Empresa: Sanidad militar . la **Sucursal:** Bat Cordoba **Fecha:** 27/11/23
Teléfono: **Ciudad:** Santa marta **Dirección:**
Tipo de establecimiento: Bodega ☐ Centro Comercial ☐ Conjunto Resid ☐ Industrial ☐ Comercio ☐ Entidad de Salud ☑ Entidad Bancaria ☐ Entidad Educativa ☐ Industria ☐ Empresa de Alimentos ☐ Otro ☐ Cual ?
Ubicación Tanque: Aéreo ☐ Subterráneo ☑ Cantidad de tanques: 1 Capacidad del tanque Litros: 9X3
Lavado de Tanques ☑ **Visita Técnica** ☐

Nº	Preguntas	Si	No	Observaciones
1	¿El tanque se encontró vacío?		✓	
2	¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?	✓		
3	¿Se verificó el estado de: tuberías, válvulas, grietasen el tanque, desgaste de material, hermeticidad del tanque?	✓		
4	¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	✓		
5	¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado?	✓		
6	¿Se realizó el prelavado del tanque?	✓		
7	¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado?	✓		
8	¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	✓		
9	¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques?	✓		
10	¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	✓		
11	¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	✓		
12	¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	✓		
13	¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remocion del desinfectante del tanque?	✓		
14	¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	✓		
15	¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	✓		
16	¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	✓		
17	¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque?	✓		
18	¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	✓		

Puntos de Control del Proceso			Productos empleados:	
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento	Si ✓	No	Producto Utilizado:	Dequat hipoclorito
Verifica la propiedad del cliente	Si ✓	No		
Utiliza los elementos de protección	Si ✓	No	Dosificación:	10 ml x litro 1 grano
Muestra Ficha Técnica, Hoja de Seguridad del producto al cliente	Si ✓	No		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Alberca 3x3. Lavado y desinfeccion de alberca subterranea.

HORA INGRESO: **HORA DE SALIDA:**

Calificación (1= Malo 3= Bueno 5=Excelente)	1	3	5
Calidad			
Cumplimiento			

FUNCIONARIO FYSI S.A.S.

Nombre: Ivan Caballero
Identificación: 92196249
Cargo: Operario
Firma:

Recomendaciones a tener en cuenta
1-En caso de aspersión o nebulización **NO** debe haber ningún funcionario
2-Despues de aplicado el producto el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas

CLIENTE

Nombre: Juan Carlos Rojo Camargo
Identificación: 7370509
Cargo: Jefe inmuebles ESM Bicor
Firma:

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FYSI S.A.S.	PLANILLA DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Elaboró	DA
		Revisó	DO
		Aprobó	DA
		Fecha	27/02/2021

Empresa: Sanidad Militar (Bas 10) Sucursal: Cacique Apure Fecha: 30/11/23
Teléfono: Ciudad: Valledupar Dirección:
Tipo de establecimiento: Bodega ☐ Centro Comercial ☐ Conjunto Resid ☐ Inicial ☐ Comercio ☐ Entidad de Salud ☐ Entidad Bancaria ☐ Entidad Educativa ☐ Industria ☐ Empresa de Alimentos ☐ Otro ☐ Cual ?
Ubicación Tanque: Aéreo ☐ Subterráneo ☑ Cantidad de tanques: Capacidad del tanque Litros: 4X4
Lavado de Tanques ☑ Visita Técnica ☐

Nº	Preguntas	SI	No	Observaciones
1	¿El tanque se encontró vacío?		✓	
2	¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?		✓	
3	¿Se verificó el estado de: tuberías, válvulas, grietasen el tanque, desgaste de material, hermeticidad del tanque?	✓		
4	¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	✓		
5	¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado?	✓		
6	¿Se realizó el prelavado del tanque?	✓		
7	¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado?	✓		
8	¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	✓		
9	¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques?	✓		
10	¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	✓		
11	¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	✓		
12	¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	✓		
13	¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?	✓		
14	¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	✓		
15	¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	✓		
16	¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	✓		
17	¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque?	✓		
18	¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	✓		

Puntos de Control del Proceso			Productos empleados:	
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento	~~Si~~ ✓	No	Producto Utilizado:	Dayquat Hipoclorito.
Verifica la propiedad del cliente	~~Si~~ ✓	No		
Utiliza los elementos de protección	~~Si~~ ✓	No	Dosificación:	20cc x litro 10 gramos
Muestra Ficha Técnica, Hoja de Seguridad del producto al cliente	~~Si~~ ✓	No		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Lavado y desinfección de alberca. Subterranea de 4x4

HORA INGRESO: HORA DE SALIDA:

Calificación (1= Malo 3= Bueno 5=Excelente)	1	3	5
Calidad			
Cumplimiento			

FUNCIONARIO FYSI S.A.S.

Nombre: Juan C Galindo
Identificación: 92190249
Cargo: Operario
Firma: Juan C.

Recomendaciones a tener en cuenta
1-En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario
2-Despues de aplicado el producto el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas

CLIENTE

Nombre: Yamirys Velasquez Castro
Identificación: 1065627129
Cargo: SST
Firma:

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FYSI S.A.S.	PLANILLA DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Elaboró	DA
		Revisó	DO
		Aprobó	DA
		Fecha	27/02/2021

Empresa: Establecimiento Sanidad Militar **Sucursal:** BICAR **Fecha:** 24-12-23
Teléfono: _____ **Ciudad:** Riohacha **Dirección:** _____
Tipo de establecimiento: Bodega ☐ Centro Comercial ☐ Conjunto Resid ☐ ncial ☐ Comercio ☐ Entidad de Salud ☐ Entidad Bancaria ☐ Entidad Educativa ☐ Industria ☐ Empresa de Alimentos ☐ Otro ☐ Cual ? _____
Ubicación Tanque: Aéreo ✓ Subterráneo ☐ Cantidad de tanques: 2 Capacidad del tanque Litros: 1000
Lavado de Tanques ✓ **Visita Técnica** ☐

Nº	Preguntas	SI	No	Observaciones
1	¿El tanque se encontró vacio?		✓	
2	¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?		✓	
3	¿Se verificó el estado de: tuberías, válvulas, grietasen el tanque, desgaste de material, hermeticidad del tanque?	✓		
4	¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	✓		
5	¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado?	✓		
6	¿Se realizó el prelavado del tanque?	✓		
7	¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado?	✓		
8	¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	✓		
9	¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques?	✓		
10	¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	✓		
11	¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	✓		
12	¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	✓		
13	¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?	✓		
14	¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	✓		
15	¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	✓		
16	¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	✓		
17	¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque?	✓		
18	¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	✓		

Puntos de Control del Proceso			Productos empleados:	
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento	Si	No	Producto Utilizado:	Dayquat hipoclorito.
Verifica la propiedad del cliente	Si	No		
Utiliza los elementos de protección	Si	No	Dosificación:	10ml x litro. 1grano. x litro.
Muestra Ficha Técnica, Hoja de Seguridad del producto al cliente	Si	No		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Lavado. y desinfeccion de tanque dos de 1000 litros c/u.

HORA INGRESO: **HORA DE SALIDA:**

Calificación (1= Malo 3= Bueno 5=Excelente)	1	3	5
Calidad			
Cumplimiento			

FUNCIONARIO FYSI S.A.S.
Nombre: Juan Calindo
Identificación: 92 190 249
Cargo: Operario.
Firma: Juan C

Recomendaciones a tener en cuenta
1-En caso de aspersión o nebulización **NO** debe haber ningún funcionario
2-Despues de aplicado el producto el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas

CLIENTE
Nombre: Jhonatan Barrano
Identificación: 1118942454
Cargo: Auxiliar General
Firma: Jhonatan Barrano

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FYSI S.A.S.	PLANILLA DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Elaboró	DA
		Revisó	DO
		Aprobó	DA
		Fecha	27/02/2021

Empresa: Establecimiento Sanidad Militar **Sucursal:** CAIRON **Fecha:** 04-12-23
Teléfono: _____ **Ciudad:** Buenavista. **Dirección:** _____
Tipo de establecimiento: Bodega ☐ Centro Comercial ☐ Conjunto Resid ncial ☐ Comercio ☐ Entidad de Salud ☐ Entidad Bancaria ☐ Entidad Educativa ☐ Industria ☐ Empresa de Alimentos ☐ Otro ☐ Cual ? _____
Ubicación Tanque: Aéreo ☑ Subterráneo ☐ Cantidad de tanques: 2 Capacidad del tanque Litros: 1000
Lavado de Tanques ☑ **Visita Técnica** ☐

Nº	Preguntas	Si	No	Observaciones
1	¿El tanque se encontró vacío?		✓	
2	¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?		✓	
3	¿Se verificó el estado de: tuberías, válvulas, grietasen el tanque, desgaste de material, hermeticidad del tanque?	✓		
4	¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	✓		
5	¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado?	✓		
6	¿Se realizó el prelavado del tanque?	✓		
7	¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado?	✓		
8	¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	✓		
9	¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques?	✓		
10	¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	✓		
11	¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	✓		
12	¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	✓		
13	¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?	✓		
14	¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	✓		
15	¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	✓		
16	¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	✓		
17	¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque?	✓		
18	¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	✓		

Puntos de Control del Proceso			Productos empleados:	
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento	Si ✓	No	Producto Utilizado:	Dynal Hipoclorito
Verifica la propiedad del cliente	Si ✓	No		
Utiliza los elementos de protección	Si ✓	No	Dosificación:	10ml x Litro. 1galon x Litro
Muestra Ficha Técnica, Hoja de Seguridad del producto al cliente	Si ✓	No		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Lavado y desinfección de tanque. dos. de mil 1000 litros c/u

HORA INGRESO: **HORA DE SALIDA:**

Calificación (1= Malo 3= Bueno 5=Excelente)	1	3	5
Calidad			
Cumplimiento			

FUNCIONARIO FYSI S.A.S.

Nombre: Juan Cabalindo
Identificación: 92190 248
Cargo: Operario.
Firma:

Recomendaciones a tener en cuenta
1-En caso de aspersión o nebulización **NO** debe haber ningún funcionario
2-Despues de aplicado el producto el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas

CLIENTE

Nombre: SV. Pamilla Noiba
Identificación: 3008873
Cargo: Cabo Ambiental
Firma:

FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FYSI S.A.S.	PLANILLA DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Elaboró	DA
		Revisó	DO
		Aprobó	DA
		Fecha	27/02/2021

Empresa: Establecimiento Sanidad Militar **Sucursal:** GBHAT **Fecha:** 05-12-23
Teléfono: _____ **Ciudad:** Arbana **Dirección:** _____
Tipo de establecimiento: Bodega ☐ Centro Comercial ☐ Conjunto Resid ☐ ncial ☐ Comercio ☐ Entidad de Salud ☐ Entidad Bancaria ☐ Entidad Educativa ☐ Industria ☐ Empresa de Alimentos ☐ Otro ☐ Cual ? _____
Ubicación Tanque: Aéreo ✓ Subterráneo ☐ Cantidad de tanques: _____ Capacidad del tanque Litros: 1000 - 5000
Lavado de Tanques ✓ **Visita Técnica** ☐

Nº	Preguntas	Si	No	Observaciones
1	¿El tanque se encontró vacío?		✓	
2	¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?		✓	
3	¿Se verificó el estado de: tuberías, válvulas, grietasen el tanque, desgaste de material, hermeticidad del tanque?	✓		
4	¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	✓		
5	¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado?	✓		
6	¿Se realizó el prelavado del tanque?	✓		
7	¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado?	✓		
8	¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	✓		
9	¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques?	✓		
10	¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	✓		
11	¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	✓		
12	¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	✓		
13	¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?	✓		
14	¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	✓		
15	¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	✓		
16	¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	✓		
17	¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque?	✓		
18	¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	✓		

Puntos de Control del Proceso			Productos empleados:	
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento	Si	No	Producto Utilizado:	Dry quat e hipoclorito
Verifica la propiedad del cliente	Si	No		
Utiliza los elementos de protección	Si	No	Dosificación:	10cm x litro 1 gramo x litro
Muestra Ficha Técnica, Hoja de Seguridad del producto al cliente	Si	No		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Lavado y desinfeccion de tanque de 5000 litros y uno de 1000 litros.

HORA INGRESO: / **HORA DE SALIDA:**

Calificación (1= Malo 3= Bueno 5=Excelente)	1	3	5
Calidad			
Cumplimiento			

FUNCIONARIO FYSI S.A.S.
Nombre: Juan Caluda
Identificación: 92 190 249
Cargo: operario
Firma:

Recomendaciones a tener en cuenta
1-En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario
2-Despues de aplicado el producto el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas

CLIENTE
Nombre: Nadyn Zuaga Otero P.
Identificación: 1092362872
Cargo: Director Esm
Firma: