REPORTE DE VISITA

Nº 16813

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 01-04-2024 Hora de entrada : 12:40 Hora de salida : 19:00

Cliente : INSTITUTO MATERNO INFANTIL Torre : UNICA Modelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : ✓ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	✓			Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓		
Fotoceldas				Iluminacion	✓			Buffer Cabina / Contrapeso	✓			Buffer Cabina / Contrapeso	✓		
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	✓			Puertas Hall	✓		
Alarma	✓			Nivel Aceite				Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	✓			Aseo Anclajes		✓	✓
Operador Puertas	✓			Fusible Control	✓			Aseo Anclajes		✓	✓	Contrapeso			
Puerta Cabina	✓			Tarjetas Electronicas	✓			Seguridades	✓			Micro Pre Final / Final	✓		
Luz Emergencia	✓			Reles / Contadores	✓			Recolector Aceite	✓			Banderas / Pantallas			
Iluminación	✓			Variador Potencia	✓			Stop	✓			Inductores / Imanes	✓		
Ventilador				Cable De Tracción	✓			Micro Estiramiento de Cables				Biestables			
Botonera / Pulsadores	✓			Freno	✓							Seguridades Puerta Hall			
Llavín		✓		Seguridades	✓							Micro de Series Enclavamientos		✓	
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓										
Seguridades	✓			Máquina Tracción	✓										
Caja Techo	✓			Máquina Gearless											
Botón Inspección	✓			Polea Tractora	✓										
Citofono	✓			Polea Desviadora	✓										
Balaustrada															
Aseo		✓	✓	Aseo		✓	✓								

Observaciones : se realizo mantenimiento preventivo del mes de abril, se evidencian resortes de puertas de hall en mal estado, tambien los micros de enclavamientos se encuentran en mal estado, se evidencia ot llavin de puerta ol de hall no sirve se debe cambiar, se corrigio falla de contactor de freno.

Técnico CYRA : Jairo Pedraza, Bernardo Ramirez

Persona Encargada de la Obra : _____ Cargo : Tecnico Firma : _____

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402. Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

REPORTE DE VISITA

Nº 16814

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 05-04-2024 Hora de entrada : 07:30 Hora de salida : 09:30

Cliente : CENTRO MEDICO VIA LIBERTADORES Torre : UNICA M odelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : ✓ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	✓			Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓		
Fotoceldas	✓			Iluminacion	✓			Buffer Cabina / Contrapeso	✓			Buffer Cabina / Contrapeso	✓		
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	✓			Puertas Hall	✓		
Alarma	✓			Nivel Aceite	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	✓			Aseo Anclajes		✓	✓
Operador Puertas	✓			Fusible Control	✓			Aseo Anclajes		✓	✓	Contrapeso	✓		
Puerta Cabina	✓			Tarjetas Electronicas	✓			Seguridades	✓			Micro Pre Final / Final	✓		
Luz Emergencia	✓			Reles / Contadores	✓			Recolector Aceite		✓		Banderas / Pantallas			
Iluminación	✓			Variador Potencia	✓			Stop	✓			Inductores / Imanes	✓		
Ventilador				Cable De Tracción	✓			Micro Estiramiento de Cables				Biestables			
Botonera / Pulsadores	✓			Freno	✓							Seguridades Puerta Hall	✓		
Llavín	✓			Seguridades	✓							Micro de Series Enclavamientos	✓		
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓										
Seguridades	✓			Máquina Tracción	✓										
Caja Techo	✓			Máquina Gearless											
Botón Inspección	✓			Polea Tractora	✓										
Citofono	✓			Polea Desviadora	✓										
Balaustrada															
Aseo		✓	✓	Aseo		✓	✓								

Observaciones : Se realizo mantenimiento preventivo del mes de abril, se deben cotizar ollas recolectoras de aceite, y tambien se evidencia el domicilio de cabina no tiene, el equipo queda funcionando

Técnico CYRA : Bernardo Ramirez

Persona Encargada de la Obra : Cargo : Firma :

B = Bien M = Mal C = Corregido