INGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	01-03-2024	LUGAR:	FAC.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 Mt		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR
TEMA:	IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO		
OBJETIVO:			

1	Carlos D. Garcia P	80768089	OFICIAL	
2	Hardy Rodriguez	72209106	ayudante	
3	Ever Nuñez	1131104881	ayudante	
4	Luis Bermudez	1.004.062.607	OFICIAL	
5	NELSON COSTA	1040581820	OBRERO	NELSON COSTA
6	Diego Lopez V.	16830903	Maestro de obra	
7	FRANCISCO - Hdz	15'682.147	Obrero	FCO-Hdz
8	Javier Guzman	1.003.197.133	Electricista	Javier Guzman
9	Hilario Jose M	1131106727	Obrero	Hilario
10	Kelvin Soler	1070552260	O P	
11	JHON CRUZ	1145 727 765	OP	JHON CRUZ
12	CESAR DIAZ	1007192514	O P	CESAR DIAZ
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CODIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	02-03 2024	LUGAR:	Fac.
TIEMPO EN MINUTOS:	15min		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR
TEMA:	USO CORRECTO Y ADECUADO DE LOS EPP.		
OBJETIVO:			

1	JHONATHAN Solar.	1.012.430.343	Contratista.	
2	ADRIS ARRIETA	1005708614	OP	
3	NEYDER COSTA	1040391828	OBRERO	NEYDER COSTA
4	Alvaro Criollo	79469423		
5		3911816	OBRERO	
6	KEVIN Soler	1070032703	OP	
7	CESAR DIAZ	1001192514	OP	CESAR DIAZ
8	JHON CRUZ	1115 727165	OP	JHON CRUZ
9	Carlos D. Garcia	80768084	OFICIAL	
10	Hilario Jose M	1131 106 727	obrero	Hilario
11	FRANCISCO - Hdz	15.681.147	OBRERO	FCO - Hdz
12	ERICK OROZCO	1193533700	obrero	ERICK OROZCO
13	Javier Guzman	1.003.192.133		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde 03-03-2024 | LUGAR: JAE

TIEMPO EN MINUTOS:

NOMBRE CAPACITADOR: [illegible] | EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: RIESGOS ERGONOMICOS

OBJETIVO:

1	JHON CRUZ	1.145.727.765	OP	JHON CRUZ
2	Luis Olascuaga C	3811816.	AYUDANTE	
3	Andres Garcia	80768089	OFICIAL	
4	Cesar Diaz	1001192514	OP	Cesar Diaz
5	Josefida Morales	15683799	Obrera	
6	Jose de los Reyes D	8.649073	maestro de obra	
7	Robert Villalobos	15 614479	OFC	
8	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
9	FRANCISCO. HDZ	15682197	OBRERO	FCO. HDZ
10	Javier Guzman	1.003.192.133	Tecnico Elec	
11	Hector Criollo	79727128	Ingeblar	
12	JHONATHAN Soler.	1016.930.343		
13	Albino Criollo	7176923	Contratista	
14	NEIDER CUESTA	1040381828	OBRERO	NEIDER COSTA
15	Kevin Soler	1070332765	O.P	
16	Diego Popo	16 880 803	Maestro	
17	Martin. Rodriguez	72.209.106	Ayudante	
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [illegible]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Diseño, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	04-03-2024	LUGAR:	JAC
TIEMPO EN MINUTOS:	15 M.		
NOMBRE CAPACITADOR:	JHF-S-	EMPRESA:	INGEBLAR SAS.

TEMA: GOLPE DE CALOR Y MEDIDAS DE CONTROL

OBJETIVO:

1	Grady Cano Lomino.	1078822746.	Contratista.	Grady
2	NEIDER COSTA CALCEDO	1040381828	OBRERO	NEIDER COSTA
3	Alvaro ordoñez	7476923	Contratista	
4	SHON CRUZ	1445727165	OP	SHON CRUZ
5	CESAR DIAZ	1001192574	OP	CESAR DIAZ
6	Jose de los Reyes	8649073	contratista	Jose
7	Saul salgado	1131105699	obrero	Saul
8	Julian PLAZA	1073828310	instalador	Julian
9	Luis Olivera	3811816.	OBRERO	
10	ANGELA VILLALBA	1005708814	OBRERO	
11	JHONATHAN Solar.	1.012.430.343.	OP	
12	KEVIN SOLER	1070337263	OP	
13	Javier Guzman	1003142133	ELECTRICISTA	Javier Guzman.
14				
15	FRANCISCO - HDZ	15672197	obrero	FCO. - HDZ
16	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
17	ERICK OROZCO RODRIGUEZ	1193533200	obrero	ERICK OROZCO
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	05-03-2024	LUGAR:	Fac.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 Min		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR
TEMA:	Que es un Riesgo Biologico		
OBJETIVO:			

1	Jose de los Reyes	9649073	contratista	
2	Carlos Andres Garcia	80768089	Contratista	
3	saul salgado	1131105699	obrero	saul
4	Robert Villalobos	15619479	OFC	
5	Jose Eduardo Morales	15683299	obrero	
6	Hilario Jose M	1121106727	obrero	Hilario
7	ERICK PEREZ R.	1193533200	obrero	ERICK PEREZ
8	FRANCISCO - Hdz	15682147	obrero	FCO - Hdz
9	Luis Bernate	1067062607	oficial	
10	EDER AVIS	1121104841	OFC	
11	Jover German	1003192133	Electricista	Jover German.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 06 -03- 2024.	LUGAR:	FAC.	
TIEMPO EN MINUTOS: 54-			
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	Ingebrasas
TEMA: IMPORTANCIA DE LAS 3R;			
OBJETIVO:			

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JOSE DE LOS REYES	8649073	CT	JOSE REYES
2	ALBEIRO CRIOLLO	79769723	CT	ALBEIRO CRIOLLO
3	JHON CSCR	1115727165	AUX OBRA	JHON CSCR
4	CESAR DIAZ	1001192514	OP	CESAR DIAZ
5	KEVIN SOLER	1070332273	OP	KEVIN S.
6	MALCA I RINA SOTO	1067857802	INSTALADORA	Soto
7	Zig Thy Estefan	10764797	Instalador	
8	Kevin Castaño	1123339714	Instalador	
9	DARYAN RE.	1010207560	AUXILIAR	DARYAN
10	EDUARDO	1003214356	AUXILIAR	EDUARDO
11	Wilmer Antonio	1007245325	AUXILIAR	Wilmer
12	JESUS JIMAN	1003122948	AUXILIAR	JESUS JIMAN
13			AUXILIAR	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

F

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

FECHA Desde 07-03-24 | LUGAR: FAC.

TIEMPO EN MINUTOS: 10m

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] | EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: QUE SON LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

OBJETIVO:

1	Saul Salgado	1131105699	Obrero	Saul
2	Alair Rodriguez Ossa	1005708264	obrero	[illegible]
3	Joseph Morales P	1543337977	obrero	[illegible]
4	asor manuel mgrado	1065372802	obrero	[illegible]
5	Robert Villalobos	15619479	O.F.C	[illegible]
6	[illegible]	1040381828	OBRERO	[illegible]
7	Jonas García	80763089	OFICIAL	[illegible]
8	Eyelin Castellano	10,769,297	Enfotulador	[illegible]
9	Victor Alfonso Ballestas Pina	1073814588	Oficial PVC	Victor Ballestas
10	Jorge Acosta Calderón	1192 475110	Oficial	Jorge Acosta
11	Julio Martinez	1143382499	Oficial	Julio
12	Orlando Ballestero	11032 583	Orlando	Ballestero
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde	08-03.-2024	LUGAR:	FAC.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 min.		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR.
TEMA:	RIESGOS LOCATIVOS.		
OBJETIVO:			

1	Luis Olascuaga C	3811816	AYUDANTE	
2	NELSON COESTA	1040381828	OBRERO	NELSON COESTA
3	Karton Rodriguez	72209106	AYUDANTE	
4	Diego Popo V	16830803	Maestro aux	
5	Jose de los Reyes	8649673	Maestro	
6	Jose Tomas Mosquera	15683799	obrero	
7	Robert Villalobos	15619479	OSG	
8	Yaner Guzman	1.003.792.133	Tecnico Electri	
9	FRANCISCO HDZ	15682147	OBRERO	FCO HDZ
10	Blas Chico 6	92266443	T. Elect	
11	Hilario Jose M	1131106727	obrero	Hilario
12	Jhon Cruz	1115772165	OP	JHON CRUZ
13	Alberto Cacho	1012430343	Oficial	
14	JHOVANNY SOTO	1012430343	Ct	
15	Carlos Andres.	80768089	Oficial	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 09-08-2024 LUGAR: FAC.

TIEMPO EN MINUTOS: 10 m

NOMBRE CAPACITADOR: EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: QUE ES UN RIESGO Y CUALES SON SUS CONSECUENCIAS

OBJETIVO:

1	ALDAIR Rodriguez Bassa	1005708264	obrero	ALDAIR
2	Harvin Rodriguez	72209106	ayudante	
3	Josue de los Reyes	8649673	contratista	
4	ADUIS Arrieta	1005708614	AY	
5	oscar morales	1065372802	obrero	
6	Joseph Morales	1568337	obrero	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	10-03-2024	LUGAR:	FAC.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 M.I.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Ing F.S.	EMPRESA:	INGEBLAR.

TEMA: IMPORTANCIA DE LOS PREOPERACIONALES EN MAQUINAS Y HERRAM.

OBJETIVO:

ITEM	NOMBRE	No. CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos D. Garcia Prada	80768084	OFICIAL	
2	Silvio p/ACH	1073898310	instalador	
3	Diego Pacheco	16830803	Maestro civil	
4	Martin Rodriguez	72209106	Ayudante	
5	EVER ALVIS	1131104811	AYUDANTE	ever
6	Yeferson Orbey	1149685251	ayudante	Yeferson
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de luminarias Fecha: 01 Feb - 10 Feb. 2024

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caida a Distinto nivel	fractura	Orden y aseo fijacion
Inspeccion de equipos y herramientas	Descargas electricas Cortes y	electrocucion Contusiones	Correctos de esclerosis. Uso de
Inspeccion de cableado	Golpes. Movimiento	y Laseraciones afecciones	equipos y herramientas
Instalacion de luminarias.	Repetitivos. Golpe de	Hipotermia sudoracion Deshidratacion	Adecuados. Hidratacion.
Orden y aseo	Calor.		

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Edwin Perez	38 130 380	ayudante	Edwin P.
Mario Abel	22 150 730	Maestro	Mario Abel

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de Mallas Fecha: 1 Mz - 10 Mz 2024.

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad	Golpes.	fracturas. Contusiones	Uso adecuado de equipos y epp.
Inspeccion de equipos	Caidas a mismo Nivel.	Deshidratacion	Orden y Aseo Hidratacion
Inspeccion de areas.	Golpe de Odo Puerdora de Insectos.	Dengue - fiebre	Constante. uso de repelente.
Instalacion de Mallas			
aplicacion de Quimica. orde y aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Daniel USECHE	30.451.158	Maestro	Daniel U.
JOSE REYES.	8'640 073.	ayuda.	Jose Reyes.

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de Carpintería M. Fecha 01-03 - 10-03 2024.

Herramientas usadas: _____

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral.	Golpes. Movimiento repetitivos	Afecciones hosteo. Mov Lumbares	Pausas activas acompañado de descansos.
Inspeccion de equi y herramientas.	Caidas a mismo y distinto nivel.	fracturas.	Orden y aseo
Inspeccion de arcas.	Picadura de insectos	fiebre - dengue Deshidratacion.	Uso de repelente
Instalacion de Carpintería en Madera.	Golpe de Calor		Hidratarse constante.
Orden y aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Eliecer Salas.	20 739 143.	Maestro.	
Miguel. Suarez.	77 040 130	ayudante	
J. Luis P.	1079 730 350	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: Retoque. de pintura en Moros. Fecha: 01-03 al 10 M20.

Herramientas usadas: Brocha, Valde. rodillo.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-Laboral.	Movimientos repetitivos.	Lesiones Osteomusculares.	Pausas. activas antes y durante la actividad.
Inspeccion de herramientas	Proyeccion de Material particulado.	Afecciones. Cordura Pulmonar	Uso adecuado de equipos de protección
Inspeccion de areas.	Caida a mismo y Distinto nivel.	fracturas.	personal.
Preparacion de Material (Pintura).			Orden y aseo
aplicación de pintura. en Muros, toma de detalles	Picadura de insectos	Dengue - fiebre.	Uso de repelente.
	Golpe de Calor.	Deshidratacion.	Hidratacion Constante.
Limpieza de. Pisos			
orden y aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Poco V.	16.930.166	Maestro	
Ever	1117493512	ayudante.	Ever.
Luis Bernate.		oficial.	Luis Bernate

Powered by CamScanner

NGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA

RA / LUGAR: FECHA: Desde 01-Mar-10-24 Hasta 10 Mar 2024

eque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus aparatadores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA		
SUJECIÓN	Tornillo de banco																										
	Gatos																										
	Mordaza																										
	Entenallas																										
	Tenazas																										
	Alicates	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Sargento																										
FIJACIÓN	Destornillador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Llaves fijas																										
	Remachadora																										
	Pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Cavador																										
	Pica																										
CORTE	Alicates de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Bisturi	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Tijeras																										
	Cizallas																										
	Machete																										
	Motosierra																										
	Guadaña																										
SIERRA POR ACERRADO	Segueta																										
	Serrucho																										
	Segueta de calar																										
CEPILLAR O REBANAR	Formones																										
	Cinceles																										
	Cepillos de carpintería																										
ABRIR HUECOS	Barrena																										
	Broca	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Berbiqui																										
GOLPE	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Mazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				

Powered by CamScanner

LIMAR	Limas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Escofina																							
MEDICIÓN	Flexómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Calibrador o pie de rey																							
	Micrometros																							
	Torquímetro																							
	Nivel digital																							
	Nivel de mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
GIRATORIA	Esmeriador																							
	Cortadora 060235																							
	mezcladora																							
	Taladro 34963																							
	Taladro 34821																							
	Taladro 34499																							
	Taladro 34870																							
JARDINERIA	Llana																							
	Espatula	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Plana																							
	Carretilla	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		✓																						

Inspeccionador por: Elicio Solas Cargo: Carpintero.

Powered by CamScanner