	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/09/2023 A 31/12/2023	
AVANCE	FÍSICO *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	PRESUPUESTAL *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	100%	100%
% DE AVANCE REAL	100%	100%

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	AIDE ALONSO LÓPEZ
DEPENDENCIA	Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	O.C. 22330030
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31/05/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	01/06/2023
CONTRATISTA	INGENIARCOL S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.305.367-2
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR TÉRMINO DE UN AÑO, DEL SISTEMA DE

	PRESIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA, EL SISTEMA EYECTOR DEL NIVEL FREÁTICO Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIO
VALOR	$40.273.895
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 año
PLAZO DE ENTREGA	Según cronograma
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/05/2024
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Se realizo el Suministro e instalación de válvula en bronce 2 pulad, Suministro e instalación de válvula en bronce de rosca o ranurado de 4 pulgada y Pintura de piso en cuarto de bomba con pintura epoxica color azul incluye limpieza y retiro de pintura existente.

1. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*


2. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

SOPORTES DEL INFORME:

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$40.273.895

Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato	$40.273.895
Valor Recibido por el Contratista	$19.158.900
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$19.158.900
Saldo por Ejecutar	$21.114.995

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/2024



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR