	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero interno 0695 del 7 de marzo de 2024 Numero SECOP II CO1.PCCNTR.6043869 del 7 de marzo del 2024**	**Informe No.:**	**2**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**11 de abril de 2024 – 10 de mayo de 2024**	**Plazo de Ejecución:**	**Ciento ochenta (180) días a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2024.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Diana Carolina Ramírez Laverde**

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**VISITA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA:** Visita técnica sector el papelucho, municipio de La Celia, debido a erosión causada por la quebrada papelucho por ausencia de faja forestal protectora, también se presenta tubería descolando a media ladera aumentando la tasa de erosión en la misma. **VISITA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA:** Visita técnica barrio Belmonte Alto cll98, talud con alto grado de inclinación presenta erosión, desprendimiento constante de material y pérdida de capa vegetal, el talud se encuentra a 1 Metro de distancia de los muros traseros de 3 viviendas las cuales presentan humedad por capilaridad y filtración.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades .  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín. Profesionales: Diego Montoya, Mónica Sánchez

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	VISITA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS: Visita técnica a la vereda boquerón, municipio de Dosquebradas **VISITA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO:** Inspección técnica en vivienda ubicada en el Barrio Manga del Mister manzana 7 casa 9 la cual cuenta con un nivel con pequeñas modificaciones y ampliación, se presentan fisuras en los muros que no comprometen ningún elemento de la estructura.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Andrea Arango, Diego Montoya. Alejandro Pulgarín. Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín, Mónica Sánchez, Jesús Grajales

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	visita técnica en el barrio Fundadores en el predio de la señora Judit María Hiupa. Se observa vivienda en condiciones estables. Se recomenda en los taludes inferiores y superiores realizar procesos de reforestación	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín.
	visita técnica en el barrio fundadores. Vivienda con sistema constructivo ineficiente, sin embargo, no se vieron afectaciones, realizaron un corte vertical en el talud para hacer una ampliación, debilitando el terreno.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Se realiza inspección técnica en la carrera 4 # 9-27. Se evidencia vivienda inhabitable por la alta descomposición de los materiales que la componen. Se remite recomendación de evacuación urgente de la vivienda.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín. .
	Visita técnica, en la vereda pital. Revisión de afectación generadas por sismo.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Jesús Grajales.


	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Se realiza vista técnica ante fenómeno de remoción en masa de gran magnitud de hace aproximadamente 15 años, sector rural de municipio de Pueblo rico, vereda Santa margaritas. No se evidencia afectación a infraestructura ni a viviendas. **VISITAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EL DÍA 6 DE MAYO DE 2024:** Visita en la vía termales de san Vicente, sector la Francia -chorros don Lolo del municipio de Santa Rosa, movimiento en masa que afectó el tramo vial y posiblemente la red de acueducto.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Mónica Sánchez. Profesionales: Diego Montoya, Mónica Sánchez.


	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Vereda san Andrés sector el palo, movimiento en masa afecta tramo vial, Se evidenció un box culvert a pocos metros de la vivienda, se encuentra funcionando pero presenta desprendimiento de enrocado del muro en gavión que protege la estructura hidráulica.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Mónica Sánchez.
	Inspección a 3 predios en la vereda volcanes del municipio de Santa Rosa, por fenómenos de remoción en masa activos profesionales Mónica, Diego.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las actividades.	Profesionales: Diego Montoya, Mónica Sánchez.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
2.Realizar asistencia técnica en los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del Departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor.	RESPUESTA TECNICA A: CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL. RADICADO: 66001-33-33-003-2023-00326-00	 Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 2.	
3. Realizar el levantamiento de la información de los escenarios de riesgo que se le priorice ante una condición de riesgo o amenaza identificada por las diferentes poblaciones del departamento.	Se tienen a cargo problemáticas que vienen del año anterior, por lo tanto, se recopilo la información de cada una de ellas y se cargo en el drive de la coordinación, para continuar con el seguimiento de estas problemáticas.	 Anexo carpeta Cd Carpeta Alcance 3.	El seguimiento se realiza: La Problemática Puente La Esneda y movimiento en masa en la vereda el chaquiro del municipio de Dosquebradas, La Marina del municipio de Santuario,

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
4. Elaborar presupuestos y consolidar la información relacionada con el componente técnico, que sirva de insumo para la formulación de proyectos en los casos de le sea requerido por el supervisor	Se realiza presupuesto aproximado para reforzamiento estructural de vivienda vereda el pital municipio de Pueblo Rico.		No se tienen observaciones.

Versión: 10 Vigencia: 01-2020

OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VIVIENDA VEREDA EL PITAL DE L MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

PUEBLO RICO

18/04/2024


No	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
		PRELIMINARES				
		Estudios y diseños	gbl	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
	1-01-04	Localización y replanteo	M2	60,00	$ 1.360,00	$ 81.600,00
	1.02.01	Corte con disco muro ambos lados	M	30,00	$ 9.572,00	$ 287.160,00
	1.02.12	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape	M2	16,80	$ 12.497,00	$ 209.949,60
		1 - 03 EXCAVACIONES Y LLENOS				
	1.03.01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	3,00	$ 35.126,00	$ 105.378,00
	1-03-22	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	1,60	$ 189.805,00	$ 293.707,50
	1-01-13	Cargue manual material sobrante	M3	6,00	$ 28.839,00	$ 173.034,00
		1 - 04 ELEMENTOS DE CONCRETO				
	1.04.01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	0,75	$ 421.434,00	$ 316.075,50
	1.04.19	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	9,20	$ 102.581,00	$ 943.745,20
	1.04.35	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	12,00	$ 110.149,00	$ 1.321.788,00
	1.04.33	Viga aérea en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye acero	M3	2,00	$ 938.063,00	$ 1.876.126,00
	1.05.01	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2	16,00	$ 57.692,00	$ 923.072,00
	1.05.25	Revoque muro incluye dilataciones y filos	M2	32,00	$ 30.018,00	$ 960.576,00
	9-02-02	Acero Fs = 60.000 PSI	KG	200,00	$ 7.060,00	$ 1.412.000,00
		1 - 06 PISOS Y ENCHAPES				
	1-06-01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	M2	10,00	$ 110.444,00	$ 1.104.440,00
		TOTAL COSTO DIRECTO				**********
		A.U (%)			32%	**********
		TOTAL				**********

TIEMPO DE EJECUCIÓN 45 DÍAS

Diego Andres Montoya G.
Ingeniero
CDGRD

Página 1



	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
5. Asistir a las salas de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera del apoyo.	Apoyo al descargue y almacenamiento de ayudas humanitarias el día 16 de abril de 2024		
6.Participar en las reuniones donde se requiera el apoyo en el componente técnico y que sean relacionadas con el objeto del contrato, según requerimiento del supervisor.	Reunión equipo técnico el día 9 de abril de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	


	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Reunión equipo técnico el día 16 de abril de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	
	Reunión equipo técnico el día 30 de abril de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Mesa técnica en conjunto con Secretaría de Infraestructura Departamental y secretaria de Planeación Municipal de Quinchía. Reunión equipo técnico el día 7 de mayo de 2024	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.  . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6.	Profesionales: Sebastián Ceballos, Diego Montoya.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
7. Apoyar en las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnicos o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por el supervisor.	Capacitación de Plataforma Ayudando. Emergencias, el día 16 de abril de 2024 Revisión y diagnóstico del PMGRD del municipio de Santuario	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 6. 	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	Revisión del plan de contingencia por temporada de lluvias del municipio de Santuario del municipio de Santuario	PLAN DE CONTIGENCIA PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2024 CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE SANTUARIO RISARALDA 	

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS