MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 10-05-2024 11:13:13
Al Contestar Cite Este Nr.:2024IE8087 O 1 Fol:1 Anex:2
ORIGEN: Sd:250 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/GIL
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/RINCON AI
ASUNTO: PAGO 6 Y 7 CTO 860 DE 2023
OBS:

Referencia:

Fecha: Mayo 2024

PARA: Andrés Mauricio Rincón
Profesional Especializado

DE: Guiomar Patricia Gil Ardila
Subgerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: 6to pago contrato 860 de 2023 – GRUPO AZER EN REORGANIZACION

Cordial Saludo:

De manera atenta envío los siguientes documentos para el trámite de pago, correspondiente al contrato del asunto:

- Certificación supervisor 6to pago.
- Informe mensual de actividades febrero de 2024.
- Facturas E-564 y E-565
- Informe mensual de Inspección Instalaciones Hidráulicas Febrero de 2024.
- Informe trimestral inspección instalaciones.
- Certificación y planillas aportes parafiscales.

Cordialmente,

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA.
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboro: Carlos Ernesto Munera Carrillo - Supervisor Contrato 860 de 2023

CERTIFICACION PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RESPONSABLE DE IVA

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 860 de 2023
Rubro: Otros servicios de terminación y acabado de edificios
CERTIFICA:

Que, la firma GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT No. 900.074.646-1 , cumplió a satisfacción los términos y obligaciones contractuales previstas en el contrato respecto a: "Prestación del servicio para el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la UAECD". Por lo anterior, el día 7 de MAYO de 2024 se autoriza el siguiente pago:

	6to pago	
PERIODO APROBADO	Del 01 al 29 de Febrero de 2024	
NUMERO DE FACTURA		
VALOR	$	14.951.947
IVA	$	2.073.894
TOTAL FACTURA	**$**	**17.025.841**
No: de Oficio entrega de carnet (para el último pago)		

NOMBRE DEL RUBRO	VALOR $

Nota: Cuando el compromiso afecte más de un rubro

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Dirección: CL 85 A NO. 22 A 19					
Teléfono: 4798945 - 3138938635					
No. de Cuenta Bancaria: 21004166714					
Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL					
Tipo de Cuenta		Ahorros		Corriente	X

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Certificación parafiscales **APLICA** **SI** x **NO**

Plan Obligatorio de Salud - POS

Entidad:		
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No	
	Cotización mes	
	Fecha de pago	
	VALOR	

Sistema Pensional (aporte a pensión más Fondo de solidaridad Pensional)

Entidad:		
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No	
	Cotización mes	
	Fecha de pago	
	VALOR	

NOTA: El valor reportado de la Seguridad social no debe incluir intereses ni ajustes y cuando el contratista realice labores a destajo, se deberán especificar las unidades realizadas con el valor unitario

FIRMA
CARLOS ERNESTO MUNERA CARRILLO
Supervisor Contrato

7

INFORMACION DEL CONTRATO:

Fecha presentación: 21 DE MARZO DE 2024			
Número del contrato y año: 860-2023		Persona Natural	
		Persona Jurídica	X
Período del informe:	Fecha de Inicio período: 01/02/24	Fecha terminación período: 29/02/24	
Número de Informe: 6		Informe mensual: FEBRERO	
Nombre del contratista:		GRUPO AZER – EN REORGANIZACIÓN	
Nombre del supervisor o de la interventoría:		CARLOS MUNERA	
Nombre de la dependencia:		Subgerencia administrativa y Financiera	
Valor por pagar en el período:		$ 17.025.841	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

1. Persona Jurídica

Obligaciones Generales
a) Cumplir con lo previsto en los estudios previos, en el pliego de condiciones y con lo ofrecido en la propuestapresentada.
b) Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las normas ambientales, así como a las políticas yprocedimientos internos del plan institucional de gestión ambiental PIGA.
c) Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las políticas, procedimientos, formatos y/o lineamientosimplementados por el Sistema de gestión Integrado – SGI.
d) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instruccionespara su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente contrato.
e) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones, parafiscales - Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) Conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05de marzo de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
f) Contar con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). (Decreto 1443 de 2014, art. 4)
g) Dar cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotacióndel personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.
h) Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información;

i) Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laboralesocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad;
j) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitiralgún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital através del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
k) Las demás que sean inherentes o se deriven de la naturaleza del contrato, los estudios previos, el Pliego deCondiciones y la propuesta presentada.

Reporte del pago al sistema de seguridad social		
Coordinador del contrato: Bryan Steven Castro Bernal		
No Planilla: 69357294	Mes: Febrero	Fecha de pago: 06/03/2024
Plan obligatorio de salud:	**Sistema pensional:**	**Riesgos Laborales**
Entidad: Compensar EPS	Entidad: Porvenir	Entidad: ARL SURA

Reporte del pago al sistema de seguridad social		
Todero-técnico eléctrico: Richard Alfonso García Huertas		
No Planilla: 69357294	Mes: Febrero	Fecha de pago: 06/03/2024
Plan obligatorio de salud:	**Sistema pensional:**	**Riesgos Laborales**
Entidad: Famisanar	Entidad: Protección	Entidad: ARL SURA

Reporte del pago al sistema de seguridad social		
Apoyo SST: Liced Rocio Maldonado Gomez		
No Planilla: 69357294	Mes: Febrero	Fecha de pago: 06/03/2024
Plan obligatorio de salud:	**Sistema pensional:**	**Riesgos Laborales**
Entidad: Famisanar	Entidad: Porvenir	Entidad: ARL SURA

2. Actividades desarrolladas en el mes para el cumplimiento de las obligaciones generales

01/02/2024

Se hace traslado de archivos desde el archivo #1 de piso 11 hasta el puesto 67 piso 11

Cambio de chapa trampa larga para el archivador.

Se hace revisión por pasillos y baños de los dos costados de piso 11 y 12 para quitar capuchones

02/02/2024

Se hace arreglo de cables y se ajusta multitoma del puesto 64 de piso 11

Se hace ajusta de trampa de archivador.

Se desmonta chapa puerta baño mujeres piso 2 para llevarla y montar fábricos llaves.

Se hace arreglo de guarda escoba suelto en la oficina de central de cuentas

Se hace entrega de formatos diligenciados y firmados de servicio.

Se instala chapa de pico loro del baño de mujeres

5/02/2024

Cambio del driver del panel led de 40w ubicados entre los puestos 132-133 piso 2 18

Se montan sacar copias llaves de los cuartos de aseo piso 11 y 12

Compra de liquido para limpiar sipones y se le aplica al sifon de la pileta del cuarto de aseo piso 11.

Se arregla la manija de la puerta de la entrada principal de piso 11 costado occidental.

Se arregla la manija de la puerta principal de piso 12 occidental.

6/02/2024

Se hace la revisión y ajusta y en el caso que se necesite se cambio tornillos se colocaron empaques a las manijas de las puertas de vidrio de piso 11 y 12

Se hace copias de llaves en la cerrajería la nacional.

7/02/2024

Se ajusta de tornillos y se fabrican mecanismos de la puerta 64 de la oficina de dirección se elimina el ruido que tenía al abrir o cerrar la puerta

8/02/2024

Se hace acompañamiento de personal americano para quitar.

Se hace ajusta de 2cm y de la inclinación de la pantalla al soporta de monitor del puesto de trabajo 127 piso 2.

Se ajusta a la “T” del espaldar de la silla del puesto de trabajo 92 del piso 11, se engrasan y lubrican en correderas de la cajonera y se verifico llave para mandar hacer copia.

Desde las 11:30 y hasta las 15:00 se hizo acompañamiento a la seña ruan escobar para validar las personas una a una para cotización de mantenimiento piso 11y 12.

9/02/2024

Se hacen copias de llaves de cajones de puestos de trabajo 92 de piso 11.

Se hace acompañamiento y se ayuda a instalar los vidrios de las divisiones de puesto 36, piso 11 y 164-171.

Se hace la instalación y soportes para la división de vidrios para el puesto de trabajo 58 de piso 11.

Se hace ajusta de la tapa de la base de la silla del puesto 44 de piso 12.

Se desconecta panel led costado oriental

11/01/2024

Se hace revisión de la silla con placa 18835 que está en sala de juntas. Hidráulico no funciona, no se puede arreglar y tampoco se consiguen repuestos ya acá no hay sillas de las mismas.

Se hace arreglo del cajón soporte de la cajonera del puesto 82 del piso 11

Se hacen, ajustes de velocidad da cerra puerta de la entrada principal piso 11 costado oriental.

Se hace el cambio de remaches de la bisagra de la puerta 3 del baño de hombres piso 2

Se hace mantenimiento, ajuste de la puerta principal del piso 11 costado oriental.

Se hace arreglo y ajuste de tornillos, de la baranda o manija de la puerta de la sala de capacitación.

12/02/2024

Se hace acompañamiento al si de americana de vidrios para instalar película a los cuartos de oficina de nomina piso 11 sala de juntas 1 piso 12 oficina Manuel Bolívar piso 12

Se hace el arreglo del mecanismo que hace la persona se sostenga en determinada posición en uno de las ventanas de las oficinas de dirección.

Se recogen bandejas de madera que devuelve un funcionario del puesto de trabajo 60 de piso

Se hace instalación de los empaques de los tapes de las puertas 86, 84, 77, 4, 68, de piso 12

13/02/2024

Se pega tapa de registro en pasillo de baños de piso 11 costado occidental

Se hace la independización de las luminarias de la recepción de piso 11 costado oriental.

Se hace arreglo en la toma normal del puesto 10B subgerencia jurídica.

Se hace revisión de llevar cajoneras para saber si hay que instalar chapas nuevas

Se pega tapa de registro en pasillo de baños de piso 11 costado occidental

Se hace la independización de las luminarias de la recepción de piso 11 costado oriental.

Se hace arreglo en la toma normal del puesto 10B subyaranca jurídica.

Se hace revisión de llevar cajoneras para saber si hay que instalar chapas nuevas o se pu

14/02/2024

Se hace de correduras del cajón superior de la cajonera del puesto 96 de piso 11

Se corre cajonera del puesto 146A para darle espacio a la silla del puesto 146B colocan tornillos

15/02/2024

Se desinstala dispensador del papel del bono de hombres piso 2 para instalar en baño oficina de dirección

Cambio de correderas de la cajonera del puesto 118 piso 12

Se recibe y se guarda material que trae el ingeniero José Díaz.

Se diligencia formatos de servicio para calefacción de don Carlos Munera

16/02/2024

Acompañamiento al señor David Lozano a enchapar la pileta del cuarto de aseo piso 12

Se paga piso vidrios del espejo del bono de hombres piso 11 costado occidental.

Acompañamiento al señor Javier Sandoval para pelar la pileta del cuarto de aseo del piso 11 hasta las 19:00

17/02/2024

Se hace trabajo de pintura oficina directora de catastro desde las 7:00 hasta las 18:30

18/02/2024

Se hace trabajo de pintura de aseo de oficina directora de catastro se hace acompañamiento al señor Deivi Lozano para enchapar pileta cuarto de aseo piso 11 entrada 7:30 salida 17:00

19/02/2024

Se hace ajusta de velocidad para correr pueta principal piso 12

Revisión para bajar presión de agua baño de hombres piso 11 occidental

Se arregla panal suelto puerto 45 piso 2

Se hace el desarmado y traslado a bodega de tres estantes metálicos

21/02/2024

Se hace el arreglo de la base de una de las tomas del circuito de tomas espacios que se solto y genero un corto

Se hace el destapado del sanitario #3 del baño de mujeres piso 11 costado occidental

Revisión para cuarto de aseo piso 12 paga con el piso

La instalación nueva del tope de la puerta del baño de hombres piso 12 costado occidente

Acompañamiento al señor de accesorios y acabados para realizar mantenimiento a los fluxometros de los sanitarios del baño de mayores piso 11

Se hace limpieza del electroimán del baño de mujeres piso 12 costado occidental

22/02/2024

Se hace cambio de del hidraulico se ajustan tornillos de la silla del puesto 86 piso 11

Se ajusta de tornillos, se lubrican tornillos de la silla del puesto 86piso 11

Se hace arreglo del cajón inferior, el mecanismo da la trampa y se ingresan correderas de la cajonera del puesto 28 a

23/02/2024

Se hace revisión de modulo #4 del baño de mayor piso 2 TB por pago de agua

Diligenciar formatos de servicios y se hacen firmar por funcionarios.

Acompañamiento al señor Julián de accesorios y revisar baño de discapacitados de mejorar piso 11 costado oriental.

Compra de estibas para aviso al ingeniero José Díaz no pude hacer la compra para haber generado una orden de compra a ellos.

24/02/2024

Arreglos en las puertas de nómina, talento humano, gerencia, jurídica y cuarto de cableado

Acompañamiento al señor Javier Sandoval para pintar disco bodega respel piso 11 hasta las 13:30

26/02/2024

Revisión del electroimán de la puerta principal de tesorería en cuanto a voltaje el esta funcionando bien, se le limpia y sigue presentando el problema que por momentos no hace el agarra se pide cambio de electroimán

Instalación de dispensadores de papel 4 y dispensadores de jabón en los baños de hombres y mujeres piso 11 costado occidental

Se compra perfil blanco para colocar a panal en área tecnológica lámparas se caen.

Se hace la extracción de la llave partida en la cajonera del puesto 69.

Se cortan perfiles de 61cm para hacer arreglos panal led.

27/02/2024

Desmonte de chapas en archivadoras de gerencia corporativa y gerencia idea para mondar hacer las llaves.

Instalación de correderas sapa para el archivador de la gerencia idea puesto 69 piso 2.

Se recibe extintor 15 libras co2 para cuarto de respel.

Cambio de la T del espaldar se camban tornillo de ajuste del espaldar se ajustan tornillos y se lubrica el hidráulico de la silla del puesto 117 piso 12.

Desinstalación del seca manos del baño de mujeres piso 2 TB.

Cambio de bombilla led 6w de la entrada a IDECA.

28/02/2024.

Instalación de ángulos para reforzar que los paneles led no se caigan en el área de tecnología y dos oficinas 47 luminario

Se hace el arreglo de la velocidad al correr de la puerta principal del cuarto de documentación.

Se cortan ángulos para arreglar panal led del área de atención al usuario.

Se reciben estibas para bodega respel.

29/02/2024

Revisión para dar solución solicitud de abrir una ventana en la subgerencia de participación ciudadana no se puede realizar sin previo arreglo de amatividad en la ventana del cuarto de cableado.

Se hace ajusta de alturas de la pantalla del puesto 32.

Notificación para cerrar baños de mujeres piso 2 por daño en tubería de cuarto 4” en el sanitario.

Instalación de arreglos para panal led en la zona de atención al usuario 35 luminarias.

Instalación de un dispensador de papel higiénico oficina directora.

Se va a planeación piso 8 a recoger bando ras para actividad del viernes.

3. Obligaciones Específicas

Obligaciones Específicas	Seguimiento
1. Dar estricto cumplimiento a todas las condiciones establecidasen este ANEXO TÉCNICO.	Durante el periodo del informe se dio estricto cumplimiento al anexo técnico.
2. Adjuntar para la suscripción del acta de iniciola siguiente documentación: a) Oficio indicando el nombre completo, identificación, celular, correo electrónico del Coordinador de Contrato y del Todero-Técnico Electricista, anexando los documentos soportes de la hoja de vida, mencionados en el anexo técnico. b) Certificación de entrega a satisfacción de los elementos que componen la dotación y/o elementos de protección personal al personal dispuesto por el contratista para la ejecución del objeto contractual.	Ambos documentos se entregaron dentro del rango de tiempo establecido.

3. Presentar al supervisor del contrato dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio, un diagnóstico del estado de las instalaciones.	Se realizó la visita y se presentó el diagnóstico dentro del tiempo establecido
4. Presentar al supervisor del contrato dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la presentación del diagnóstico, un cronograma de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual deberá ser elaborado de manera coordinada con el personal de apoyo designado en la UAECD y aprobado por el supervisor del contrato al cual dará cumplimiento. Si en desarrollo del contrato, el cronograma requiere cambios significativos, se deberá generar uno nuevo con nueva versión.	El cronograma se presentó dentro del tiempo establecido.
5. Las solicitudes de mantenimiento que sean responsabilidad de personal diferente al oficial de mantenimiento, deben atenderse en los tiempos previamente acordados con el Supervisor del contrato. En el evento de presentarse solicitudes de mantenimiento simultáneas que requieran atención prioritaria, el contratista podrá reforzar el equipo de trabajo en la cantidad necesaria para la correcta y oportuna realización de las actividades.	Se atendieron las diferentes solicitudes referentes a especialidades técnicas solicitadas en cuanto plomería, ventanería y pintura.
6. El contratista se obliga a apoyar, velar y garantizar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del oficial de mantenimiento.	Se dio cumplimiento brindando apoyo técnico y reforzando de ser necesario para cumplir con las actividades establecidas en el tiempo reglamentario.
7. El contratista después y durante el servicio a ejecutar debe mantener el área de trabajo en el mejor estado de limpieza y aseo posible.	Se dio cumplimiento a mantener el área de trabajo en el mejor estado de limpieza y aseo.

8. Durante la ejecución del contrato, el manejo de los residuos sólidos convencionales reciclables y no reciclables, deberán ser separados en la fuente por el personal que preste el servicio para el mantenimiento locativo integral, preventivo y correctivo, labores que se efectuarán siguiendo el código de colores adoptado por la Unidad, en cumplimiento de su Programa de manejo integral de residuos sólidos y los decretos 1713 de 2002, 400 de 2004 y 838 de 2005.	Se dio cumplimiento a la separación de residuos reciclables y no reciclables durante el periodo establecido.
9. Disponer para su destino final de transporte de los residuos tóxicos de conformidad con la normativa ambiental vigente, sin costo para la Unidad, para lo cual deberá informar previamente a la UAECD el nombre de la empresa certificada querealizará el movimiento de estos.	No Aplica.
10. Garantizar la permanencia del personal mínimo exigido y ofrecido por parte del contratistadurante la ejecución del contrato. En caso de ausencia temporal de alguna de las personas que integran el equipo mínimo requerido, el contratista remplazará en un término no superior a dos (2) díasa la persona faltante, previa autorización y presentación ante supervisor designado para ejercerel control de ejecución del contrato, quien verificará los documentos y soportes. La persona deberá contar con superiores o iguales condiciones de idoneidad, capacidad técnica suficiente y certificada, señalada en el presente documento.	Se dio cumplimiento con la supervisión del área encargada registrando el ingreso diario del personal técnico mediante comunicación permanente.
11. Tener a disposición para la ejecución del contrato y conservar en excelentes condiciones de funcionamiento los equipos, herramientas y elementos de seguridad necesarios para realizar las actividades y labores pertinentes al	Se dio cumplimiento suministrando los equipos, herramientas y elementos de seguridad exigidos para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

mantenimiento locativo integral, preventivo y correctivo, a lasinstalaciones físicas de las oficinas.	
12. Atender en el término de tres (3) horas cualquier tipo de evento imprevisto o requerimiento que se pueda presentar en las instalaciones físicas de la unidad, que afecten el normal y correcto funcionamiento y que por su naturaleza y relevancia no requieren de programación alguna.	Se dio cumplimiento a toda novedad presentada y se solventó en el tiempo contemplado para subsanarla.
13. Presentar informes mensuales sobre las labores ejecutadas, informe de inspección deinstalaciones de manera trimestral documentado deacuerdo con los lineamientos establecidos por la UAECD, informe de inspección de instalaciones hidráulicas mensual y demás informes que soliciteel supervisor.	Se presentó el informe mensual correspondiente.
14. Pagar por su cuenta los salarios, incrementos salariales, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL, y demás conceptos, a todo el personal destinado para la prestación del servicio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano realizando el pago con abono en cuenta abierta en una Unidad financiera, legalmente constituida y suministrar los soportes a requerimiento del supervisor del contrato. Al cambio de vigencia, el contratista se obliga a reconocer al Oficial de Mantenimiento un incremento salarial equivalente al porcentaje de incremento del SMMLV.	Se dio cumplimiento realizando el pago de todos los conceptos enunciados en el ítem.

Obligaciones Específicas	Seguimiento
15. Será obligación del Contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas enla Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios yla Ley 789 de 2002. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato.	En el periodo del contrato el contratista cumplió con todas las leyes de carácter laboral.
16. Presentar fotocopia de las hojas de vida y documentos correspondientes del personal destinado a ejecutar el objeto y obligaciones del contrato, junto con los antecedentes y soportes de estas, cuando así lo solicite el Supervisor del contrato.	Se presentaron las hojas de vida del personal responsable del contrato durante el tiempo establecido.
17. Responder directamente por las pérdidas debienes y por los daños que se causen a los mismoso a las instalaciones donde se preste el servicio asícomo por las lesiones a usuarios internos oexternos, ocasionadas por el personal a cargo delcontratista, en un término no mayor a ocho (8) díashábiles siguientes al recibo del requerimiento quele formule el responsable de la supervisión por parte de la Entidad, reparando, reintegrando orestituyendo el bien o bienes perdidos, por otro uotros iguales o de características superiores oinformar el tiempo de entrega en casos que lo ameriten.	No Aplica
18. Dotar a cada integrante con uniforme de trabajo, carné de identificación, herramientas y elementos de protección personal, que cumplan con la normatividad vigente de seguridad industrial, salud ocupacional y laboral y garantizar que el personal esté uniformado e identificado con la dotación que le suministre el contratista, observando buena conducta y buen trato con los servidores, funcionarios y usuarios de las entidades.	Se dio cumplimiento a la entrega de dotación de uniforme, carnet, herramientas elementos de protección personal cumpliendo con la normatividad vigente de seguridad industrial, así como adicionalmente, se mantuvo un buen trato de manera cordial y respetuosa a los funcionarios de la entidad.

Obligaciones Específicas	Seguimiento
19. Responder al supervisor designado para ejercer el control de ejecución del contrato todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la calidad de lo suministrado, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental y recurso humano, así como también la información pertinente y que se derive de la ejecución del objeto del contrato.	Se dio cumplimiento teniendo comunicación continua para dar trámite a lo relacionado con el objeto del contrato.
20. Cumplir con las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando todas las normas legales vigentes y en especial las emitidas por el Ministeriode Protección Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 de 1979 y Resolución 1409 de 2012 y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo .	Se dio cumplimiento con las disposiciones legales relacionadas con la seguridad del personal que labora durante la ejecución del contrato.
21. Mantener fijos los precios unitarios presentados en la propuesta económica durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato y continuar la ejecución del contrato en las mismas condiciones y obligaciones técnicas y económicas ofertadas y adjudicadas en caso de que durante la ejecución del contrato, la UAECD cambie o incorpore nuevas sedes dentro del perímetro urbanode Bogotá.	Se dio cumplimiento a mantener fijos los precios unitarios presentados en la propuesta económica aprobada.
22. El contratista deberá tener disponibilidad 7*24, incluyendo festivos y dominicales, para atender los eventos no previstos y urgentes que sepresenten.	Se dio cumplimiento mantener disponibilidad 24/7 para atender de manera oportuna cualquier evento que se llegase a presentar de manera urgente.
23. Las demás inherentes a la prestación del servicio objeto del contrato a solicitud del supervisor del contrato	Se dio cumplimiento durante el periodo del informe con todas las obligaciones surgidas.
24. Contemplar el personal total requerido para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, manteniendo indemne a la UAECD de cualquier reclamación o perjuicio derivado de la ejecución de las labores contratadas. Se	Se da cumplimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos.

deberá tener en cuenta la implementación de protocolos de bioseguridad establecidas por la Unidad Beneficiaria, para evitar el contagio y propagación de la enfermedad COVID.	
25. Prestar el servicio objeto del presente contrato con un porcentaje mínimo del nueve punto tres por ciento (9.3%) de mujeres que deberán estar vinculadas a la ejecución del contrato. Lo anterior de conformidad al Decreto Distrital No. 332 de 2020.	Se da cumplimiento al porcentaje mínimo solicitado en el cual se apoya al contrato con personal femenino, ya que en la totalidad 6 personas asistimos el el contrato de los cuales 2 femeninas están incluidas en el equipo administrativo y de SST (Liced Maldonado y Valeria Imabajoa)

4. Concepto y aprobación de la supervisión sip

Firma del Contratista o del Representante Legal de la Empresa

BRYAN CASTRO
COORDINADOR
GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

Visto Bueno y Aprobación del Supervisor o Representante Legal de la Interventoría

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

Calle 85 A N° 22 A – 19 - Tel.: (57-1) 3591091 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 564

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000

No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD:	**DIA**	**MES**	**AÑO**
BOGOTÁ	19	3	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripci.n	VR.Unitario	Vr. Total
			Contrato 860 - 2023 Prestación del servicio para el mantenimiento locativo y adecuaciones de las nstalaciones de la UAECD. Periodo FEBRERO de 2024		
1	1	MES	TODERO- TECNICO ELECTRICISTA CON CONOCIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICADO EN TRABAJO EN ALTURAS VALOR MES 2024.	3,737,700.00	3,737,700.00
2	1		ADMON 3%	112,130.59	112,130.59
3	1		IMPREVISTOS 5%	186,885.00	186,885.00
4	1		UTILIDAD 7%	261,639.00	261,639.00
			Favor consignar a la cuenta CAJA SOCIAL CORRIENTE 21004166714 a nombre de GRUPO AZER SAS		
4			**TOTAL ITEM**		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

SUBTOTAL	4,298,354.59
DESCUENTO	0.00
IVA	49,711.41
VALOR TOTAL	4,348,066.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO: 20 / 03 / 2024

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS

CUFE: cf20017d9cf2c441668b8439bf58c952007d8c546e222eecb8a91dd4e74134a7a40f8201a638aaac7b80fc7c88e20b57

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi

Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

Grupo Azer

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

Calle 85 A N° 22 A – 19 - Tel.: (57-1) 3591091 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 565

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000

No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD: BOGOTÁ	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	19	3	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripci.n	VR.Unitario	Vr. Total
			Contrato 860 - 2023 Prestación del servicio para el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la UAECD. Periodo FEBRERO de 2024.		
1	6	UND	DUPLICADOS DE LLAVES.	5,900.00	35,400.00
2	4	UND	PINTURA VINILO TIPO I PINTUCO CUÑETE.	460,400.00	1,841,600.00
3	1	UND	ELABORACION DE LLAVES PARA CERRADURAS DE MUEBLES.	14,400.00	14,400.00
4	1	UND	DESTAPAÑAERIAS DLC	15,600.00	15,600.00
5	1	UND	LUBRICANTE WD-40	43,200.00	43,200.00
6	2	UND	CHAPAS SOLO	10,800.00	21,600.00
7	1	UND	3 DOCENAS DE REMACHES 5/32 X 3/8	4,320.00	4,320.00
8	1	UND	MINI RODILLO ANTIGOTA 4''	6,050.14	6,050.14
9	1	UND	BROCHA PROFESIONAL 4''	14,116.89	14,116.89
10	20	UND	ESQUINERO LISO BLANCO	5,545.27	110,905.40
11	1	UND	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO EN 6 MMBORDES PULIDOS Y BRILLADOS DE 1.30 X1.00 CON CUADRICULA 4 PERFORACIONES 4 DILATADORES INSTALADO.	600,000.00	600,000.00
14			**TOTAL ITEM**		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
VALOR TOTAL	

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO: 20 / 03 / 2024

VALOR EN LETRAS:

CUFE: 14f09715510ded3efaece43aec7f4a796d22dfc2b3e9b392b3c2ff0d5ce90fe147a895cae13596a581a43b5784d47d27

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi

Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

Calle 85 A N° 22 A – 19 - Tel.: (57-1) 3591091 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 565

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000

No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD: BOGOTÁ	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	19	3	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripci.n	VR.Unitario	Vr. Total
12	1	UND	Arreglo de los espacios mencionados (incluye material): - Reforma de piletas. - Techo en drywall costado occidental Piso 11 - Techo en fibro mineral oficina piso 11 - Tapa es super board baño de damas piso 11 - Enchape piso baños de piso 11 costado occidental.	5,700,000.00	5,700,000.00
13	28	UND	Mantenimiento Fluxómetro Sensor Empotrado para sanitario. Desmonte de panel y desarme de cuerpo interno, limpieza y lubricacion de piston, revision de empaque rompe vacios, armar y graduar rango de deteccion. Marca Toto, INCLUYE, empaques rompevacios y empaque bilabial para piston de fluxometro marca toto.	73,800.00	2,066,400.00
14	1	GL	Ayudante para aplicar pintura en oficina de dirección 17 y 18 de febrero. Favor consignar a la cuenta CAJA SOCIAL CORRIENTE 21004166714 a nombre de GRUPO AZER SAS	180,000.00	180,000.00

14	**TOTAL ITEM**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

SUBTOTAL	10,653,592.43
DESCUENTO	0.00
IVA	2,024,182.57
VALOR TOTAL	12,677,775.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO: 20 / 03 / 2024

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CUFE: 14f09715510ded3efaece43aec7f4a796d22dfc2b3e9b392b3c2ff0d5ce90fe147a895cae13596a581a43b5784d47d27

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi

Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

INSPECCION INSTALACIONES HIDRAULICAS
CORTE MES DE ENERO DE 2024

GRUPO AZER EN REORGANIZACION
NIT 900074646-1

PISO 12

UBICACIÓN	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO			CONCEPTO	RECOMENDACIÓN
				BUENO	REGULAR	MALO		
CUARTO DE ASEO PISO 12 COSTADO OCCIDENTAL	BOTON PUSH LAVA TRAPEROS	UND	1	X				
	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				
BAÑO HOMBRES PISO 12 COSTADO OCCIDENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑO DAMAS PISO 12 COSTADO OCCIDENTAL	SANITARIO	UND	3	x				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑO PRIVADO PISO 12 COSTADO ORIENTAL	LLAVE TIPO PUSH	UND	2	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	2	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
BAÑO HOMBRES PISO 12 COSTADO ORIENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑOS DAMAS PISO 12 COSTADO ORIENTAL	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
CAFETERIA PISO 12 COSTADO ORIENTAL	PUNTO HIDRAULICO MAQUINA DISPENSADORA	UND	1	X				
	MEZCLADOR LAVAPLATOS	UND	1	X				
	SIFON LAVAPLATOS	UND	1	X				

PISO 11								
BAÑO HOMBRES PISO 11 COSTADO OCCIDENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	x				
BAÑOS DAMAS PISO 11 COSTADO OCCIDENTAL	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	x				
BAÑO HOMBRES PISO 11 COSTADO ORIENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑOS DAMAS PISO 11 COSTADO ORIENTAL	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
	TAPÓN DE 1/2	UND	1	X				
CAFETERIA PISO 11 COSTADO ORIENTAL	PUNTO HIDRAULICO MAQUINA DISPENSADORA	UND	1	X				
	MEZCLADOR LAVAPLATOS	UND	1	X				
	SIFON LAVAPLATOS	UND	1	X				
CUARTO DE ASEO PISO 11 COSTADO OCCIDENTAL	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				

PISO 2								
OFICINA CONSULTORIO PISO 2	LLAVE TIPO MARIPOSA	UND	1	x				LLAVE PUSH
	SIFON LAVAMANOS	UND	1					
CAFETERIA PISO 2	MEZCLADOR LAVAPLATOS	UND	1	X				
	SIFON LAVAPLATOS	UND	1	X				
BAÑO HOMBRES PISO 2	ORINAL	UND	12	X				
	SANITARIO	UND	10	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	8	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				
BAÑOS DAMAS PISO 2	SANITARIO	UND	7	x				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	10	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	10	x				
BAÑO PRIVADO HOMBRES PISO 2	ORINAL	UND	1	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	2	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	2	X				
CUARTO DE MANTENIMIENTO PISO 2	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				
	REGISTRO TIPO BOLA	UND	1	X				



ELABORÓ: BRYAN CASTRO
COORDINADOR
GRUPO AZER EN REORGANIZACIÓN SAS

PUESINSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (28/02/24)	Piso: DOS Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SUBGERENCIA DE OPERACIONES	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SOPORTE TECNICO	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - GERENCIA IDECA	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SALA DE JUNTAS	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar si la puerta en vidrio requiere engrase gato hidráulico, ajuste imán, ajuste bisagras (prueba aleatoria ya que se programa mantenimiento periódico)	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - ARCHIVO No 1 Y ARCHIVO No 2	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Revisar si la puerta en vidrio requiere engrase gato hidráulico, ajuste imán, ajuste bisagras (prueba aleatoria ya que se programa mantenimiento periódico)	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	X		POSIBLE CAMBIO DE PANELES 60X60	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO ORIENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	X		POSIBLE CAMBIO DE PANELES 60X60	
	Inspección estado canaleta metálica	Trimestral		X	En Buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
CENTRO DE DOCUMENTACIÒN	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
HALL	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
ATENCIÓN AL USUARIO - CONTROL DISCIPLINARIO SECRETARÌAS	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	

CUARTO DE CABLEADO	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
CAFETERIA	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar estado de las rejillas de ventilación	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección del estado del cielo raso	Trimestral	x		ARREGLO DE REJILLAS DE TECHO	
	Inspección del estado del mobiliario	Trimestral		X	En buen estado	
ATENCIÓN AL USUARIO - OFICINA GERENCIA COMERCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección del estado de la canaleta metálica	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	
ENFERMERIA	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
SALA DE JUNTAS	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado Ventaneria	Trimestral	x		Engrase y mantenimiento	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE IAINSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
BAÑO MUJERES PISO 2 COSTADO ORIENTAL	Verificación del estado presente de las puertas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar del estado presente de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado de las tapas dispensador	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	
BAÑO HOMBRES SOTANO COSTADO ORIENTAL	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificación estado de dispensador papel higiénico	Trimestral		X	En buen estado	
SALA DE CONDUCTORES	Verificación del estado presente de las puertas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado en el que se encuentra la red contra incendios	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión de ventanas	Trimestral		X	En buen estado	

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (28/02/24)	Piso: ONCE Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DELA INSPECCIÓN
			SI	NO		
BAÑO MUJERES COSTADO ORIENTAL	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
BAÑO HOMBRESORIENTAL	Revisar el correcto Funcionamiento deaparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio delaminas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	
CAFETERIA	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificación del estado presente de laspuertas	Trimestral		X	En Buen estado	
RECEPCIÓNCOSTADO ORIENTAL	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere intervención de la rotonda	Trimestral		X	En Buen estado	
OFICINAS (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO ORIENTAL	Inspección de pintura cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En Buen estado	
OFICINASASESORES	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura demuros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA DIRECCIÓN CATASTRO	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura demuros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
RECEPCIÓN DIRECCION	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de

CATASTRO	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
SALA DE JUNTAS No 1	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
SALA DE JUNTAS No 2	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
OFICINA SUBGERENCIA DE GESTION JURIDICA	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
OFICINAS DE SUB-GERENTES	Inspección cielo raso	Trimestral	x		Posible cambio de laminas	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA ASESORES N°2	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
HALL OFICINAS	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	x		Posible cambio de luminarias	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
ARCHIVO No 6	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
RECEPCION OCCIDENTAL	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere intervención de la rotonda	Trimestral		X	En Buen estado	
HALL OCCIDENTAL ASCENSORES	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
BAÑO MUJERES COSTADO OCCIDENTAL	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos e iluminación	Trimestral	X		POSIBLE CAMBIO DE PANEL LED 60X60	
	Revisar el correcto estado de los muros en drywall	Trimestral		X	En Buen estado	
BAÑO HOMBRES COSTADO OCCIDENTAL	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar estado de cielo raso	Trimestral	x		Ajustar lamina de fibromineral	
	Verificar estado del espejo	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar el correcto estado del enchape existente	Trimestral		X	En Buen estado	

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (28/02/24)	Piso: doce Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
baño mujeres costado Oriental	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si se requiere remplazo de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	
BAÑO HOMBRES COSTADO ORIENTAL	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Accesorios Baño	Trimestral	x		Mantenimiento Fluxometros	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	x		Posible cambio de paneles LED	
	Requiere engrase gato hidráulico, ajuste imán, ajuste bisagras (prueba aleatoria ya que se programa mantenimiento periódico) de puerta en vidrio	Trimestral		X	En Buen estado	
HALL ORIENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si se requiere remplazo de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
CAFETERIA	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado de los elementos presentes en el área	Trimestral		X	En Buen estado	
RECEPCIÓN COSTADO ORIENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINAS (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO ORIENTAL	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión de camilla primeros auxilios	Trimestral		X	En buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
OFICINA GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Verificar si requiere revisión de ventanas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA PUERTA 75	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión de ventanas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA CARTOGRAFÍA OFICINA SUBG. INFORMACIÓN ECONOMICA SALA DE JUNTAS	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINAS (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO OCCIDENTAL	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
CUARTO DE CABLEADO	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
SALA DE JUNTAS No 2	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
RECEPCIÓN COSTADO OCCIDENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
HALL COSTADO OCCIDENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
BAÑO MUJERES COSTADO OCCIDENTAL	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado de los muros en drywall	Trimestral		X	En buen estado	
BAÑO HOMBRES COSTADO OCCIDENTAL	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIADE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
CUARTO DE ASEO – OCCIDENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
CUARTO ELECTRICO - COSTADO OCCIDENTAL	Verificación del estado presente de las puertas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (28/02/24)	Piso: planoteca Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
PLANOTECA	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA CONCEPCIÓN PELAEZ UCROS**, identificada con cédula de ciudadanía No 26.984.521, y con Tarjeta Profesional No. 52654-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **GRUPO AZER S.A.S EN REORGANIZACIÓN** con **NIT 900.074.646-1** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que en el último mes calendario, la empresa canceló los aportes al sistema de seguridad social correspondientes exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los veintinueve (29) del mes de febrero de 2024.

MARIA CONCEPCION PELAEZ U.
REVISORA FISCAL
TP- 52654-T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-06, 10:34:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69357294

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 05/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO AZER SAS		
Documento	NI900074646	**Dirección**	CL 85A NORTE #22 A - 19
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3591091
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	**Identificación**	CC 80063059
Total Afiliados	39	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80063059	CARLOS MAURICIO ALBA GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1000695513	CAMILO SEBASTIAN ALBARRACIN FLOREZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1024600315	GIOVANNY SAUL ALVES SOUZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007328298	JOHAN STEVEN AVILA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79427196	CARLOS HUMBERTO BOTERO LIZARAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1020840393	JOSE MANUEL CARDENAS ALVARADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1024554062	MYRIAM CAROLINA CARDENAS VARGAS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 50.000	$ 8.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 50.000	$ 2.000	6,960	$ 50.000	$ 3.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 79799546	GIOVANI HERNAN CASAS RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1018453966	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1100971977	MILEYDY YISETH CHAPARRO LUNA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1014212357	KATERIN JULIETH CRUZ LASPRILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1073683885	IVAN ALEXIS FORERO SALAMANCA	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.000	$ 20.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 130.000	$ 5.200	6,960	$ 130.000	$ 9.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.300
CC 79834471	RICHAR ALFONSO GARCIA HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1023025055	LIDA FERNANDA GONZALEZ CORREDOR	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1015481237	KEVIN ALEXANDER GORDILLO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1022335520	ANGELA YAZMIN GUEVARA CAMARGO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1096039861	VALERIA IMBAJOA FIGUEROA	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 66.667	$ 10.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 66.667	$ 2.700	6,960	$ 66.667	$ 4.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800
CC 1023036282	MARIA FERNANDA JIMENEZ CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1014312381	GENESIS ORIANA LAGOS LEAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 05/03/2024 | **Empresa NI900074646 GRUPO AZER SAS** | **Planilla Nro: 69357294** | **Periodo Cotización: febrero de 2024** | **Periodo Servicio: marzo de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13747027	JUAN CARLOS LANCHEROS DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 11105491	CESAR AUGUSTO LONDOÑO HERAZO	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 43.334	$ 7.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1022964343	LICED ROCIO MALDONADO GOMEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 11345400	HECTOR FERNANDO MALDONADO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 52380031	MARTHA CECILIA MELO GARZON	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 10.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 66.667	$ 2.700	0,522	$ 66.667	$ 400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.500
CC 1013577947	EDISON ALBERTO MENDIETA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 79711612	DIEGO NUÑEZ YASNO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1221981347	BREINER DE JESUS OROZCO OROZCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1032475907	YEIMY ANDREA ORTIZ RAMIREZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 1020825185	PEDRO JOSE RAMOS SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1073525072	LAURA JASBLEIDY RENTERIA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1000836695	ALEX JAVIER RICO ALFONSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1072073807	MARCELA ROA CARDENAS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 46.667	$ 7.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 46.667	$ 1.900	6,960	$ 46.667	$ 3.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 46.667	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1019093687	HERLING FARID RODRIGUEZ CASALLAS	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.083.334	$ 43.400	6,960	$ 1.083.334	$ 75.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700
CC 1014212847	SERGIO ANDRES RODRIGUEZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 79569684	ALEXANDER ROMERO ESTRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1069582855	JUAN CARLOS ROMERO OVALLE	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1012371770	CATHERINE SAENZ CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1025521027	JUAN SEBASTIAN TOLE GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1072422168	JOSE WILDER VILLANUEVA MORENO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS010) EPS SURA	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 36.933.339	$ 36.933.339	$ 36.933.339	$ 36.933.339	$ 5.909.900	$ 1.477.900	$ 2.316.600	$ 1.477.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.182.300	$ 0	$ 11.182.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.