ALCALDÍA DE FUNZA

ACTA DE VISITA AMBIENTAL

34-FR-20

ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 057

I. DATOS GENERALES DE LA VISITA

NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION	Edwin Roberto Zambrano Chaparro			
NIT / CÉDULA	79136236	FECHA	02 mayo 2024	
CORREO ELECTRÓNICO	robertozambrano374@gmail.com			
DIRECCIÓN	Finca la ponderosa Sector la argentina.	BARRIO	NA	
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	La isla	DISCAPACIDAD	SI___	NO X
TELÉFONO	3042074779	VICTIMA DEL CONFLICTO	SI___	NO X
CUADRANTE	NA	OBJETO DE LA VISITA	Acompañamiento CAR- Captacion de aguas.	

II. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL___ RESIDENCIAL___ COMERCIAL ___ EDUCACION ___ OFICIAL__

OTRO X
CUAL Agropecuario.

III. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Edwin Roberto Zambrano	Propietario	3042074779	robertozambrano374@gmail.com
Francisco Franco	Profesional especializado	3005586738	jfranco@car.gov.co
Maria Alejandra Coronado.	Gestora Ambiental	3003088627.	Mariacoronado@gmail.com

IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

Se realiza acompañamiento a la corporación Autonoma Regional de Cundinamarca CAR en el predio denominado "la ponderosa" en atención a lo evidenciado en el recorrido realizado el dia 19 de marzo de 2024, donde se evidenció una captación de aguas mediante una manguera que estaba conectada a una motobomba que se encontró captando agua para realizar el riego de los cultivos en el predio.

-En el recorrido realizado no se encuentra la motobomba encendida, no se encuentra captando agua ya que el propietario del predio manifiesta que acató las observaciones dadas por la secretaria de ambiente y bienestar animal y desde la fecha de la visita realizada se realizó Finalización de la actividad, sin embargo, la motobomba no ha sido retirada del predio.

Powered by CamScanner

V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS

Abstenerse de realizar Captación de aguas superficiales sin el debido permiso por parte de la corporación Autonoma Regional de cundinamarca- CAR

-Retiro de la motobomba encontrada en el predio. Hasta que se cuente con los permisos pertinentes.

-El propietario se compromete a enviar evidencia fotografica y videos donde se evidencie el retiro de la motobomba a la corporación autonoma Regional de Cundinamarca - CAR.

VI. MOTIVO DE LA VISITA

QUEJA _____	PRAE___	OTRO X	CUAL: Acompañamiento CAR
ARBOL EN SITUCION DE RIESGO_____	RESIDUOS SÓLIDOS ___		
RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA __	RCD____		

VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA		VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA	
NOMBRE	Roberto Cambrano	NOMBRE	Ana Alejandra Coronado
C.C.	79136226	C.C.	1001999061
CARGO	Propietario	CARGO	Gestor Ambiental
FIRMA		FIRMA	Ana Coronado. - Fijo F. 5902308.

Powered by CamScanner