ALCALDÍA DE FUNZA

# ACTA DE VISITA AMBIENTAL

# 34-FR-20

**ACTA DE VISITA AMBIENTAL No.** 056

**I. DATOS GENERALES DE LA VISITA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION | Droguera Punto Celeste J2. | | | |
| NIT / CÉDULA | 52211385-5 | FECHA | 30 Abril 2024 | |
| CORREO ELECTRÓNICO | — 11 — | | | |
| DIRECCIÓN | Calle 13 #6A-22. | BARRIO | Serrezuelita. | |
| VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL | N/A | DISCAPACIDAD | SI___ | NO X |
| TELÉFONO | 3114951491. | VICTIMA DEL CONFLICTO | SI___ | NO X |
| CUADRANTE | 2 | OBJETO DE LA VISITA | Recorrido de control y vigilancia - vertimiento. | |

**II. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)**

INDUSTRIAL___ RESIDENCIAL___ COMERCIAL X EDUCACION ___ OFICIAL___

OTRO ___
CUAL

**III. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)**

| NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|
| Camilo Tesmes Avila | administrador. | 3104944763 | — 11 — |
| Maria Alejandra Coronado. | Gestora Ambiental | 3008086617 | mariacoronadocu@gmail.com. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo)**

Se realiza recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 2, donde se evidencia un establecimiento comercial (droguería) realizando actividades de limpieza y desinfección, generando vertimiento al alcantarillado pluvial. (utilizando detergentes)

Se le indica al encargado que de conformidad con el articulo 28 de la ley 1801 de 2016 codigo de Policia, numeral 3 no debe arrojarse en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal Funcionamiento. En caso de incurrir se dara aplicabilidad a medida correctiva: Multa.

- El encargado manifiesta no tener sifón en el establecimiento, por tal motivo realiza el lavado vertiendo hacia el alcantarillado pluvial.

Adicionalmente se le indica la importancia de contar con un sifón para realizar la descarga de aguas residuales incluyendo aquellas que se utilizan para lavado y desinfeccion.



Powered by CamScanner

**V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS**

Abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial, producto del lavado de andenes, fachadas, brenes muebles. Teniendo en cuenta que en caso de incurrir en dicho comportamiento dara lugar a la aplicacion de multa como medida correctiva.

**VI. MOTIVO DE LA VISITA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUEJA _____ | PRAE___ | OTRO___ | CUAL: |
| ARBOL EN SITUCION DE RIESGO_____ | RESIDUOS SÓLIDOS ___ | | |
| RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA X | RCD____ | | |

| VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA | | VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Andres Camilo. Tesmes Avila | NOMBRE | Maria Alejandra Coronado |
| C.C. | 1049920945. | C.C. | 1001999061 |
| CARGO | Administrador. | CARGO | Gestora Ambiental |
| FIRMA | | FIRMA | Maria Coronado. |



Powered by CamScanner