INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL SECTOR

RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO PR 00+0000 – PR 90+0380
RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA PR 00+0000 – PR 73+0380

Objeto:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5

CONTRATO 2761 DE 2023

Periodo
01 de enero al 31 de enero del 2024

Yopal – Casanare
2024

Tabla de Contenido

OBJETO **4**

ALCANCE **4**

INTRODUCCIÓN **5**

1. DATOS GENERALES **6**

1.1. Rutas Asignadas 6

Tabla No. 1. Relación Rutas Asignadas *6*

2. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **7**

2.1. Aspectos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo 7

2.1.1. Proceso de Planificación y Liderazgo 7

2.2. Contratación de Personal Cooperativas 7

Tabla No.2. Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare *7*

Tabla No.4. Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS. *8*

3. IMPLEMENTACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **9**

3.1. Procedimiento de Trabajo Seguro 9

Registro fotográfico No.1. Realización actividades 9

3.2. Elementos de Protección Personal 10

Registro fotográfico No.2. Uso de los elementos de protección personal 10

3.3. Plan de Capacitación 11

3.3.1. Capacitaciones 11

Registro fotográfico No.3. Capacitación diferentes cooperativas 11

3.4. Promoción y prevención 12

3.4.1. Charlas de Seguridad. 12

Tabla No.5. Relación charlas de seguridad Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare *12*

Tabla No.7. Relación charlas de seguridad Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS. *12*

3.4.2. Pausas Activas. 13

Registro fotográfico No.5. Calistenia y pausas activas 13

3.4.3. Campañas. 14

Registro fotográfico No.6. Campaña 14

3.4.3. Pruebas de Alcoholimetría 14

Registro fotográfico No.7. Pruebas de alcoholimetría Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato corozal 14

3.5. Inspección de Equipos, Herramientas y Vehículos 14

Tabla No.8. Programación y planeación inspecciones vehículos, herramientas y kit de emergencias de las tres cooperativas 14

Registro fotográfico No.8. Inspección de equipos, herramientas y vehículos 15

3.6. Señalización y Demarcación del Área de Trabajo 15

Registro fotográfico No.9. Señalización y Demarcación del área de trabajo de las diferentes cooperativas 15

3.7. Orden y Aseo en Áreas de Trabajo 16

Registro fotográfico No.10. Antes, durante y después Orden y Aseo al área de trabajo 16

5. ESTADISTICAS SST 17

Tabla No.9. Estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos de las diferentes Cooperativa. 17

CONCLUSIONES 18

ANEXOS

Anexo 1. Afiliaciones y pago seguridad social, entrega de Epps, Registro asistencia capacitación, Registro charlas de seguridad, Registro preoperacionales equipos, herramientas y vehículos (Aleatorio).

OBJETO

- Dar seguimiento y control a las actividades realizadas por las Cooperativas donde se evidencie el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo en el mes de enero de 2024.

- Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el contrato.

ALCANCE

- El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el personal de las Cooperativas referente a Seguridad y Salud en el trabajo, considerando los diferentes hallazgos y actividades realizadas durante el mes.

INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas en el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2023 en el contrato No. 2761 de 20023, cuyo objeto es: "Mantenimiento Ruta 6513 Yopal - Paz De Ariporo PR 00+0000 – PR 90+0380 y la Ruta 6514 Paz De Ariporo - La Cabuya PR 00+0000 – PR 73+0380".

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello; que el CONSORCIO DRACO 010 tiene como objetivo vigilar y realizar seguimiento en la prevención de seguridad y salud en el trabajo de las Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare y Multiobras de la Orinoquia S.A.S, con el fin de verificar la calidad de vida laboral contribuyendo al bienestar físico, mental y social del trabajador dentro del desarrollo de las actividades diarias.

Se verifica el cumplimiento en la entrega y/o reposición de los equipos, herramientas manuales y elementos de protección personal; al igual, se evidencia el cumplimiento en el proceso de contratación y pago de seguridad social del personal (hojas de vida, contrato, examen médico de ingreso, soportes de afiliación a ARL, EPS, AFP y de caja de compensación).

1. Datos Generales

Contrato No.: 2761 de 2023

Objeto: Administración Vial De Las Carreteras Nacionales A Cargo De La Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2 LOTE 5

Ruta: Ruta 6513 Yopal - Paz De Ariporo PR 00+0000 – PR 90+0380

Ruta 6514 Paz De Ariporo - La Cabuya PR 00+0000 – PR 73+0380

Departamento: Casanare

Duración del contrato: Cinco (05) meses

1.1. Relación de rutas asignadas

ADMINISTRACIÓN VIAL - GRUPO 2								
CARRETERA		LONGITUD (km)			PR	PR	N°	EMPRESA
RUTA	VIA	PAV.	AFIRM.	TOTAL	INICIAL	FINAL	PUENTES	
6513	YOPAL - PAZ DE AROPORO	90.654	0,0	90.654	0+0000	55+0000	17	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS
					19+0000	73+0380	13	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATOCOROZAL ARENAS DEL CASANARE

Tabla 1. Relación Rutas asignadas

2. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este documento se describen las actividades que se han desarrollado a la fecha en el área de seguridad y salud en el trabajo de las diferentes cooperativas mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el plan del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Para el periodo de presentación del presente informe se realizaron las siguientes actividades en campo, en lo relacionado con:

- Información del personal contratado
- Verificación y reposición de los Epps
- Capacitaciones
- Promoción y prevención
- Inspecciones de seguridad
- Estadísticas de accidentalidad

2.1.1. Proceso de Planificación y liderazgo de la alta dirección

El Consorcio DRACO 010, en su función de seguimiento a la aplicación de las medidas preventivas en seguridad y salud en el trabajo de las Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare y Multiobras de la Orinoquia S.A.S contrato 2761 de 2023, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el mes de noviembre del presente informe.

2.2. Contratación del Personal

A continuación, se relaciona listado del personal que labora para cada cooperativa durante el mes de enero de 2024, junto con el soporte de pago de seguridad social, sin presentarse ninguna novedad. ***Anexo 1.*** *Afiliaciones y pago seguridad social del informe mensual SST.*

NO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO
2	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO
8	CARLOS EDUARDO SAMACA RODRIGUEZ	1.118.650.168	OPERARIO
9	VILMA PATRICIA GOYENECHE GOYENECHE	63.532.449	OPERARIO
10	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO

Tabla No. 2. Personal contrato la Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	ANGELICA MARÍA ESPITIA RODRIGUEZ	1.116.992.480	Controlador
2	MARLENY LAVERDE VEGA	47.442.128	Controlador
3	PEDRO ORTIZ	9.654.630	Controlador
4	DAIRO RAFAEL DOMINGUEZ BALDOVINO	9.132.598	Controlador
5	HERNEY FABIAN DUEÑAS RINCON	1.007.765.342	Controlador
6	MARIA MONICA GUACABARE PORARE	1.006.489.271	Controlador
7	EDILBERTO CHAPARRO BARRERA	7.123.090	Obrero de Mantto
8	JULIAN GUANARO MALDONADO	74.858.308	Obrero de Mantto
9	RAMIRO INOCENCIO	4.284.504	Controlador
10	SEGUNDO ABRAHAM BARRERA CHAPARRO	1.055.504.135	Obrero de Mantto
11	JUAN CARLOS PIRATOBA GONZALEZ	1.118.572.692	Obrero de Mantto
12	JUAN JOSE PIDIACHI YUNADO	4.204.709	Obrero de Mantto
13	PROSPERO CHAPARRO CHAPARRO	4.144.406	Obrero de Mantto
14	DIANA CAROLINA PIRABAN	47.438.851	Obrero de Mantto

Tabla No.3. Personal activo en la Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS

3. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. Procedimientos de trabajo seguro

El consorcio DRACO 010 realizo el seguimiento de los procedimientos de seguridad en las actividades realizadas por las cooperativas; donde se evidencia el cumplimiento y señalización a la hora de ejecutar las actividades.

- *Cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare*

En la Ruta 6514 Paz de Ariporo – La Cabuya PR 0+0000 – PR 73+0380 se desarrollaron actividades como Limpieza de obras (cunetas, descoles, encoles, señales, mojones, boskulver, puente, berma), parcheo y recorridos en la vía para verificar el estado de las mismas o novedades como accidentes de tránsito, evidenciándose el uso correcto de los EPPS y medidas de seguridad preventivas.

- *Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS*

En la Ruta 6513 Yopal-Paz de Ariporo PR 00+0000 al PR 55+0000 se desarrollaron actividades como Limpieza de obras (cunetas, descoles, encoles, señales, mojones, boskulver, puente, berma) y control vial, se les hace la observación y charla de seguridad del uso de gafas al momento de realizar actividades de limpieza en muros de concreto y el uso de guantes al momento de realizar la inspección de las guadañas(cuchillas), acatando las recomendaciones positivamente e inmediatamente cumpliendo las medidas preventivas de seguridad y uso de Epps.



Registro fotográfico No. 1. Realización de actividades según procedimiento de trabajo seguro de las cooperativas en diferentes puntos

3.2. Elementos de protección personal

Se verifica que las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y la Cooperativa cumple con el uso y entrega de los elementos de protección personal acorde a las actividades de seguimiento que realizan, a través de visita a campo; al igual el uso de ellos durante la ejecución de las actividades.

- Están definidos y caracterizados los EPP para la protección del personal de acuerdo con la labor que desempeñan.
- Se disponen de los insumos necesarios en materia de elementos de protección personal para garantizar su disponibilidad y reposición.
- Se tiene el control de los EPP estregados.
- Se informan las recomendaciones de la adecuada manipulación y uso de los EPP.
- Se realizo la entrega Epps para actividades de mantenimiento rutinario.



Registro fotográfico No.2. Uso de los elementos de protección personal Cooperativas.

3.3. Plan de Capacitación

3.3.1. Capacitaciones

En el mes de diciembre se realizó la capacitación de "Incendios forestales y plan de evacuación" por parte del Consorcio DRACO 010 donde se contó con la asistencia de la cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Multiobras de la Orinoquia S.A.S, en el Municipio de Yopal; donde se utilizó metodologías de trabajo participativa a través de actividades practicas concientizándolos a la importancia del cómo actuar y reaccionar ante un incendio forestal y evacuar.





***Registro fotográfico 3**. Capacitación.*

3.4. Promoción y prevención

3.4.1. Charlas de Seguridad

Se realizan diariamente y van dirigidas a todo el personal; evidenciándose a través de registro fotográfico y de asistencia donde se evidencia que antes de iniciar labores realizan charlas de Seguridad al personal referentes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al cronograma de actividades.

***Anexo 3.** Registros de asistencia charlas de seguridad*.

Ítem	Charla de Seguridad	Fecha
1	La unión hace la fuerza	04-12-2023
2	El manejo de vehículo (puntos ciegos)	12-12-2023
3	Impactos en el suelo	18-12-2023
4	Protección visual	20-12-2023
5	Que es el alcohol y que daño causa	22-12-2023

Tabla No 5. Relación charlas de seguridad Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

Ítem	Charla de Seguridad	Fecha
1	Alcohol	01-12-2023
2	Seguridad vial y brigadas integradas	11-12-2023
3	Infecciones respiratorias	12-12-2023
4	Trabajo en equipo	13-12-2023
5	Bromas	14-12-2023
6	Responsabilidad en el trabajo	19-12-2023
7	Los casi accidentes	26-12-2023

Tabla No 7. Relación charlas de seguridad Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS.

3.4.2. Pausas Activas

Las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare, y la Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS realizan calistenia antes de iniciar actividades y pausas activas durante la jornada laboral.



Registro fotográfico No. 5. Calistenia y pausas activas a Cooperativas.

3.4.3. Pruebas de Alcoholimetría

La Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare continua realizando tomas de alcoholimetrías al personal, con el fin de definir los lineamientos de prevención, manejo y control para contribuir a mantener un ambiente laboral seguro y libre del alcohol y drogas por medio de la aplicación de medidas preventivas, autocuidado y seguridad que permitan capacitar y

concientizar a la población trabajadora mejorando sus condiciones de salud; por parte de las otras dos cooperativas no vienen realizando estas pruebas.





Registro fotográfico No. 7. Pruebas de alcoholimetría de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

3.5. Inspección de equipos, herramientas y vehículos

Se realiza verificación documental de las inspecciones diarias realizadas a los equipos, herramientas manuales, kit de emergencias y vehículos de las diferentes cooperativas.
Anexo 5. *Registros de preoperacionales de inspecciones.*

ITEM	INSPECCIÓN	FRECUENCIA
1	Inspección de vehículos (vehículo y motocicleta)	Diaria
2	Herramientas	Diaria
3	Botiquín	Mensual
4	Extintor	Trimestral
5	Camilla	Trimestral

Tabla No 8. Programación y planeación Inspecciones vehículos, herramientas y kit de emergencias de las tres cooperativas





Registro fotográfico No. 8. Inspección de equipos, herramientas y vehículos de las Cooperativas.

3.6. Señalización y demarcación en el área de trabajo

Durante las actividades diarias ejecutadas por las diferentes cooperativas; se evidencia que realizan la respectiva señalización y demarcación del área de trabajo; garantizando de esta manera el aislamiento de los riesgos propios de la ejecución de las actividades y del personal ajeno que transita a sus alrededores.



Registro fotográfico No. 9. Señalización y demarcación del área de trabajo de las diferentes cooperativas.

3.7. Orden y Aseo

Mediante recorrido y registro fotográfico, se evidencio que las cooperativas han tomado medidas correctivas sobre las labores de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.



Registro fotográfico No. 10. Antes, durante y después orden; y aseo del área de trabajo de la Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS

4. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y AUSENTISMO

Para el presente informe del mes en curso; no se presentaron accidentes, incidentes, ausentismos, ni reporte de enfermedades laborales en las diferentes Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare y Multiobras de la Orinoquia S.A.S, este seguimiento se realiza de manera mensual como se relaciona en la tabla siguiente tabla.

COOPERATIVA	MES	F.A. Frecuencia de accidentalidad	S.A. Severidad de accidentalidad	P.A.M. Proporción de accidentes mortales	INCIDENCIA Enfermedad Laboral	Prevalencia Enfermedad Laboral	Ausentismo por causa Médica
Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS	Enero	0	0	0	0	0	0
Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	Enero	0	0	0	0	0	0

Tabla No 9. Estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos de trabajo en las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El personal de las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Multiobras de la Orinoquia SAS. cumplen y acatan al pie de la letra las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se recomienda continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como charlas de seguridad, uso correcto de Epps, capacitaciones y preoperacionales a los equipos, herramientas y vehículos para ejecutar las actividades diarias.

- Por parte del representante de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare se evidencia el compromiso y cumplimiento de suministros de Epps, herramientas y equipos para ejecutar las actividades diarias bajo los reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se encuentran al día con el pago de seguridad social de cada uno de los trabajadores.

CONTROL DE DOCUMENTOS		
DATOS	**ELABORÓ**	**REVISÓ Y APROBÓ**
NOMBRES	ARELIS YASMIN HERNANDEZ TRUJILLO	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
CARGO	SISO	INGENIERO RESIDENTE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844004290
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	HATO COROZAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 CRA 11 30	TELÉFONO:	6357822
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7912742533**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/01/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	417385596		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.664.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.664.000	$ 0	$ 1.664.000
SUBTOTALES:										**$ 2.288.000**	**$ 0**	**$ 2.288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.462.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.462.500	$ 0	$ 0	$ 1.462.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													**$ 1.787.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.787.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 995.500	$ 995.500	$ 0	$ 0	$ 995.500
SUBTOTALES:									**$ 995.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 995.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	11	$ 572.000	$ 0	$ 572.000
SUBTOTALES:			**$ 572.000**	**$ 0**	**$ 572.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	11	$ 429.000	$ 0	$ 429.000
PASENA	PASENA - SENA	11	$ 286.000	$ 0	$ 286.000
SUBTOTALES:			**$ 715.000**	**$ 0**	**$ 715.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

FORMATO N°: FI-SSI-T26

PESV

FORMATO DE INSPECCIÓN DIARIA DE VEHICULOS

Fecha: Febrero 13 de 2019
Versión: 001
Pagina 1 de 1

DATOS	
MES:	ENERO
SEMANA:	9 - 12
VEHICULO:	Camioneta
MODELO:	2012
PLACA:	KRK 964
KILOMETRAJE:	282338
CONDUCTOR:	Actual Contil.
Nº LICENCIA:	1.116844985
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Yohan Forero

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS — Enliste cualquier daño observado en un circulo y describa brevemente

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V
Licencia de tránsito					
Revisión tecnico mecánica					
Seguro obligatorio					
Seguro terceros					
Licencia de conducción					
Planos, mapas, rutas, gps.					
Contactos de Emergencia					
EQUIPO EMERGENCIAS					
Kit de Accidentes					
Camara fotográfica					
Linterna con pilas					
Botiquin					
EXTINTOR					
Pin de Seguridad					
Cargado					
Vigente					
HERRAMIENTAS					
Triangulos Reflectores (2)					
Gato					
Caja de herramientas.					
Cruceta					
Tacos					
Llanta de repuesto					
Cables de Arranque					

DOTACION	L	M	M	J	V
Botas					
Chaleco fotoluminiscente					
Guantes					
Protección auditiva					
Monogafas					
Radio teléfono, celular					
Hidratación					
LUCES					
Bajas					
Plenas					
Direccionales					
Cocuyos					
Reversa					
Anti-niebla					
Luces de cabina					
Emergencia.					
Tercer Stop.					
OTROS					
Freno de mano					
Correa del Ventilador					
Dispositivos de arrastre					
Correas					
Ganchos					
Gancho de Remolque					

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V
Parabrisas					
Limpiaparabrisas					
Laterales					
Vidrio Trasero					
Limpiabrisas trasero					
Espejo retrovisor					
Espejos Laterales					
FLUIDOS					
Aceite motor					
Ultimo cambio					
Dirección					
Liquido de frenos					
Refrigerante					
Agua parabrisas					
Nivel combustible					
Fugas de lubricantes					
Fugas de Agua					
NEUMATICOS					
DESGASTE, ESTRUCTURA					
Delantero Derecho					
Delantero Izquierdo					
Trasero Derecho					
Trasero Izquierdo					
Llanta repuesto					

OTROS	L	M	M	J	V
Estado pintura					
Estado de los sillos					
Estado de la tapicería					
Aseo del vehiculo.					
Manijas puertas					
Chapas puertas					
Seguros puertas					
Elevavidrios					
Ajuste de las puertas					
Bocina					
Alarma reversa					
Instrumentos					
Cinturones 5 delanteros					
Cinturones 3 traseros					
Mandos eléctricos					
Tablero de controles					
Aire acondicionado					
PRESION					
Delantero Derecho					
Delantero Izquierdo					
Trasero Derecho					
Trasero Izquierdo					
Llanta repuesto					

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Escaneado con CamScanner

FORMATO N°: PI-SSI-128

PESV

FORMATO DE INSPECCIÓN DIARIA DE VEHICULOS

Fecha: Febrero 13 de 2019
Versión: 001
Pagina 1 de 1

DATOS	
MES:	ENERO
SEMANA:	6 - 12
VEHICULO:	Motocicleta
MODELO:	2021
PLACA:	OUF 79E
KILOMETRAJE:	48330
CONDUCTOR:	Alfonso B.
Nº LICENCIA:	1.113 644 188
CATEGORIA:	A2
INSPECTOR:	Alfonso Ruiz

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS	Enviarnos cualquier daño observado en un circulo y describa brevemente

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V
Licencia de tránsito	✓	✓	✓	✓	✓
Revisión tecnico mecánica	✓	✓	✓	✓	✓
Seguro obligatorio	✓	✓	✓	✓	✓
Seguro terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Licencia de conducción	✓	✓	✓	✓	✓
Planos, mapas: rutas, gps.	✓	✓	✓	✓	✓
Contactos de Emergencia	✓	✓	✓	✓	✓
EQUIPO EMERGENCIAS					
Kit de Accidentes	✓	✓	✓	✓	✓
Camara fotográfica	✓	✓	✓	✓	✓
Linterna con pilas	✓	✓	✓	✓	✓
Botiquin	✓	✓	✓	✓	✓
EXTINTOR					
Pin de Seguridad	✓	✓	✓	✓	✓
Cargado	✓	✓	✓	✓	✓
Vigente	✓	✓	✓	✓	✓
HERRAMIENTAS					
Triangulos Reflectores (2)	✓	✓	✓	✓	✓
Gato	✓	✓	✓	✓	✓
Caja de herramientas.	✓	✓	✓	✓	✓
Crucetа	✓	✓	✓	✓	✓
Tacos	✓	✓	✓	✓	✓
Llanta de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓
Cables de Arranque	✓	✓	✓	✓	✓

DOTACION	L	M	M	J	V
Botas	✓	✓	✓	✓	✓
Chaleco fotoluminiscente	✓	✓	✓	✓	✓
Guantes	✓	✓	✓	✓	✓
Protección auditiva	✓	✓	✓	✓	✓
Monogafas	✓	✓	✓	✓	✓
Radio teléfono, celular	✓	✓	✓	✓	✓
Hidratación	✓	✓	✓	✓	✓
LUCES					
Bajas	✓	✓	✓	✓	✓
Plenas	✓	✓	✓	✓	✓
Direccionales	✓	✓	✓	✓	✓
Conoflex	✓	✓	✓	✓	✓
Reversa	X	X	X	X	X
Anti-niebla	X	X	X	X	X
Luces de cabina	X	X	X	X	X
Emergencia.	X	X	X	X	X
Tercer Stop.	X	X	X	X	X
OTROS					
Freno de mano	X	X	X	X	X
Correa del Ventilador	X	X	X	X	X
Dispositivos de amarre	X	X	X	X	X
Correas	X	X	X	X	X
Ganchos	X	X	X	X	X
Gancho de Remolque	X	X	X	X	X

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V
Parabrisas	X	X	X	X	X
Limpiaparabrisas	X	X	X	X	X
Laterales	X	X	X	X	X
Vidrio Trasero	X	X	X	X	X
Limpiabrisas trasero	X	X	X	X	X
Espejo retrovisor	X	X	X	X	X
Espejos Laterales	X	X	X	X	X
FLUIDOS					
Aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓
Ultimo cambio	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección	✓	✓	✓	✓	✓
Liquido de frenos	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓
Agua parabrisas	X	X	X	X	X
Nivel combustible	X	X	X	X	X
Fugas de lubricantes	X	X	X	X	X
Fugas de Agua	X	X	X	X	X
NEUMATICOS					
DESGASTE, ESTRUCTURA					
Delantero Derecho	X	X	X	X	X
Delantero Izquierdo	X	X	X	X	X
Trasero Derecho	X	X	X	X	X
Trasero Izquierdo	X	X	X	X	X
Llanta repuesto	X	X	X	X	X

OTROS	L	M	M	J	V
Estado pintura	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de los sillin	X	X	X	X	X
Estado de la latoneria	✓	✓	✓	✓	✓
Aseo del vehiculo.	✓	✓	✓	✓	✓
Manijas puertas	X	X	X	X	X
Chapas puertas	X	X	X	X	X
Seguros puertas	X	X	X	X	X
Elevavidrios	X	X	X	X	X
Ajuste de las puertas	X	X	X	X	X
Bocina	X	X	X	X	X
Alarma reversa	X	X	X	X	X
Instrumentos	X	X	X	X	X
Cinturones S delanteros	X	X	X	X	X
Cinturones S traseros	X	X	X	X	X
Mandos eléctricos	X	X	X	X	X
Tablero de controles	X	X	X	X	X
Aire acondicionado	X	X	X	X	X
PRESIÓN					
Delantero Derecho	X	X	X	X	X
Delantero Izquierdo	X	X	X	X	X
Trasero Derecho	X	X	X	X	X
Trasero Izquierdo	X	X	X	X	X
Llanta repuesto	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-GST-074
		Versión:
	CONTROL Y ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 01-08-2017
		Página: 1

Mes ENERO - 2024

FECHA	INFORMACION DE LOS TRABAJADORES			ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)																																FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR: Doy constancia que recibí los elementos de protección personal y me comprometo a utilizarlos para desarrollar mi trabajo.	OBSERVACIONES	TIPO ENTREGA		
				BOTAS DE SEGURIDAD				GAFAS CON PROTECCION LATERAL					PROTECCION RESPIRATORIA			PROTECCIÓN AUDITIVA				GUANTES					IMPERMEABLE			ALTURAS		OTROS												
	NOMBRES Y APELLIDOS	INCENTIFICACION	CARGO	TIPO TENI	MEDIA CAÑA	CAÑA ALTA	PVS - PANTANERAS	LENTE CLARO	LENTE OSCURO	PARA SOLDADURA	PARA EQUIPOS DE CORTE	MONOGAFA	MATERIAL PARTICULADO	GASES Y VAPORES	TAPABOCAS	TIPO COPA	DE INSERCIÓN	INSERCIÓN	INSTANTÁNEO / SILICONA	CARNAZA	VAQUETA	NITRILO	NEOPRENO	DIELECTRICO	DOS PIEZAS	CAPA	GABARDINA	ARNES	LINEA DE POSICIONAMIENTO	CASCO	UNIFORME COMPLETO	PETO	MONJA	ANTIRUIDA, ALCOHOL, DISPENSADOR			ORDINARIA	EVENTUAL	PERIODICA
	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	operario						✓						✓	✓				✓																				
	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	operario						✓						✓	✓				✓																				
	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	operario						✓						✓	✓				✓																				
	ADY NAEL BASILLA GOMEZ	1.118.648.983	operario						✓						✓	✓				✓													✓							
	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	operario						✓						✓	✓				✓													✓							
	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	operario						✓						✓	✓				✓																				
	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	operario						✓						✓	✓				✓																				
	CARLOS EDUARDO SAMACA RODRIGUEZ	1.118.650.166	operario						✓						✓	✓				✓																				
	VILMA PATRICIA GOYENECHE GOYENECHE	63.532.449	operario						✓						✓	✓				✓																				
	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	operario						✓						✓	✓				✓																				
	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	operario						✓						✓	✓				✓																				

FIRMA VERIFICACION DE ENTREGA:

Escaneado con CamScanner